

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**


НАМАНГАН МУХАНДИСЛИК ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ



Х.Нажмиддинов, М.Сайдмуродов

МАШИНАЛАР ПУХТАЛИГИ

(маъruzалар матни)



Наманган - 2006

«Машиналар пухталиги» фанидан маъруза матнлари 5140900-Касб таълими (Технологик машиналар ва жихозлар) ва 5520700-Технологик машиналар ва жихозлар таълим йўналишлари талабалари учун мўлжаллаб ёзилган. Маъруза матнларида пухталик назарияси умумий асослари ва қишлоқ хўжалиги машина ва жищозларини пухталигини ошириш, ишга яроқлилигини таъминлаш, уларнинг бузилмасдан ишлаши, кўпга чидамлилигини шунингдек, кам сарф-харажатли арzon, мустаҳкам узоққа чидамли материалларни ишлаб чиқарувчи технологияларни талабаларга ўргатиш кўзда тутилган.

Муалифлар:

т.ф.н. доц. Х. Нажмитдинов

М.Сайдмуродов

Такризчилар:

т.ф.н. доц. Н.Дадаханов

т.ф.н. доц. М.Мелибоев

Маъруза матнлари «Технологик машина ва жихозлар» кафедрасининг 2006 йил 28 августдаги 1-сонли йиғилишида муҳокама қилинган ва институт илмий-методик кенгашига кўриб чиқиш учун тавсия қилинган.

Институт илмий - методик кенгашининг 2006 йил 30 августдаги 1-сонли йиғилишида кўриб чиқилган ва фойдаланиш учун тавсия қилинган.

Сўз боши.

Янги тоифадаги мутахассисларни камол топтириш масалаларини ҳал қилишда фан техника инқилоби саноат ишлаб чикаришига хос янги касблар вужудга келишини такозо этибина колмай, мавжуд ихтисосликларга нисбатан юксак талаблар қўйишини ҳам ҳисобга олиш зарур.

Хукуматимиз томонидан белгиланган тадбирларни ҳаётга тадбиқ этиш Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва «Таълим тўғрисида»ги қонунларни қатъият билан амалга оширишни, талabalар таълими ва тарбиясига янгича ёндошишни, шу жумладан, уларни меҳнат ва касбга тайёрлаш ишларини қайта кўриб чиқишни тақозо этади. Бунда энг муҳими таълимга ижодий муносабатга ўтиш масаласига алоҳида эътибор беришдир.

Педагоглар меҳнатини такомиллаштиришнинг мана шу босқичида ўқитувчилар ва ишлаб чиқариш таълими бўйича устозларни ўқитиши, тарбиялашнинг шакллари, таълимнинг методикаси, воситаларини, уни ташкил этиш йўлларини аниқ белгилаб олишлари керак.

Фан-техника ва ижтимоий-иктисодий тараққиётнинг ҳозирги босқичида, ишлаб чиқаришни жадаллаштириш шароитида малакали кадрлар, юксак даражада касбий, техник ва иқтисодий тайёргарликка эга бўлган, мураккаб ва юқори унумли техникани бошқара оладиган, ижодкорлик ва завқ-шавқ билан меҳнат қиласидиган, ўз вазифасини вижданан бажарадиган шахслар ниҳоятда зарур. Бу вазифаларни бажариш учун таълимни амалиёт билан қўшиб олиб бориш принципини тўлароқ амалга ошириш, ўқитиши самарадорлигини юксалтиришга қатъиyroқ эришиш, ёшларни мустақил ҳаётга тайёрлашни тубдан яхшилаш, уларда энг биринчи-ижтимоий бурч бўлган меҳнатга онгли ижодий муносабатни шакллантириш талаб этилади.

Шу муносабат билан тавсия этиладиган ушбу маъruzалар матни мухандис педагог кадрлар тайёрлаш йўлида муҳим роль ўйнайди.

1-маъруза

Кириш. Машиналарнинг эскириш ва ейилиш асослари.

Режа:

1. Машиналарнинг ишончлилиги ва уларни таъмирлаш ҳақида асосий тушунчалар.
2. Машина деталлари ва туташмаларининг охирги ҳолати.
3. Машиналар элементлари ва уларнинг ўзгариши.

Хозирги замон дехқончилик-саноат мажмуасини ривожлантиришнинг асосий йўналиши уни янада механизациялаш, электрлаштириш ва автоматлаштиришдан иборат. Бу йўналишнинг асосини машиналар тизими ташкил этади. Мазкур вазифани бажариш учун машиналарнинг ишончлилигини ошириш ва машина трактор паркида таъмирлаш, хизмат қўрсатиш ҳамда сақлаш базасини яратиш зарур. Бу паркдан юксак унумдорлик билан фойдаланишни таъминлаши лозим.

Тракторлар, пахта териш машиналари, автомобиллар ва бошқа қишлоқ хўжалик машиналари фойдаланиш чоғида ҳар хил ташқи таъсиrlарга учрайди. Натижада лойиҳалаш ва тайёрлаш жараёнида киритилган ишончлилик, бузилмасдан ишлаш, чидамлилик, таъмирлашга яроқлилик ҳамда сақланувчанлик қўрсаткичлари пасаяди. Бунга машиналар деталларида турли хил нуқсонлар пайдо бўлиши ва уларнинг ейилиши сабаб бўлади.

Техник хизмат қўрсатиш ва таъмирлашнинг режали олдини олиш тизими машиналарни ишга яроқли ҳолатда тутиб туриш учун хизмат қилади. Техник хизмат қўрсатиш ва таъмирлаш тизими дегандайлмий асосланган ташкилий, техник, технологик ва иқтисодий тадбирлар мажмуи, шунингдек, қишлоқ хўжалик машиналарининг ишга яроқли ҳолатда тутиб туриш ҳамда тиклашни таъминлайдаган воситалар тушунилади.

Техник хизмат қўрсатиш. Техник хизмат қўрсатиш машиналардан фойдаланиш ва уларни сақлаш чоғида уларни соз ҳолатда тутиб туриш учун бажариладиган ишлар мажмуидир. Бу ишлар бузилишини олдини олиш характерига эга бўлиб, машинадан фойдаланиш бутун даври мобайнида даврий равишда амалга оширилади.

Техник хизмат кўрсатиш ювиш, тозалаш, назорат қилиш, диагностика, ростлаш, мойлаш, суюқлик билан тўлдириш, маҳкамлаш, монтаж-демонтаж қилиш, сақлашга тайёрлаш ишларини ўз ичига олади. Техник хизмат кўрсатишда машинанинг айrim таркибий қисмлари алмаштирилиши мумкин.

Машиналарга техник хизмат кўрсатишнинг турлари маълум:

Ҳар сменада техник хизмат кўрсатиш;

Техник хизмат кўрсатишнинг рақамли турлари (1,2,3-ТХК);

Мавсумий техник хизмат кўрсатиш;

Алоҳида шароитларда фойдаланишда техник хизмат кўрсатиш;

Ишлатиб кўришда техник хизмат кўрсатиш;

Сақлаш чоғида техник хизмат кўрсатиш.

Таъмирлаш – ишлаш қобилиятини тиклаш мақсадида машинанинг нуқсонларини бартараф этиш ишлари мажмуидир.

Машиналар таъмирлаш корхоналарида таъмирланади. Бу корхона машинасозлик корхонасининг бир тури бўлиб, унда машинанинг яхши ишлаш қобилиятини йўқотган, аммо ҳали таъмирлашга яроқли бўлган ҳамда ушбу ишлаб чиқариш учун асосий деталлар вазифасини бажарадиган қисмлари техник шартларга мувофиқ тарзларда таъмирланади.

Таъмирлар икки турда олиб борилади:

1. Жорий таъмирлаш;

2. Капитал таъмирлаш.

Жорий таъмирлаш. Машина, агрегат, узелнинг ишлаш қобилиятини таъминлаш ёки тиклаш учун ҳамда уларнинг айrim қисмларини алмаштириш мақсадида жорий таъмирлаш ўтказилади.

Олдини олиш характеридаги жорий таъмирлаш асосан берилган маркадаги машиналар учун белгиланган техник хизмат кўрсатишнинг муайян тури билан бирга бажарилади. Ишламай қолиш оқибатлари эса бу нуқсон пайдо бўлганидан ва сабаблари аниқланганидан кейин бартараф этилади.

Жорий таъмирлаш унинг мураккаблигига қараб машинадан фойдаланиладиган жойнинг ўзида ҳам, маҳсус техник хизмат қўсатиш устахоналари ва станцияларида ҳам амалга оширилади.

Капитал таъмирлаш. Капитал таъмирлаш деганда машинанинг исталган қисмларини, шу жумладан, баъзи қисмларини алмаштириш ёки тиклаш йўли билан буюмнинг ресурсини тўлиқ ёки шунга яқин даражада тиклаш ҳамда созлигини тиклаш учун бутун машинани таъмирлаш тушунилади. Машинани агрегат ёки бошқа таркибий қисмини капитал таъмирлаш шунга кўра фарқланади.

Капитал таъмирлашда қуйидаги ишлар бажарилади: машина, унинг агрегатлари ва узеллари деталларга ажратилади. Нуқсонли деталлар таъмирланади ёки алмаштирилади, машина йиғилади, ростланади, аста-секин ишга солинади, бўялади, синалади.

Ишлаш қобилияти—машинанинг шундай ҳолатики, бунда машина берилган вазифаларни техник ҳужжатлар талабларига мос келувчи параметрлар бўйича бажара олади.

Машинанинг ишлаш қобилияти кўп жиҳатдан ундаги йиғиши бирликлари, агрегатлар, қисмлар ва деталларнинг ишончлилигига боғлиқ.

Ишончлилик—машинанинг берилган вазифаларни белгиланган иш кўрсаткичлари қийматларини сақлаган ҳолатда техник хизмат кўрсатиш, таъмиглаш ва ташиш тартиботлари шартларига мос келган ҳолда бажариш хусусияти. Ишончлилик комплекс хусусият бўлиб, объектнинг вазифасига ва ундан фойдаланиш шароитига қараб бузилмасдан ишлаш, чидамлилик, таъмиглашга яроқлилик ва сақловчанликни алоҳида-алоҳида ёки биргаликда цз ичига олиши мумкин. Ишончлиликка оид атамалар ГОСТ – 27, 002-83 да белгиланган.

Бузилмасдан ишлаш – машинанинг қандайдир ҳажмдаги ишни бажаргунга қадар ўзининг ишлаш қобилиятини мажбурий танаффусларсиз сақлаш хусусияти. Ишламай қолиш деганда ишлаш қобилиятининг бузилишидан иборат бўлган ҳодиса тушунилади.

Чидамлилик – машина, агрегат, узел, туташманинг ўзининг ишлаш қобилиятини охирги ҳолатгача сақлаш хусусияти. Буюмнинг охирги ҳолати бундан кейин ундан фойдаланиш мумкин эмаслиги, самарадорлигининг пасайиши ёки хавфсизлик талабларининг бузилиши билан белгиланади. Чидамлилик кўрсаткичлари машинанинг ундан фойдаланила бошлангандан то хисобдан чиқарилгунга қадар бўлган хизмат муддати ёки ресурси киради.

Таъмиглашга яроқлилик – машинага техник хизмат кўрсатиши ва таъмиглаш йўли билан ишламай қолиши ҳамда нуқсонларининг олдини олиш, аниқлаш ва бартараф этишга мослашганлигидан иборат.

Сақловчанлик– буюмнинг ўз иш кўрсаткичларини сақлаши ва сақланиш муддати давомида ва бу муддат тугагандан кейин ҳам техник ҳужжатларда кўрсатилган қийматларда сақланиб туриш хусусияти.

Бажарган иши – объектнинг ишлаш давомийлиги ёки ҳажми. Агар объект танаффуслар билан ишлайдиган бўлса, у ҳолда жами бажарилган иши ҳисобга олинади. Объектнинг бажарган иши вақт, узунлик, майдон, ҳажм, масса ва бошқа бирликларда ўлчаниши мумкин. Ушбу атама ГОСТ 27.002-83 га киритилган.

Ишламай қолгунга қадар бажарган иши – таъмиланаётган буюмнинг ишламай қолишлар оралиғида бажарган ишининг ўртacha қиймати. Мазкур атама ГОСТ 27.002-83 га киритилган.

Носозлик – буюмнинг шундай ҳолатики, бунда у техник ҳужжатлардаги талабларнинг лоақал биттасига ҳам мос келмайди. Бу атама ГОСТ 27.002-83 га киритилган.

Ишламай қолиш – объектнинг ишлаш қобилияти бузилишидан иборат бўлган ҳодиса. Ишламай қолиш меъёри мезонларини белгиловчи – техник ҳужжатларда келтирилади. Турли камчиликлар, фойдаланиш қоидалари ва меъёрларининг бузилиши, турли хил шикастланишлар, шунингдек, табиий ейилиш ва эскириш жараёнлари ишламай қолишларга сабаб бўлади.

Хизмат муддати – объект ишлатила бошлангандан ёки капитал таъмилангандан то техник ҳужжатларда изоҳланган охирги ҳолатга келгунга ёки хисобдан чиқарилгунга қадар календар ишлаш давомлилиги.

Ресурс – буюмнинг техник ҳужжатларда изоҳланган охирги ҳолатга қадар бажарадиган иши. Биринчи таъмирлашгача бўлган ресурс, таъмирлашлараро ресурс, белгиланган ресурс ва бошқа ресурслар фарқланади.

Таъмирлараро хизмат муддати ёки таъмирлараро ресурс – таъмирланган машинанинг техник ҳужжатларда изоҳланган охирги ҳолат юзага келгунга қадар бажарадиган иши. Охирги ҳолат юзага келганда машиналар таъмирланади ёки агрегатлари алмаштирилади.

Деталь – номи ва маркаси бир хил бўлган ашёдан йиғиш ишларини бажармасдан тайёрланган буюмдир. Лемех, тирсакли вал, поршен бармоғи, поршен ҳалқаси, болт, гайка ва шу кабилар деталларга мисол бўла олади.

Йиғиш бирлиги–йиғиш жараёнида таркибий қисмлари ўзаро бириктирилган буюм. Йиғиш бирликларига двигатель, узатмалар қутиси ва бошқалар мисол бўла олади.

Буюмнинг охирги ҳолати бундан кейин ундан фойдаланиш мумкин эмаслиги ёки самарадорлигининг пасайиши ёхуд хавфсизлик талабларига кўра белгиланади ва техник ҳужжатларда изоҳланади.

Масалан, агар деталь машинанинг иш органи бўлса, бу ўзгаришлар машинанинг иш сифати пасайиши, шунингдек, ишқаланувчи деталларининг жадал ейилишига олиб келади. Шу билан бирга машинанинг маҳсулот бирлигини ишлаб чиқаришга сарфлайдиган қуввати, ашёларни сарфлаши ва шу каби иш кўрсаткичлари ҳам ўзгариши мумкин.

Одатда, охирги ҳолат ишламай қолишдан иборат бўлиб, уларнинг рўй бериши у ёки бу иш бирлигининг ресурслари тугаганлигини билдиради. Камида шундай икки ҳолат мавжудки, бу ҳолатларга кўра мезонларни бирмунча умумлашган тарзда бериш лозим.

Биринчи ҳолат шу билан боғлиқки, охирги ҳолат мезони йиғиш бирлигини капитал таъмирлашга жўнатиш зарурлигини билдирувчи мезондан бошқа нарса эмас. Тракторлар агрегатлари учун улар бажарган ишнинг миқдори мезон бўлиб хизмат қиласиди, шу пайтда капитал таъмирлашга жўнатилса, бутун хизмат муддати мобайнида қилинадиган ҳалқ хўжалик ҳаражатлари энг кам бўлади.

Иккинчи ҳолат эса шу билан боғлиқки, муайян агрегатнинг охирги ҳолати мезонини аниқлаш учун фойдалана бошлангандан бери жами қилинган ҳаражатлар функциясини билиш керак бўлади. Ўз навбатида, бундай функция охирги ҳолат тушунчасини янгича талқин қиласиди.

Тракторлар, пахта териш машиналари ва бошқа турдаги қишлоқ хўжалиги машиналарининг охирги ҳолати ҳамда йиғиш бирликлари қуидагилар билан ифодаланади:

1. Машинанинг биринчи ёки навбатдаги таъмирлашга бўлган талаби билан;
2. Машинани ҳисобдан чиқаришнинг мақсадга мувофиқлиги билан;
3. Машина тузилишининг маънавий эскириши билан;

Шунга кўра машинанинг ёки йиғиш бирлигининг чидамлилиги қуидаги турларга бўлинади:

1. Таъмирлашгача, яъни фойдаланила бошлангандан то биринчи таъмирлашгача бўлган чидамлилик;
2. Таъмирлашлараро, яъни аввалги таъмирлашдан то навбатдаги таъмирлашгача бўлган чидамлилик;

3. Тўлиқ, яъни фойдаланила бошлангандан то ҳисобдан чиқарилгунга қадар бўлган чидамлилик;

«Ишончлилик даражаси» деганда тайёрлаш вақтида машинага киритилган ва у ишлаганда сарфланадиган ҳамда таъмирлаш жараёнида тикланадиган бузилмасдан ишлаш, чидамлилик, таъмирлашга яроқлилик ва сақловчанлик каби барча кўрсаткичлар мажмуи тушунилади.

Машинанинг ишончлилик кўрсаткичининг юқорилиги унинг нархига эквивалент бўлиб, умумлашган тарзларда пул бирликлари ўлчамларида берилиши мумкин.

Машинадан фойдаланиш жараёнида унинг ишончлилик даражасининг пасайиб бориши **эскириш** деб аталади. Машина ёки йиғиш бирлиги эскиришининг асосий кўрсаткичлари ишончлилигининг пасайиш тезлиги ортиши ҳамда таъмирлашларо ресурсининг камайишидан иборат.

Академик А.И. Селиванов ҳар бир машинада элементларнинг икки гуруҳини ва унинг ишга яроқлилигининг икки ташкил этувчисини фарқ қилишини таклиф этади.

Машина ишлётганда конструктив элементларнинг зарур боғланишини ёки меъёрида ишлашини таъминлайдиган барча элементларга ноконструктив элементлар деб айтилади. Бундай элементларга машинанинг ишлаб чиқаришдаги хизмат вазифаларини бажаришга яроқли ҳолатга келтирадиган йиғиш, ростлаш, бўяш, мойлаш ва бошқа жараёнлар киради. Шундай қилиб, машина ишга яроқлилигини битта ташкил этувчиси машинани ташкил қилувчи барча конструктив элементларнинг яроқлилигини йиғиндиси $\sum_{i=1}^n E_i$ ифодалайди.

Машина яроқлилигининг бошқа ташкил этувчиси ундаги ҳамма ноконструктив элементларнинг яроқлилиги йиғиндиси $\sum_{j=1}^m G_j$ ни ифодалайди. Бинобарин, тайёр машинанинг яроқлилиги, ундаги конструктив ва ноконструктив элементларнинг яроқлилиги йиғиндисига teng:

$$E_M = \sum_{i=1}^n E_i + \sum_{j=1}^m G_j$$

Машинанинг яроқлилиги деганда унинг ўз вазифаларини ёки берилган жараённи ишлаб чиқаришдаги энг мақбул хизмат муддати мобайнида рухсат этилган четлашишлар доирасида бажариш хусусияти ҳамда потенциал имкониятлари тушунилади.

Машинанинг яроқлилиги қисмларга ажратилади, улардан ҳар бири қандайдир конструктив ёки ноконструктив элементнинг яроқлилигини ифодалайди.

Яроқлилик тушунчасини жорий этиш фойдаланиш ва эскириш жараёнида машинанинг умумий аҳволини таҳлил қилишга, машинадан фойдаланишнинг бошидан то охиригача ана шу аҳволнинг ўзгаришини кузатиб боришга имкон беради. Машинани ташкил қилувчи алоҳида элементларнинг хизмат муддатлари доирасида ҳам шу тарзда таҳлил қилиш мумкин.

МС: Машиналарнинг ишончлилигини ошириш учун қандай ишларни бажариш керак?

МТ: Машина деталлари ва туташмаларининг охирги ҳолатини тушунтириб беринг.

Назорат саволлари

1. Техник хизмат кўрсатиш жараёнида қандай ишлар бажарилади?
2. Жорий таъмирлаш нима?
3. Капитал таъмирлашда қандай ишлар бажарилади?
4. «Ишончлилик даражаси» деганда нимани тушунасиз?

2-маъруза

Мавзу: Қишлоқ хўжалиги машиналарининг ишончлилик кўрсаткичлари.

Режа:

1. Бузилмасдан ишлаш кўрсаткичларини аниқлаш.
2. Бузилмасдан ишлаш.
3. Сақланишга мослашганлик кўрсаткичи.

ГОСТ 27.002-83 га мувофиқ машиналарининг ишончлилиги қўйидаги тўртта асосий хоссаларни ўз ичига олади: бузилмасдан ишлаш, чидамлилик, таъмирлашга яоқлилик, сақловчанлик.

Машинанинг чидамлилиги ва бузилмасдан ишлаши уни тайёрлаш жараёнида деталларни ясаш учун ашёларни танлаш, уларнинг ишқаланувчи сиртларини мустаҳкамлаш, ёнилғи-мойлаш ашёларининг энг мақбул навларини танлаш ва бошқа йўллар билан таъминланади. Машинанинг ишончлилиги конструктив тадбирлар тизими орқали таъминланади. Бу тадбирларда қўйидагилар қўзда тутилади: машиналарни ишлатиш ва таъмирлаш жараёнидақисмларга ажратиш – йиғиш ишларини ўтказишнинг осонлиги; тез ейилдиган деталь ва туташмалар ресурсини тиклашнинг иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлиги; ТХК ишларининг осонлиги ва ҳажмининг кичикилиги; узел ҳамда механизмларни юксак даражада бирхиллаштириш, маҳкамлаш деталлари сони ва тур ўлчамларини камайтириш; таъмирланадиган деталларда марказлаш тешиклари ҳамда ўрнатиш текисликларининг мавжудлиги ва ҳоказо. Машиналарининг сақловчанлиги ва ташишга мослашганлигини яхшилаш мақсадида коррозияга қарши чидамли қопламалар, машиналарнинг иш бўшликларини сув ва чанг киришидан асрайдиган маҳсус тиқма ва тиқинлар, юкори сифатли лак-бўёқ қопламалари қўлланилади.

Тайёрлик коэффициенти K_t деб, машина ёки агрегатнинг таъмирлашлараро давр ичida ишлаган вақтининг ана шу вақтнинг ҳамда мана шу даврда техник хизмат кўрсатиш ва ишламай қолишларни бартараф этиш мақсадида машина тўхтатиб қўйилган вақтнинг йиғиндинсига айтилади:

$$K_t = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{T_{u..}}{T_{u..} + T_{T.X_i} + T_{u.k_i}},$$

Бу ерда $T_{u..}$ -таъмирлашлараро давр мобайнида машина ишлаган вақтнинг йиғиндинси; $T_{T.X_i}$, $T_{u.k_i}$ -техник хизмат кўрсатиш, ишламай қолишларни бартараф этиш учун, машина тўхтатиб қўйилган жами вақт.

Тайёрлик коэффициенти K_t нинг қиймати машиналарни таъмирлаш оралиғидаги вақтда ишга яроқли машиналарсонини кўрсатади. Машинанинг тайёрлик коэффициенти K_t нинг ўртача қиймати ва бир йил мобайнида фойдаланилгандағи машина соғ ишининг ўртача вақти маълум бўлса, истеъмолчи машинани тўхтатиб қўйиш вақтини ва нархини осонгина аниқлаши ҳамда режалаштириши мумкин.

Тракторлар, пахта териш машиналари ва бошқа қишлоқ хўжалик техникасини комплекс баҳолаш кўрсаткичлари бузилмасдан ишлаш ҳамда чидамлилик кўрсаткичлари қаби тасодифий катталиклар бўлиб, машиналарнинг ҳар хил иш шароитларида турли қийматларга эга бўлади.

Техник фойдаланиш коэффициенти $K_{t,\phi}$ - муайян фойдаланиш даврида объектнинг ишга яроқли ҳолатда бўлиш вақтининг объектнинг техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш билан боғлиқ ҳолатда бўлиш, тўхтаб туриш вақтининг йигиндисига нисбатидир.

Техник фойдаланиш коэффициенти фойдаланиш жараёнида машинанинг мажбуран тўхтаб туриш вақти йигиндисини фоизда ёки бирлик улушларида аниқлашга имкон беради. Замонавий тракторлар ва пахта териш машиналари учун техник фойдаланиш коэффициенти 0,6-0,8 атрофида бўлади, бу эса мазкур машиналарнинг таъмирлашга яроқлилиги даражаси пастлигидан далолат беради. Истеъмолчи техник фойдаланиш коэффициентининг ўртача қийматини билса, машиналар бир йилмобайнида ўртача қанча вақт ишга яроқли ҳолатда бўлишини аниқлай олади. Чунончи, агар хўжаликда $K_{t,\phi}=0,60$ бўлган 50 та пахта териш машинаси бор бўлса, бу ҳол пахта териш мавсуми мобайнида улардан факат ўртача 30 таси узлуксиз ишлаши мумкинлигини англатади.

Бузилмасдан ишлаш кўрсаткичлари. Машиналарнинг бузилмасдан ишлашини баҳолаш кўрсаткичлари қўйидагилардан иборат:

1. Ишламай қолгунга қадар ёки бир марта эксплуатацион ишламай қолгунга қадар бажарилган иш - $T_{i,k}$, бажарилган иш бирлиги;
2. Ишламай қолишлилар оқими параметри ёки эксплуатацион ишламай қолишлилар оқими параметри $T_{i,k,o}$ – ишламай қолиш;
3. бузилмасдан ишлаш эҳтимоллиги;

Ишламай қолишлилар оқимининг параметри фойдаланиш чогида машиналар ишламай қолишиларининг умумий ҳисобдан чиқарилади. Бунда уларнинг факт пайдо бўлиш онлари қайд қилинади. У машина иш бажаргани сари ишламай қолишиларнинг пайдо бўлиш тезлигидан иборат бўлиб, бажарилган иш бирлигига тўғри келадиган ишламай қолишиларда ўлчанади. +ишлоқ хўжалик техникаси учун қандайдир давр ичида ишламай қолишлилар оқими параметрининг ўртача қиймати қўлланилади.

Бузилмасдан ишлаш эҳтимоллиги белгиланган бажарилувчи иш доирасида кўриб чиқилаётган объектнинг ишламай қолиши юз бермайди. Статистика нуқтаи-назаридан у муайян иш бажаргунга қадар бузилмасдан ишлаган объектлар сонини объектларнинг умумий сонига бўлиб аниқланади.

Бузилмасдан ишлаш кўрсаткичларини аниқлаш. Бунда ишламай қолишлилар олиб келадиган оқибатлар ва ишлаш қобилиятини тиклашнинг мураккаблиги ҳисобга олинади: бу ҳолда ишламай қолишлилар мураккаблигига қараб уч гурухга ажратилади. Биринчи гурухга деталларни, ташқарида жойлашган

узел ва агрегатларни қисмларга ажратмасдан таъмирлаш ёки алмаштириш йўли билан бартараф этиладиган ишламай қолишилар, шунингдек, бартараф этиш учун навбатдан ташқари 1-ТХК ва 2-ТХКни талаб ишламай қолишилар киритилади.

Иккинчи гурухга қулай ерда жойлашган узел ва агрегатларни таъмирлаш ёки алмаштириш орқали йўқотиладиган ишламай қолишилар, шунингдек, бартараф этиш учун ички бўшлиқларни очиш талаб этиладиган ишламай қолишилар киритилади.

Учинчи гуруҳдаги ишламай қолишиларни йўқотиш учун асосий агрегатларни қисмларга ажратишга тўғри келади.

Рақамли маълумотларга кўра обьектлар сони кўп бўлганда уларнинг бузилмасдан ишлаш эҳтимоли қуйидаги ифода билан баҳоланади:

$$P(t) = \frac{N_0 - n(t)}{N_0} = 1 - \frac{n(t)}{N_0},$$

Бу ерда: $P(t)$ – бузилмасдан ишлаш эҳтимолининг раҳамли баҳоси; N_0 - синов бошида обьектлар сони; $n(t)$ – вақт ичидаги ишламай қолган обьектлар сони.

Амалиётда баъзан ишламай қолиш эҳтимоллиги энг қулай тавсиф бўлиб қолиши мумкин.

Ишламай қолишилар эҳтимоллиги муайян иш шароитида берилган вақт интервалида ёки белгиланган бажарилувчи иш доирасида лоақал битта ишламай қолиш бўлиши мумкинлиги эҳтимоллигидир.

$Q(t)$ бўлганда ишламай қолиш эҳтимоллиги нолга teng бўлиб, 0 дан 1,0 гача ўзгаради ва ушбу формулага асосан ҳисоблаб топилади:

$$Q(t) = 1 - P(t)$$

Статистик усулда аниқлаш учун қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$Q(t) = 1 - P(t) = 1 - \frac{N_0 - n(t)}{N_0} = \frac{n(t)}{N_0},$$

Бу ерда $n(t)$ – вақт мобайнинда ишламай қолган обьектлар сони.

Ишламай қолишилар жадаллиги тикланмайдиган обьект ишламай қолиши содир бўлиши эҳтимоллигининг шартли зичлиги бўлиб, кўриб чиқилаётган вақт унинг шу шарт билан аниқланадики, шу онга қадар ишламай қолиш юз бермаган бўлиши керак.

Бузилмасдан ишлаш. Кўп марта ишламай қолиш эҳтимоли бўлган тикланадиган обьектлар учун ишламай қолгунга қадар бажарадиган иши тасодифий ҳодисадир. Бу ҳолда ишламай қолган элементлар бенуқсонлари билан алмаштирилади ва обьектнинг ишлаш қобилияти тикланади, яъни ишламай қолишилар оқими ва тикланадиган оқим кузатилади.

Ишламай қолишилар оқими икки катталик: ишламай қолишиларнинг ўртача сони $m_{\text{yr}}(t)$ ва ишламай қолишилар параметри $\phi_0(t)$ билан ифодаланади.

Агар N та тикланадиган обьектлар синалса ёки ишлатилса, бунда ишламай қолишилар сони ва ана шу ишламай қолишилар пайдо бўладиган бажарилган иш

аниқланса, $m_1(t)$; $m_2(t)$;... $m_i(t)$ у ҳолда ишламай қолишиларнинг умумий сони қўйидагига тенг бўлади:

$$m_{\text{и.к}} = \sum_{i=1}^N m_i(t)$$

Ишламай қолишилар оқимини тахминан белгилайдиган ишламай қолишиларнинг ўтрача сони t қўйидаги формулага асосан аниқ ланади:

$$m_{\text{yp}}(t) = \frac{\sum_{i=1}^N m_i(t)}{N}$$

Бу ерда: N - берилган шароитда синалиши ёки ишлатилиши кузатилаётган таъмирланувчи обьектлар сони; $m_i(t)$ - ана шу обьектлардан ҳар бирининг (t) ишни бажарунга қадар ишламай қолишилар сони.

Ишламай қолишилар оқими деб, кўриб чиқилаётган вақтда ёки бажарилган иш миқдори учун тикланадиган обьектнинг ишламай қолишилари пайдо бўлиши эҳтимоллиги зичлигига айтилади.

Ишламай қолишилар оқими параметрини тажриба маълумотлари асосида аниклаш учун тақрибий формуладан фойдаланилади:

$$\omega(t) = \frac{\sum_{i=1}^N m_i(t + \Delta t) - \sum_{i=1}^N m_i(t)}{N \bullet \Delta t} = \frac{m_{\text{yp}}(t + \Delta t) - m_{\text{yp}}(t)}{\Delta t}$$

Сақланишга мослашганлик кўрсаткичи. Машиналарнинг ишга яроқли ҳолатда тутиб туриш учун сақлашга қўйиш пайтида, сақлаш вақтида ва сақлашдан олгандан кейин уларга техник хизмат кўрсатилади.

Сақлашга қўйиш ишларини амалга ошириш, сақлаш чоғида техник хизмат кўрсатиш ва сақлашдан олиш учун қилинадиган меҳнат сарфи сақловчанликнинг асосий кўрсаткичларидир.

Сақловчанликнинг асосий иқтисодий кўрсаткичи машинанинг сақлашга қўйишнинг солишиштирма нархидир.

$$C_h = \frac{D_{c,h}}{T_{pec}} \quad \frac{\text{сум}}{\text{ишибирлиги}}$$

Бу ерда $D_{c,h}$ – машинани сақлашга қўйишнинг умумий нархи, сўм.

Пахта териш машиналарининг сақлашг мослашганлиги қўйидаги кўрсаткичлар билан тўлиқ баҳоланиши мумкин: сақлашнинг солишиштирма меҳнат сарфи; олинадиган деталлар сони; машиналарни сақлашга қўйиш учун зарур бўладиган таглик ва остликлар; зичлаштириладиган жойлар ва коррозияга қарши қопламалар сони; сақлаш амаллари бўйича технологиябопликнинг хусусий коэффициенти.

Аммо пахта териш машиналарининг янги намуналарини яратишда бу муҳим қўрсаткичга етарли эътибор берилмайди. Оқибатда пахта териш машиналарини сақлашга тайёрлаш, сақлаш даврида хизмат кўрсатиш ва сақлашдан олиш ҳамон сермеҳнат ишлигича қолмоқда. Машиналарни узоқ вақт сақлашга тайёрлашнинг меҳнат сарфи мойланадиган жойларнинг умумий сонига, олинадиган узел ва деталлари миқдорига, зичландиган ва коррозияга қарши қопламалар суртиладиган жойлари сонига, тайёргарлик ишларини бажаришнинг қулайлиги, осонлиги ва енгиллигига, зарур тагликлар, остиликлар миқдори ҳамда мураккаблиги ва шу кабиларга кўп жиҳатдан боғлиқ.

Пахта териш машинасини сақлашнинг меҳнат сарфи ушбу формула асосида аниқланади:

$$T_{сақ} = T_{тай} + \sum_{n=1}^n T_{x.k.} + T_{c.o.} \text{ киши-соат}$$

Бу ерда, $T_{тай}$ $T_{хк}$ $T_{со}$ –мос равишда машинани сақлашга тайёрлашнинг, сақлаш даврида унга хизмат кўрсатишнинг меҳнат сарфи, сақлашдан олиш, киши-соат; n -сақлаш даврида машиналарга хизмат кўрсатишлар сони.

Машинани сақлашга тайёрлашнинг меҳнат сарфи, ўз навбатида, машинани сақлашга тайёрлаш чоғида ҳар сменада ва даврий техник хизмат кўрсатишга, мойлашга, идишлардаги мойни алмаштиришга, узелларни олишга, ҳимоя қопламалари суртишга, машинани таглик ва остиликларга ўрнатишга кетган меҳнат сарфидан иборат бўлади:

$$T_{тай} = T_{x.c} + T_{d.m} + T_{мой} + T_{м.ол} + T_{x.k.c} + T_{m.oc'}$$

Бу ерда: $T_{x.c'} + T_{d.m'} + T_{мой'} + T_{м.ол'} + T_{x.k.c'} + T_{m.oc}$ - ҳар сменада ва даврий техник хизмат кўрсатишга, мойлаш ҳамда дишлардаги мойни алмаштиришга, ҳимоя қопламлари суртишга, машинани таглик ва остиликларга ўрнатишга кетган меҳнат сарфи, киши-соат.

Мамлакатимизда ишлаб чиқарилган пахта териш машиналарини сақлаш билан боғлиқ бўлган меҳнат сарфи ва харажатлар ишлаб чиқариш шароитида текширилиб, коррозияга қарши хоссалари паст бўлган деталлар ва коррозиядан шикастланишни бартараф этиш билан боғлиқ бўлган харажатлар аниқланади.

Сақлашнинг меҳнат сарфи машиналарини «Жамоа ва давлат хўжаликларида тракторлар, автомобиллар ва қишлоқ хўжалик машиналарини сақлаш қоидалари»га, шунингдек, ГОСТ 7751-71 «+ишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган техника. Сақлаш қоидалари»га мувофиқ сақлашга солиштирма меҳнат сарфи қўйидаги формула асосида аниқланади:

$$T_{c.m} = \frac{T_{сақ.} \text{ киши - соат}}{W_c [G_m; B_{kk} \cdot P] \varphi; [\text{кг}; \text{м}; \text{катор}]}$$

Пахта териш машинаси сақлашга мослашганлигининг уни сақлашга тайёрлаш, техник хизмат кўрсатиш ва сақлашдан олишнинг солишишимар нархи орқали ифодаланадиган кўрсаткичи истеъмолчигамашинага унинг сақлашга мослашганлиги нуқтаи назаридан иқтисодий баҳо беришга имконият яратади:

$$C_{cak.} = \frac{C_{ma\ddot{u}} + \sum_{i=1}^n C_{x.k} + C_{ol}}{W_c}, \text{ сум/га}$$

Бу ерда $C_{тай.}$, $C_{хк.}$ $C_{ол.}$ -мос равища машинани сақлашга тайёрлаш, сақлаш даврида унга хизмат кўрсатиш, сақлашдан олиш нархи, сўм.

Юқорида айтиб ўтилганлар асоий кўрсаткичлар бўлиб, машинанинг конструкциясини унинг сақлашга, сақлаш чоғида ҳамда сақлашдан олишга мослашганлиги нуқтаи назаридан баҳолаш имконини беради. Аммо улар ёрдамида машинани сақлашга тайёрлашдаги, сақлаш даврида хизмат кўрсатишдаги ва сақлашдан олишдаги энг нотехнологик узеллари ёки жойларини аниқлаб бўлмайди. Бунинг учун технологиябопликнинг хусусий коэффициентидан фойдаланилади; у сақлашга тайёрлаш, сақлаш пайти хизмат кўрсатиш ва сақлашданолиш ишларидаги меҳнат сарфи қисмининг нисбатидан аниқланади, яъни:

$$K_{m.cak} = \frac{(T_{ma\ddot{u}} + T_{x.k} + T_{ol})_{cak}(a)}{(T_{ma\ddot{u}.} + T_{xk} + T_{ol})_{cak}(a) + (T_{ma\ddot{u}} + T_{xk} + T_{ol})_{cak}(e)'}$$

Бу ерда $T_{тай.}$, $T_{хк.}$, $T_{ол.}$ - машинани сақлашга тайёрлаш, сақлаш даврида техник хизмат кўрсатиш ва сақлашдан олишнинг меҳнат сарфи, киши-соат, а, ё-машинани сақлашга тайёрлаш, сақлаш даврида хизмат кўрсатиш ва сақлашдан олишдаги меҳнат сарифининг актив ва ёрдамчи қисмлари.

Пахта териш машиналарини сақлаш ишлари бўйича олиб борилган аниқ кузатишлар, унинг шунингдек, айрим узеллари паст эканлиги кўрсатади (1-жадвал). Масалан. 17XB-1,8Б пахта териш машинасининг сақлашга тайёрлаш ишларига технологиябоплиги коэффициенти 0,47 га тенг, бу ҳол бажариладиган ишлар ҳажмининг 47,0 фоизигина унумли эканлигини, қолган 53,0 фоизи эса ёрдамчи амаллар эканлигидан далолат беради. Бундай узелларга қўлни олиб бориш қийинлиги, ишлашнинг етарлича қулай эмаслиги ва бошқа камчиликлар сабаб бўлади.

1-жадвал

Пахта териш машиналарининг сақлашга мослашганлиги кўрсаткичлари

Машина маркаси	Сақлашга тайёрлаш, хизмат кўрсатиш ва сақлашдан олишнинг ўртacha иш унуми, га	Машинанинг мавсумдаги ўртacha иш унуми, га	Сақлашга тайёрлашнинг солиширма меҳнат сарфи, киши-соат	Технология-бопликнинг хусусий коэффициенти, $K_{техн.}$
XBC-1,2	26,2	49,0	0,54	0,45
ХТ-1,2	31,6	58,0	0,55	0,46
17XB-1,8Б	30,6	69,6	0,41	0,47
14XB-2,4	49,0	92,8	0,53	0,43
ХН-3,6 «Ўзбекистон»	47,0	96,0	0,49	0,47

Сақлашнинг технологиябоплиги коэффициенти қиймати қанча катта бўлса, машина сақлашга мослашганли нуқтаи назаридан шунча мукаммал бўлади.

Тегишли меҳнат сарфлари нисбатидан келиб чиқиладиган бўлса, пахта териш машиналарининг кўпгина турларида сақлаш амаллари бўйича технологиябопликнинг хусусий коэффициенти 0,41-0,47 дан ошмайди, айrim мойлаш узеллари ва жойлари бўйича эса бундан ҳам кичикдир. Келгусида яратиладиган пахта териш машинасининг сақлаш амаллари бўйича технологиябоплигининг хусусий коэффициентини бирга яқин бўлмоғи керак.

Жадвал (1-жадвал) маълумотларини таҳлил қилиш мавжуд пахта териш машиналари сақлашга етарлича мослашмаганлигини кўрсатади. Аммо шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, кейинги ўн йил ичida пахта териш машиналарини сақлашга тайёрлаш, сақлаш чоғида техник хизмат кўрсатиш ва сақлашдан олишдаги меҳнат сарфи камаяди, бироқ уларни сақлашга тайёрлаш нисбатан сермехнат ишдир.

МС Ишламай қолиш оқими нима?

МТ: Бузилмасдан ишлаш кўрсаткичларини аниқлаш усулинитарьифлаб беринг.

Назорат саволлари

1. Машиналарнинг ишончлилиги асосан қайси хусусиятларни ўз ичига олади?
2. Сақланишга мослашганлик кўрсаткичи қандай ифодаланади?
3. Бузилмасдан ишлаш нима?

4. Ишламай қолиш оқими қандай катталиклар билан ифодаланади?

3-маъруза

МАШИНАЛАРНИНГ ТАЪМИРЛАШГА МОСЛАШГАНЛИГИ ТЎ/РИСИДА АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАР.

Режа:

1. Детал чидамлилигини оширишнинг технологик усуллари
2. Ишқаланиш ва деталларни ейилиш назариясидан умумий маълумотлар
3. Ишқаланиш турлари

Таъмирлашга яроқлилик курсаткичлари ГОСТ 21623-76 да белгиланган бўлиб, техник хизмат кўрсатиш, сақлаш, жорий ва капитал таъмирлаш учун сарфланадиган вақт, меҳнат ва маблағларни акс эттиради.

Машинанинг таъмирлашга яроқлилиги коэффициенти $/_{\text{т.я}}$ ни машинага алмаштириладиган ва тикланадиган элементларни жорий этишни талаб қилувчи меҳнат, энергия хамда ашёлар сарфининг уни қисмларга ажратиш, ювиш, бошқа ноконструктив элементларни йифиши, ростлаш ҳамда тиклаш учун сарфланадиган меҳнат, энергия ва ашёлар йийигиндисига нисбати орқали аниқланиши мумкин, яъни :

$$/_{\text{т.я}} = \frac{\sum G_{j,yp.}}{\sum G_{j,yp.} + \sum q_{i,yp.}}$$

ёки нархлар нисбати орқали аниқлаш мумкин:

$$/_{\text{т.я}} = \frac{\sum Q_{j,yp.}}{\sum Q_{j,yp.} + \sum q_{i,yp.}}$$

Бу ерда $q_{i,yp}$ ва $Q_{j,yp}$ – яроқлиликнинг ва нархнинг ўртача қийматлари бўлиб, улар узоққа чидамайдиган конструктив элементларга техник хизмат кўрсатиш, уларни таъмирлаш ёки алмаштиришдаги ёрдамчи ишлар ҳажмига тўғри келади.

Тракторлар ва қишлоқ хўжалик машиналарининг таъмирлашга яроқлилиги даражасини қуидаги асосий йўналишларда ошириш лозим.

1. Янги яратиладиган ва замонавийлаштириладиган машиналар ва уларнинг элементларини мумкин қадар бирхиллаштириш ҳамда стандартлаштириш керак.
2. +исмларга ажратмасдан бузилган жойини аниқлаш усуллари ёрдамида машинанинг техник аҳволини тез ва тўғри баҳолаш ҳамда унинг қолдиқ ресурсини олдиндан айтиб бериш имкониятини таъминлаш керак.
3. мажбурий техник қаров ишлари сифатини яхшилаш ва даврийлигини ошириш, уларни ўтказиш учун сарфланадиган вақт, меҳнат ҳамда пул маблағларини камайтириш керак.
4. Машиналарнинг ишламай қолишларини олдини олиш, аниқлаш ва бартараф этишга мослашганлигини ошириш керак. Ишламай қолишларни бартараф

этиш учун сарфланадиган вақт, меҳнат ва пул маблағларини камайтириш керак.

5. Машинанинг таъмирлашга мослашганлигини ошириш, таъмирлашларо ва таъмирлашгача бўлган ресурсларни кўпайтириш, таъмирлашга сарфланадиган вақт, меҳнат ва пул маблағларини қисқартириш керак.
6. Машинанинг сақлашга қўйишга ва ташишга мослашганлигини ошириш зарур.
7. Машиналар тузилишини уларнинг алоҳида узеллари, механизмлари ва агрегатларининг мустақиллиги ошадиган ҳамда уларни мумкин қадар кам меҳнат ва вақт сарфлаб алмаштириш мумкин бўладиган йўналишда такомиллаштириш керак.

Охирги талаб ҳозирги вақтда ниҳоятда муҳим аҳамият касб этмоқда, чунки ҳозир машиналарнинг ишлаш қобилиятини тиклаш амалиётида ишламай қолишиларни бартараф этиш ва таъмирлашнинг агрегат усули сингари илғор усуллар жорий этилмоқда.

Ресурс – техник ҳужжатларда изоҳланган машинанинг охирги ҳолатга келгунга қадар бажарадиган иши. Ўртacha ресурс, биринчи таъмирлашгача бўлган ресурс, таъмирлашлараро оралиғидаги ресурс (одатда, биринчи таъмирлашгача бўлган ресурсдан кам бўладиган ресурс) ва белгиланган (гамма фоизидаги) ресурслар бўлади.

Ўртacha ресурс – ресурснинг математик кутилмаси.

Белгиланган ресурси – объектнинг жами бажарадиган иши бўлиб, объект шунча ҳажмдаги ишни бажариб бўлганидан сўнг, унинг аҳволидан қати назар, ундан фойдаланишни тўхтатиш керак. бу ресурс кўпинча хавсизлик ёки тежамкорлик нуқтаи назаридан келиб чиқиб, масалан, авиация двигателлари учун учишларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида белгиланади.

Таъмирлашгача ўртacha ресурс - объект ишлатила бошланганидан то биринчи таъмирлашгача бўлган ресурс.

Таъмирлашлар орасидаги ўртacha ресурс – кетма-кет бажариладиган таъмирлашлар орасидаги ресурс.

Хисобдан чиқаргунгача бўлган ўртacha ресурс – объект ишлатила бошланганидан то уни хисобдан чиқаргунгача бўлган ўртacha ресурс.

Гамма-фоиз ресурс – бу ресурснинг белгиланган қийматидир. Машиналарнинг белгиланган миқдори ана шу ресурсдан ортиқ бўлиши керак.

Детал чидамлилигини оширишнинг технологик усуллари. Техниканинг, хусусан, машинасозликнинг ривожланиши машиналарнинг чидамлилигини ошириш муаммосини моддий бойликларни ва ишчи кучларини тежаш нуқтаи-назаридан ниҳоятда аҳамиятга молик масалага айлантирди ҳамда бу муаммони ҳал этишда лойихаловчилар, технологлар, фойдаланувчиларни, шунингдек, ҳар хил ихтисосликдаги олимларни жалб қиласди. Бу ҳол машиналарнинг хизмат муддатини оширишга доир конструктив ва технологик тадбирлар ишлаб чиқиши ҳамда уларга қаров ўтказишнинг оқилона усулларини яратиш имконини берибина қолмасдан, балки физика, кимё ва металлшунослик фанларининг ютуқлари асосида машиналарнинг ишқаланиши, ейилиши ва мойланиши ҳақида таълим асосларини яратиш имконини ҳам берди. Бу муаммо билан машиналар ишлаб чиқарувчи корхоналарда, олий ўқув юртлари кафедралари ва тармоқ илмий текшириш олийгоҳлари лабораторияларида олимлар кенг кўламда шуғулланмоқдалар, унга бағишилаб мунтазам равишда кенгашлар, анжуманлар

ўтказилмокда, шу масалалар юзасидан монографиялар ва кўплаб мақолалар нашр қилинмоқда.

Машиналарнинг чидамлилигини оширадиганн асосий технологик тадбирларга қўйидагиларни киритиш мумкин: машиналарнинг турли иш шароитлари учун ейилишга чидамлилиги юқори бўлган ашёлар ишлаб чиқариш ва улардан шакли ва ўлчамлари жиҳатидан тайёр деталларга яқин бўлган юксак сифатли танаворлар (заготовкалар) тайёрлаш; берилган аниқликда ва ўлчамлари бўйича ҳам, физик-механик хоссалари бўйича ҳам барқарор бўлган деталлар тайёрлаш имконини берувчи технологик услубларни ишлаб чиқариш; ишончлиликнинг тегишли кўрсаткичларига мос келувчи ашёлар, танаворлар ва тайёр буюмлар сифатини назорат қилиш усулларини қўллаш; турли иш шароитларида ейилишига ва синишга қаршилиги юқори даражада бўлган машина деталлари иш сиртининг талаб этилган даражада сифатли бўлишини таъминлайдиган мустаҳкамловчи ишлов бериш жараёнларида фойдаланиш.

Машина деталларининг чидамлилиги (ейилишига чидамлиги)ни оширувчи технологик усулларини қўйидаги гурухларга ажратиш мумкин:

1. кимёвий-термик ишлов бериш: цемнглаш, азотлаш, хромлаш, цианит, силиций, алюминий, сульфид қоплаш ва ҳоказо;
2. термик ишлов бериш: сиртини алангада, юқори частотали токда, электролитда тоблаш, лазер нурида мустаҳкамлаш;
3. кимёвий ишлов бериш: чуқур қилиб анодлаш, оксидлаш, фосфатлаш.
4. сиртини қайишқоқ деформациялаш: шариклар ва қаттиқ қотишмалардан ясалган роликлар думалатиб мустаҳкамлаш; олмос билан текислаш; зарблаб мустаҳкамлаш; гидравлик жилолаш ва ҳоказо;
5. электр учқуни билан мустаҳкамлаш;
6. гальваник қопламалар ҳосил қилиш; хромлаш; никеллаш, таъмирлаш, родийлаш, кумушлаш, борлаш, қалай юргизиш, кўрғошинлаш ва қотишмалар қоплаш;
7. кимёвий қопламалар ҳосил қилиш; никеллаш, хромлаш, кобальт билан ва никел-коъалт қотишмалари билан қоплаш;
8. сиртга антифрикцион хоссалар бериш усуллари; графитлаш, думалатиш орқали ўйиклар, ариқчалар ҳосил қилиш, ваакуумда қоплама қоплаш, молибден дисульфид қоплаш, фрикцион латунлаш ва бронзалаш, платмассалар қоплаш, чангитиб металлаш;
9. электр ёй, электр-шлак, тебранма ёй усулида суюқлантириб қоплаш.

Ишқаланиш табиатнинг ажойиб ҳодисасидир. У инсониятга иссиқлик ва олов берди, тормоз системаси туфайли тез юриб кетаётган поезд ва автомобилни қисқа вақт ичida тўхтатиш, кимёвий реакцияни мингларча маротаба тезлаштириш, одам овозини пластинкага ёзиб олиш, ғижжак овозларини эшитиш имконини ва бошқа кўп нарсаларни берди.

Ишқаланиш – деярли ҳар қандай механизм ишлаганида албатта содир бўладиган жараён. Техникада у икки хил аҳамиятга эга. Подшипниклар, тишли узатмалар, поршенли тизимларда ишқаланиш сиртларнинг ейилишига, қувватнинг исроф бўлишига олиб келади. Шунинг учун бу ўринда ишқаланиш зарарли омил ҳисобланади. Тормозлар ва илашиш муфталарида эса ишқаланиш фойдалидир, шу боис бу ўринда ейилишнинг рухсат этилган чекли

қийматларидан чиқиб кетмаган ҳолда уни маълум қийматгача оширишга ҳаракат қиласди.

Триботехника - қаттиқ жисмлар бир-бирига нисбатан ҳаракатланганида уларнинг ўзаро таъсир кўрсатуви ҳақидаги фан бўлиб, машиналардаги ишқаланиш, ейилиш ва мойлашга оид бутун масалалар мажмuinи ўз ичига олади. Кейинги йилларда триботехникада янги бўлимлар- трибокимё, трибофизика ва трибомеханика бўлимлари ривожланмоқда.

Трибофизика - ўзаро уринувчи сиртларнинг, ҳаракатланган вақтидаги ўзаро таъсирашуви жиҳатларини ўрганади.

Трибокимё - ўзаро уринувчи сиртларнинг кимёвий актив муҳит билан ўзаро таъсирашувини ўрганади. У ишқаланишдаги емирилиш муаммоларини, танланма кўчиришнинг кимёвий асосларини ва ишқаланишда полимерларнинг ёки мойлаш ашёсининг парчаланиши туфайли ажralиб чиқадиган кимёвий актив моддаларнинг деталлар сиртига таъсирини текширади.

Трибомеханика - ўзаро уринувчи сиртларнинг ишқаланишдаги ўзаро таъсирашиш механикасини ўрганади. У энергиянинг, импульснинг тарқалишини, ишқаланишдаги механик ўхшашибликни, релаксацион тебранишларни, реверсив ишқаланишни, гидродинамика тенгламалари ва бошқаларни ишқаланиш, ейилиш ҳамдамойлаш масалаларига боғлаб ўрганади.

Ташқи ишқаланиш – нисбий ҳаракатланишга нисбатан бўладиган қаршилик ҳодисаси бўлиб, икки жисмнинг орасида, уларнинг сиртлари ўзаро уринадиган жойларда уринмалар бўйича юзага келади.

Ейилиш – ишқаланиш натижасида жисм ўлчамларининг аста-секин ўзгариб бориш жараёни. Бу жараён ишқаланувчи сиртдан ашё ажralиб чиқишида ва унинг қолдик деформациясида намоён бўлади. Ишқаланиш натижасида ҳам емирилиш юз бериши мумкин.

Машинадаги кўпгина узелларнинг иши деталлар туташ сиртларининг бир-бирига нисбатан ҳаракатланиши билан боғлиқ. Бу ҳаракат кўп ҳолларда ишқаланиш қувватининг фойдасиз сарфланишига ва машина деталларининг ейилишига олиб келади.

Ишқаланиш туташ сиртларда кечадиган кўплаб мураккаб жараёнларга боғлиқлиги аниқланган.

Ишқаланиш табиатини тушунтириш учун бир неча гипотезалар ва назарий асослар мавжуддир.

Ишқаланиш турлари. Жисмларнинг нисбий ҳаракати кинематик белгиларига кўра ишқаланишнинг қуйидаги турлари кўпроқ учрайди.

Тинч ҳолатдаги ишқаланиш – икки жисмнинг нисбий ҳаракатга ўтгунига қадар микроҳаракатларидаги ишқаланиш.

Ҳаракатдаги ишқаланиш – нисбий ҳаракатда бўлган икки жисмнинг ишқаланиши.

Сурков ашёсиз ишқаланиш – ишқаланувчи сиртга ҳеч қандай сурков ашёси суртилмагандаги икки жисмнинг ишқаланиши.

Сурков ашёси бўлгандаги ишқаланиш – икки жисмнинг ишқаланувчи сиртига ҳар қандай сурков ашёси суркалгандаги ишқаланиши.

Сирпанишдаги ишқаланиш – икки қаттиқ жисмнинг ҳаракатидаги шундай ишқаланишки, бунда уриниш нуқталарида жисмларнинг тезликлари қиймати ва йўналиши бўйича ҳар хил бўлади.

Думалашдаги ишқаланиш – икки қаттиқ жисмнинг ҳаракатидаги шундай ишқаланишики, бунда уриниш нүқталарида уларнинг тезликлари қиймати ва йўналишига кўра турлича бўлиши мумкин.

Ишқаланиш кучи – бир жисм ташқи куч таъсирида бошқа жисмнинг сирти бўйлаб ҳаракатланганида юзага келадиган қаршилик; мазкур ташқи куч ана шу жисмлар орасидаги умумий чегарага уринма бўйича йўналган бўлади.

Сирпаниш тезлиги – сирпанишда уриниш нүқталарида жисмлар тезликлари орасидаги фарқ.

Ишқаланиш сирти – жисмларнинг ишқаланишидаги қатнашувчи сиртлари.

Ишқаланиш коэффициенти – икки жисм ишқаланиш кучининг ана шу жисмларни бир-бирига сиқиб турувчи меъёридаги кучга нисбати.

Илашиш коэффициенти – икки жисмнинг тинч ҳолатидаги энг катта ишқаланиш кучининг жисмларни бир-бирига сиқиб турадиган, ишқаланиш сиртларига нисбатан меъёрида бўлган кучга нисбати.

Думалашдаги ишқаланиш кучини аниқлаш учун Ш.О.Кулон қўйидаги формулани таклиф этган:

$$F_k = K \cdot \frac{N}{R}$$

Бу ерда: F_k – думалашдаги ишқаланиш кучи, Н; N- меъёридаги куч, Н; R- думалаш радиуси, м; K- думалашдаги ишқаланиш коэффициенти.

Ишқаланиш жараёнининг жадаллигини ифодалайдиган параметрлар сирпанишда энг катта ва думалашда энг кичик бўлади. Замонавий тракторлар, қишлоқ хўжалик машиналари ва автотрактор двигателларининг барча асосий туташмалари, одатда мажбурий ёки босим остида мойланади. Мойни босим остида узатиш ва уни фильтрлаш усули трансмиссиянинг ишқаланувчи узелларида тобора кенгроқ қўлланилмоқда. Занжирили тракторларнинг юриш қисмидаги қўпгина муҳим узеллар ҳам консистент мой билан мойлаш ўрнига суюқ мой билан мойлашга ўтказилган.

МС: Тракторлар ва қишлоқ хўжалик машиналарининг таъмирлашга яроқлилик даражасини ошириш?

МТ: Гамма фоиздаги ресурсни тушунтириб беринг.

Назорат саволлари

1. Детал чидамлилигини оширишнинг технологик усуллари хақида гапириб беринг?
2. Ишқаланиш турларини санаб беринг?
3. Ресурс нима?
4. Ишқаланиш ва ейилишнинг мохиятини тушунтириб беринг?

4-маъруза

Мавзу: МАШИНАЛАРНИНГ ЖИСМОНАН ЕЙИЛИШИ ВА МАЪНАВИЙ ЭСКИРИШИ.

Режа:

1. Машиналарнинг жами ейилиши.
2. Машина деталларининг охирги ҳолатини ва хизмат муддатини асослаш мезонлари.
3. +ишлоқ хўжалик машиналари деталларининг чекли даражада ейилганини аниқлаш.

Машинанинг жисмонан ейилиши ундаги ҳар хил элементларнинг аста-секин ёки тўсатдан моддий емирилиш натижасидир. Жисмонан ейилган машина ўзига нисбатан қўйилган талабларни бажаролмай қолади. Жисмонан ейилиш фойдаланиш жараёнида юз беради: машина ишлаётганида биринчи турдаги жисмонан ейилиш, ишламаётганида эса иккинчи турдаги жисмонан ейилиш содир бўлади.

Биринчи турдаги жисмонан ейилишнинг асосий сабаби машинанинг деталлари ва бошқа элементларига тушадиган юкланишdir. Иккинчи турдаги жисмонан ейилишга эса ашёларнинг атроф муҳит таъсирида коррозияланиши, уларнинг эскириши, деталларда қолдиқ кучланишлар қайта тақсимланиши ва шу кабилар сабаб бўлади. Умуман олганда машиналарнинг жисмонан ейилиши улардаги конструктив ва ноконструктив элементларнинг ейилиш йигиндисидан иборатdir.

Жисмонан ейилиш миқдорий жиҳатдан фоизларда аниқланади. бунга янги деталнинг ейилиши 0 фоиз деб, мазкур вазифадаги машинада бундан кейин фойдаланишга умуман ярамаслиги туфайли темир-терсакка жўнатиладиган деталларнинг ейилиши эса 100 фоиз деб қабул қилинади.

Машиналар элементлари ейилишининг миқдорий ўлчовларидан машиналарни таъмирлашга тўхтатиш муддатларини аниқлаш, қачон ва қанча деталь келтириш кераклигини режалаштириш ва бошқа мақсадларда фойдаланиш мумкин. Узеллар, агрегатлар ва бутун машинанинг жисмонан ейилганлиги даражасини миқдорий баҳолаш мураккаброқ бўлишига қарамай, бу ейилишна ҳам баҳолаш усуллари мавжуддир.

Машинанинг жисмонан ейилишини бартараф этиш учун таъмирлашга талаб этиладиган харажатлар жисмонан ейилишнинг иқтисодий ўлчови бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Машина ёки агрегат жисмонан ейилишининг ўлчови ушбу формула ёрдамида ҳисоблаб топилади:

$$U_{ж} = \frac{Q_r}{Q_{u.ч}} \cdot 100 + \Delta$$

Бу ерда: $U_{ж}$ - машина ёки агрегат жисмонан ейилишининг уни ишлаб чиқариш нархига нисбатан фоиздаги иқтисодий ўлчови; Q_t - машина ёки агрегатнинг ситетадаги таъмирлаш нархи, сўм; $Q_{и.ч}$ - янги, мукаммалроқ конструкциялар пайдо бўлиши муносабати билан қийматини йўқотишини хисобга олган ҳолда жисмонан ейилганлик даражасини аниқлаш пайтида машина ёки агрегатнинг тўлиқ нархи, сўм; Δ - худди шундй машина ёки агрегатларни таъмирлаш тажрибаси асосида аниқланадиган қолдиқ ейилишнинг нисбий қиймати, %.

Машиналарнинг жами ейилиши. Фойдаланиш мобайнида ҳар қандай машинанинг жисмонан ейилиши узлуксиз кечадиган объектив жараён бўлиб, барча конструктив ва ноконструктив элементларнинг жисмонан ейилиши унинг тшкил этувчилидир. Буларга машиналарга техник хизмат қўрсатиш ва таъмирлашда баъзи ташқи омилларнинг таъсир қўрсатиши натижалари ҳам қўшилади, чунки бу омиллар қатор ҳолларда тегишли конструктив ва ноконструктив элементларнинг ейилишига маълум даражада таъсир қиласди. Барча юкланишлар ва омилларнинг таъсири машина эскиргани сари камаймасдан, балки қўшилиб боради.

Машинанинг жами ейилишини қуйидаги учта ташкил этувчи билан бериш мумкин:

- 1.Ишлаётганда тушадиган юкланишлар туфайли машинанинг ейилиши P_{M1} ;
- 2.Ташиб вақтида тушадиган юкланишлар туфайли машинанинг ейилиши P_{M2} ;
- 3.Сақлаш, техник хизмат қўрсатиш ҳамда таъмирлаш пайтида тушадиган юкланишлар туфайли машинанинг ейилиши P_{M3} , яъни;

$$U_{M.Ж} = P_{M1} + P_{M2} + P_{M3}$$

Машинанинг жами ейилиши $U_{M.Ж}$ бутун хизмат муддати мобайнида машинадан фойдаланишнинг узлуксиз вақт функцияси (t) га tengdir, яъни $U_{M.Ж}=F(t)$ дир деб таъкидлаш мумкин.

Мой, бўёқ ва бошқа ноконструктив элементларнинг хизмат хоссаларини йўқотиши каби машинадаги ҳар қандай деталнинг ейилиши, ҳатто айрим намунанинг бошланғич тавсифлари турлича бўлганда узлуксиз вақт функциясидир.

Хизмат муддати мобайнида машинадаги барча конструктив ва ноконструктив элементларнинг ейилишини қўшиб бутун машинанинг ейилганлик даражасини кллтириб чиқарамиз:

$$U_{M.Ж} = \sum_{i=1}^S U_{Ж_i} + \sum_{j=1}^Z U_{Ж_j} = \sum f(t) = F(t)$$

Айрим элементларнинг хусусий ейилиш тавсифларидан келиб чиқиб, фойдаланишнинг исталган даврида бутун машинанинг ейилиш даражасини аниқлаш имконини берувчи ана шу функциялар орасидаги боғлиқликни тез ва осон топиш учун ҳар бир алоҳида олинган элемент чизиқли боғлиқлик бўйича ейилиши мумкин деб қабул қилинади.

Машина ёки ундаги элементларнинг **охирги ҳолати** деб шундай ҳолатига айтиладики, бунда хавфсизликнинг бартараф этиб бўлмайдиган даражада бузилиши ёки берилган параметрларнинг бартараф этиб бўлмайдиган даражада ўзгариши., ёхуд иш самададорлиги рухсат этилганидан ҳам камайиб кетиши

туфайли машина ёки деталдан бундан кейи фойдаланиш тұхтатилади. Трактор ёки қишлоқ хұжалигик машинасининг деталларини үзининг характеристига иши күра икки мустақил гурухга ажратиш мүмкін.

Бириңчи гурухға үзининг яроқсизга чиқариш белгисига, яъни чекли ейилиш қийматига эга бўлган деталлар киритилади. Деталлар бу қийматдан ортиқ ейилгандан улар синиши натижасида фалокат юз бериши мүмкін. Иккинчи гурухға охирги ҳолати тирқишининг чекли катталиги билан белгиланувчи туташмаларни ҳосил қиласидан деталлар киритилади. Тирқишининг чекли қиймати катталашганда бирор техник ёки иқтисодий тавсифи бузилиши оқибатида бутун машинанинг ёки унинг айрим механизмининг ишлаш қобилияти йўқолади.

Чекли ейилиш ёки тирқиши деб шундай ейилиш ёки тирқишига айтиладики, бунда детал ёки туташманинг охирги ҳолати бошланади ва фалокат юз бермаслиги ҳамда машинанинг техник ёки иқтисодий тавсифлари кескин ёмонлашмаслиги учун бундан кейин ундан фойдаланиш тұхтатилиши ёки техник қаров ўтказилиши зарур.

Ишлатиш ва таъмирлаш жараёнида деталларни ростлаш ёки яроқсизга чиқариш учун уларнинг чекли даражада ейилган-ейилмаганлигини аниқлаш керак.

Ишлатила бошланғандан то охирги ҳолатга келгунга қадар бажарадиган иши деталь ёки туташманинг тўлиқ ресурси деб аталади.

Рухсат этилган ейилиш ёки тирқиши деб шундай ейилиш ёки тирқишига айтиладики, бунда деталь ёки тутушманинг қолдик ресурси бутун машинанинг ёки йиғиши бирлигининг таъмирлашлараро ресурсига тенг бўлади.

Чекли ва рухсат этилган ейилишлар ҳамда тирқишларнинг қийматлари ва машина элементларининг техник аҳволини қўрсатувчи бошқа белгиларнинг катталиги деталь ҳамда туташмаларни нуқсонли-нуқсонсизга чиқаришга доир техник шартларда келтирилади.

Тракторлар, автомобиллар ва қишлоқ хұжалик машиналарининг деталларини яроқсизга чиқариш ўлчамлари масалалари В.И.Казарцев, В.В.Ефремов, Г.В.Веденяпин, А.И.Буянов каби олимлар томонидан ўрганилиб, уларда ана шу вазифаларни ҳал этишнинг асосий методик йўллари белгилаб берилган, қишлоқ хұжалик машиналарининг баъзи деталлари учун эса ана шу вазифанинг аниқ ечимлари келтирилган.

Академик А.И.Селиванов машина-трактор паркидан фойдаланиш ва таъмирлашнинг шарт-шароитлари учун чекли ейилишларнинг қуйидаги икки мустақил тушунчаларини фарқлашни таклиф этган:

1. Машиналарни таъмирлашда;
2. Машиналардан фойдаланиш жараёнида.

А.И.Буяновнинг қишлоқ хұжалик машиналарини деталларининг яроқсизга чиқариш ўлчамларини аниқлаш бўйича олиб борган илмий ишлари 1949 йилгача деталларнинг яроқсизлигини аниқлашнинг статистик ва техник усуллари мавжуд бўлғанлигини қўрсатади. Биз ҳам деталларни яроқсизга чиқариш ўлчамларини аниқлашнинг ушба усулларини таклиф этамиз:

1. **Технологик усул.** Бунда яроқсизга чиқариш ўлчамлари иш сифатига, деталларнинг мустахкамлик захираси коэффициенти, механизм ёки машинанинг ф.и.к. ва бошқа қўрсаткичларга қараб аниқланади.

2. *Техник-иқтисодий усул.* Бунда амортизацияга ва ишлатишга қилинган харжатлар таққосланади.
3. *Аралаш усул.* Бунда яроқсизга чиқариш ўлчамлари ушбу омиллар: яроқсизга чиқариш ўлчамлари ҳажмини амалий кузатиш, иш кўрсаткичларининг ўзгариш жадвали, иқтисодий самарага доир эгри чизик маълумотлари бўйича таққослаш орқали аниқланади.

Академик А.И.Селиванов фанга умуман машиналар учун умумлашган тавсиф тушунчасини киритди. Умумлашган тавсиф деганда объектнинг ўз вазифаларини сифат ва тежамкорлик жиҳатидан рухсат этилган четлашишлар доирасида бажариш хусусияти тушунилади. Умумлашган тавсиф ишлаш қобилиятигининг бошланғич параметри C_q сифат бўйича рухсат этилган техник четлашишлар T_q таъмирлашга яроқлилик T_y ва шу элементнинг иқтисодий тежамкорликка таъсири кўрсаткичи B_t дан иборат.

Айтилганларни умумий тарзда қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$E_i = f(C_q; T_q; T_y; B_t)$$

Юқорида баён этилганлардан кўринадики, ҳозирга вактда машиналар деталлари ейилишининг чекли қийматини аниқлашнинг қуйидаги тўра усули мавжуд:

1. Статистик.
2. Техник.
3. Технологик (иш сифати).
4. Иқтисодий.

Статистик усул. Меъёрида тақсимланиш эгри чизиги ейилган деталларни яроқсизга чиқариш ўлчамларини ҳисоблашга доир иловада Гаусс қонунининг аналитик ифодаси орқали берилиши мумкин:

$$Y=f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Бу ерда: x - абсциссалар ўқида ўлчаб қўйиладиган яроқсизга чиқаришлар ўлчами, a - кўриб чиқилаётган деталлар гурӯхини барча яроқсизга чиқариш ўлчамларининг ўртача арифметик қийматидан иборат бўлган энг катта частота тўғри келувчи яроқсизга чиқариш ўлчами, σ - четлашишнинг ҳисоблаш ўлчови билан аниқланадиган ўртача квадратик четлашиш.

Техник усул. Техник мезондан фойдаланиб чекли катталикларни топишнинг умумий усули бўлиб, физик ҳодисаларнинг ривожланиш қонунларидан келиб чиқади. Одатда, ейилиш ёки тирқишининг чекли бўлиб қолиши мумкин бўлган катталигига турли қийматлар белгиланади. Ана шу қийматларнинг ҳар бири учун текширилаётган узел ейилаш жадаллигининг тегишли қийматлари белгиланади ёки ейилиш чизиги вақт ўтишига боғлаб қурилади.

Технологик усул. Бу усулдан асосан узел ейилиши ёки меъёридаги ростлашлар бузилиши билан ўзгарадиган машинанинг иш сифатини белгиланган чегараларда аниқлашда фойдаланилади. Масалан, культиваторларнинг қиркувчи қирраси ейилганда бегона ўтларни қирқиш сифати агротехника талабларига мос келмаслиги мумкин. Шу сабабли бундай ҳолда ейилишининг чекли қийматларини машина бажарадиган иш сифатининг рухсат этилган чекли четлашишлари бўйича топиш мумкин.

Иқтисодий усул. Машина ишининг иқтисодий кўрсаткичлари чекли ейилишга асос қилиб олинган. Сифатни белгиланган чегарада сақлаб қолган ҳолда маҳсулот бирлигини ишлаб чиқаришга энг кам ҳаражат қилиш машинанинг иш органи ёки узели энг мақбул хизмат муддатининг, таъмиrlашлар аро даврининг иқтисодий мезони бўлиб ҳисобланади. Иш сифатини белгиланган чегараларда сақлаб қолган ҳолда машинанинг энг юқори унум билан ишлаши мезоннинг иккинчи таърифидир.

+ишлоқ хўжалик машиналари деталларининг хизмат муддатини аниқлаш учун машинанинг ташқи иш шароити барқарор бўлганда деталь ва туташманинг ейилиши вақт бўйича қандай ўзгаришини билиш лозим. Деталларнинг чекли ейилганини аниқлашнинг бир нечта усуллари бор. Улардан энг кўп тарқалгани ейилишнинг классик эгри чизигини таҳлил қилишга асосланган усулдир. Бу усул сийқаланиш даври ўтганидан сўнг деталлар маълум вақтгача бир текис ейилишига ва графикдаги эгри чизик тармоғи қандайдир ўзгармас кўтарилиш бурчагига ва бўлишига асосланилган. Деталлар маълум муддат ишлаганидан сўнг уларнинг ейилиш тезлиги жадаллашади ва ейилишнинг эгри чизиги тепага қараб кескин бурилади. Ейилиш билан вақт орасидаги барқарорлашган боғлиқлик бузилади, деталлар ишлаётганида эса бундай бўлиши мумкин эмас. Шу сабабли эгри чизиқнинг букилиш вақти деталларнинг хизмат муддати сифати деб қабул қилинади.

Аммо ҳамма деталлар учун ҳам бу усулдан фойдаланиш тўғри эмас, чунки ейилишнинг эгри чизиги барча деталлар учун ҳам ўзгармас кўринишга эга эмас. Бундан ташқари, мазкур усулда ишнинг сифати эътиборга олинмайди. Масалан, лемехнинг эни бўйича ейилишга доир эгри чизик ишнинг меъёридаги даврида бирмунча кўтарилади, кейин эса унинг тармоғи анча қиялашиб, бошқа кўрсаткичлар бўйича аниқланган лемехнинг чекли ейилиш чегарасидан чиқиб кетади.

Деталларнинг хизмат муддатини аниқлашнинг иккинчи усули қуйидаги қлнунга асосланган: агар деталь мавсумда тўлиқ ишлай олмаса, ейилиш графигидан қатъи назар деталь алмаштирилади. Бу усулни битта деталь бутун агрегатнинг узоқ вақт бекор туриб қолишига олиб келадиган ҳоллар учунгина тавсия этиш мумкин.

+ишлоқ хўжалик машиналари деталларининг хизмат муддатини аниқлашнинг учинчи усули ейилганда уларнинг ишлаш қобилияти ўзгаришига асосланган, яъни агар машина детали иш жараёнида зарур агротехника талабларини бажармай қўйса, у алмаштирилади. Бу кўп ҳоларда энг тўғри йўл бўлиб, чунки у зарур миқдордаги ишнинг бажарилишини таъминлайди.

+ишлоқ хўжалик машиналарининг деталлари чекли ейилганини аниқлашнинг тўртинчи усули шунга асосланганки, деталларни барвқт алмаштириш ҳам, кеч алмаштириш ҳам қилинадиган сарф ҳаражатларни оширади. Биринчи ҳолда ортиқча ҳаражат деталларнинг нархи ҳисобига, иккинчи ҳолда эса ейилган, ёмон ишлаётган деталлардан фойдаланишга маблағ сарфлаш ҳисобига бўлади. Бир гектар майдонга ишлов бериш учун қилинадиган ана шу ҳаражатлар йиғиндиси энг кам бўладиган пайт деталларнинг хизмат муддатига мос келади. Мазкур усул фойдаланишнинг тежамкорлигини ҳисобга олади ва деталь нархи билан фойдаланиш ҳаражатлари нархининг мослиги асосида ҳал этади. Бу усулда бажариладиган асосий ишнинг сифати мутлақо эътиборга

олинмайди, бу эса унинг камчилигидир. Чигит экиш ва культивация қилиш вақтида пахтачилик сеялкалари ҳамда культиваторларнинг «вал-втулка»дан иборат ишқаланувчи жуфтликларидан олинган намуналар бўйича мойнинг тадқиқ қилиш натижалари мойдаги механик аралашмаларнинг ўртacha миқдори 10 фоизни ташкил этишини, мойлаш ашёларининг оқиб кетиши ёки коксланиб қолиши туфайли бальзи туташмалар умуман мойсиз ишлашини кўрсатади.

Туташ деталлардаги тирқиши 0,50 дан 2,0 мм гача катталашганда мойнинг ифлосланиши 70,0 фоизгача, мойнинг исроф бўлиши эса 29,0 фоиздан 95,0 фоизгача ортади.

Машиналарни яратган лойиҳаловчилар, технологлар ва улардан фойдаланувчилар ўзларининг билимлари ҳамда имкониятлари кенгайиб боргани сари машиналарни ҳам такомиллаштириб келмоқдалар.

Пахтачиликда қўлланиладиган машиналар ҳар хил шароитларда ишлайди. Масалан, пахта териш машиналарига яратиладиган шароитлар ғўзанинг ҳосилдорлиги даражаси ва физик-кимёвий ҳоссалари, майдоннинг тузилиши ҳамда тайёрланганлик даражаси, ўсимликларнинг бир текислиги ва бир қаторда жойлашуви, очилган чаноқлар сони, машиналарнинг ишга шайлиги, узел ҳамда механизмлар ростланишининг барқарорлиги, техник хизмат кўрсатиш савияси ва шу кабилар билан боғлиқ. Аксинча, пахта териш машиналарининг ишончлилиги даражаси, сифат ва бошқа кўрсаткичлари уларнинг техник, технологик хизмат кўрсатишларига, ишламай қолишларни бартараф этишга, сақлашга, таъмирлашга ҳамда диагноз қўйишга мослашганлигига кўп даражада боғлиқ.

Тадқиқотчи ва лойиҳаловчилар кейинги йилларда агротехника кўрсаткичлари яхшироқ бўлган юқори унумли янги машиналар яратиш ва мавжудларини такомиллаштириш утида иш олиб бормоқдалар. Тозалагичлари ихчам, ажраткичлари болтсиз, пахтаси териладиган майдоннинг нотекисликларига мослашадиган тузилмаси бўлган пахта териш машиналарини яратдилар.

Машиналарни пахта етишириладиган жойнинг табиий иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда лолийҳалаш лозим. қўпгина олий ўқув юртлари ва илмий муассасаларнинг илмий ишларида ҳар томонлама баҳоланган Ўзбекистоннинг табиий шароити машиналарнинг тузилишига нисбатан ўзига хос талабларни қўяди.

Пахта етишириладиган минтақа ҳудудининг тупроқ қатлами турли-туманлиги билан ажралиб туради. Бўз тупроқлар ёшига ва сизот сувларнинг жойлашиш чуқурлигига қараб бўз тупроқлар, ўтлоқи бўз тупроқлар, ўтлоқи ботқоқ тупроқ ва ботқоқ тупроқларга бўлинади. Пахта етишириладиган туманларнинг тупроқлари механик таркибига кўра оғир, ўртacha ҳамда енгил тупроқларга ажратилдади. Улар таркибида чанг ҳосил қилувчи кам лойли зарралар кўп бўлади, шу сабабли уларнинг тузилиши бўш бўлиб, сув ва атроф мухит таъсирида осонгина емирилади.

Терим машиналарининг узоқ вақт сақлашга мослашганлигини яхшилашда ва деталларнинг ейилишга чидамлилигини оширишда тупроқларнинг шўрлаганлик даражаси ҳамда механик таркибини ҳисобга олиш муҳимдир.

Машиналардан фойдаланиш даврида ҳавонинг ҳарорати юқори бўлишини эътиборга олиб, уларнинг ишқаланувчи узеллари ва деталлари учун қийин эрийдиган мойлар ишлатилиши зарур. Мавсумда бир марта мойланадиган ёпиқ

подшипниклардан кўпроқ фойдаланишга ҳаракат қилиш лозим. Ишқаланувчи узелларнинг тузилиши ишқаланувчи деталларнинг зич беркилишини таъминлаши ва уларни абразив зарралар тушишидан саклаши керак.

МС: Машиналарнинг жисмонан ейилиш турлари?

МТ: машиналарнинг жами ейилишини тушунтириб беринг.

Назорат саволлари

- 1.Жисмонан ейилиш турлари?
- 2.Охирги ҳолат нима?
- 3.Рухсат этилган ейилиш деб нимага айтилади?
- 4.Статистик усул қандай қўлланилади?

5-маъруза

МАШИНАЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ.

Режа:

1. Машинасозлик саноатига қўйиладиган талаблар.
2. Машиналарни лойиҳалашда уларнинг ишончлилигини таъминлаш.

Агросаноат комплексидаги техника тараққиёти машиналарнинг пухталигини ошириш муаммоларини биринчи ўринга қўйиш билан бир қаторда уларни муваффакиятли ҳал этиш учун барча шароитларни ҳам яратиб беради. Ишончлиликни ошириш усуллари таснифидан қишлоқ хўжалик техникасини яратиш ва ундан фойдаланишнинг турли босқичларида пухталикни ошириш учун қандай омилларга эътибор бериш лозимлиги яққол кўриниб турибди. Бу таснифдан қишлоқ хўжалик машиналарини яратиш ва улардан фойдаланишнинг турли босқичларида бирдек эмаслигини кўриш мумкин. Адабиётларда келтирилган маълумотларга кўра машиналардаги нуқсонларнинг 30-40 фоизи уларни лойиҳалашда йўл қўйилган камчиликлар сабабли, бузилишларнинг 45-60 фоизи лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришдаги хатоликлар сабабли содир бўлади, бузилишларнинг 30-35 фоизи эса тракторлар, пахта териш машиналари ва бошқа қишлоқ хўжалик машиналарини ишлатиш даврига тўғри келади.

Техника мураккаблашган, ундан фойдаланиш соҳаси кенгайган, автоматлаштириш даражаси кўтарилиган, юклама ва тезликлар ошгани сари ишончлилик талаблари ҳам узлуксиз ошиб боради. Бундай шароитларда иш қисмларининг бузилмай ишлаши ва кўпга чидамли бўлиши талаблари билангина чекланиб қолмайди. Ишончлиликни ошириш масалалари техниканинг самарадорлигини ошириш, ашёларни, меҳнат ва энергия ресурсларини тежаш, техниканинг рақобатга чидамлилигини оширишнинг асосий омилларидан бири бўлиб қолади.

Техника етарли даражада пухта бўлмаса, иш пайтида бузилишлар ва нуқсонлар пайдо бўлиб, машина ва ускуналар тўхтаб, иш режалари бажарилмай қолади; техникани қайта тиклаш ва таъмирлаш учун ортиқча ашё ва меҳнат сарф бўлади; машиналарнинг барвақт ейилиши сабабли эҳтиёт қисмларга бўлган талаб ошади; техника ўзининг иш қобилиятини йўқотиши сабабли янги техникани

меъёридан ортиқча чиқаришга тўғри келади; машина ва ускуналар етарли даражада пухта бўлмаганлиги сабабли иш ва тайёрланадиган маҳсулот сифати пасаяди; бузилишларни тузатиш ҳаражатининг ошиши, ишлаш муддати кам бўлган ускуналар алмаштирилиши сабабли маҳсулот таннархи кўтарилади; хўжаликларда техникага хизмат кўрсатиш ва уни таъмирлаш соҳасида ишлайдиган одамлар сони ошади.

Ишончлиликни ошириш тадбирларининг самарадорлигини қуидаги мисоллардан кўриш мумкин.

Трактор шиналарининг иш муддатини 10 фоизга ошириш ҳаражатлари улар нархининг 0,2 фоизини ташкил этади. Шиналарнинг пухталиги қай даражада оширилса, улар эҳтиёт қисм сифатида шунчалик ам талаб қилинади.

Техника мураккаблашганда «бузилишлар нархи» кескин ошади.

ХНП-1,8 икки қаторли пахта териш машинаси 50 теримчининг ишини бажаради. Бундай машина бир соат бекор туриб қолса, 10 кишидан иборат теримчилар бригадаси бутун смена давомида ишламагандек бўлади.

+ишлоқ хўжалик техникиси бузилганда ишларни бажариш муддатлари кечикади ва ҳосил нобуд бўлади. Масалан, баҳорги дон экиш муддати 5 кунга кечикса, ҳосил гектаридан 3,3 центнерга камаяди.

Республикамиз миқёсида таъмирлаш ишлари ҳажми 10 фоизга қисқартирилса, ҳалқ хўжалигига миллионлаб сўм тежаш мумкин бўлади. Демак, янги техникани ишлатиш ҳаражатлари асосан унинг пухталигига боғлиқ экан. Техника қанчалик пухта бўлса, ундан фойдаланиш ва таъмирлаш ҳаражатлари шунча кам бўлади.

Тракторлар, қишлоқ хўжалик машиналари ва чорвачилик ускуналарининг пухта ишлаши қатор омилларга, яъни лойиҳачининг, тайёрловчининг, ишлатувчининг, таъмирловчининг шахсий хусусиятларидан келиб чиқадиган субъектив, ишлаш шароитлари ва ташқи муҳитнинг тасодифий таъсиридан келиб чиқадиган объектив омилларга боғлиқ. Субъектив омилларга лойиҳалаш жараёнида ечимларнинг тўғри қабул қилиниши, деталлар материалининг тўғри танланиши, мақбул иш шароитини танлаш, машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашни ташкил этиш масалалари киради. Объектив омилларга эса турли иқлим, тупроқ, об-ҳаво, биологик, механик ва бошқа шароитлар таъсири киради.

Омилларни содир бўлиш тавсифига қараб конструктив, технологик ва ишлатиш омилларига бўлиш мумкин. Конструктив омиллар машиналарни ва уларнинг қисмларини ишлаб чиқиш ҳамда лойиҳалаш билан боғлиқ. Технологик омиллар машиналарни тайёрлаш жараёнига қараб белгиланади. Ишлатиш омиллари эса машиналарнинг ишлатиш жараёнидаги пухталигига таъсир этади. Ишлатиш омилларига ташқи муҳит таъсирига боғлиқ бўлган объектив омиллар билан бир қаторда, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашни ташкил этиш, эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш, хизмат кўрсатувчи ходимлар малакаси билан боғлиқ бўлган субъектив омиллар ҳам киради.

Машиналарнинг пухталигига таъсир этиш характеристига қараб, пухталик даражасини пасайтирувчи ва оширувчи омиллар бўлади. Машиналарнинг пухталигини оширувчи омиллар инсоннинг аниқ бир мақсадга қаратилган фаолиятига боғлиқ бўлиб, улар субъектив омиллар қаторига киради. Машиналарнинг ишончлилигини пасайтирувчи омилларга лойиҳалашдаги

хатоликлар, тайёрлаш ва ишлатищдаги камчиликлар билан боғлиқ бўлган ҳам объектив, ҳам субъектив омиллар киради.

Машиналарнинг ишончлилигини жиддий ошириш учун уларни лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва ишлатиш соҳаларини қамраб оловчи барча тадбирларни амалга ошириш зарур.

Хўжаликларда қишлоқ хўжалик машиналари ва ускуналарининг пухталигини ҳамда иш самарадорлигини оширишга қаратилган асосий талаблар: машиналарнинг турини камайтириш; машиналар ва агрегатлардаги йифма қисмларнинг муқаммал ясалишини, уларнинг машинадан осон ечиб олинишини таъминлаш; деталлар ва йифма қисмларни мумкин қадар бир хиллаштириш; тез ейиладиган сиртларни осон ечиладиган ва алмашма деталлар билан таъминлаш; деталларнинг мустаҳкам бўлишига эришиш; йирик қисмларни машиналардан ечиб олмасдан ва қисмларга тўла ажратмасдан техник диагноз қўйиш қўйиш имкониятини яратиш; машиналарга, техник хизмат кўрсатишга, ростлаш, мойлаш ва бузилган жойларни тузатишга бўлган эҳтиёжларини мумкин қадар қисқартириш, машиналарнинг техник хизмат кўрсатиш, жорий ва асосий таъмирлашга қулайлигини оширишдан иборат.

Машиналарни лойиҳалашда уларнинг ишончлилигини оширишга қаратилган асосий конструктив тадбирларни қўйидаги гурухларга ажратиш мумкин:

1. Машинанинг лойиҳа кўринишини оддийлаштириш, таркибий қисмлар сонини уларни мақбуллаштириш йўли билан қисқартириш.
2. Машинанинг ишончлилигини чеклайдиган қисмларни пухтароқ қисмлар билан алмаштириш.
3. Деталлар учун кўпга чидамли материалларни танлаш ва уларнинг муқобил бирикмасини топиш.
4. Деталларнинг мустаҳкамлик захирасини ошириш йўли билан машина қисмларининг узоқ ишлашини таъминлаш. Бу йўл ашё, энергия, машина нархи ва вазнини камайтиришга бўлган талаблар билан чекланади.
5. Машина қисмларини атроф муҳитнинг салбий таъсиридан сақлаш.
6. Машинага унинг техник ҳолати ва асосий қисмларининг бузилганлиги тўғрисида хабар берувчи турли датчиклар ва назорат-ўлчаш қурилмаларини ўрнатиш.
7. Машина қисмларининг мақбул тарзда жойлаштириб, унинг энг бўш (пухталиги жуда кам) қисмларига осон яқинлашишини таъминлаш йўли билан таъмирлашга яроқлилигини ошириш. Ростлаш ва тез ейиладиган деталларни алмаштиришни оддийлаштириш.
8. Деталларнинг ишлаш ва ишқаланувчи сиртларини мойлаш шароитини яхшилаш. Бирикмаларнинг мақбул ҳароратда ишлашини таъминлаш.
9. Ҳаво, ёнилғи ва мойни тозалашнинг самарали қурилмаларини яратиш.
10. Лойиҳа хужжатини ишлаб чиқиша ҳатоликларга йўл қўймаслик учун нуқсонсиз лойиҳалаш тизимини жорий этиш.
11. Машиналар ва уларнинг қисмларини ҳақиқий иш шароитларида синаш.
12. Заводларнинг лойиҳачилик шўбаларида буюмларнинг ишончлилилк даражасини назорат қилувчи ва машиналарнинг узоқ вақтга чидамлилигини ва бузилмасдан ишлашини оширишга қаратилган тавсияларни ишлаб чиқувчи ишончлилик хизматини ташкил этиш.

13. Ишқаланувчи жуфтларниниг ишлаши учун зарур бўлган шароитларни яратиш: муқобил ўлчамлар, солиширига юқ, зарур «йўналиш»да ейилишини таъминлаш.
14. Машина қисмларининг энг мақбул ҳароратда ейилишини таъминлаш: ҳаво, сув, мой билан совитиш.
15. Ишқаланувчи сиртларни босим билан, марказлаштирилган усулда мойланишини ва фильтрда сузилишини таъминлаш.
16. Ҳаво ва мойни тозалаш, ишқаланувчи қисмларни герметик беркитиш.
17. Машинадаги асосий замин деталларини сиқилиш ва титранишга чидамли бўлишини таъминлаш, мувозанатлаш.
18. Машинадаги таркибий қисмларнинг таъмирашга яроқлилигини таъминлаш.
19. Ишқаланувчи жуфт қисмларни ейилишга ва ишончлиликка ҳисоблаш.

+ишлоқ хўжалик техникасининг ишончлилигини оширишнинг асосий йўлларидан бири машина қисмларининг жойлашиш лойиҳасини тўғри танлашдан иборат. Шунда ишлаб чиқаришдаги хатоликларнинг ва ишлатиш омилларининг машина ишончлилигига таъсири энг кам бўлади.

Хозирги қишлоқ хўжалик машиналарининг деталларини тайёрлашда ишлатилаётган турли ашёларга мисол қилиб қўйидагиларни кўрсатиш мумкин:

Цилиндрлар блоки: СЧ15, СЧ18, СЧ21, СЧ24 кам легирланган маҳсус чўянлар.

Тирсакли валлар: пўлат 45, 45А, 45 селект, 45Г2, 40Х, 45Х, 50Г, 65Г, 60Г, 60 ГСШ, 50ХФАШ, 45ХМФА, 40Х14ВА, шунингдек мустаҳкамлиги юқори ВЧ 50 чўяни.

Поршенлар: АЛ-25, АЛ-30, деформацияланадиган АК-4 ва бошқа алюминий қотишмалари.

Цилиндрлар гильзалари: СЧ21, СЧ24, СЧ18, маҳсус легирланган (хромкремнийли, мис, титан ва бошқалар қўшилган) чўянлар, шунингдек юқори легирланган зангламайдиган чўян (нирезит). Бундай чўян таркибида 13-17 фоиз никель, 1,8 - 2,2 хром ва 7-8 фоиз мис блади.

Поршень бармоқлари: 12ХНЗА, 15Х, 20Х, 45, 45 селект пўлатлар.

Тақсимлаш валлари: 15Х, 15НМ, 40, 40 селект, 45 пўлатлар ва легирланган чўян.

Шатунлар: 40, 40Х, 40 селект, 40Г, 40Р, 45Р2, 45Х, 40ХГАФЕ пўлатлар.

Киритиш клапанлари: 40ХН, 40Х, Х9С2, 4Х10С2М пўлатлар (шу жумладан тарелкаларига ва стерженларининг учига металл суюлтириб қопланган клапанлар).

Цилиндрлар каллаги: СЧ21, ХНЧ40 чўянлар, АЛ9, АЛ9В алюминийлар, шу жумладан суюқ азотда совитилгандан кейин ўрнатилган клапанлар ўриндиғи (ЭП-216), киритиш клапанининг ўриндиғи (ЭН-107) ва чиқариш клапанининг ўриндиғи (ЭП-303М) билан жиҳозланган каллаклар.

+ишлоқ хўжалик техникаси учун арzon ва кўпга чидамли ашёлардан фойдаланиш самарали ҳисобланади. Бундай ашёларга кам легирланган ва модификацияланган чўянлар, шестернялар ва шилицали валларни тайёрлашда ишлатиладиган кам легирланган, цементация қилинадиган 25ХГТ, 25ХГМ, 20ХСНТ, 20ХГН2МБФ, 18ХНТФ пўлатлар, турли валларда фойдаланиладиган ўртача углеродли, кам легирланган, тобланадиган 38ХНСА, 45ХНМФА,

45ХМФА, 45ГРФА, 50ГШС, 50ХФАШ пўлатлар, шатунларни тайёрлашда ишлатиладиган 40ХАФ пўлат, тирсакли валлар учун ишлатиладиган 45ГРФЕ пўлат, сирпаниш подшипниклари учун ишлатиладиган металлокерамик ашёлар, алюминий асосидаги қотишмалар, полимер ашёлар ва резина, айниқса силикон ва фторкаучуклар асосида тайёрланган ашёлар киради.

МС: Машинасозлик саноатига қўйиладиган техник талаблар нималардан иборат?

МТ: Машиналарни лойиҳалашда уларнинг ишончлилигини оширишга қаратилган тадбирларни санаб беринг.

Назорат саволлари

- 1.Ишончлиликни ошириш тадбирлари қандай бўлади?
- 2.Машиналарнинг пухталигига таъсир этувчи омиллар?
- 3.Машиналарни лойиҳалашда уларнинг ишончлилигини ошириш йўллари?
- 4.Машиналарнинг деталларини тайёрлашда қандай ашёлардан фойдаланилади?

6-маъруза

МАШИНАЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА УЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ.

Режа:

1. Машиналарни лойиҳалаш.
2. Машиналардан фойдаланилганда уларнинг ишончлилигини саклаш.
3. Техник хизмат кўрсатишни ташкил этиш.
4. Машиналарни таъмирлашда уларнинг ишончлилигини таъминлаш.

Машиналарни лойиҳалаш шўбасида лойиҳалаш босқичида ҳисобланган ишончлилика даражаси деталларни ва қисмларни заводда тайёрлаш, машиналарни йиғиши ва ростлаш жараёнида таъминланиши лозим. Буюмларни тайёрлаш технологик жараёни машиналарнинг топшириқда кўрсатилган ишончлилик даражасини таъминлай олмаган ҳоллар ҳам учрайди, натижада яхши лойиҳадаги ечимлар барбод бўлади.

Тракторлар ва пахтачилик машиналарининг ишончлилик даражаси уларни ишлаб чиқариш босқичида қуидаги сабабларга кўра пасайиши мумкин:

1. Деталлар нуқсонли ёки топшириқдаги мустаҳкамликни таъминлай олмайдиган ашёлардан тайёрланганда;
2. Деталларни тайёрлаш ва уларнинг сиртига ишлов бериш технологик жараёни топшириқда кўрсатилган иш қобилиятини таъминлай олмаганда;
3. Деталларни тайёрлаш технологик жараёнида ишлаб чиқаришнинг ёмон ташкил этилганлиги, ишчилар малакасининг етарли эмаслиги ва ҳоказо сабабларга кўра камчиликларга йўл қўйилганда;
4. Деталларни тайёрлашда бузук ёки эски ускуна ишлатилганда.

Пахтачиликда ишлатиладиган машиналарнинг ишончлилигини уларни тайёрлаш жараёнида таъминлашга қаратилган тадбирларни қуидаги гурӯхларга ажратиш мумкин:

1. Деталлар тайёрланадиган ашёларни техник хужжат талабларига мувофиқ аниқ танлаш ва кўринмайдиган нуқсонларни ёки физик-механик хоссаларининг талаб этилган хоссаларга мос эмаслигини ўз вақтида топиш учун ашёлар сифатини назорат қилиш.
2. Деталларга ва уларнинг иш сиртлариға термик, кимёвий-термик ишлов бериш, сиртларни пластик деформациялаш йўли билан уларнинг ишончлилигини ошириш.
3. Деталлар сиртига қопламалар ётқизиб, уларнинг ейилишга ва занглашга қаршилигини ошириш.
4. Ишлаб чиқариш технологиясига қатъий риоя қилиш ва уни такомиллаштириш.
5. Деталлардаги асосий ўлчамларнинг аниқ бўлишига ва улар сиртининг сифатига қўйиладиган талабларни ошириш.
6. Машина деталларини тайёрлаш учун дастурли бошқариладиган автоматлаштирилган дастгоҳлардан фойдаланиш. Бундай дастгоҳлар буюмнинг жуда аниқ ва доимо сифатли тайёрланишини таъминлайди.
7. Деталларнинг тайёрланиш сифатини тайёрлашнинг барча босқичларида назорат қилиш, маҳсулотни нуқсонсиз тайёрлаш тизимини жорий этиш.
8. Ишлаб чиқаришни бошқаришнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш.

Деталларга механик, термик ёки кимёвий-термик ишлов бериб, ашёларнинг мустаҳкамлигини ошириш йўли билан пахтачилик машиналарининг пухталигини анча ошириш мумкин. Пўлат деталларнинг мустаҳкамлигини яхшилаш учун уларга термик ишлов бериш, цементация қилиш, цианлаш, интрацементация қилиш ва азотлаш зарур. Деталларга термик ва кимёвий-термик ишлов бериш уларнинг узоқ вақтга чидамлилигини анча оширади.

Масалан, илмий изланишлар пахта териш машиналарининг шпинделларини азотлаш бошқа кимёвий-термик ишлов бериш усуллариға қараганда қуйидаги қатор афзалликларга эга эканлигини кўрсатади: сиртларни жуда қаттиқ қиласди, деталларин жуда кам деформацияланадиган ва ўлчамларини жуда оз ўзгартирадиган қиласди, деталларнинг ейилишга чидамлилигини анча оширади, сиртқи қатламда сиқилиш зўриқишиларини пайдо қилиб, деталларнинг толиқиши мустаҳкамлигини оширади. ЯМЗ-238 двигателининг 50ГШС ва 50ХФА пўлатлардан тайёрланган нормалланган тирсакли вали азотланганда унинг толиқиши мустаҳкамлиги нормалланган тирсакли валларницидан 1,9 марта, бўйинлари юқори частотали тобланган тирсакли валларницидан 1,4 марта юқори бўлади.

12ХМФА пўлатдан тайёланган тирсакли валлар суюқ азотлангандан кейин уларнинг толиқиши мустаҳкамлиги ўша пўлатдан ясалиб, ўшандай дастлабки термик ишлов олган, лекин бўйинлари юқори частотали ток билан ва учрашган ерлар накатка қилинган тирсакли валларнинг толиқиши мустаҳкамлигидан 1,3 марта юқори бўлади.

Деталларни юқори частотали ток билан тоблаш, деталларнинг пухталигини оширадиган йирик омиллардан биридир. Бу усуллар, айниқса, юқори сифатли 50ХФА тоифасидаги пўлатлардан ва электршлак усулида эритилган пўлатлардан тайёрланган деталлар учун самарали бўлади. Масалан, чўян деталларнинг сирти тобланганда уларнинг ейилишга бардошлилиги 2,5-3 марта ошади, юқори

частотали ток билан тоблаш пўлат 45 нинг толиқиши мустаҳкамлигини икки марта оширади.

Деталларнинг ейилишга бардошлилигини ва толиқиши мустаҳкамлигини ошириш учун электрокимёвий ишлов бериш усулидан фойдаланилади. Бундай ишлов бериш зўриқма жойларни йўқотиш ва мураккаб шаклли деталнинг барча сиртини бир вақтда ишлаш имконини беради. Шу йўл билан металдаги нуқсонлар ва қолиплаш хатоликларини аниқлаш мумкин. Электр кимёвий ишлов берилган шатунларнинг толиқиши мустаҳкамлиги 50 фоиздан зиёд ортади.

Деталларнинг иш сиртларини ейилишга ва коррозияга чидамли қопламалар билан қоплаб, уларнинг узоқ вақтга чидамлилигини ошириш учун анча самаралидир. Цилиндрлар гильзалари ва тирсакли валлар бўйинлари иш сиртларини хромлаш деталларнинг нархини 4 фоизга оширгани ҳолда иш муддатини 2-3 марта кўпайтиради.

Деталнинг коррозияга чидамлилигини ошириш учун уларнинг сирти электролитик ёки кимёвий усулда қопланади. Деталларнинг коррозияга чидамлилиги рухлаш, кадмийлаш, никеллаш, фосфатлаш, оқартириш, шунингдек, бу жараёнларни аралаш бажариш йўли билан амалга оширилади. Бундан ташқари иш сиртларига ЭП-616, ЭП-616А, ПГ-ХН80СРЧ каби ва бошқа қаттиқ қотишмаларни суюлтириб қоплаш йўли билан ҳам деталларнинг ейилишга бардошлилиги ва коррозиябардошлиги оширилади. Суюлтириб қоплаш усули ейилган деталларни тиклаш ва мустаҳкамлашда кенг кўлланилади.

Агросаноат комплексида фойдаланиладиган машиналар бузилмай ишлашлик, узоқ вақтга чидамлилик, таъмирлашга яроқлилик ва сақланувчанлик кўрсаткичлари бўйича синовдан ўтказилиб белгиланган ишончлиликка эга бўлади.

Машинанинг дастлабки бу ишончлилиги шу машина бажарадиган фойдали иш ҳажмига мутаносиб бўлади. Бажарилга иш ҳажми ортиб боргани сари машинанинг пухталик даражаси пасайиб боради.

Машинанинг чегара ҳолатгача, яъни таъмирлашгача ишлаш вақти, бинобарин, машина бажарадиган фойдали иш миқдори ҳам ишончлилик даражасининг пасайиш тезлигига боғлиқ. Машинанинг ишончлилик даражасини пасайиш тезлиги идеал ҳолда жуда кам, таъмирлашгача бажарадиган иш ҳажми эса энг катта бўлиши лозим, шунда машинанинг пухталигидан фойдаланиш коэффициенти таъмирлашгача ишлаш даврида бирга яқин бўлади.

Машина-тракторларнинг ишлаш шароитлари уларнинг ишончлилигига катта таъсир кўрсатади ва лойиҳачи ҳамда технологларнинг пухталикни ошириш йўлидаги барча ютуқ ва интилишларини пучга чиқариши мумкин. Машиналарни ишлатганда уларнинг ишончлилигини сақлашга қаратилган асосий тадбирлар қуидагилардан иборат:

1. Янги ва таъмирдан чиқсан машиналарни хўжаликларда чиниқтириши машиналарнинг бузилмасдан узоқ вақт ишлаши учун асосий замин бўлади. Машиналар 50-60 соат давомида юқ ва тезликни аста-секин ошириб бориш билан чиниқтирилади.
2. Машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва ҳар сменада, даврий ва мавсумий хизмат кўрсатишларга бўлинади. Хизмат кўрсатишни тўғри ташкил этилганлигини кўрсатувчи асосий белгилар қуидагилардан иборат:
 - а) бажарилган иш ҳажмини ёнилғи сарфига қараб ҳисобга олиш;

- б) техник хизмат кўрсатиладиган маълум жойларни ташкил этиш;
- в) машиналарни вақти-вақти билан кўздан кечириш ва техник диагноз қўйиш;
- г) машиналарнинг ростмана иш тартибини таъминлаш;
- д) сақлаш қоидаларига риоя қилиш;
- е) ёнилғи-мойларни ишлатишга оид тавсияларни аниқ бажариш;
- ж) ёнилғи-мойларни жипс ёпиладиган идишда ва тоза сақлаш, қўйиш.

Машиналарга техник хизмат кўрсатишдаги ишларни бажариш сифати машиналарни ишлатиш қоидаларининг аниқ бажарилишига, хизмат кўрсатувчи ходимлар малакасига ва хизмат кўрсатиш шароитларига боғлиқ.

Машиналарни ишлатиш шароити лойиҳачи ва технологлар томонидан таъминланган пухталикдан тўлиқ фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Шунинг учун машиналарни ишлатиш ва улардан фойдаланишга оид барча қоидаларни аниқ бажариш машиналарнинг узоқ вақт бузилмай ишлашини таъминлайди. Бу қоидалар қўйидагилардан иборат:

1. Техник хизмат кўрсатишни ташкил этиш ва уни ўтказиш учун зарур замин яратиш — машиналарнинг иш қобилиятини таъминловчи асосий шартдир. +ишлоқ хўжалик техникасига техник хизмат кўрсатиш тизимиға қўйидагилар киради:

- а) ҳар сменада техник хизмат кўрсатиш;
- б) режали, вақти-вақти билан техник хизмат кўрсатиш;
- в) мавсумий техник хизмат кўрсатиш;
- г) сақлашга қўйишдан олдин техник хизмат кўрсатиш.

Машиналарга техник хизмат кўрсатиш ишлари стационар пунктларда созвовчи уста ёрдамида ва ювиш, мойлаш, ростлаш, таъмирлаш ҳамда диагноз қўйиш ускуналаридан кенг фойдаланган ҳолда амалга оширилса, машиналардан самарали фойдаланиш мумкин. Хўжаликларда техник хизмат кўрсатиш учун замин бўлмаса, туман ишлаб чиқариш корхоналари машиналарни уларга комплекс техник хизмат кўрсатишга қабул қиласи.

2. Машиналар, агрегатлар ҳамда қисмларни вақти-вақти билан техник кўриқдан ўтказиш ва уларга техник диагноз қўйиш. Бу ишлар машиналарга техник хизмат кўрсатишнинг умумий тизимиға киради ва йилига бир ёки икки марта Ўзбекистон қишлоқ хўжалик таъминоти ва таъмирлаш қўмитаси вакиллари томонидан ўтказилади.

3. Машиналарнинг ростмана иш тартиби таъминланади. Машиналарга ортиқча юқ берилмаса, улар вазифасига қараб ростмана тезликда ишлатилса, уларнинг таъмирлашгача бўлган хизмат муддати ошади. Машиналарни ортиқча қиздириб юбормасдан ишлатиш: двигателларни ишга тушириб, паст тезликларда қиздириш уларнинг бузилмай ишлашини асосий гарови бўлади.

Машиналарни сақлаш қоидаларига амал қилиш учун маҳсус бинолар ва қаттиқ қопламали майдонлар ташкил этиш, ГОСТ 7751-71 +ишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган техника. Сақлаш қоидалари" га риоя қилиш лозим.

4. Ёнилғи-мойларни сақлашга оид завод тавсияларига риоя қилиш, уларни тоза ҳолда сақлаш, бирикмаларни, картерларни, қутиларни чанг кирмайдиган қилиб ясаш машиналарнинг бузилмай узоқ ишлашини таъминлайди.

Янги ва таъмирдан чиқкан машиналарни оддий хўжалик шароитларида чиниктириш керак. Чиниктириш 60 соатдан ортиқ давом этмайди. Чиниктиришда

машиналарга бериладиган юк истеъмол қилинадиган номинал қувватнинг 20 фоиздан бошлаб аста-секин ошириб борилади.

Машина сифатли чиниқтирилганда унинг асосий ишқаланувчи қисмлари бир-бирига мосланади, натижада уларнинг ейилиши камаяди ва машинанинг пухталигидан фойдаланиш коэффициенти ошади.

Техник хизмат кўрсатиш қоидаларига тўғри амал қилинганда машина қисмларининг ейилиш тезлиги асосан унга таъсир этадиган куч ва иссиқликка ҳамда ишлатиш шароитларига боғлиқ бўлади.

Машина қисмларининг ейилишига фақат қўйиладиган юк миқдори ва қизиш ҳароратигина эмас, балки бу юкларнинг нотекис берилиши, ҳарорат ва тезлик тартибларининг ўзгариши ҳам таъсир этади. Юк, ҳарорат ва тезликларнинг нотекис ўзгаришига тупроқ қаршилигининг ўзгариши, илдиз меваларнинг тупроқда қатор бўйлаб турли чуқурликларда жойлашиши, ишлов берилаётган маҳсулотнинг машинага нотекис берилиши сабаб бўлади.

Бундай шароитларда экин етиштириш агротехникасини такомиллаштириш, тупроқ тузилишини яхшилаш ва машинанинг тезлик ҳамда юкланиш тартибини тўғри танлаш йўли билан машинанинг бир маромда ишлашига эришиш мумкин.

Машиналарни қиши фаслида ишга тушириш ва ишлатиш тартибини тўғри танлаш ҳам катта аҳамиятга эга. Масалан, атроф-муҳит ҳарорати $5-10^{\circ}\text{C}$ дан паст бўлганда сув ва мойни олдиндан иситмасдан двигатель ишга туширилса, деталлар ва қисмлар ортиқча ейлади.

Машиналарни ва улардаги қисмларни таъмирлашда, таъмирлар ўртасида ва хизмат муддатини ўтгунга қадар ишлаш муддати бирдек бўлмайди. Шунинг учун машиналарнинг пухталигидан фойдаланиш коэффициентини ошириш учун мавсумий техник хизматни юқори сифатли ўтказиш зарур. Мавсумий техник хизмат кўрсатиш жараёнида машиналардаги қисмлар ва агрегатларнинг техник ҳолати уларни жойидан ечмасдан аниқланади, уларнинг қанча вақт ишлай олиши, чегара ҳолат ва таъмирлаш вақти белгиланади.

+ишлоқ хўжалик машиналарининг пухталигига иш вақтида ҳам объектив, ҳам субъектив омиллар жиддий таъсир этади. Шуни ҳисобга олган ҳолда йўл қурилиши машиналарини ишлатиш тизимини такомиллаштиришнинг қуидаги асосий йўналишларини белгилаш мумкин:

- 1) хизмат кўрсатувчи ходимлар малакасини ошириш;
- 2) машинани ишлатишга доир қўлланмалардаги тавсияларни аниқ бажариш;
- 3) машинанинг расмана иш шароитларини таъминлаш;
- 4) машиналарни ташиш ва саклаш қоидаларига қараб риоя қилиш;
- 5) техник хизмат кўрсатиш тартиби ва вақтини тўғри белгилаш;
- 6) машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашни ташкил этишини такомиллаштириш;
- 7) техник нуқсонини аниқлаш ишларини бажариш;
- 8) машиналарнинг ишончлилиги тўғрисидаги ахборотни танлаш, ишлаш ва тадқиқ этиш тизимини такомиллаштириш, машиналар ва улардаги қисмларнинг пухталигини оширишга оид тавсияларни ишлаб чиқиш.

Техник хизмат кўрсатиш ва олдиндан белгиланган режали таъмирлаш тизимида иш вақтида машиналарнинг иш қобилиятини саклашга қаратилган тадбирлар киради. Техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашнинг мақбул вақтини танлаш, ТХК да бажариладиган ишларнинг ҳажмини аниқ асослаш, шунингдек

машиналарни ишлатадиган корхоналарни эҳтиёт қисмлар ва ашёлар билан узлуксиз таъминлаш машиналарнинг бузилмай ишлашини ва узоқ вақтга чидамлилигини анча оширади.

Маълумки, машиналарнинг, агрегат ёки қисмларнинг иш қобилиятини ва таъмирлашлараро иш муддатини тиклаш технологик жараёнига машиналарни, агрегат ёки қисмларни таъмирлаш деб айтилади. Демак, таъмирлашга фақат иш муддатини ўтаб бўлганлиги сабабли иш қобилиятини йўқотган деталлар, қисмлар ёки агрегатларни жўнатиш керак.

Таъмирлаш жараёнида ишдан чиққан, шунингдек қолдиқ иш муддати таъмирлар аро иш муддатидан кам бўлган деталлар ва қисмлар алмаштирилади.

Таъмирлараро иш муддати қанча катта бўлса, таъмирлашда шунча кўп деталлар алмаштирилади, шунча кўп эҳтиёт қисмлар сарфланади ва таъмирлаш нархи юқори бўлади. Бошқа томондан, машинага қанча кўп янги ёки тикланган деталлар қўйилган бўлса, унинг таъмирдан кейинги бузилмай ишлаш ва узоқ вақтга чидамлилик кўрсаткичлари шунча юқори бўлади.

Демак, деталларни ва қисмларни яроқли-яроқсизга ажратиш техник шартларида тасдиқланган таъмирлар аро ишлаш муддати энг мақбул бўлиб, у қисм ёки агрегатнинг бутун хизмат муддатидаги солиштирма нархининг энг кам бўлишини таъминлаши лозим.

Тажриба таъмирланган қишлоқ хўжалик машиналарининг пухталиги қониқарли даражада бўлмаслигини кўрсатади. Масалан, таъмирланган пахта териш машинаси таъмирдан чиққандан кейин узоқ вақт созлашни, бирикмаларни топиб маҳкамлашни талаб этади, редукторлар, картерлардан мой томчилайди. Тикланган иш органлари – пахта териш машиналарининг шпинделлари тез занглайди, эгилган роликлар эса суст ўрнатилган бўлади. Плугларнинг тикланган лемехлари кам вақт ишлайди, пайвандланган жойлари синади. Гидротармоқ агрегатлари (насос ва х.к.) таъмирдан кейин қисқа вақт ишлайди, тез-тез бузилиб туради, белгиланган босимни ва иш унумини таъминламайди. Автомобилларни таъмирлаш сифати ҳам жуда паст. ГАЗ-24 машинаси асосий таъмиргача 220-250 минг км йўл босади. Бу машина асосий таъмирдан кейин фақат 800-900 км йўл юра олади холос.

Тадқиқотларнинг кўрсатишича картерда ва фильтрловчи қисмларда 20 г гача минерал кирлар ўтириб қолади. Шунингдек, ички ёнув двигателининг цилиндрига 2 г чанг тушганда унинг ейилаш тезлиги 100-200 марта катталашади. Шунинг учун ювиш ишлари технологиясини ташкил этишни ҳар томонлама такомиллаштириш, айниқса, асосий таъмирлашда машиналарнинг пухталигини ва сифатини оширишнинг самарали усуllibаридан бири бўлиб ҳисобланади.

+урумларни, чўкинди тузларни, қаттиқ смолосимон қасмоқларни кетказиши энергетик ускуналар ва ички ёнув двигателларининг узоқ вақтга чидамлилигини оширади. Деталларни ювишда тоғорадаги суюқлик ҳароратини $70-90^{\circ}\text{C}$ да сақлаш мухим аҳамиятга эга.

Хозир ювиш машиналарида ишлатиш учун МС-8, МС-6, Лобамид-101, Лобамид-102, Темп-100, Темп-101 каби самарали ювиш воситалари ишлаб чиқарилган. Деталларни суюқликка ботириб асфальт-смолали чўкиндишлардан тозалаш учун Лобамид-203, МС-15 каби синтетик ювиш воситалари ишлатилади.

МС: Тракторлар ва қишлоқ хўжалик машиналарининг ишончлилик даражасини ошириш учун қандай ишларни бажариш керак?

МТ: Техник хизмат кўрсатиши таърифлаб беринг.

Назорат саволлари

1. Машиналарни ишлатганда уларнинг ишончлилигини сақлашга қандай тадбирлар бажарилади?
2. Машиналарни ишлатиш ва фойдаланишга оид қоидалари нималардан иборат?
3. Машиналарнинг пухталигидан фойдаланиш коэффициентини оширишдан мақсад нима?
4. Машиналарни оддий хўжалик шароитларида қандай чиниқтирилади?

7-маъруза

МАШИНАЛАРНИНГ ПУХТАЛИГИНИ ОШИРИШ.


Режа:

1. Машина пухталигини оширишнинг истиқболли йўллари.
2. Пахта териш машиналарининг таъмирбоплигини яхшилаш.
3. Пахта териш машиналари деталларининг узоқ вақтга чидамлилигини ошириш.
4. Полимерлар ва резинадан ясалган деталларнинг ейилиш сабаблари.

Келажакда яратиладиган машина ва ускуналарга уларнинг таъмирбоплигини ошириш жиҳатидан қўйидаги талабларни қўйиш мумкин.

+ишлоқ хўжалик техникасининг таъмирбоплигини яхшилаш масалалари машиналар тоифасини қисқартириш, машиналардаги агрегатлар ва агрегатлардаги йиғма қисмларнинг мукаммаллигини ва ажralувчанлигини таъминлаш, деталлар ва йиғма қисмларни мумкин қадар бир хиллаштириш, тез ейиладиган сиртларни осон ечиб олинадиган ва алмашма деталлар билан жиҳозлаш, деталларнинг мумкин қадар бир хил мустаҳкам бўлишини, агрегатларни машинадан ечиб олмасдан ва қисмларга тўлиқ ажратмасдан уларни техник жиҳатдан баҳолаш имкониятини ва қулайлигини таъминлаш, машиналарни техник хизмат кўрсатишига, ростлашга, мойлаш ва нуқсонларни бартараф этишга бўлган талабини ҳар томонлама қисқартириш, машиналарнинг техник хизмат кўрсатишига, сақлашга ва қулайлигини яхшилаш йўли билан этилади.

Пахта териш машиналарининг ишончлилигини тавсифловчи асосий кўрсаткичларни баҳолаш схемаси (1-расм кўрсатилган).



1-расм. Пахта териш машиналарининг ишончлилигини тавсифловчи асосий кўрсаткичларни баҳолаш схемаси

Пахта териш машиналарининг пухталигини ва сифатини ошириш бўйича саноатга, техник хизмат кўрсатиш, ростлаш, нуқсонларни бартараф этиш, сақлаш ишларини сифатли бажариш ва бу ишларга сарфланадиган меҳнатни камайтириш борасида янги яратиладиган пахта териш машиналарининг лойиҳасига қуидаги талабни қўйиш мумкин:

Техник хизмат кўрсатиш ишлари бўйича.

1. Режали техник хизмат кўрсатишга энг кўп меҳнат сарфланадиган меҳнатни чегаралаш.
2. Ҳар сменада ва вақти-вақти билан ўтказиладиган даврий техник хизмат кўрсатишида хизмат кўрсатиладиган жойлар сони энг кам бўлишига эришиш.
3. Машиналарни муттасил кўздан кечириб ва бирикмаларини текшириб туриладиган хизмат кўрсатиш жойларининг техник хизмат кўрсатишга қулай бўлишига эришиш.
4. Терим аппатарларига техник хизмат кўрсатишга меҳнат сарфини камайтириш.
5. Ҳар сменадаги техник хизмат кўрсатишга меҳнат сарфини баъзи ишларни тугатиш ёки даврий техник хизмат кўрсатишга кўчириш йўли билан камайтириш.
6. Пахта териш машиналарининг техник хизмат кўрсатиш ва ростлашга меҳнат сарфини уларнинг қулайлиги ва барқарорлигини яхшилаш ҳисобига камайтириш.

Бузилишларни ва нуқсонларни бартараф этиш ишлари бўйича.

1. Иш мавсумида бузилишларни ва нуқсонларни бартараф этишга энг кўп сарфланадиган меҳнатни чегаралаш.
2. Шпинделлардаги нуқсонларни ва ифлосликларни кетказишдаги асосий ва ёрдамчиишлар ҳажмини камайтириш.
3. Ажраткичларнинг чўткаларини ва редукторларнинг бирлаштириш валларидаги эгилувчан қисмларни алмаштиришнинг қулайлик коэффициентлари қийматини ошириш.
4. Аппаратларнинг ишида кейинчалик содир бўладиган бузилишларни бартараф этишга сарфланадиган меҳнатни камайтириш мақсадида аппаратларни йиғиш сифатини назорат қилишни кучайтириш.
5. Ажратгичлар, чўткалар ва шпинделларнинг алмаштиришга қулайлигини ошириш.
6. Пахта териш машинасининг қабул камерасида ва ҳаво йўлларида пахтанинг тиқилиб қолишига йўл қўймай, унинг узлуксиз узатилишини таъминлаш.

Бузилишларни ва нуқсонларни бартараф этиш ишлари бўйича.

1. Пахта териш машиналарини сақлашга тайёрлаш ва сақлаш ишларига энг кўп сарфланадиган меҳнатни чеклаш.
2. Пахта териш машиналарини сақлашга тайёрлаш ишларини бажариш қулай бўлиши керак.
3. Машиналарни кўздан кечириш, тозалаш ва бошқа хизмат кўрсатиш ишларининг қулайлигини таъминлаш.
4. Тозалаш-ювиш, мойлаш ишларини бажарганда қисмларга ажратиш ишларининг ҳажмина камайтириш.

Пахта териш машиналарининг таъмирбоплигини яхшилаш учун қуйидаги ишларни бажариш керак:

1. Олдинги барабанлардаги шпинделларни тескари айлантириш колодкаларига яқинлашишини яхшилаш керак. Шунда ейилган колодкаларни алмаштиришга меҳнат сарфи камаяди.
2. Шпинделли барабанлардаги юқориги панелни шпинделларни тескари айлантириш колодкалари устида маҳкамлаш усули ўзгартирилиши, яъни болтни каллагини пастга қаратиб ўрнатиш керак.
3. Териш аппаратлари ўртасидаги оралиқни камида 550 мм гача катталаштириб, иш органларига яқинлашишини ва хизмат кўрсатишини яхшилаш керак.
4. Аппаратлар остидаги тирқишини камида 450 мм гача катталаштириш керак.
5. Ажратгич деталларини алмаштиришга қилинадиган меҳнат сарфини камайтириш мақсадида ажратгичларнинг юқориги таянчини маҳкамлайдиган махсус болтни бироз бўшроқ ўрнатиш керак.
6. Ажратгичларни айлантирадиган шестерняларни ечиб олиш учун яқинлашишини яхшилаш керак.
7. Териш аппаратларини узоқ сақлашга қўйишида уларнинг мойланадиган жойларига яқинлашишини осонлаштириш керак.
8. Мойлаш ашёлари ҳамда зичламаларининг кўплари чидамлилиги ва пухталигини ошириш ҳисобига подшипникли қисмларнинг хизмат муддатини ошириш керак.
9. Ростланадиган жойларга яқинлашишини яхшилаш ва уларнинг барқарорлигини ошириш керак.
- 10.Ҳаво қувурларининг тулашиш баландлигини ўзгартириш ҳисобига аппаратларнинг редукторларига яқинлашишини осонлаштириш керак.
- 11.Иш органларигни тозалашга қилинадиган меҳнат сарфини камайтириш мақсадида «Агрореммаш» илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси лойиҳасидаги шпинделларни тозалаш чўткасидан фойдаланиш керак.
- 12.Аппаратларнинг юритмасидаги шестерняларнинг муҳофаза ғилофларини маҳкамлаш усули соддалаштирилиши керак, шунда шестерняларни ечиб олиш ва ўрнатишга қилинадиган меҳнат сарфи камаяди.
- 13.Пахта териш машинасининг ишқаланувчи қисмларида ўзи мойландиган полимер ашёлардан тайёрланган деталлардан фойдаланиш йўли билан ишқаланувчи қисмларни мойлашга қилинадиган меҳнат сарфини камайтириш керак.

Пахта териш машиналари деталларининг узоқ вақтга чидамлилигини ошириш учун қуидаги ишларни бажариш керак:

1. +уидаги деталларнинг ишлаш муддати оширилиши керак:
 - шпиндель (ХВС - 820);
 - ажратгичнинг чўткаси (14ХВ – 34, 120А);
 - СК-20; СК-25; СК-3,8; СК-4,5 зичламалари;
 - шпинделлар юритмаларининг тасмалари (12ХВ.30, 320-18);
 - шпинделларни тескари айлантириш тасмалари (12ХВ.30, 320-1Б);
 - подшипниклар: №№ 1203, 1204, 400; 180306609; 205; 206; 306; 210; 307; 18050305; 1303; 704902;
 - шпинделнинг пастки таянчидаги втулкалар (12ХВ.32.200 – 1А);
 - пастки диск (12ХВ.32.325 - А);

- шпинделнинг патки таянчидаги бармоқ (12XB.32.675);
- ажратгичнинг шпонкаси ($2,5 \times 5 \times 32$);
- ажратгичнинг шестернялари (12XB.34.618 – А);
- ажратгичнинг ростлаш болти (12XB.30.616 ва б.);

2. Гидротизим шлангларининг ишқаланиш эҳтимолини йўқотиш керак.
3. Охирги узатмаларнинг зичламаларидан мой томчиламаслиги учун бу зичламаларнинг тузилишини ўзгартириш керак.
4. +уидаги деталларнинг ейилишга бардошлилигини ошириш керак:
 - горизонтал валлардаги, аппаратларнинг редукторларидағи подшипникларнинг стаканлари (12XB.38.102);
 - шпонкали бирикмалар;
 - қистирмалар ва зичламалар;
5. Аппаратларнинг осмасидаги шарнирларнинг ва раманинг пайванд бирикмаларини кучайтириш керак.
6. Шестерняларга яқинлашиш осон бўлиши учун улардаги кожухларнинг тузилишини ўзгартириш керак.

Полимер ва резиналар металл сиртлар билан ўзаро механик ва молекуляр таъсира бўлиши мумкин. Сиртларнинг илашиши катта аҳамиятга эга, чунки полимернинг сиртқи қатлами металл сирт таъсирида пластик деформацияланганда уриниш сиртлари катталашиб илашишни кучайтиради. Бу ўз навбатида фаол қатламларнинг пластик деформацияланнишига кўмаклашади. Натижада ишқаланиш кучи анча ошади. Агар ашё эгилувчан бўлса, масалан, резинадан иборат бўлса, металл сиртнинг ғадир-бутирлиги бир хил шароитларда бундай таъсир этмайди, чунки резина пластик деформацияланмаганда унинг силжишига кам меҳнат сарфланади.

Агар сиртларнинг ўзаро молекуляр таъсирида адгезия, яъни сиртларнинг бир-бирига ёпишиши кучли бўлса, уларнинг ё полимер, ёки металл сиртини кўчириб ажратиш мумкин. Натижада полимер қатлами металлга, металлдан эса полимерга ёки ашё бир вақтнинг ўзида ҳам полимердан металлга, ҳам металлдан полимерга кўчиши мумкин. Бу ҳодисани қаттиқ металл сиртнинг анча юмшоқ полимер ашё таъсирида ейилиш ҳоллари ҳам тасдиқлайди.

Термопластлардан политетрафторэтиленнинг ейилиш сабаблари алоҳида эътиборга сазовор. Полимер силлиқ пўлат сирт бўйлаб паст тезликда сирпанганда, унинг юпқа қатламидаги молекулалар сирпаниш томонига йўналган бўлиб, металл сирга кўчади. Металл сиртга кўчган парда устидан яна сирпанганда полимерлар бу сиртга кўшимча равишда жуда оз кўчиб ўтади. Агар полимер пардага ёnlама таъсир этувчи кучлар қўйилса, у ҳолда ишқаланиш кучи ва тезлиги ошади.

Пўлат сиртнинг ғадир-бутирлиги 0,1 мкм бўлганда, ПТФЕ жадал ейила бошлайди, ишқаланиш коэффициенти ҳам катталашади. Бундай ҳодиса ҳарорат - 20^0 С гача пасайганда содир бўлади; пўлат сиртнинг ғадир-бутирликлари уринган полимер қатламни кеса бошлайди.

Полимер ашёлар ишқаланувчи қисмлар сиртини қоплаш ёки пардозлашда жуда асқотади, ваҳолангки бу жойларда қаттиқ ашёларни ишлатиш лозимдек туйилади. Баъзи полимерлар уларнинг сиртларидан заррачалар ажрала

бошлангунга қадар катта энергия истеъмол қилиши мумкин. Бу эса металл билан полимернинг ўзаро кимёвий таъсирга киришиши учун имконият яратади. Ҳосил бўлган бирикма парчаланади ва яна пайдо бўлади.

Умуман металлмас ашёлар металлар ёки металлмаслар билан ишлаганда уларнинг ишқаланиб ейилиш жараёни металларнинг ейилиши сабабларидан фарқ қилмайди. Аммо унинг айрим қонуниятлари металлмасларнинг физик-кимёвий ва механик хоссаларига боғлиқ бўлади.

МС: Қишлоқ хўжалик техникасининг таъмирбоплигини яхшилаш учун қандай ишларни бажаришҳ қерак?

МТ: Полимер материалларнинг ейилиш сабабларини тушунтириб беринг.

Назорат саволлари

1. Қишлоқ хўжалик техникасининг таъмирбоплигини яхшилашдан мақсад нима?
2. Техник хизмат кўрсатиш ишлари бўйича қандай тадбирлар бажарилади?
3. Бузилишларни ва нуқсонларни бартараф этиш йўлларини айтиб беринг?
4. Полимер ашёларлардан қандай мақсадларда фойдаланилади?

8-Маъруза

МАШИНАЛАРНИ ҚИСМЛАРГА АЖРАТИШ ВА ЙИФИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Режа

1. Деталларни яроқли-яроқсизларга ажратиш ва назорат қилиш технологияси асослари.
2. Деталларни комплектлаш асослари.
3. Машиналарни йифиш технологик жараёнлари асослари

Таъмирлаш ишларида машина қисмларга қисман ёки тўлиқ ажратилади. Машинани қисмларга ажратиш ғилофлар, қопқоқлар, ихота тўсиқларни кам вақт сарфлаб, ечиб олишдан бошланади. Сўнгра узатиш механизми ва занжирлар хамда юлдузчаларни юритиш механизми ечиб олинади. Машинадан ечиб олинган агрегатлар ва деталлар стеллажларга ва хар қайси маркадаги машина учун мўлжалланган маҳсус яшикларга жойланади.

Йифма қисмларни адаштириб юбормаслик қерак, акс холда уларни йифиш қийин бўлади, деталларни ўзаро тўғри жойлашиши бузилади.

Мураккаб агрегатлар ва йифма қисмлар ювилгандан кейин техник алмаштириш пунктига ёки таъмирлаш корхонасига жўнатилади, унчалик мураккаб бўлмаганлари эса, уларнинг техник холатига ва таъминалаблигига қараб, деталларга ва узелларга қисман ёки тўлиқ ажратилади.

Деталлар кирдан ювиб, тозалангандан кейин яроқли-яроқсизларга ажратилади, яъни нуқсонларни аниқлаш мақсадида текшириллади ва уч гурухга бўлинади:

1. Фойдаланишга яроқли
2. Яроқсиз

3. Таъмрталаб деталларга сараланади.

Деталларни нуқсонларини аниқлаш ва яроқли-яроқсизларга ажратиш ишлари ишлаб чиқариш самарадорлигига, шунингдек таъмирланган машиналар сифати, хамда пухталигига катта таъсир этади. Шунинг учун бу ишларни техник шартларга аниқ амал қилған холда бажарилиши керак.

Деталлардаги нуқсонларни кўздан кечириб, шунингдек маҳсус асбоблар, мосламалар ва ускуналар ёрдамида аниқланади. Кейинчалик фойдаланишга яроқли деталлар яшил ранг, яроқсизлари қизил ранг, тикланиши талаб этилган деталлар эса сариқ ранг билан белгиланади. Деталларни яроқли-яроқсизларга ажратиш натижалари нуқсонлар рўйхатида қайд этилади ёки маҳсус хисоблаш қурилмалари ёрдамида хисобга олинади. Бу маълумотлар статистик усулларда ишлангандан кейин деталларнинг яроқлилик, алмашинувчанлик ва тиклаш коэффициентларини аниқлаш ёки уларга тузатиш киритиш имконини беради.

Ишга яроқли деталлар саралангандан кейин корхонанинг комплектлаш (бутлаш) участкасига, сўнгра машина агрегатларини йиғишига, яроқсизлари эса чиқиндилар омборига юборилади. Таъмрталаб деталлар таъмирлашни кутаётган деталлар омборига ва тегишли тиклаш участкаларига жўнатилади.

Деталларни яроқли-яроқсизларга ажратиш ва саралаш техник шартлари карта (қоғоз) кўринишида бўлиб, унда хар қайси деталга оид қуйидаги маълумотлар келтирилади: детал тўғрисидаги умумий маълумотлар; деталдаги нуқсонлар рўйхати; нуқсонларни бартараф этиш усуллари; таъмирсиз рухсат этиладиган ўлчамлар ва нуқсонларни бартараф этишининг тавсия этилган усуллари.

Деталларни яроқли-яроқсизларга ажратиш вақтни тежаш мақсадида қуйидаги тартибда амал оширилади. Деталларни ташқи томондан кўздан кечириб йирик дарзлар, тешилган-ёрилган, синган, тирналган, чизилган, занглаған жойлар аниқланади. Деталлар иш сиртларининг ўзаро жойлашишидаги ва деталлар ашёсининг физик механик хоссаларидаги нуқсонлар маҳсус мосламалар ёрдамида аниқланади. Кўзга кўринмайдиган нуқсонлар (кўринмайдиган дарзлар ва ички нуқсонлар) аниқлангандан сўнг деталлар иш сиртларининг ўлчамлари ва геометрик шакли текширилади.

Деталларни комплектлаш (бутлаш) машиналарни таъмирлаш технологиясидаги энг муҳим жараёнлардан бири хисобланади. Комплектлаш буюмларни йиғиши учун зарур бўлган мос деталларни танлаб бутлашдан иборат. Деталларни бутлашда қўйидаги амаллар бажарилади: деталларни, йиғма қисмларни ва бутловчи буюмларни тўплаш, хисобга олиш ва саклаш, деталларни номи ва сони бўйча танлаб тўплаш, деталларни ўлчамлари, вазни ва ўзаро мувозанатланганлиги бўйича танлаш. Дастлабки икки масала хал этилгандан кейин машиналарни йиғиши участкалари зарур деталлар билан узлуксиз таъминлаш имконияти яратилади, бинобарин деталларни таъмирлаш жараёни бир текисда боради.

Деталларни комплектлашда уларни ўлчамлари бўйича танлаш муҳим вазифа бўлиб хисобланади. Машиналарни таъмирлашда улар уч гуруҳ деталлардан фойдаланилади: янги, таъмирланган ва ишга яроқли деталлар. Бу деталларнинг хаммасида ўлчамлар турли аниқликда бўлади, шунинг учун деталларнинг ўлчамлари бўйича тўғри танлаб, буюмларнинг аниқ йиғилишини таъминлаш анча мураккаб ишдир.

Деталларни техник шартларга мувофиқ аниқ ва тез йиғиши осонлаштириш мақсадида деталларни назорат қилиш ва танлашга оид ишлар комплектлаш (бекам-кўст бутлаш) деб аталади. Маълумки, машиналарни таъмирлашда техник холати турлича бўлган (ишлатилган, лекин кейинчалик фойдаланишга яроқли, тикланган, янги) деталлардан фойдаланилади.

Деталлар қатор белгиларига қараб: йиғиш жойида ишлатиладиган деталлар руйхатига қараб; ўлчам гуруҳлари ва таъмирлаш ўлчамлари бўйича (кўшилмаларда зарур тирқиши ва тараангликни таъминлаш учун), вазни бўйича (механизмларнинг мувозанатини таъминлаш учун); қолдиқ иш муддати бўйича (йиғма қисмларнинг teng мустахкамлигини таъминлаш учун) танланади. Бу ишларнинг хаммаси комплектлаш бўлимида амалга оширилади.

Двигателларнинг баъзи бир деталлари комплектлашда фақат вазни бўйича танланади. Бундай деталларга шатунлар ва поршенлар киради. Бир двигателга ўрнатиладиган бир хил номли деталлар вазнидаги фарқ, техник шартларда кўрсатилган меъёрдан ошмаслиги керак.

Деталларни комплектлаш агрегатлар ва машиналарнинг айrim қисмларини йиғишига таёргарлик бўлиб хисобланади. Деталларни машина қисмлари ва иш жойлари бўйича сифатли ва ўз вақтида комплектлаш йиғиш ишларининг сифатли, йиғувчиларнинг иш унумининг юқори бўлишини, ишлаб чиқариш циклининг тез бажарилишини таъминлайди.

Таъмирлаш корхоналарида янги ва таъмир жоиз ўлчамли деталлардан фойдаланилади. Шунинг учун ҳам деталларни назорат қилиш ва танлаш жуда муҳим иш хисобланади.

Комплектлашдаги асосий талаб қисмларнинг аниқ йиғилишини таъминлашдан иборат бўлиб, бирикмаларнинг ўлчам занжири техник шартларга жавоб бериши лозим. Бу талабларни қуидаги усувларда бажариш мумкин:

- 1) тўлиқ ўзаро алмашинувчанлик усули. Бу усулда барча деталларнинг ўлчамлари жоиз четлашиш чегарасида бўлиши лозим. Бу усулни узлуксиз ишлаб чиқариш жараёнида ва ўлчам занжирлари қисқа (2-3 деталлардан иборат) бўлганда қўлланиш мақсадга мувофиқ бўлади;
- 2) чала (қисман) ўзаро алмашинувчанлик усули. Бу усул ўлчамларнинг жоиз четлашиш чегараси кенгайтирилганда қўлланилади.
- 3) ростлаш усули. Деталларни йиғишида ёрдамчи звено ишлатилади. Бу звено ёрдамида зарур жоиз четлашиш таъминланади. Ёрдамчи звено сифатида киравчи втулка, шайба, қистирма кабилардан фойдаланилади.
- 4) машиналарни йиғиш. Машиналарни йиғиш жараёни муҳим иш хисобланади ва машиналарни таъмирлашда, айниқса резьбали, тахтакачланадиган, ўқдош ва айланувчи бирикмаларни йиғиш кўп вақт олади. Бирикма болт, гайка, шплинтдан иборат бўлади.

Резьбали бирикмалар маълум куч билан йиғилиши керак. Резьбали бирикмаларни бураб қотириш кучини аниқлаш учун маҳсус асбоб – динамометрик (куч ўлчагич) калитлар ишлатилади.

Комплектлашга юбориладиган деталлар ўлчамлари, жоиз четлашишлари ва ўлчамларнинг жоиз четлашиш чегарасининг кенглиги жихатидан хар хил бўлади. Деталлар қатор белгиларига: ўлчам гуруҳларига ва таъмир ўлчамларига қараб комплектланади, бундан мақсад қўшилмаларнинг зарур тирқиши билан ёки тараанглик билан йиғилишини таъминлашдан иборат. Деталларни

қўшилмалардаги тирқиши техник шартларига жавоб берадиган қилиб комплектлаш керак. Деталлар таъмир ўлчамлари ва вазни бўйича комплектланади:

- 1) деталларни ўлчамлари бўйича комплектлаш. Масалан, 1-таъмир ўлчамли тирсакли ва 1-таъмири ўлчамли вкладишлар билан бирга йиғилиши керак (булар номинал ўлчамли, 1, 2, 3 ва 4-таъмир ўлчамли бўлади). Бундан ташқари баъзи деталлар жоиз четлашиш чегараси кенг қилиб таёрганади, шунинг учун улар ўлчам гурухлари бўйича сараланади. Масалан, трактор двигателининг поршени учун учта: М, С, Б ёки тўртта: М, С1, С2, Б ўлчам гурухлари бор. Бу гурухлар ўзаро 0.02 мм га фарқланади. Ўлчам гурухи поршень тубига тамғалаб ёзилади. Поршень гильза билан бирга комплектланади, шунинг учун гильза учун ҳам ўлчамлар белгиланган. Поршень бармоқ билан комплектланади (йиғилади). Бармоқларга 0,1 .. 0,2 ёки 0,3 рақамлари тамғаланади;
- 2) деталлар (шатун-поршень гуруҳидаги деталлар) ни вазни бўйича комплектлаш механизми мувозанат холатда ишлашини таъминлашда жуда мухимdir. Барча машина двигателларда айланадиган деталлар бор. Шунинг учун улар титраб ва тебраниб ишлайди. Деталлар вазни жихатидан мувозанатланмаган бўлса титраш ва тебранишларга сабаб бўлади.

Трактор двигателларида шатун-поршен гурухи навбатдаги цилиндрга ўрнатиладиган бошқа шундай гурух вазнида двигателнинг маркаси ёки турига қараб 10 .. 20 г дан ортиқ фарқланмаслиги керак;

- 3) қолдиқ иш муддатига қараб комплектлаш;
- 4) қисмларни ёки машиналарни йиғиш иш жойлари учун белгиланган деталлар руйхати бўйича комплектлаш. Бу ишлар маҳсус комплектлаш участкасида бажарилади. Бу участка деталларни қўйиш учун маҳсус ускуналар: стеллажлар, тагликлар, кўчма аравачалар, комплектлаш яшиклари ва контенерлар билан жихозланади.

Йиғиш – якунловчи иш хисобланади. Йиғиш пайтида машиналарни йиғиш технологиясида келтирилган ишларни навбати билан бажариш ва йиғиш ишларига оид умумий қоидаларга аниқ риоя қилиш зарур. Аввал деталлар жуфтланади, сўнгра улар маълум тартибда бирлаштирилиб, йиғма қисмлар хосил қилинади, ростланади ва нихоят, йиғма қисмлардан ва деталлардан машина йиғилади.

Йиғиш деганда деталларни жуфт қилиб ва айрим қисмларга бирлаштириш, қисм ва деталларни бирлаштириб, агрегатлар (мустакил ишлай оладиган йирик қисмлар) хосил қилиш, агрегатлар, қисмлар ва деталларни уларни техник шартлар хамда йиғиш чизмаларида кўрсатилган кнематик схемалари, ўтқазиш тури ва ўлчам занжирларини қийматига қараб бирлаштириб, машина хосил қилиш тушунилади.

Машина уч гурух деталлардан: ейилган, аммо хали ишлатишга яроқли, таъмирланган ва янги деталлардан йиғилади. Машина турли гурух деталлардан йиғилгани учун уларда қўшимча равища бир-бирига мослаш ва назорат ишларини амалга ошириш зарур.

Қишлоқ хўжалик машиналарини иш органлари ва бошқа қисмлари алоҳида йиғилади ва улар маҳсус стендларда текширилиб, ростлангандан кейин машинага ўрнатилади.

Двигателни йиғиши технологик жараёнида цилиндрлар блоки алохидайтында, газ тақсимлаш механизмдер, агрегатларни юритиш шестернялари, тирсакли вал, гильзалар ва поршенилар гурухы цилиндрлар каллаги, клапанларнинг штангалари ва коромислолари, маховик картери, маховик, двигатель тизимларининг деталлари ва қисмлари ўрнатилади.

Машиналарни юқори даражада сифатли йиғилемини таъминлаш учун йиғиши ишларида маҳсус таъмирилаш-технологик асбоб-ускуналаридан фойдаланиш керак.

Кишлоқ хўжалик техникасини таъмирилашда уларни йиғиши технологияси машинасозлик заводларининг йиғиши технологиясидан: ишларни ташкил этиш, ишлатиладиган мосламалар, асбоб-ускуналар, кўтариш-ташиш курилмалари ва технологик жараён билан фақланади.

Машинани таъмирилаш уни йиғиши билан тугалланади. Таъмирланган автомобильнинг сифати, пухталиги ва узоқ вақтга чидамлилиги уни йиғиши сифатига боғлиқ. Йиғиши технологик жараёни деталларни қисмларга бирлаштиришдан иборат. +исмлар ва алохидай деталлардан агрегатлар, агрегат ва қисмлардан эса машина йиғилади.

Йиғиши аниқлигини қўйидаги усуллардан фойдаланиб таъминлаш мумкин: тўлиқ ўзаро алмашинувчанлик, қисман ўзаро алмашинувчанлик, гурухли ўзаро алмашинувчанлик, ростлаш, мослаш.

Тўлиқ ўзаро алмашинувчанлик усули – бу усулда қисмни йиғишидағи талаб этилган аниқлик, яъни барча буюмларда ўлчам занжири туташтирувчи звеносининг талаб этилган аниқлиги бу ўлчам занжирига ташкил этувчи звеноларни ҳеч танламасдан ёки уларнинг ўлчамларини ўзгартирмасдан киритиш йўли билан таъминланади. Бу усулнинг афзалликлари деталларни комплектлаш ва йиғиши жараёнининг оддийлигидан иборат.

Тўлиқ ўзаро алмашинувчанлик усулини оз сонли деталлардан тузилган қисмларни йиғишида қўлланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Деталлар сони кўп бўлганда деталларга жуда аниқ (жоиз четлашишни кичрайтириб) механик ишлов бериш зарур бўлади, бунга эса ҳамма вақт ҳам эришиб бўлмайди ва у иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлади.

Қисман ўзаро алмашинувчанлак усули – бу усулда йиғиши пайтида барча деталлар эмас, балки қисман деталлар танламасдан ёки ўлчамларини ўзгартирмасдан йиғилади. Йиғишининг бу усулида бир қисми белгиланган аниқликни қондира олмайди ва уларни қайта бўлакларга ажратиш ва йиғишига тўғри келади. Бундай холларда барча қисмларни ёппасига назорат қилиш ва қисмларга ажратиш-йиғиши ишлари Билан боғлиқ бўлган қўшимча харажатлар қилинади. Ўлчамларининг жоиз четлашиш чегараси тор бўлган деталларга ишлов бериш харажатлари анча кам бўлгани холда буюмлар (қисмлар)нинг талаб этилган аниқликда йиғилемини таъминлайди.

Бу усулда йиғишининг афзаллиги шундаки, қисмларни комплектлаш ва йиғиши жараёnlари оддий бўлади, чунки деталларни ўлчамлари бўйича танлаш ва мослашга эҳтиёж бўлмайди, шунингдек уларга ишлов бериш аниқлигига талаб анча паст бўлади. Бу усулнинг камчилиги шундаки, белгиланган аниқликдан четлашган буюмларни топиш учун йиғиши аниқлиги ёппасига назорат қилинади ва топилган нуқсонларни бартараф этиш учун қўшимча харажатлар қилинади.

Назорат саволлари

1. Деталлар нуқсонлари аниқлангандан кейин қандай гурухларга бўлинди?
2. Деталларни комплектлаш нима?
3. Комплектлашда қандай асосий талаблар бор?
4. Деталларни йиғишнинг қандай усуллари бор?

9-Маъруза

МАШИНАЛАРНИ ЧИНИ+ТИРИШ ВА СИНАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСЛАРИ

РЕЖА:

1. Машиналарни чиниқтириш ва синаш.
2. Машиналарни бўяш технологик жараёни.
3. Машиналарни таъмирлаш сифатини бошқариш.
4. Техник назорат тизими ва унинг турлари.

Деталларни ростмана шароитларда ишлашга тайёрлаш учун уларнинг ишқаланувчи сиртларини чиниқтириш йўли билан бир-бирига мосланади. Чиниқтириш жараёнида таъмирлашда йўл қўйилган нуқсонлар ҳам аниқланади, механизмлар, қисмлар ва қўшилмалар узил-кесил ростланади.

Ишлатиб мослаш. Деталларни ишлатиб бир-бирига мослаш жараёнида уларнинг уриниш сиртларини катталаштириб, бу сиртларнинг ейилишга чидамлилиги ошади, яъни деталларнинг иш бошланишида ўзаро ишқаланувчи сиртларнинг сифати яхшиланади.

Ишлатиб мослаш жараёнида деталлар сиртида мураккаб механик, физик ва кимёвий жараёнлар содир бўлиб, булар сиртларнинг макро, микро ва субмикроскопик нотекисликлари шаклини ўзгартиради.

Деталлар сирти дағал бўлса, дастлабки ишлатиб мослашда қўп ейилади ва қўшилмадаги тирқишлир кескин катталашади. Юмшоқ ашёлар яхши мослашади. Мой деталларнинг ишлаб мосланишига сезиларли таъсир этади., чунки у ишқаланувчи сиртларнинг бир-бирига бевосита уринишига йўл қўймайди, ишқаланувчи сиртларни совитади ва заарли қўшилмаларни ювиб кетади.

Ишлаб мосланиш жараёнига асосан қўйидаги омиллар таъсир этади:

- 1) ишқаланувчи сиртлар сифати;
- 2) қисмларнинг тўғри йигилганлиги;
- 3) деталларга бериладиган солишишима юк; деталларнинг сиртлари қанчалик ғадир-будир бўлса, уларнинг ҳақиқий уриниш сирти кам бўлиб, солишишима юк қиймати катталашади;
- 4) сирпаниш тезлиги;
- 5) ҳарорат;
- 6) мойлаш;

Объектларни синаш – таъмирлаш сифатини баҳолаш мақсадида ўтказиладиган назорат иши. Синашда двигателларнинг қуввати, ёнилғининг солишишима сарфи, гидравлик насоснинг иш унуми, ҳажмий фойдали иш коэффициенти кабилар аниқланади.

Таъмирланган машиналар стендларда ва хўжаликларда маълум тартибларда ишлатиб синовдан ўтказилади.

Двигателларни чиниқтириш. Двигателлар СТЭ-40-1000 ГОСНИТИ, СТЭУ-28-1000 ГОСНИТИ универсал электр тормозли чиниқтириш стендларида ишлатиб синовдан ўтказилади.

Чиниқтириш тартиблари: совуқ чиниқтириш, газ бериб юксиз ишлатиб чиниқтириш, газ бериб юклаб чиниқтириш, синаш ва кўздан кечириб назорат қилиш. Двигателни синашда таъмирлаш сифати, механизмларнинг тўғри ростланганлиги ва бундан ташқари, двигателнинг қуввати, ёнилғини соатли ва солиштирма сарфи аниқланади.

Машиналарни ишлатганда унинг бўёғи атроф муҳит ва механик таъсир натижасида хиралашади, ейлади ва кўчади.

Сиртни бўяшга тайёрлаш. Сиртни бўяшга тайёрлаш бўёқнинг металлга яхши ёпишиши учун тўсқинлик қиласидиган эски бўёқларни, зангарни, ёғ ва бошқа кирларни кетказишдан иборат.

Тракторлар ва автомобилларни асосий таъмирлашда эски бўёқ олиб ташланади. Эски бўёқларни ва зангарни кетказиш учун ихтисослаштирилган таъмирлаш корхоналарида қум пуркаш аппаратларидан фойдаланилади.

Кейинги вақтларда металл сиртларини ёғдан тозалашда синтетик ювиш воситалари тобора кенг қўлланмоқда. Бу воситалар сувда яхши эрийди, металлнинг тозаланадиган сиртини ҳамда кир устини намлайди ва кирни яхши кетказади. Бундай воситалар қаторига таркибида сиртқи фаол моддалар (СФМ) ва ишқорли электролитлар бўлган МЛ-51, МЛ-52, МС-5, МС-6, Лабонит-101, Лабонит-203 ишқорли ювиш воситаларини кўрсатиш мумкин.

Сиртларни тайёрлаш. Эски бўёқ таъмир турига ва эски қоплама холатига қараб қисман ёки бутунлай кетказилади. Эски бўёқни кетказиш усуллари:

- 1) каустик соданинг 5 фоизли эритмаси 80-90°C гача иситилган ваннага ботириш;
- 2) сиртларни чўтка, жилвиртош, пўлат шпателлар билан механик усулда тозалаш.

Сиртларга бўёқ суркашдан олдин уларни совун содали эритма, сўнгра сув билан ювиш ва артиб қуритиш керак.

Сиртларни бўяш олдиндан улар грунтланади. Грунт–бўяш учун тайёрланган сиртга суртиладиган қатлам. Грунт сиртларга 15-20 мкм қалинликда суртилади. Грунт қатлами металлни занглашдан сақлайди ва бўёқнинг сиртга мустаҳкам ёпишишини таъминлайди. Бунинг учун скипидарда эритилган №138 ёки ГФ-020 грунтлари ишлатилади. Шунингдек ФЛ-03К, ФЛ-03КК, ФЛ-03Ж фенольформальдегид грунтлар ҳам ишлатилади. Тракторлар учун кўпинча ПФ-133 ёки ПФ- 115 пентафталли эмаллар, ХВ-133, ХВ-125, ХВ-16, ПХВ-6, ПХВ-15 перхлорвинил эмаллар ва бошқалар кўпроқ қўлланилади.

Қишлоқ хўжалик машиналари бир-икки қатлам бўялади.

Енгил автомобилларни бўяш учун нитроцеллюзали эмаллар ишлатилади.

Шпаклёвка–грунт устидан суртиладиган қатлам бўлиб, сиртларни текислаш-говакларни, тирналган, чукур ва бошқа нотекисликларни тўлдириш учун мўлжалланган. Ҳар бир шпаклёвка қатламнинг қалинлиги 0.5 мм, умумий қалинлиги эса 1-1.5 мм дан ошмаслиги керак. Шпаклёвка қилингандан кейин сиртга бўёқ ёки эмал суртилади.

Бўяш. Қишлоқ хўжалигида буюмларни пневматик бўёқ пуркагич ёрдамида бўяш универсал усули қўлланилади. Бу холда бўёқ сиқилган ҳаво ёрдамида буюм сиртига пуркалиб, юпқа текис қатлам ҳосил қилинади.

Бўяш усуллари:

- 1) ҳавосиз иситиб пуркаш;
- 2) иситмасдан ҳаво билан пуркаш;
- 3) бир жойга ўрнатилган ускуналар ёрдамида юқори кучланишли электр статик майдонда бўяш;
- 4) электростатик пуркагичлар билан бўяш.
- 5) ботириб олиш;

+уритиш. Сиртларга суртилган бўёқлар очик ҳавода табиий равишда қуритилади ёки юқори ҳароратда сунъий усулда қуритилади. Бўёқларни қуритишнинг бир нечта сунъий усуллари бор: конвекция, терморадиация, индукцион, терморадиация-конвекция усуллари. Машиналарни таъмирлашда уларни конвекция ва терморадиация усуллари билан қуритиш кенг қўлланилади.

Конвекцион қуритишда буюм қуритиш хоналарида иссиқ ҳаво ёки ёнилғи билан қиздирилади.

Терморадиацион қуритиш анча самарали усул бўлиб, бунда бўялган детал (қисм) инфрақизил нурлар билан нурлантирилади. Бундай нурлар яхши сингиши хусусиятларига эга бўлганлиги сабабли деталнинг сиртига юритилади. Бу бўяш учун тайёрланган металл сиртларига, шунингдек грунтланган сиртларга маълум талаблар қўяди.

Кузовлар, кабиналар ва платформаларни бўяш сифати сиртларга суртилган бўёқ қатламишнинг қалинлиги ва тайёрланган сиртнинг адгезия хусусиятлари бўйича назорат қилинади.

Бўёқ қатламишнинг қалинлиги бўёқни бузмасдан магнитли қалинлик ўлчагич билан назорат қилинади. +алинлик ўлчагичнинг иши магнитнинг ферромагнитли тагликка тортилиш кучининг магнитмас парданинг (бўёқ пардасининг) қалинлигига қараб ўзгаришига асосланган.

+ишлоқ хўжалик техникасини таъмирлаш сифати кўпинча техник назоратни тўғри ташкил қилишга ҳамда текширувчининг иш жойида ускуналарни тадбиркорлик билан ўрнатишга, уни керакли текшириш-ўлчаш воситалари билан қуроллантиришга, технологик талабларга қатъий амал қилишга ва таъмирлашга доир техник талабларни тўлиқ бажаришга боғлик.

Таъмирлаш корхоналарини техник жиҳатдан қуроллантириш машиналари таъмирлаш сифатига таъсир этади. Шунинг учун ҳам энг биринчи вазифа таъмирлаш корхоналарининг моддий-техника базасини яратиш ва такомиллаштиришдан иборат. Шундай қилингандагина машиналарни таъмирлаш таннархи камаяди ва ишлаб чиқариш ҳажми ошади.

Таъмирлаш ишларини сифатли бажариш учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш ҳамда деталлар, бирикмалар, агрегатлар ва машиналарни таъмирлаш сифатини назорат қилиш лозим.

Махсулотнинг сифати ГОСТ 15467-79 мувофиқ назорат қилинади. Ишлаб чиқариш жараёнида машинанинг ёки унинг асосий қисми ва бирикмасини таъмирлашнинг сифати таъмирлаш технологиясига амал қилиш, техник талаблар ва таъмирлашда иштирок этувчи шахслар малакасига боғлик.

Агар йиғма бирикмалар ўлчамлари, шакли ёки бошқа назорат қилинадиган параметрлари бўйича техник талабларга жавоб бермаса, бундай маҳсулотлар яроқсизга чиқарилади.

Таъмирлаш корхоналарида ва хўжаликларда янги, таъмирланган ёки илгари фойдаланилган деталларнинг ва йиғма бирикмаларнинг техник холатини аниқлаш учун техник назоратнинг қуидаги турлари билан фарқланади: ишлатилишига қараб, ўтказиладиган жойига қараб, техник назорат ўтказиладиган маҳсулотни қамраб олишига қараб.

Ишлатилишига қараб ўтказиладиган назорат қуидаги кўринишларда бўлади:

Дастлабки назоратга – кейинчалик ишлов берилиши керак бўлган эҳтиёт қисмлар, металлардан тайёрланган қўймаларни назорат қилиш киради. Буларга яна металл қирқувчи ускуналарни ва назорат ўлчагич асбобларини доимий назорат қилиш ҳам киради.

Оралиқ назорат - деталларга ишлов бериш, ювиш, қисмларга ажратиш, таъмирлаш, йифиши каби бутун технологик жараёнлар тугатилгандан сўнг ўтказилади.

Операцияни бошлашдан олдин ўтказиладиган назоратга алоҳида эътибор берилади.

Оралиқ назорат кўп меҳнат талаб қиласи. У анча самарадор бўлишига қарамай унинг сифати кўпинча ҳар бир бажарувчининг малакасига ва алоҳида йўл топишига боғлиқ.

Даврий назорат – ўтказишдан мақсад бракнинг олдини олиш ёки унинг пайдо бўлишини аниқлаш, мақсадли ёки режалаштирилган назорат бўлиши мумкин. Назоратнинг бу кўриниши, техник назорат хизматини ёки шу корхонани ҳамда юкори турувчи ташкилотнинг ташаббуси билан ўтказилади.

Жойида ўтказиладиган назорат қуидаги турларга бўлинади:

+ўзғалмас стационар назорат – маҳсус жихозланган участкаларга ўтказилади, керакли назорат ўлчовчи ускуналар билан таъминлайди, меҳнат унумдорлигини оширади ва назорат вақтида меҳнат сарфини камайтиради.

Шунингдек қўзғалмас (стационар) назоратда назорат участкасига бериладиган маҳсулотнинг иш ҳажми ошади ва таъмирлашдаги ёки йифишидаги иш жойида ёрдамчи ишлаб чиқариш майдонига талаб ошади.

Шунинг учун маҳсулот сони, маҳсус участка назоратини аниқлашда техник, технологик ва иқтисодий мезонлар ҳисобга олинади.

+ўзғалувчан назорат – катта ҳажмдаги деталлар ва йиғма бирикмалар (каркаслар, рамалар, корпуслар ва бошқа шу кабилар) таъмирлашда ва йифишидаги иш жойининг айнан ўзида ўтказилади.

Бундай назоратда ишлаб чиқаришни ва шу маҳсулот нуқсонларини аниқлашнинг сифати камайиши мумкинлигига қарамай, қўшимча ишлаб чиқариш майдонига талаб камаяди ва юк ташиш ҳажми қисқаради.

Маҳсулотнинг қамраб олиш даражасига кўра назорат икки гурухга бўлинади:

Бир бошдан (ялпи) назорат қилиш муҳим (жавобгар) деталларни, бу деталларнинг таъмирлангандан кейинги ёки эҳтиёт қисмларнинг йифишига келганда ўтказиладиган назорат, таъмирлар орасидаги давр (катта меҳнат сарфига

қарамасдан) таъмир сифатини оширишдаги ва машиналарни ишончли ишлашини таъминлашдаги асосий фактордир.

Танлаб (алоҳида) назорат ўтказиш катта хажмдаги эҳтиёт қисмларни қабул қилишда, бир хилда таъмирланган деталларни назорат қилишда, корхоналардан маҳсулотларни қабул қилишда ва тайёр маҳсулотларни буортмачига беришда қўлланилади.

Хўжаликлардаги техникаларни таъмирлаш устахоналарида техник назоратни ташкил қилишнинг уч шакли қўлланилади.

Боғлиқ (алоқадор) назорат—бунда назоратчи, цех, бўлим ёки участка бошлиғига бўйсинади. Махсус таъмирлаш корхоналарида назоратчи бундай назоратни цех, бўлим ёки участка ичидаги ўтказади. Умумий таъмирлаш корхоналарида эса бундай назоратни механик ва участка усталари, маҳсулот сифатига жавоб берувчи шахслар ҳамда таъмирловчи ишчилар ўтказадилар.

Ярим боғлиқ назоратда техник назорат бўлими бошлиғи корхона раҳбарларига ёки туман қишлоқ хўжалиги бошқармаси раҳбарларига қисман бўйсиниши мумкин. Жамоа ва давлат хўжаликлари марказий таъмирлаш устахоналарида мухандис- назоратчи хўжалик бошлиғига қисман бўйсунади.

Ярим боғлиқ назорат таъмир корхоналардаги асосий назорат тури бўлишига қарамай боғлиқ назоратни инкор этмайди.

Мустақил назорат ишни бундай ташкил этиш шаклида ТНБ (ОТК) ишчилари юқори ташкилотларга бўйсунади ва назорат ўтказилиши таъмирлаш корхонаси назоратчиларига боғлиқ бўлмайди. Хўжалик таъмирлаш устахоналарида мустақил назорат ишлари туман агросаноати ташкилотлари томонидан доимо ўтказилиб турилади. Таъмирлаш корхоналарида эса вилоят, ўлка ёки жумхурият агросаноат комплекси ёки Ўзқишлоқтаъминоти таъмирлаш бирлашма мутахассислари томонидан доимий ўтказилиб турилади.

Назорат саволлари?

1. Ишлаб мосланиш жараёнига қандай омиллар таъсир этади?
2. Двигателлар чиниқтириш тартибларини айтиб беринг?
3. Сиртларни бўяшда грунтлашдан мақсад нима?
4. Терморадиацион қуритишдаги самарали томонлари нимада?

10-маъруза

МАШИНА ДЕТАЛЛАРИНИ ТИКЛАШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИ

РЕЖА

1. Асосий тушунчалар ва деталларни тиклашнинг хозирги усуллари.
2. Деталларни гальваник ва кимиёвий қопламалар билан тиклаш.
3. Деталларни пластик деформациялаш усули билан тиклаш.
4. +ўлда электрёй билан пайвандлаш ва суюлтириб қоплаш.

+ишлоқ хўжалик машиналарни таъмирлашнинг иқтисодий самародорлигини оширишда деталларни қолдиқ иш муддатидан фойдалиниш

катта аҳамиятга эга. Тракторлар ва қишлоқ хўжалик машиналарининг ҳамда улардаги агрегатларнинг асосий таъмиргача хизмат муддатини ўтаган деталларининг 60-65% қолдиқ иш муддатига эга бўлиб таъмирланмасдан ёки оз миқдорда таъмирлаш ишларини бажаргандан кейин яна ишлатишга яроқли бўлади.

Тракторлар ва қишлоқ хўжалик машиналарининг барча деталларнинг иш муддатларига қараб уч гурухга бўлинади:

1. Биринчи гурухга ўз иш муддатини тўлиқ ўтаган ва таъмирлаш пайтида янгиси билан алмаштирилиши лозим бўлган деталлар киради. Бундай деталлар нисбатан оз бўлиб, барча деталлар сонининг 25-30% ни ташкил этади. Бу гурух деталларга поршенилар, поршень ҳалқалари, подшипникларнинг вкладишлари, турли втулкалар, думалаш подшипниклари, резина техник буюмлар ва бошқалар киради.

2. Иккинчи гурух деталларни (30-35%) таъмирламасдан яна ишлатиш мумкин. Бу гурух деталларига иш сиртлари жоиз чегарада ейилган деталлар киради.

3. Учинчи гурух деталлари асосий (40-45%) қисми киради. Улар таъмирлангандан кейингина қайта фойдаланиш мумкин. Бу гурухга анча қиммат ва мураккаб замин деталлар, масалан, цилиндрлар блоки, тирсакли вал, узатмалар қутисининг картери, орқа кўприк, тақсимлаш вали киради. Бу деталларни тиклаш нархи уларни тайёрлаш нархининг 10-50 % дан ошмайди.

+ишлоқ хўжалик техникасини таъмирлаш иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий манбаи иккинчи ва учинчи гурух деталларини қолдиқ иш муддатидан фойдаланишдан иборат.

Деталларни тиклаш халқ хўжалигида катта аҳамиятга эга. Деталларни тиклаш учун сарфланадиган маблағ уларни тайёрлаш харажатларидан 2-3 марта кам бўлади. Чунки деталларни тиклашда ашёлар, электр энергияси ва меҳнат ресурслари сарфи анча қисқаради.

Деталларни тиклаш самарадорлиги ва сифати танланган усулга боғлик. Деталларни тиклашнинг қуидаги усуллари кенг кўламда қўлланилади:

механик ишлов бериш,
пайвандлаш ва суюлтириб қоплаш,
пуркаб қоплаш,
гальваник ва кимёвий ишлов бериш,
босим билан ишлов бериш,
синтетик ашёлардан фойдаланиш.

Машиналар ва ускуналарни таъмирлаш технологик жараёнида уларнинг деталлари тозаланади, яроқли-яроқсизларга сараланади ва ташхис қўйиш каби умумтаъмир ишлари бажарилади, шунингдек баъзи ҳолларда тегишли синовлардан ҳам ўтказилади.

Деталнинг геометрик шаклини ёки ашёнинг ички холатини ўзгартириш билан боғлик бўлган технологик таъсир этиш ишлари тиклаш ишларига киради. Бунинг учун қуидаги технологик жараёнлар бажарилади: деталнинг ейилган сиртини тўлдириб қоплаш, иш вақтида эгилувчан деформацияланган жойларни асл холатига келтириш ёки ейилган жойларнинг ўлчамларини тиклаш мақсадида ашёни қайта тақсимлаш учун пластик деформациялаш, деталнинг бир қисмини

алмаштириш ва қўшимча элементлар ўрнатиш, деталларнинг сиртларига бирор усулда ишлов бериш металнинг бир қисмини олиб ташлаш.

Гальваник қоплаш электр ток таъсирида металл тузларининг эритмасидан металларнинг ажралиб чиқиши хоссасига асосланган. Детал ток манбайнинг манфий қутбиға катодга уланганда, унинг ейилган сиртига металл ўтиради. Ток манбайнинг мусбат қутбиға уланган анод иккинчи электрод сифатида хизмат қиласи. Иккала электрод ажраладиган металл тузларининг эритмасига жойланади.

Гальваник ва кимёвий қопламалар деталнинг ейилган жойини тўлдириш учун ётқизилади, шунингдек улардан занглардан сақлайдиган ёки пардоз қопламар сифатида фойдаланилади. Гальваник қоплаш усулларидан хромлаш, темирлаш, никеллаш, рухлаш ва мислаш кимёвий усулларидан эса, оксидлаш ва фосфотлаш кенг кўламда қўлланилади.

Хромни ейилган сиртларига ётқизиш жараёни кўпи билан 0.25-0.3 мкм ейилган деталларни тиклашда, шунингдек занглашдан сақлаш учун қўлланилади. Валлар, ўқларнинг иш сиртлари, думалаш подшипниклари ўтказиладиган сиртлар ва бошқа деталлар хромлаш усулида тикланади. Хромли қопламалар қўкимтир-оқ рангда бўлади. Деталларга ётқизилган хром қаттиқлиги НВ 800-1000, ейилиш ва занглашга қаршилиги катта бўлади. Хром билан тикланган деталларнинг хизмат муддати иш шароитларига қараб 4-10 марта ошади. Хромли қопламаларни хом ва тобланган пўлатларга ётқизиш мумкин.

Механик ишлов беришда ҳар томондан олинган қатлам қалинлиги 0.25 мм ошмаслиги керак. Деталнинг хромланмайдиган жойлари цапон лак, целлуоид, тасма ва бошқалар билан беркитилади, тешиклар эса қўргошин тиқинлар билан ёпилади, хромланадиган сиртлар ГОИ пастаси суртилиб, эластик жилвир тошлар билан ёки майда донали жилвир қофоз билан тозаланади. Хромлашга тайёрланган детал осмаларга ўрнатилади ва тогорачада электролитик ёғсизлантирилади. Электролит таркиби 50г ўювчи натрий, 1л сувдан иборат; ёғсизлантириш таркиби: ток зичлиги 5 A/dm^2 , электролит харорати 15-20°C, электролитда тутиб туриш вақти 1-2 мин. Ёғсизлантириш сифати сиртларнинг кетказиш учун декопирланади. Оксид парда ётқизиладиган хромнинг асосий деталга мустахкам ёпишига тўсқинлик қиласи. Оксид пардаси H_2O_4 нинг 5% ли эритмасида ёки таркиби 100 г хром ангидрид, 2-3 г сулфат кислота, 1 л сувдан иборат электролит кўйилган тогорада кетказилади.

Темирлаш – хлорли электролитлардан ейилишга чидамли қаттиқ қопламалар хосил қилиш жараёнидир. Бу усул хромлаш жараёнига нисбатан қуйидаги афзалликларга эга: хромлашдагига нисбатан 5-6 марта кам ток сарф бўлади, қоплама тез ҳосил бўлади, қопламанинг хосил бўлиш тезлиги 0.3-0.5 $\text{mm}/\text{соат}$ га етади (хромлашдаги тезликдан 10-15 марта катта); қоплама ейилишга чидамли бўлади (тобланган пўлат 45 дан қолишмайди); қалинлаги 1-1.5 мм ва бундан қалин, қаттиқлиги HRC 20-60 бўлган қоплама хосил қилиш учун оддий арzon электролитдан фойдаланиш мумкин. Шу афзалликлари туфайли автомобилларни таъмирлашда кенг фойдаланилмоқда.

Темирлашда электролит сифатида оз микдорда хлорид кислота қўшилган хлорли темирнинг сувдаги эритмаси ишлатилади. Хлорли темир концентрацияси 200-700 г/л, хлорид кислотаники эса 1-3 г/л ни ташкил этади.

Рухлаш. Тракторлар ва автомобилларни таъмирлашда майдага махкамлаш деталлари рухлаб занглашдан химоя қилинади. Рухлаш сулфат кислотали электролитларда бажарилади. Бундай электролитлар таркибига сулфат кислотали рух (200-250 г/л); сулфат кислотали аммоний (20-30 г/л); сулфат кислотали натрий (50-100 г/л) ва дексрин (8-12 г/л) киради. +оплама айланадиган махсус барабанларда ёки қалпоқларда ётқизилади. Рухлаш жараёнида электролит харорати уй хароратига тенг ва ток кучи зичлиги $3-5 \text{ A/dm}^2$ бўлади.

Оксидлаш-пўлат деталларда таркибидаги оксидловчи моддалар бўлган қайноқ ишқорли эритмаларда ишлов беришдан иборат. Оксидлашда деталларнинг сиртида қалинлиги 0.6-1.5 мкм ли оксидларда хосил бўлади. Оксид парда жуда мустахкам бўлиб, метални занглашдан муҳофазалайди. Нормалар (болт, гайка ва бошқалар) ҳамда кузов арматурасининг баъзи бир деталлари оксидланади.

Фосфатлаш-пўлат деталлар сиртида химоя пардалар хосил қилувчи кимёвий жараёндан иборат. Химоя парда фосфор, марганец ва темир тузларидан иборат бўлади. Парда қалинлиги 8-40 мкм бўлиб, ғовак бироз қаттиқ ва яхши мосланувчан бўлади.

Фосфатлаш «Мажеф» дорисининг сувдаги 30-35 фоизли эритмасида 95-98°C хароратда 50-60 мин давомида амалга оширилади. Кузов деталларини бўяшга тайёрлашда грунт бериш ва деталларнинг ишлаб мослашувчанигини яхшилашда бундай ишлов бериш усули қўлланилади.

Пўлатлаш-деталларнинг ейилган сиртига қалинлиги 3 мм гача бўлган пўлат қатламни электролит усулида ётқизишдан иборат. Бу усул анча тежамли ва унумли бўлганлиги сабабли кейинги йилларда пўлат ва чўян деталларни тиклашда кенг қўлланилмоқда. Пўлатлашдаги иш унуми металнинг тез ўтириши хисобига 0.5 мм соатни ташкил этади, бу эса хромлашдагидан 15-20 хисса ортиқ. Пўлатлаш (темирлаш) усулида трансмиссияларнинг валлари, шкивлар, чўян втулкалар ва бошка 3 мм гача ейилган деталлар тикланади.

Пўлатлашнинг афзалиги шундаки, бу усул билан детал сиртига ўтирган қатламни цементлаш, тоблаш ва бўшатиш мумкин.

Никеллаш. Электролит ва кимёвий никеллаш деталларнинг ейилишга чидамлилигини ошириш, занглашдан химоялаш ва декоратив қоплама хосил қилишда қўлланилади. Электролит никеллаш эса деталларни эритмага ботириб, маълум хароратда тутиб туришида, (электр токини ишлатмасдан), металнинг ейилган сиртига ўтиришини таъминлашдан иборат. Ёнилғи насослари ва гидравлик асбобларнинг пўлат, мис ва алюминий қотишмаларидан аниқ тайёрланган деталларни таъмирлашда никеллаш усулидан фойдаланиш тавсия этилади. Унинг юқори унумдорлиги бу усулнинг афзалигидир.

Мислаш ейилган ва сиқилган втулкаларни тиклаш, сиртларни цементитлашда муҳофазалаш, электр асбобларнинг контактларини таъмирлашда ёки хромлаш ва никеллаш олдидан қўйи қатлам сифатида қўлланилади.

Оқартириш-таъмирланган деталларнинг ишлаб мосланишини яхшилаш учун сиртларга қалай қатламини ётқизишдан иборат.

Деталларни пластик деформациялаш усули билан тиклаш металларнинг совук ва иссиқ ҳолатларда пластик деформациялана олиш хоссасига асосланган. Углеродли пўлатлар, рангли металлар ва уларнинг қотишмаларидан тайёрланган

деталлар совуқлайин, таркибида күпи билан 0.3 фоиз углерод бор бўлган деталлар эса иссиқ холатларда пластик деформация усулида тикланади.

Деталларни қиздирмасдан тиклашда катта куч қўйиш талаб этилади. Бунда металл тузилишини ўзгартирмасдан деформацияланади, пухталаш натижасида эса қовушқоқлик пасаяди, оқувчанлик чегараси катталашади ва детал металлининг қаттиқлиги ошади. Детални суюқланиш хароратининг 0.8-0.9 қисмигача қиздирганда пластик деформациялашга сарфланадиган куч 12-15 хисса камаяди, шунда унинг тузилиши ва механик хоссалари сезиларли даражада ўзгармайди.

Амалда деталларни чўқтириб, босиб киргизиб, кенгайтириб, айланасига сиқиб, чўзиб ва тўғрилаб тикланади. Бундан ташқари, деталларни тиклаш ва механик хоссаларини яхшилашнинг турли усуллари кенг қўлланилади.

Деталларнинг ейилган сиртларини босим билан ишлов бериб тикланганда деталнинг ишламайдиган қисмидаги металл унинг ейилган қисмига суриласди. Бу жараён детални тайёрлаш, деформациялаш ва деформациялангандан кейин ишлов беришдан иборат. Деталларни деформациялашга тайёрлаш ишлов бериладиган сиртларни совуқлайин деформациялаш олдидан юмшатиш ёки юқори хароратда қиздириб бўшатиш, ёки иссиқлайн деформациялаш олдидан уларни қиздириш ишларидан иборат.

Қаттиқлиги 25 HRC дан кам бўлган пўлат деталлар, шунингдек рангли металлардан тайёрланган деталлар дастлаб термик ишлов бермасдан совуқлигича деформацияланади.

Рус физиги В.В. Петров 1802 йилда ёйли разряд ҳодисасини ва ундан металларни суюлтириш учун фойдаланиш мумкинлигини аниқлади. 1882 йилда рус инженери Н.Н. Бенардос дунёда биринчи бўлиб металларни пайвандлашда электр ёйдан фойдаланади. Бунда ўзгармас токда эримайдиган кўмир электрод ёрдамида электр ёй ҳосил қилиниб, металл чивиқ суюлтириб ётқизилган. 1882 йилда бошқа рус инженери Н.Г.Славянов ўзгарувчан ва ўзгармас токларда эрувчан металл электрод билан электр ёйли пайвандлаш усулини ишлаб чиқди. Бу усул ҳозир электр пайвандлашнинг асосий тури сифатида кенг қўлланмоқда. Бу усулда қалинлиги 1 мм ва ундан қалин углеродли ва легирланган барча маркадаги пўлатларни пайвандлаш ва суюлтириб қоплаш, чўян ва рангли металларни пайвандлаш мумкин.

Электр пайвандлаш ёйи - қаттиқ ёки суюқ электродлар ўртасида газли муҳитда кучли ток ўтганда ҳосил бўладиган барқарор электр разрядидан иборат. Бундай разряд ҳосил бўлганда жуда кўп микдорда иссиқлик ажралади. Ёй харорати электрод кўндаланг кесимининг майдон бирлигига тўғри келадиган ток кучига боғлиқ. Бу катталик токнинг зичлиги деб аталади. Ток зичлиги қанча катта бўлса, ёй харорати шунча юқори бўлади. Эрувчан электроддан фойдаланиб қўлда электр ёйли пайвандлашда ток зичлиги $10-20 \text{ A/mm}^2$, кучланиш 18-20 В бўлади.

Пайвандлаш сими ва электродлар пайванд чокни тўлдириш учун ишлатилади. Бунинг учун ёй зонасига суюлтириб ётқизиладиган металл чивиқ ёки сим киритилади. Қўлда электр ёйли пайвандлашда суюлтириб ётқизиладиган электрод сифатида сувоқли металл чивиқ ёки таёқча ишлатилади.

Пайвандлаш электродлари «Э» ҳарфи ва пайванд биримнинг узилишдаги мустаҳкамлигини кўрсатувчи рақамлар билан белгиланади. Масалан, Э42 белги пайванд чокнинг узилишга қаршилиги 4.2 Мпа эканлигини билдиради. Электроднинг ҳар қайси тоифасига одатда электродларнинг бир нечта маркаси

киради. Масалан, Э42 тоифага ОЗЦ-1 ва ОМ ОММ-5 маркали электродлар кирса, Э42А тоифага ЦМ-8 электроди киради ва ҳоказо.

Пўлат деталларни пайвандлаш ва суюлтириб қоплаш. +ўлда электр ёйли пайванлаш усулидан тузилишлардаги ва корпус деталлардаги дарзларни, ёрилган жойларни ямаш, деталларнинг синган қисмларини бириктириш, шунингдек деталларнинг ёйилган сиртларини металл суюлтириб қоплашда кенг кўламда қўлланилади. Пўлат деталларни пайвандлаш ва суюлтириб қоплаш сифати металлнинг кимёвий таркибига, унинг таркибидаги ва легирловчи аралашмалар миқдорига, пайвандлаш тартиби ва электроднинг маркасига, суюлтириб қоплашга тайёрлашда металл сиртига ишлов бериш сифатига боғлиқ.

Суюлтириб қоплаш олдидан деталларнинг ейилган сиртлари қум пуркаш аппаратлари ёки металл чўтка билан тозаланади, уларни 250-300°C гача қиздириб, нефть маҳсулотлари қолдиқларидан тозаланади, эски суюлтириб ётқизилган қатлам ва ёйилган резьба йўниб ташланади.

Чўян деталларни пайвандлаш ва суюлтириб қоплаш. Чўяннинг кимёвий таркиби ва ўзига хос физик-кимёвий хоссалари туфайли чўян деталлар катта қийинчиликлар билан пайвандланади. Металлни тез совутганда у тобланиб, дарзлар пайдо бўлади ва ички кучланишлари ошади. Бундай ҳолга йўл қўймаслик учун пайвандлашнинг турли технологик усуллари ва маҳсус электродлар қўлланилади. Дарз ва синган чўянлар деталлар иссиқ ва совуқ ҳолатда пайвандланади.

Иссиқ ҳолатда пайвандлашда газ билан пайвандлаш усули қўлланилади. Бунда катта чўян деталлар 600-650°C гача, кичик деталлар 150-200°C гача қиздирилади, пайвандлангандан кейин улар секин совитилади. Чўян деталлардаги дарзлар пўлат деталлар каби пайвандлашга тайёрланади.

Совуқ ҳолда пайвандлаш. Чўян деталлар совуқ ҳолда пайвандлаш учун олдиндан қиздирилмайди. Бу усулда чўяннинг оқаришига, пайванд чокнинг тобланишига ва ички кучланишларнинг пайдо бўлишига йўл қўймайдиган электродлардан ва суюлтириб қопланадиган ашёдан фойдаланиш керак. Чўянни совуқ ҳолда электро пайвандлашда тескари қутбли ўзгармас ток ва кичик (3-4 мм) диаметрли электродларни ишлатиш тавсия этилади. Пайвандлаш токининг кучи электроднинг диаметрига қараб қуйидаги формула асосида танланади: $I^*(25-30) d_s$, бунда I—пайвандлаш токининг қиймати, А; d_s —электрод диаметри мм.

Назорат саволлари

1. Деталларнинг иш муддатларига караб қандай гурухларга бўлинади?
2. Деталларни темирлашдан мақсад нима?
3. Деталларни пластик деформациялаш қандай тартибда бўлади?
4. Пайвандлаш электродлари маркаларини санаб беринг?

11-Маъруза

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАШИНАЛАРИНИНГ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ

РЕЖА:

1. Ерга ишлов берувчи ва экин экадиган машиналар ишчи органларини таъмирлаш.
2. Терим машиналари ва уларнинг ишчи органларини таъмирлаш.
3. Гидротизим агрегатлари ва осма қурилмаларини таъмирлаш

Трактор ва автомобиль деталлари ишлашига нисбатан қишлоқ хўжалик машиналари деталлари ишлов берилаётган муҳитга бевосита боғлиқ бўлгани ёки жуда катта чангланиш шароитида ишлагани туфайли кўпроқ даражада абразив ейилишига дучор бўлади.

Тишларни таъмирлаш. Тишлар Л-65 ёки 65Г маркали пўлатдан тайёрланади. 28-45 мм кенгликда тобланади ва HRC 44-55 қаттиқликкача бўшаштирилади. Тишларнинг ўзига хос нуқсонлари: тифларнинг ўтмаслашиши, тишнинг эни бўйича ейилиши, сиртни эгилиши ва тоб ташлаши, тифнинг уваланиши.

Умумий технологияга қўра тишларнинг 1 мм дан ортиқ ўтмасланиб қолган тифлари ишлайдиган томонидан чархланади. Эни бўйича ейилган тиш тортиб таъмирланади. Уни 800-1200°C гача қиздирилади ва махсус мослама ёрдамида пневматик болға (ПМ-50 ёки ПМ-75) билан чўзилади. Чўзиш учидан бошланади, бунда металл тишнинг бутун бўйи ва эни бўйича чўзилади. Чўзилгандан сўнг тиш чархланади ва тифи бўйлаб унинг 2 3 энига 820°C ҳароратгача иссиқ ишлов берилади ва 30-40°C гача иситилган сувга солиб тобланади. Тоблаш ваннасига тиш орқа томонини пастга қаратиб туширилади, бу тадбир тиғда ғадир-будурлик ва ёриқ пайдо бўлишининг олдини олади. Тиш 300-350°C ҳароратда бўшатилади. Чўзилиш сифати янги тиш шакли ва ўлчамлари бўйича тайёрланган андоза билдан текширилади.

Ағдаргичларни таъмирлаш. Ағдаргичлар 20-маркали пўлатдан тайёрланади. HRC 48-56 қаттиқликкача цементацияланади ва тобланади. Ағдаргичларнинг нуқсонлари дала тахтачаси ва қанот сиртининг ейилишидир.

Ағдаргичларнинг ейилган дала тахтачалари диаметри 4-5 мм ли Э-42 электрод билан 200-250 А ток кучида электр ёйли пайвандлаш ёрдамида таъмирланади. Уни тозаланганидан сўнг чарх тошида қирқма чети чархланиб, бунда фаска ва чархлаш бурчаги сақлаб қолинади.

Культиватор панжаларини таъмирлаш. Плуг, культиваторларнинг тупроқни юмшатувчи панжалари ёки коррозияга қарши қуролларнинг панжалари одатда 65Г маркали пўлатдан тайёрланади. 50-56 қаттиқлигигача тобланади ва юмшатилади. Уларнинг асосий нуқсонлари: тифларнинг ўтмасланиб қолиши, сиртнинг қийшайиши, панжанинг учи ва тифининг эни, қалинлиги бўйича ейилиши.

+ирқувчи аппаратларнинг сегментларини таъмирлаш. Сегментлар юқори углеродли пўлатлардан (У7; У8; 65) тайёрланади, HRC 55-62 қаттиқликкача тобланади ва бўшаштирилади. Уларнинг асосий нуқсонлари: қирқувчи қирраларнинг синиши, ўтмасланиб қолиши, махкамланган жойларининг бўшаши, пичоқ белининг узилиши.

Тишларнинг тикланиши. Ишлаш жараёнида тиш бракка чиқарилади ёки нуқсоннинг хусусиятига қараб, қуйида кўрсатилган усусларнинг бири билан тикланади. Тишнинг «орқа» фаскаси кенглиги ўрта тупроқда ишлаганда 16° ли бурчак остида 6-8 мм ни, бурчаги 20° бўлиб оғир (қаттиқ тупроқда) 3-4 мм ни

ташкил этади. «Орқа» фаскалари бундан катта бўлганда плугни ерга ботириб бўлмайди. Тишнинг тифи тўлиқ ишга яроқли бўлиб, уч қисми анча ейилган бракка чиқарилади.

Чўзиб тиклаш. Тиш тифининг шакли ва фаскаси темирчилик чўзиши билан тикланади. Тишни чўзиш 1200°C ҳароратда бошланиб 600°C ҳароратда тугалланади. Тикланган тишнинг шакли шаблон (андоза) билан текширилади. Чўзгандан сўнг тиш тобланади ва бўшаштирилади. Тиш ҳавода совутилиб 350°C да бўшаштирилади.

М.В. Тишларни тоблаш ва бўшаштиришдан мақсад нима?

Тифни пайвандлаб тиклаш. Магазин материали захирасидан тўлиқ фойдаланилиб бўлгандан кейин тишнинг тифларини пайвандлаб тиклаш мумкин. Бунинг учун бракка чиқарилган тишлардан тегишли ўчамда тасма олдиндан тайёрланади. Тасмани таъмирчилик усули билан газ ёки электр ёй пайванди билан пайвандлаш мумкин. Янги ва темирчилик чўзиш усули билан тикланган тишнинг таъмирлашларо ресурслари жуда оз, битта тиш ейилгунча ўртacha ишлаши 1 дан 4 гача бўлади.

Сеялкаларнинг экиш аппаратларини таъмирлаш. Экиш аппаратларида айланувчи розетка тегиб турадиган жойини деворлари ейилади. Штампланган қутиларда ғалтаклар розеткасини ушлаб турувчи фланецлар ейилади. Шунингдек ғалтакларнинг четлари ейилади. Ундан ташқари сеялкаларда коррозия ва деформация оқибатида уруг ўтувчилар ишдан чиқади.

Дискли сошникларни таъмирлаш. Нуқсонлари: тоб ташлаши, тифининг ўтмасланиб қолиши, уларда ғадир-будурликларнинг пайдо бўлиши ва тифининг айлана бўйлаб нотекис ейилиши. Тоб ташлаган дисклар плитада рихтовка қилиб тикланади. Тифи ўтмасланиб қолганида плугларнинг диск пичоғи сингари токарлик дастгохида қопқоғи томонидан комбинацияланган кескич билан чархланади.

Кулранг чўяндан тайёрланган сошникларнинг синган корпуслари газ ва электр ёйида пайванлаш усули билан пайвандланади.

Сеялкаларни таъмирлаш сифатини назорат қилиш. Сошникни узатиш, кўтариш ва ботириш механизми, ричаглар, эшик ростлагичи ва ғалтакли вал силлиқ қўчиши керак, уруг яшиғи тирқиҳизиз ва қопқоқ билан зич беркилиши керак.

Сеялкалар узатиш механизми уланган холда юриш ғилдиракларининг 15-20 айл/мин тезлигига 15 минут давомида ишлатиб кўрилади. Юрғизиб кўриш жараёнида ҳамма узатиш механизmlарининг бир текис ишлаши ва автомобилларнинг пухта ишлаши тишларни уч марта кўтариб ва тушириб текширилади, етакчи юлдузчанинг хроповий муфтаси – осон ишга туширилади ва ўчирилади, кўтариш ричаглари – тўхтаб қолмасдан бурилади ва истаган вазиятда тўхтатгич (зашёлка) билан тўхтатилади.

Пахта териш машиналари одатда маҳсус устахоналарда, таъмирлов ишлаб чиқариш корхоналарида (ТИЧК) ва марказий таъмирлаш устахоналарида ремонт қилинади. Пахта териш машиналарини ремонт қилиш учун маҳсус мосламаларни Средаз-ГОСНИТИ ишлаб чиқарган. Оммавий ишлаб чиқариладиган пахта териш машиналари деталлари (шпинделлар, чўткалар, роликлар) механизацияланган тизимларда ремонт қилинади.

Нуқсонлари – пахта териш аппаратлари шпинделларнинг ейилиши, деформация ва синиши, уларнинг ифлосланиши, шпинделлнинг букилиши, втулкаларнинг ейилиши, таянч ўқ ва шпиндель юкори таянчи тебраниш подшипкаларнинг бузилиши, шпинделлар приводи (ремни) роликларда ўтказишнинг бузилиши ва ейилиши, чўткали планкалар формаси ва чўткали съёмникларнинг бир томонлама ейилиши.

Шпиндель. Ремонт қилиш учун ишчи сиртида ёриғи ва занглаши бўлмаган шпиделлар ҳамда букилганлиги 5 мм дан ортмаган ва тишининг баландлиги камида 1.6 мм бўлган шпинделлар қабул қилинади.

Машина ишлаганда ҳамма деталлари (шпиндель, шарикоподшипник, ролик, втулка ва бошқалар) тез ейилади. Хром қатлами кўчади, шпиндель юзининг кўпгина қисми занглайди, тишлар ўтмаслашади, втулкалар ейилади ва ифлосланади, капрон ва резина деталлари харорат, мойлаш ва атмосфера шароити таъсирида эластиклигини йўқотади ва ишдан чиқади, подшипникларда тирқиши пайдо бўлади. Ундан ташқари деталлар тез ифлосланади ва мой қотиб қолади.

Шунинг учун шпинделларни тиклашда уларни яхшилаб ювиш ва айрим деталларга ажратиш зарур. Тишлар чархланиб, такроран хромланганидан ва ейилган деталлар алмаштирилганидан кейин шпинделлар йифилади, кейин консервацияланиб жойланади.

Ейилган тишлар чарх ошида чархлаб тўғриланади ва кейин такроран хромланади.

Чархлаш ишини механизациялаш ва автоматлаштириш шпинделнинг учларидан қирқиши бошлангунча қатъий ўлчамларнинг йўқлиги туфайли анча мураккаблашади.

Ролик. Таъмирланган шпинделларнинг 30% идан кўпроғида ролик стерженга бўшроқ ўтказилган бўлади. Ўтказишни тиклаш учун қуидаги усуллар мавжуд:

шпинделни прессда сиқиши;
ролик стержени диаметрини электромеханик усулида катталаштириши;
роликнинг ўтказиш сиртини хромлаш;
роликнинг ўтказиладиган сиртини пўлатлаш.

Тиклашнинг қийматига кўра энг самарали усул пўлат билан қоплаш хисобланади.

Съёмникларнинг чўткалари. Съёмникларнинг чўткаларини планкаларни рихтовкалаш, чўткаларни тозалаш, дефектовка ва гурухларга ажратиш, симли кулфларни ташки томондан қирқиши ва ейилган дасталарини уяларидан итариб чиқариш, елимли композицияни тайёрлаш ва куйиш, елим композициясини планканинг охирги уни бўйлаб қуиши ва қуритиш, чўткаларни меъёрдаги ўлчамгача қирқишидан иборат.

Планкаларни станокда рихтовкаланади, унда кўп марта букиш усулидан фойдаланилади. Планкаларни ортича букилиши 1.5-1.8 мм дан ошмаслиги керак. Чўткаларни катта оқимли икки камерали ювиш қурилмасида тозаланади. Биринчи камерада чўткалар 80-85°C гача иситилган тринатий фосфат эритмасида (концентрация 5 кг/м³) эритилади. Оқим билан ювиш учун мўлжалланган иккинчи камерада юувучи эритма М1112 насоси ёрдамида 0.45-0.15 МПа босими остида ўтказилади.

Ювилгандан сўнг чўткалар қуритиш шкафида 95-100°C қурилилади. +уритилгандан сўнг чўткалар нуқсонлаш ва навларга ажратишга ўтилади. Ярмидан кўп дастаси тўла ишдан чиқсан чўткалар бракка чикарилади, чунки уларни тиклаш самара бермайди.

Пахта териш машиналарини бўлакларга ажратиш ва йиғиш. Пахта териш блоки трактордан ечиб олинади ва таъмирлаш корхонасига транспорт аравачасида етказилади. Асосий таъмирлаш ишлари (йиғиш, ростлаш) пахта териш аппаратини операцион аравачага жойлаштириб бажарилади.

Пахта териш блоки аппарати юритмаси редукторини қисмларга ажратиш ва йиғиш ишларини механизациялаш учун пневматик қурилмали стенд кўлланилади, шпинделли барабанларни қисмларга ажратиш ва йиғиш ишини механизациялаш учун эса стенд кўлланилади.

Таъмирланган пахта териш машиналарига қўйиладиган техник талаблар:

Съёмник – подшипникларнинг юқори ва қутия корпусларида синиш ва ёриқ бўлиши мумкин эмас. Чўтка планкалари текис, чўтка туклари дастаси зич бўлиши. Дастага 60 Н куч қўйилганда туки чўтка уясидан узилмайди, тукининг баландлиги 25 мм гача ейилиши мумкин.

Қутия ва юқори подшипникларнинг бўшликлари 1-13 ёки ЦИАТИМ-203 сурков мойи билан тўлдирилган бўлиши керак

Шпиндель барабани. Шпиндель бармоғи қуйма дискга охиригача бураб киритилган, резьбаси эса вальцовка қилинган. Шпинделлар таянчларда эркин айланади. Хар бир шпинделнинг барабанда урилиши 2 мм дан ошмаслиги керак.

Шпинделни тескари айлантириш қурилмасидаги колодкани кўчириш ва бу билан унинг бузилишига йўл қўйилмайди. Колодка шпинделларининг буксивка қилмасдан, ишончли айланишини таъминлаб, амортизациялади.

Шпиндель тишлари ўткир ва букилмаган. Тишнинг олд кирраси ва текислик орасидаги бурчаги 50-54°C га teng. Синган тишларнинг сони бир қаторда кетмакет 6 та ва кетма-кет жойлашмаганда 20та бўлишига рухсат берилади. Тишнинг баландлиги камидаги 1.6 мм бўлишига керак.

Йиғув аппарати. Харакатланувчи ромлар аппаратларнинг шарнирли бирикмаларида илиниб ва қотиб қолмасдан харакатланади. Чўтканинг туки бутун баланлигига шпинделга тегиб туради. Чўткаларнинг туклари билан шпинделлар орасида бўшлиқ колмаслиги керак. Айрим чўткаларнинг тукини шпиндель тишларига ботиши 1.5 мм дан ортмаслиги керак.

Вентилятор. Станина ёриқ ва синиқ бўлмаслиги керак. Вентилятор вали шарикли подшипникнинг ўтирадиган бўйинчаларининг урилиши ва шлици юзаларнинг ташқи диаметрлари бўйича урилиши 0.05 мм дан ортиқ эмас. Вентилятор қаноти ва қожухи орасидаги бўшлиқ (зазор) 0.5-2 мм атрофига бўлади.

Шпиндель барабани, чўткали съёмниклар, вентилятор, сув насоси, қабул қилувчи камера трубалари, редуктор ва пахта териш блоки стендда ишлатиб кўрилади, бунда техник шартларда келтирилган кўрсаткичлар назорат килинади.

Гидротизим агрегатларининг нуқсонлари: гидротизим агрегатлари ва узелларидаги деталларнинг ейилиши ва резина зичланмаларининг эскириши ишчи суюқликларининг ички ва ташқи сизиб чиқишига олиб келади. Бунинг натижасида фойдали таъсирнинг хажмий коэффициенти камаяди. Асосий нуқсонлари: хажмий ф.и.к нинг техник шароитлар билан белгиланган меъёрдан

пасайиши, созлашнинг бузилиши, бошқарувнинг ёмонлашиши, деталларнинг чегарадан ортиқ ейилиши ва хоказо. Гидроагрегатлар деталларнинг асосий ейилиши – абразив ва гидроабразив ейилишидир.

Шестеряли насосларни таъмирлаш. Шестеняли насослар деталларининг ейилиши натижасида хажмий ф.и.к. пасаяди ва у кўтараётган босим кескин тушиб кетади.

Гидронасосларда корпуси, втулкалари, шестерялари, қопқоқлари ва резина зичланмалари ейилади.

Корпуснинг асосий нуқсонлари: қудуклар-втулкалар ва шестенялар билан қўшилган сўриш камераси томонидан ейилади, чунки тебранувчи узел гидронасос ишлаётганда корпуснинг шу томонига суюқлик иш босими билан сиқилади. Втулкалар тагидаги таянч юзаси ва зичловчи манжет остидаги юзада хам кўп ейилиш учрайди. Юзада ёриқлар, раковиналар хам кузатилади, шунингдек қопқоқли махкамлаш болтларидағи ва корпусга бириктириш муфталаридағи резьбалар ейилади ва узилади.

Корпусни қуйидаги усуллар билан: эпоксид смола асосли елим суркаш билан; ўтиш гильзаларини (қўймаларини) ўрнатиб, сиқиш (пластик деформация) усули билан тиклаш мумкин.

Корпудаги қудуклар йўниш дастгохларида ёки токарлик, фрезерлик олмос-йўниш ёки бошқа дастгохларда ўрнатиладиган маҳсус мосламалардан фойдаланиб йўнилади.

Бронза ёки маҳсус алюминий қоришимларидан тайёрланадиган втулкалар шестеря билан қўшилган холда ишловчи қирра сирти бўйича ейилади, бунинг натижасида втулканинг баландлиги камаяди.

Втулкаларни осадка (ўтқазиш), сиқиш ва кейинчалик механик ишлов бериш билан тиклаш мумкин.

Легирланган пўлатлардан таёрган шестеряларда цапфалари, четки сиртлари ва тишларининг айланма бўйича каллаклари ейилади.

Шестеряларнинг берилган термоишлов қатлами қалинлигига ейилиши уларнинг цапфалари юзини, тиш каллагининг чети ва сиртқи қисмлари силлиқлаш йўли билан тиклашга имкон беради. Цапфа, шестерналар сиртлари силлиқлангандан сўнг супер финишланади.

+опқоқ четки сиртининг насос корпуси томонидан ейилиши, чуқурлик ва чизиқлар, шунингдек стопор халқасининг тутиб турувчи сальник уясида бўртиқнинг узилиши ва ёриқлар кўздан кечириб аниқланади.

Таъмирланган шестеряли гидронасосни юргизиб кўриш ва синаш КИ-4200 ёки КИ-4815 синов стендида ўтказилади, бунда тегишли ишчи суюқлигидан 150-5°C хароратда фойдаланилади.

Гидронасосларни синашда номинал қарши босим, одатда 10МПа да аниқланади.

Хажмий ф.и.к. гидронасосни КИ-4200 ёки КИ-4815 стендида синашда қуйидаги формула бўйича топилади:

$$n_{v,k} Q_x / Q_T$$

Q_x, Q_t – мос холда гидронасоснинг етакчи шестернясининг бир айланишидаги хақиқий ва назарий иш унуми, см³.

Хақиқий Q_x стендда синашда ўлчанади, Q_t назарий эса техник характеристика бўйича ёки қуйидаги формула билан аниқланади:

$$Q_{tK} 10^{-3} * 2\pi * m^2 * b * n(z + 2k + 0.276), \text{л/мин.}$$

Бу ерда m – тишлишиш модули, мм;

b – шестерналарнинг кенглиги, мм;

n – етакчи валнинг айланиш сони, айл/мин;

z – тишилар сони, дона;

k – тўғрилаш коэффициенти ($K=0.5$).

Назорат саволлари

1. Ағдаргичлар иш жараёнида қадай нуқсонлар бўлиши мумкин?
2. Пахта териш машиналарини таъмирлаш қандай шароитларда олиб борилади?
3. Таъмирланган пахта териш машиналарига қўйиладиган техник талабларни санаб беринг?
4. Тишилар қандай пўлатлардан ясалади?

12-Маъруза

МАШИНАЛАРНИНГ ТАЪМИРЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ АСОСЛАРИ

РЕЖА

1. Машиналар таъмирланишини режалаш.
2. Машиналарни таъмирловчи ва деталларни қайта тикловчи чет эл фирмалари.
3. +ишлоқ хўжалик машиналарига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш ишларини ташкил этиш комплекс тизими.
4. Машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашни ташкил қилиш усуллари.

Ўғит сочиш ва ўсимликларни ҳимоялаш машиналарини таъмирлаш жараёни қуйидаги кетма-кет бажариладиган қатор операциялардан иборат: машинани ўғитдан тозалаш, таъмирлаш учун машинани етказиб бериш; машинани қабул қилиб олиш; сиртини тозалаш ва ювиш; қисман узел ва деталларга ажратиш; узел ва деталларни дефектовка қилиш; деталларни таъмирлаш ёки қайта тиклаш; машиналарни таъмирланган ёки янги узел ҳамда деталлар билан жамлаш; машинани йиғиш ва ростлаш. Йиғилган машинани текширилади, бўялади ва чиниктирилади, сўнгра ишлашга ёки сақлаш учун йўналтирилади.

Ўғит киритиш ва ўсимликларни ҳимоя қилиш машиналарини таъмирлаш ширкат хўжаликларини шунингдек бошқа корхоналарнинг таъмирлаш устахоналарида ташкил қилинади.

Таъмирлаш устахоналарида меҳнатни ташкил этиш шакли ишлар ҳажми ва характерига ва уларни бажариш муддатларига боғлиқ.

Ўғит киритиш ва ўсимликларни ҳимоя қилишда, машиналарни таъмирлаш тажрибасида меҳнатни ташкил этишнинг қўйидаги шаклларидан фойдаланилади: бригада, бригада – узел ва агрегат усуллари.

Кичик хўжаликларни таъмирлаш устахоналарида меҳнатни ташкил қилишни бригада шакли қўлланилади. У шундан иборатки, қисмларга ажратиш-ийғиши ва мослаш ишларини ишчилар универсал постда (иш ўрни) бажарадилар.

Таъмирлашни ташкил этишнинг анча мукаммалаштирилган бригада – узел шакли шундан иборатки, барча қисмларга ажратиш ва йиғиши ишларини бригадалар ихтисослаштирилган постларда бажарадилар. Иш постларининг сони ишлаб чиқариш дастури ва операциялар бўйича вақт нормаларига боғлиқ. Бунда ишлаб чиқариш майдонларини мавжудлиги ҳисобга олинади.

Ўғитлаш ва ўсимликларни ҳимоялаш машиналарини таъмирлаш ширкат хужаликларининг устахоналарида ва умумий ишларга мўлжалланган устахоналарда, шунингдек ихтисослаштирилган участкаларда режаланади. Паркда машиналарни мавжудлиги, машина бажарадиган иш ҳажми ва таъмирлашларо муддатларига асоланиб таъмирлаш дастури аниқланади, сўнгра эса устахонанинг ишлаш графиги ёки календарь режа тузилади. Режада иш ўринларини асбоб-ускуналар, мосламалар ҳамда асбоб ва материаллар билан жиҳозлаш, ишчиларга иш ўрнини бириктириш ва машиналарни таъмирлашга қўйиш муддатлари назарда тутилади. Машиналарнинг таъмирлашни дала ишларидан кейин дарҳол бошлиш режаланса жуда мақсадга мувофиқ бўлади. Бу хол машиналарнинг яхши сақланишига ва иш ҳажмларининг тақсимланиши ва энг қулай об-хаво шароитларини ҳисобга олган ҳолда устахонани бир маромда иш билан таъминлашга ёрдам беради.

Иш ўринларини асбоб-ускуналар билан жиҳозланиши машиналар таъмирлаш ишларини сермеҳнатлиги ва уларни иш турлари бўйича тақсимланишига мувофиқ ҳисобланади. Ўғит сочгични таъмирлаш учун тахминан сарфланадиган меҳнат – 36 соатгача. Бунда станок ишларига барча мкҳнат сарфининг 9-11%, слеарлик ишларига 12-15%, темирчилик ишларига 10-14%, пайвандлаш ишларига 3-7% ва қисмларга ажратиш – йиғиши ишларига 60-70% тўғри келади.

Ҳисоблашда мутахассислар (ишчилар таъминловчи)нинг вақт фонди, шунингдек иш вақтининг номинал (имкони борича йўл қўйилган) ва ҳақиқий фонди ҳисобга олинади.

Номинал иш вақти фонди Φ_n тўла календарь вақтидан (635 кун) дам олиш ва байрам кунлари айириб аниқланади. Режалаш жараёнида ҳақиқий иш вақти фонди Φ дан фойдаланилади. У номинал фонд ва отпуска муддати ҳамда узрли сабабларга кўра, ишга чиқилмаган кунлар сони айрмасидан топилади.

Ишлаб чиқаришдаги ишчиларнинг умумий сони (I) қўйидаги формула бўйича ҳисоблаб топилади:

$$I = (T_{\bar{u}} / \Phi_x) \cdot K$$

Бу ерда $T_{\bar{u}}$ – бир йилда таъмирлаш ишларига талаб қилинадиган жаъми меҳнат, соат;

Φ_x – иш вақтининг йиллик ҳақиқий фондига, соат;

К – бажариладиган иш хажми нормасини ошириб бажариш коэффициенти, 1.2.

Хорижий мамлакатларда фирмалар – машиналар ишлаб чиқарувчи, шунингдек ихтисослаштирилган алоҳида мустақил фирмаларнинг иқтисодий манфаатига асосланиб ҳар хил доимий хизмат кўрсатиш, шу жумладан машиналарни таъмирлаш ишлари бажарилади.

АҚШда машиналар тайёрловчи фирмалар машиналар ва эхтиёт қисмларни ишлаб чиқаришга, диллер эса таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш учун тўла жавоб беради. Машиналар холати учун диллер ва фирма жавобгар бўлади. Бунга эхтиёт қисмларнинг нархи янги машиналар йиғишдаги нархларга қараганда 1.5-2 марта юқорилиги ёрдам беради. Бунда машина қанча олдин чиқарилган бўлса, эхтиёт қисмлар шунчалик қиммат бўлади. Масалан, хизмат кўрсатиш учун сарфланган 1 сўм маблағ уларда 2 сўм фойда келтиради.

Машиналарнинг техник ҳолатига диагноз қўйишга катта аҳамият берилади, шу билан бирга бу операция автоматлаштирилган. Тракторларга диагноз қўйишда учта йўналиш бор: а) далада диагноз қўйиш; б) диллер иштирокида диагноз қўйиш; в) электроникадан фойдаланиб диагноз қўйиш. Бунда мойларни анализ қилишга, ёрдамчи системаларга, мой системасига, гидравликага, тормозларга, совутиш системалари ва хоказоларга диагноз қўйишга катта аҳамият берилади.

Машиналар асосан жорий таъмирлаш ҳажмида таъмирланади. Таъмирлаш мақсадга мувофиқлигини белгиловчи мезон иқтисодий фактор хисобланади. Масалан, агар таъмирлаш учун қилинадиган харажатлар янги машина нархининг 50% идан ортиқ бўлса, бундай ҳолларда машина таъмирланмайди.

АҚШ нинг таъмирлаш хизмати самаралидир. Унинг самарадорлиги хўжаликларни техника билан таъминлаш ва уни таъмирлаш функциялари бирлаштиришгина эмас, эхтиёт қисмлар билан тўла таъминланганлик жуда муҳим роль ўйнайди. АҚШ да ташкил топган нормаларга мувофиқ эхтиёт қисмлар нархи эса 40% ва ҳатто 60% ни ташкил қиласди. ЭҲМ ларни қўллаш ҳам муҳим аҳамиятга эга, улар ёрдамида узоқ вақт ичидаги (20-25 йил) айни фирма сотган тракторлар ва қишлоқ хўжалик машиналарини ҳисобга олиб борилади.

Ривожлаган мамлакатларда таъмирлашни ташкил этилишини юқорида келтирилган таҳлили асосида қўйидаги хуносаларни чиқариш мумкин.

1. Жаҳон бозорида конкуренция кураши кескинлашаётган шароитларда тракторлар, автомобиллар ва бошқа машиналарга тез ҳамда юқори сифатли техник хизмат кўрсатиш борган сайин катта аҳамиятга бўлмоқда. Техник хизмат кўрсатишнинг тармоқланган ва яхши йўлга қўйилган тармоғининг ташкил қилиниши янги бозорларни ўзлаштиришда муҳим усуллардан бири ҳамда машиналарни экспорт қилувчи фирмаларни конкуренцияга қобилиятлилигининг асосий кўрсатгичи ҳисобланади.
2. Жорий таъмирлаш ҳажми бўйича афзал қўрилади. Капиталистик мамлакатларнинг кўпчилик таъмирлаш корхоналари унча катта эмас, улар таъмирлаш ишларининг барча хилларини бажарадилар, универсал асбобускуна ва технологик хужжатлардан фойдаланадилар.
3. Ихтисослаштирилган корхоналарда бажариладиган капитал таъмирлаш (асосан агрегатларни) сони шунга ўхшаш маркали янги машиналар чиқарилишига нисбатан кичкина улушни ташкил қиласди. Тўла комплектли машиналарни таъмирлайдиган ихтисослаштирилган йирик корхоналар йўқ,

агрегатларни таъмирлаш учун ихтисослаштирилган (асосан двигателларни) катта дастурли корхоналар эса бир нечтани ташкил қиласи.

4. Машиналарга диагноз қўйишга катта аҳамият берилади, машина ва агрегатлар техник ҳолати характеристиканинг юқори даражада ишончлилигини таъминлайдиган замонавий диагноз қўйиш воситалари яратилмоқда.
5. Машиналарни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ишлари одатда ихтисослаштирилган хизмат: фирма, диллер, дистрибьютор, томонидан бажарилади.
6. А+Ш, Англия, Германияда автомашиналарга хизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш бўйича база яратишга катта аҳамият берилади. Буни автомашиналардан фойдаланишни катта миқдордаги бир жойга тўпланиши, уларни таъмирланишга яроқлилиги ҳамда автомашиналар тезлигининг юқорилиги билан тушунтириш мумкин.
7. Юқори даражада ривожланган индустриский мамлакатларда, янги эҳтиёт қисмлар етарли миқдорда ишлаб чиқилади ва янги машиналар ҳар доим сотилавермайди, деталларни тиклаш фойдали иш ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги комплекси қўйидаги асосий масалаларни ечиш учун мўлжалланган:

- 1) қишлоқ хўжалигига меҳнат унумдорлигини ошириш ва машиналарни керакли бўлган техник тайёргарлигини таъминлаш асосида бу мақсадлар учун меҳнат ва пулни жуда кам сарфлаган ҳолда, маҳсулот ишлаб чиқарилишини кўпайтириш;
- 2) ташкил этишни яхшилаш ҳамда машина ва ускуналарга ТХК ва уларни таъмирлаш ишлари сифатини ошириш, уларни тегишлича сақланиши ва хизмат қилиш муддатининг ўтишини таъминлаш;
- 3) ширкат хўжаликлари ва нохия қишлоқ хўжалик техникасинининг ТХКБ тузилиши ва таркибини оптималлаш агросаноат комплекси шароитларида уни режа асосида ва балансланган тарзда ривожланиши;
- 4) қишлоқ хўжалик техникасини ишлатишда ИТР ни жадаллаштириш.

Хужжат ТХКМ ўтказишида энг янги усууллар ва воситалар қўллаш назарда тутади, бу эса меҳнат унумдорлиги ва сифатини ошишига сезиларли таъсир қиласи.

Нормативлар ва қоидаларга риоя қилиш, техникани ишга яроқли холатда сақлаб туришда қишлоқ хўжалик ишлабчиқариш харажатлари энг кам бўлган ҳолда, ундан фойдаланида пухталигини оширишга ёрдам беради.

Техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тизими техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш билан банд бўлган хизмат ва корхоналарни тегишли ишларни оқилона ташкил қилишга йўллайди, оптимал таъмирлаш сифатини белгилайди, қишлоқ хўжалик таъмирлаш базасини мўлжалланган жойга тўплаш ва ихтисослаштириши ҳисобига ривожлантириш учун капитал маблағларни камайтиришга ёрдам беради.

Техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тизими машиналарнинг қўйидаги гурухларга жорий қилинади:

- тракторлар;
- ғалла ўриш машиналари;
- пахта териш машиналари;
- юқ ташиш автомобиллари;

бошқа қишлоқ хұжалик машиналари.

Техник хизмат күрсатыш ва таъмирлаш тизимининг асосий нормативлари. КТХК-8-10 соатдан сүнг, ТХК-1-60 соатдан сүнг, ТХК-2-240 соатдан сүнг, ТХК-3-960 соатдан сүнг бажарилади.

Хозирда ишлаб чиқарылған тракторлар учун техник хизмат күрсатыш даврийлиги (мотосоатлар) қуидагича бўлади, соат:

КТХК-8-10; ТХК-1-125; ТХК-2-500; ТХК-3-1000

Тракторларни капитал таъмирлаш даврийлиги (ғалла йиғиш ва баъзи махсус комбайнлар) режалаш мақсадлари учун маркалари бўйича дифференциланган ҳамда таъмирлашга қадар ва таъмирлашдан кейин бажариладиган иш ҳажми билан мотосоатларда таърифланади.

Маркаси	Таъмирлашга қадар бажарилган иш ҳажми	Таъмирлашдан кейин бажарилган иш ҳажми
МТЗ-80	6400	5100
ЮМЗ-60	7000	5600
ДТ-75М	5700	4500
К-700А	5900	4777
ЕС-6Б лавлаги қазиши комбайни	1150	920

Техник хизмат күрсатыш ва таъмирлаш тизими қуидаги ишлар турини назарда тутади. Улар ёрдамида машиналарнинг зарур бўлган техник ҳолати ва бутун ишлатиш даври ичидаги уларни ишга лаёқатлилиги сақлаб турилади:

техник хизмат күрсатиш;
жорий таъмирлаш;
капитал таъмирлаш;
сақлаш.

Техник хизмат күрсатиш – машиналардан фойдаланишда ва сақлашда улар шайлигини сақлаб туриш бўйича қилинган ишлар комплексидир. Ишлар мажбурий характерга эга ва машинани бутун ишлатиш даври давомида вақти-вақти билан бажарилади.

Техник хизмат күрсатиш ювиш, тозалаш, назорат қилиш, диагноз қўйиш, ростлаш, мойлаш, ёнилғи билдан таъминлаш (қишлоқ хұжалик ишларини бажариш учун машиналарни технологик суюқликлар билан таъминлашдан ташқари), маҳкамлаш ва монтаж - қисмларга ажратиш ишлари, консервация ва реконсервацияга оид ишларни ўз ичига олади. Техник хизмат күрсатишда машинанинг айрим ташкил қилувчи қисмлари алмаштирилиши мумкин.

Умуман олганда, машина бўйича уларнинг умумий даврийлиги, босқич ёки фойдаланиш шароитлари билан бирлаштирилган бундай ишларни маълум руйхати хизмат күрсатиш тури деб аталади.

Қисман қисмларга ажратилган холда хизмат күрсатиш жойига олиб келингандан кейин машина тўла йиғилади, ростланади ва чиниқтирилади.

Машиналарга қуидаги техник хизмат күрсатиш турларини бажариш кўзда тутилади:

ҳар сменада техник хизмат күрсатиш;

техник хизмат кўрсатишни номерли турлари;
мавсумий техник хизмат кўрсатиш (МТХК);
махсус шароитларда фойдаланилганда техник хизмат кўрсатиш;
сақлашда техник хизмат кўрсатиш.

Ҳар сменада техник хизмат кўрсатиш машинани ишга тайёрлаш ва смена давомида унинг ишга лаёқатлиигини таъминлаш учун мўлжалланган. У смена бошида ёки смена охирида бажарилади.

Техник хизмат кўрсатишнинг номерли турларини даврийлиги ва уларнинг режаланадиган мазмуни ҳар хил турдаги ва маркадаги машиналар учун турлича бўлиши мумкин.

Тиркалма ва ўрнатма машиналарга хизмат кўрсатиш даврийлиги катталигига каррали бўлиши керак.

Юқори номерли техник хизмат кўрсатиш ишларининг руйхати, одатда, олдинги техник хизмат кўрсатишни ўз ичига олади.

Мавсумий техник хизмат кўрсатиш бир йилда икки марта ўтказилади: баҳорги-ёзги ва кузги-қишки шароитларда ишлатишга ўтишда, яъни атрофидаги ҳавонинг ўртача ҳарорати 5°C белгидан ўтиш даврларида.

Алоҳида шароитларда фойдаланилганда техник хизмат кўрсатиш сақлаш жараёни ва фойдаланишга тайёрлашда сақлаш қоидалари талабларига мувофиқ бажарилиши керак. Сақлаш жараёнида машиналарга хизмат кўрсатиш ишларининг асосий мазмуни металл қисмларни занглашдан, резинотехник буюмларни эскиришдан ҳимоялаш, тутиб турувчи деталлар деформацияланишининг олдини олишдан иборат.

Техник хизмат кўрсатишнинг режалаш асоси ҳар сменадаги бажарилган иш ҳажми, босиб ўтилган йўл ёки сарфланган ёнилғи ҳисобга олишдир.

Ҳар сменадаги техник хизмат кўрсатиш шу машинани ишлатувчи ходим томонидан бажарилади. Техник хизмат кўрсатишнинг бошқа турларини хўжаликлардаги ихтисослаштирилган звенолар, шунингдек техник хизмат кўрсатишда ихтисослаштирилган станцияларнинг сайёр бригадалари ҳамда звенолари бажарса мақсадга мувофиқ бўлади.

Назорат саволлари

1. Таъмирлашни ташкил этиш усуллари нималардан иборат?
2. Технологик иш лойихаси нима?
3. Таъмирлаш сифатини оширувчи қандай чора тадбирлар бор?
4. Таъмирлаш сифати тушунчасини тушунтириб беринг?

13-маъзуза

МАШИНАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА УЛАРГА ТЕХНИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ УСУЛЛАРИ

РЕЖА:

1. Таъмирлаш ва ТХК усуллари.
2. Машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш сифатини бошқариш.
3. Таъмирлаш корхоналарини лойихалаш ёки такомиллаштиришининг умумий ҳолатлари ва тартиби.

Машиналарни таъмирлаш усуллари – таъмирлаш операцияларини бажариш технологик ва ташкилий қоидалари мажмуудир. Машиналарни таъмирлаш тажрибасида қуидаги усуллар қўлланилади: эгасиз, эгали ва поток, агрегат ва узел усуллари. Машиналарнинг у ёки бу усулининг қўлланилишига кўпчилик омиллар сабаб бўлади. Шу сабабли обьектларнинг лойихаланаётган корхонада қабул қилинадиган таъмирлаш усуллари ишлаб чиқариш дастурининг характеристи ва катталигига, асосий ишлаб чиқариш жараёнида ва намунали ишлаб чиқаришда банд бўлган ишчилар сонига мувофиқ танланади. Бунда қуида келтирилган омиллар ҳисобга олиниши керак.

Таъмирлаш усулларининг таснифланиши

Таъмирлаш даврийлиги бўйича йил бўйи, мавсумли.

Корхонанинг эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш характеристига кўра	четдан олинадиган тайёр деталларда эгасиз.
Таъмирланадиган обьектларнинг конструктив элементларни эгасизлик даражасига кўра	қисман эгали, эгали.
Таъмирланадиган обьектларни жойлашиш характеристига кўра	боши беркли, чизиқли (поток).
Таъмирлаш билан қамралган обьектлар хажмига кўра	тўла жамланган, агрегат. якка усул,
Ишлаб чиқариш жараёнинг табақалаштирилишига кўра	узел усули, поток-узел усули, поток усули.

Эгасиз таъмирлаш усулидан ихтисослаштирилган корхоналарда фойдаланилади. Бунда қайта тикланган ташкил этувчи қисмларни буюмнинг маълум нусхасига тегишлилиги сақланмайди, яъни машина узел ва деталларга ажратилади, қайта тикланган ва янги деталлардан бошқа бирикма ва узеллар эгасиз йифилади.

Эгали таъмирлаш усулида, аксинча, қайта тикланган ташкил этувчи қисмларнинг буюмнинг маълум нусхасига тегишлилиги сақлаб қолинади. Бу усульнинг афзалликлари шундан иборатки, йўл қўйилган чегара ўлчамларидан ташқарига чиқмаган бирикмалар сақлаб қолинади, деталлар эса йўл қўйилган ўлчамлардан ортиқча ейилган бирикмалардагина алмаштирилади. Натижада бирикма, узеллар ва умуман бутун машина эгасизланмайди. Агар мавсумий ишлар даврида ва унча катта бўлмаган иш бўлагида машинанинг бетўхтов ишлашини таъмирлаш талаб этилса, бундай таъмирлаш усули тежамли усул бўлади.

Лекин амалда кўпинча эгасиз таъмирлаш усулидан фойдаланилади ва машина потокда қисмларга ажратиладиган ҳамда йифиладиган ҳоллардагина у иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлайди.

Поток усулида таъмирлаш ишлари ихтисослаштирилган иш ўринларида маълум технологик кетма-кетликда ва бир маромда бажарилади. Узеллар, агрегатлар ва машиналар поток линияларда таъмирланади ва йифилади. Иш

ўринларида бу линиялар бўйлаб жойлашади. Объект тайёр, чиниқтирилган ва синалган агрегатлар ва узеллардан йигилади. Алоҳида узелларни таъмирлаш, йиғиш ва чиниқтириш линиялари технологик кетма-кетлиқда буюм (машиналар, агрегатлар) умумий йиғиш линияси поток усулидан бир типдаги машиналарга ихтисослаштирилган иш ўринларини қўллаб маълум кетма-кетлик ва бир маромда хизмат кўрсатишга талабномалар жуда кўп бўлганда фойдаланилади. Одатда бу усул юк ва енгил автомобилларга, белгиланган вақтга хизмат кўрсатиш учун қисқа вақт оралиғида хўжаликлардан техник хизмат кўрсатиш станцияларига айлана олиш қобилиятига эга бўлган серқувват К-701 ва Т-150К тракторлар типидаги мураккаб машиналарга хизмат кўрсатишда кўпроқ қўлланиб келинади.

Марказлаштирилган усулда хизмат кўрсатиш ташкилот ёки корхона битта бўлинмасининг ходимлари ва воситалари орқали техник хизмат кўрсатилиши билан ажралиб туради.

Марказлашмаган усулда хизмат кўрсатиш – машиналарга бир нечта бўлинмаларнинг ходимлари ва воситалари билан хизмат кўрсатиш.

+ишлоқ ҳўжалигига машиналарга режали – эҳтиёт қилинадиган таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш тизими қўлланилади. Ундан асосий мақсад – техника, ускуна (чорвачилик) ва инженерлик тармоқларини ишга тўла лаёқатли ҳолатда сақлаб туриш, инженер-техник, таъмирлаш ва энергетика хизматлари томонидан режали тартибда ўtkазадиган ташкилий-техник чоралар комплекси ҳисобига уларни вақтидан илгари ейилиши, ишдан чиқишининг олдини олишдан иборат. Бу тизимнинг жорий қилиниши техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашнинг ташкил қилинишини такомиллаштиришга, фойдаланиш харажатларини қисқаришга ҳам ёрдам беради.

Машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашда учта асосий стратегия бир-биридан фарқланади:

- 1) тўхтаб қолгандан кейин талабга кўра;
- 2) бажарилган иш ҳажмига (календар вақт) га қараб қатъий белгиланган;
- 3) даврий назоратга мувофиқ ҳолатига кўра.

Техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш сифатини баҳолаш учун, шунингдек таъмирлашга қадар ҳамда таъмирлашдан кейин машинадан фойдаланиш кўрсатқичлардан фойдаланилади:

1. Машина ва унинг ташкил қилувчи қисмларини капитал таъмирлашда қайта тикланган ресурс.
2. Машинанинг шайлик коэффициенти.
3. Техник фойдаланиш коэффициенти.
4. Сменада ва йилда бажарган иш ҳажми, ёнилғи сарфи ҳамда таъмирлашдан кейинги даврда бажарилган иш ҳажми бирлигига тўғри келадиган техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатлари даражаси.

Худудий аломати ва бажариладиган ишлар характеристига кўра таъмирловчи-хизмат кўрсатувчи бўлинма ва корхоналар уч даражага бўлинади:

1. Таъмирлаш хизмат кўрсатиш бўлинмалари ҳамда қишлоқ хўжалик корхоналари ва улар бўлинмаларининг, ширкат хўжаликларининг ишлаб чиқариши.

2. Тақмирлаш-хитзмат кўрсатиш бўлинмалари ва фаолият соҳаси маъмурий ноҳияни қамрайдиган хизмат кўрсатиш корхоналарини ишлаб чиқариши.
3. Фаолият соҳаси вилоят, ўлка республикани қамрайдиган ихтисослашган таъмирлаш корхоналари ва заводлари.

Техникага хизмат кўрсатиш ёки таъмирлаш сифати деганда бундан кейин техник хизмат кўрсатиш ёки таъмирлаш жараёнини ва унинг натижаларини белгиланган талабларга мувофиқлигини тавсифлайдиган хоссалар мажмуи тушинилади. Таъмирлаш-хизмат кўрсатиш корхоналари сифатли ишлашининг энг муҳим натижаси техниканинг берилган техник тайёргарлик даражасини унга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш учун жуда кам солиштирма харажат қилиб таъминлашдан иборат.

Миқдорий тавсиф учун тегишли мақсадга эришиш чоралари сифатида қўйидаги кўрсаткичлардан фойдаланиш мумкин:

- 1) берилган муддатга (мавсумий ишлар бошланишига) паркнинг тайёргарлик даражаси. Бу даража тайёр машиналарни бутун машина паркига нисбати билан аниқланади ва фоизларда белгиланади;
- 2) техник тайёргарлик коэффициенти ёки машиналарда техник фойдаланиш коэффициенти;
- 3) техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашда иш бирлиги (мото-соат, шартли этalon гектар, километр, йиғиб-териб олинган экинлар килограмм ва шу кабилар) учун пул воситаларининг солиштирма харажати.

Таъмирлаш заводлари ва устахоналари учун қўйидагилар сифат кўрсаткичлари бўлиб хизмат қилиши мумкин:

- 2) таъмирлашлараро ўртacha ресурс (бажарилган иш ҳажми) ва бажарилган иш ҳажми бирликларида машиналарнинг маркалари бўйича ёки таъмирлашга қадар даврда бажариладиган иш ҳажмлари;
- 3) техника таъмирланишини (машиналар тури ва таъмирлаш турлари бўйича) ўртacha давом этиш муддати;
- 4) таъмирланган машиналарнинг фойдаланувчи хизмат танбеҳсиз қабул қилиб олган (ёки қабул қилиш натижалари бўйича сифатни баллар хисобидаги ўртacha баҳоси; у йўл қўйилган нуқсонларнинг миқдори ва муҳимлигини ҳисобга олиб аниқланади);
- 5) кафолат муддати (бажариладиган иш ҳажми) катталиги ва кафолатдан ўтмаган машиналар.

Қўйидагилар техник хизмат кўрсатиш станциялари ва пунктларида бажариладиган ишлар сифатини баҳолаш кўрсаткичи бўлиб хизмат қилиши мумкин:

- 1) техникани техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашда ўртacha туриб қолиш муддати (машиналар типи ва техник хизмат кўрсатиштурлари бўйича);
- 2) фойдаланувчи техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмирлашдан танбеҳсиз қабул қилиб олган машиналар (фоиз ёки балларда);
- 3) ишлатиш жараёнида техникани ўртacha тўхтаб қолиш миқдори (битта машина ёки механизациялаштирилган ишлар ҳажми бирлиги хисобида), тўхтаб қолишлар оқибатини бартараф қилиш учун ўртacha меҳнат сарфи

(нарҳи) ёки техник хизмат кўрсатиш, ёки жорий таъмирлашни сифатсиз ўтказилиши натижасида тўхтаб қолишларни бартараф қилиниши туфайли бекор туриш муддати.

Таъмирлаш сифатини ошириш муаммосига комплекс ёндошишда таъмирланган машиналарнинг сифат кўрсаткичларига таъсир қилинадиган асосий омиллар қаторига қуидагиларни киритиш лозим: таъмирлаш фонди, технологик ускуналар, жихозлар, асбоблар, ўлчаш ва назорат қилиш воситалари, синаш ускуналарининг ҳолати; эҳтиёт қисмлар, жамловчи буюм ва материаллар сифати; кадрлар малакаси; тозалаш, қисмларга ажратиш, саралаш (дефектовка), деталларни қайта тиклаш, жамлаш, йифиш, чиниқтириш, синаш ва бўяш технологик жараёнларини ташкил қилиш.

Машиналарнинг таъмирлаш сифатини оширувчи омилларни кўрсатишга ёрдам берувчи шартлар қаторига қуидагилар киради: иш сифати учун иш бажарувчиларни моддий ва руҳий рағбатлантириш, таъмирлаш нархи ва таъмирланган буюмлар сифати орасидаги ўзаро боғланиш, хўжалик ҳисобини ташкил этиш, меҳнатни илмий ташкил этиш, колективни ижтимоий ривожланиш даражаси, тураржой-маиший шароитлар, овҳатланиш, дам олишни уюштириш ва бошқалар.

Таъмирлаш сифатини бошқаришнинг энг муҳим ва мураккаб масалаларидан бири шундан иборатки, сифатни яхшилашга оид чора-тадбирлар ишлаб чиқиша ишлаб чиқариш фаолияти омиллари ва шароитларини ўзаро мослаштириб бирга қўшиб олиб бориш зарур.

Таъмирлаш сифатини оширвчи чора тадбирлар деганда омил ёки шароитни ўзгартирадиган таъсирлар ёки таъсирлар ўиғиндиси тушинилади. Уларни амгла оширилиши натижасида маҳсулот сифатининг кўрсаткичлари ўзгаради. Ўз характерига кўра чора-тадбирларни уч типга бўлиш мумкин. Биринчи типга маҳсулот сифатини ошириш омилларигина таъсир қилувчи, иккинчисига – шароитларгагина таъсир қилувчи, учинчисига бир йўла омиллар ва шароитларга таъсир қилувчи чора-тадбирлар киради.

Корхонани лойихалаш учун қуидаги дастлабки материаллар тайёрланади.

Лойихалаш учун топшириқни техник-иктисодий жиҳатдан асослаш; ишлаб чиқариш дастури; объектнинг типи, маркаси, ўлчамлари ва массаси, объектнинг янги ва таъмирлашдан кейинги ҳамда янги ёки қайта қурилган корхона нархи.

Лойихалаш учун бериладиган топшириқ мавжуд талабалар ва йўриқномаларга, дастлабки маълумотлар эса мавжуд талабалар ва йўриқномаларга мувофиқ бўлиши керак. Турли даражадаги корхоналарни лойихалаш учун дастлабки маълумотлар турлича бўлади. Масалан, хўжалик ичи даражасидаги корхоналар учун: хизмат кўрсатиш ва таъмирланиши керак бўлган техниканинг маркаси ва миқдорий таркибини, машиналарнинг режаланган йиллик иш ҳажми ва автомобилларни бир йилда ўртacha босиб ўтадиган йўлини хўжаликда бажариладиган таъмирлаш-хизмат кўрсатиш ишларини мавсумийлиги ва чет корхоналарга бериладиган ишлар ҳажмини; хўжаликда ишлаб турган ишлаб чиқариш ва таъмирлаш-хизмат кўрсатиш ишларига мўлжалланган ёрдамчи объектларининг таркиби ва тавсифини; ишлаб турган ва лойихаланадиган объектларда ишлаб чиқариш участкаларини бир типли технологик жараёнлар билан бирлаштиришҳ мумкинлиги ҳисобга олиш керак. Юқорида кўрсатилганларни марказий таъмирлаш устахоналарини, техник хизмат кўрсатиш

пунктларини лойихалаш топшириқларида акс эттириш лозим. Бундай майдада объетларни лойихалашга қарам ташкилотнинг қарори талаб қилинмайди.

Йирик корхоналарда лойихалаш топшириғида, аксинча юқори ташкилотлар қарорининг номери ва санаси, қурилиш нохияси ёки жойи, маҳсулот тависфи ва корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати, таъмирлаш фондидан тушадиган манбалари, сув, ёнилғи, газ ва электр энергия билан таъминланиш манбалари, қириш ёки қайта қуриш муддатлари ҳамда корхона цехларини ишга тушириш навбатлари, уни кенгайтириш истиқболлари, капитал маблағларнинг таҳминий миқдори, маҳсулот бирлигининг таннарҳи ва меҳнат унумдорлигининг лойихалашда эришилиши керак бўлган кўрсатқичлари кўрсатилади.

Лойиха мазмуни ва уни ишлаб чиқши тартиби. Лойихи янги қурилиш ёки корхонани қайта қуриш билан боғлиқ бўлган бутун масалалар комплексини қамрайди ва қуйидаги қисмлардан иборат бўлади: технологик, сантехника, энергетика, қурилиш ва иқтисодий. Барча қисмлар ўзаро боғланган бўлиб, технологик қисм етакчи қисм ҳисобланади.

Лойиха технологик қисмининг иш чизмалари таркибига ишлаб чиқариш биноларининг ускуналар жойлаштирилган режалари ҳам киради. Уларда қурилиш конструкциялари ускуна ва алоқа йўлларининг барча турлари, санитария-техник, энергетика ва бошқа қурилмалар билан боғланган бўлиши керак.

Технологик иш лойихаси шундай ҳолларда ишлаб чиқиладики, бунда қурилиш майдончаси ёки линия иншоотлари учун трасса танлаш, манбалар ва таъминлаш усулларини танлаш, шунингдек асосий техник ечимларни танлаш хақидаги масалани ҳал қилиш учун лойихалаш ва қидиув ишларини олдиндан бажарилиши талаб қилинмайди. Бу масалаларни ҳал этилиши маҳаллий қурилиш шароитлари, шунга ўхшаш объектларни лойихалаш тажрибаси ва мос бўлган намунали ёки такрор қўллаш тавсия қилинган якка тартибда лойихаларнинг мавжудлиги билан олдиндан белгилаб қўйилади.

Бундай такомиллаштириш лойихасини бажаришда қуйидагиларга эга бўлиш керак:

таъмирлаш корхонаси раҳбарининг такомиллаштириш лойихаси бўйича таклифи (такомиллаштиришдан мақсад)

технологик ва кўтариш-ташиш ускуналарининг ейилиш даражаси (физик ва маънавий), ундан фойдаланиш мумкинлиги, электр қурилмалар қуввати ва баланси нарҳи кўрсатилган ахборотнамалар.

Қуйидагиларни ҳам ҳисобга олиш лозим:

- 1) участканинг ускуналар жойлаштирилган режасини тузиш. Бунда қайта қуриладиган участка кенгайтирилиши мумкин бўлган майдонча белгиланган бўлиши керак (агар лойихалашда зарур бўладиган бўлса);
- 2) иш турлари бўйича маҳсулот бирлиги учун корхонада кучга эга бўлган вақт нормалари (агрегатлар, автомобилларни қисмларга ажратиш-йиғиши, кабиналарни таъмирлаш, металларни суюқлантириб деталларни қоплаш ва ш.к.) ва бажариладиган иш хажми нормаларини ортиғи билан бажариш;
- 3) участканинг ишлаш тартиби;
- 4) материаллар сарфи;
- 5) саноат биносининг таърифи (устунлар тури, ёпма қўриниши; пол номи, парда деворлар лойхаси ва ш.к.);

- 6) сув, буғ ва сиқилган ҳаво сарфи;
- 7) шамоллатиш лойихасининг таснифи ва ҳолати;
- 8) ишчиларнинг руйхатда кўрсатилган сони;
- 9) маҳсулот таннархининг режа ва ҳисобот калькуляцияси.

Бу маълумотлар барчаси қайта қуриладиган объектни текшириш натижасида олинади ва ундан лойиха хисобларида фойдаланилади.

14-маъруза

МАШИНАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА УЛАРГА ТЕХНИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ УСУЛЛАРИ

РЕЖА:

4. Таъмирлаш ва ТХК усуллари.
5. Машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш сифатини бошқариш.
6. Таъмирлаш корхоналарини лойихалаш ёки такомиллаштиришининг умумий ҳолатлари ва тартиби.

Машиналарни таъмирлаш усуллари – таъмирлаш операцияларини бажариш технологик ва ташкилий қоидалари мажмуудир. Машиналарни таъмирлаш тажрибасида қуидаги усуллар қўлланилади: эгасиз, эгали ва поток, агрегат ва узел усуллари. Машиналарнинг у ёки бу усулининг қўлланилишига кўпчилик омиллар сабаб бўлади. Шу сабали объектларнинг лойихаланаётган корхонада қабул қилинадиган таъмирлаш усуллари ишлаб чиқариш дастурининг характеристики ва катталигига, асосий ишлаб чиқариш жараёнида ва намунали ишлаб чиқаришда банд бўлган ишчилар сонига мувофиқ танланади. Бунда қуида келтирилган омиллар ҳисобга олиниши керак.

Таъмирлаш усулларининг таснифланиши

Таъмирлаш даврийлиги бўйича йил бўйи, мавсумли.

Корхонанинг эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш характеристига кўра	четдан олинадиган тайёр деталларда эгасиз. қисман эгали, эгали.
Таъмирланадиган объектларнинг конструктив элементларни эгасизлик даражасига кўра	боши беркли, чизиқли (поток).
Таъмирланадиган объектларни жойлашиш характеристига кўра	тўла жамланган, агрегат. якка усул,
Таъмирлаш билан қамралган объектлар хажмига кўра	узел усули, поток-узел усули,
Ишлаб чиқариш жараёning табақалаштирилишига кўра	поток усули.

Эгасиз таъмирлаш усулидан ихтисослаштирилган корхоналарда фойдаланилади. Бунда қайта тикланган ташкил этувчи қисмларни буюмнинг маълум нусхасига тегишлилиги сақланмайди, яъни машина узел ва деталларга ажратилади, қайта тикланган ва янги деталлардан бошқа бирикма ва узеллар эгасиз йифилади.

Эгали таъмирлаш усулида, аксинча, қайта тикланган ташкил этувчи қисмларнинг буюмнинг маълум нусхасига тегишлилиги сақлаб қолинади. Бу усулнинг афзалликлари шундан иборатки, йўл қўйилган чегара ўлчамларидан ташқарига чиқмаган бирикмалар сақлаб қолинади, деталлар эса йўл қўйилган ўлчамлардан ортиқча ейилган бирикмалардагина алмаштирилади. Натижада бирикма, узеллар ва умуман бутун машина эгасизланмайди. Агар мавсумий ишлар даврида ва унча катта бўлмаган иш бўлагида машинанинг бетўхтов ишлашини таъмирлаш талаб этилса, бундай таъмирлаш усули тежамли усул бўлади.

Лекин амалда кўпинча эгасиз таъмирлаш усулидан фойдаланилади ва машина потокда қисмларга ажратиладиган ҳамда йифиладиган ҳоллардагина у иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлайди.

Поток усулида таъмирлаш ишлари ихтисослаштирилган иш ўринларида маълум технологик кетма-кетликда ва бир маромда бажарилади. Узеллар, агрегатлар ва машиналар поток линияларда таъмирланади ва йифилади. Иш ўринларида бу линиялар бўйлаб жойлашади. Объект тайёр, чиниқтирилган ва синалган агрегатлар ва узеллардан йифилади. Алоҳида узелларни таъмирлаш, йиғишиш ва чиниқтириш линиялари технологик кетма-кетликда буюм (машиналар, агрегатлар) умумий йиғишиш линияси ёнида жойлаштирилиши керак.

Техник хизмат кўрсатишда поток усулидан бир типдаги машиналарга ихтисослаштирилган иш ўринларини қўллаб маълум кетма-кетлик ва бир маромда хизмат кўрсатишга талабномалар жуда кўп бўлганда фойдаланилади. Одатда бу усул юк ва енгил автомобилларга, белгиланган вақтга хизмат кўрсатиш учун қисқа вақт оралиғида хўжаликлардан техник хизмат кўрсатиш станцияларига айлана олиш қобилиятига эга бўлган серқувват К-701 ва Т-150К тракторлар типидаги мураккаб машиналарга хизмат кўрсатишда кўпроқ қўлланиб келинади.

Марказлаштирилган усулда хизмат кўрсатиш ташкилот ёки корхона битта бўлинмасининг ходимлари ва воситалари орқали техник хизмат кўрсатилиши билан ажралиб туради.

Марказлашмаган усулда хизмат кўрсатиш – машиналарга бир нечта бўлинмаларнинг ходимлари ва воситалари билан хизмат кўрсатиш.

Кишлоқ хўжалигига машиналарга режали – эҳтиёт қилинадиган таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатииши тизими қўлланилади. Ундан асосий мақсад – техника, ускуна (чорвачилик) ва инженерлик тармоқларини ишга тўла лаёқатли ҳолатда сақлаб туриш, инженер-техник, таъмирлаш ва энергетика хизматлари томонидан режали тартибда ўтказадиган ташкилий-техник чоралар комплекси хисобига уларни вақтидан илгари ейилиши, ишдан чиқишининг олдини олишдан иборат. Бу тизимнинг жорий қилиниши техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашнинг ташкил қилинишини такомиллаштиришга, фойдаланиш харажатларини қисқаришга ҳам ёрдам беради.

Машиналарга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашда учта асосий стратегия бир-биридан фарқланади:

- 4) тўхтаб қолгандан кейин талабга кўра;
- 5) бажарилган иш ҳажмига (календар вақт) га қараб қатъий белгиланган;
- 6) даврий назоратга мувофиқ ҳолатига кўра.

Техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш сифатини баҳолаш учун, шунингдек таъмирлашга қадар ҳамда таъмирлашдан кейин машинадан фойдаланиш кўрсаткичлардан фойдаланилади:

5. Машина ва унинг ташкил қилувчи қисмларини капитал таъмирлашда қайта тикланган ресурс.
6. Машинанинг шайлик коэффициенти.
7. Техник фойдаланиш коэффициенти.
8. Сменада ва йилда бажарган иш ҳажми, ёнилғи сарфи ҳамда таъмирлашдан кейинги даврда бажарилган иш ҳажми бирлигига тўғри келадиган техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатлари даражаси.

Худудий аломати ва бажариладиган ишлар характеристига кўра таъмирловчи-хизмат кўрсатувчи бўлинма ва корхоналар уч даражага бўлинади:

4. Таъмирлаш хизмат кўрсатиш бўлинмалари ҳамда қишлоқ хўжалик корхоналари ва улар бўлинмаларининг, ширкат хўжаликларининг ишлаб чиқариши.
5. Тақмирлаш-хизмат кўрсатиш бўлинмалари ва фаолият соҳаси маъмурий ноҳияни қамрайдиган хизмат кўрсатиш корхоналарини ишлаб чиқариши.
6. Фаолият соҳаси вилоят, ўлка республикани қамрайдиган ихтинослашган таъмирлаш корхоналари ва заводлари.

Техникага хизмат кўрсатиш ёки таъмирлаш сифати деганда бундан кейин техник хизмат кўрсатиш ёки таъмирлаш жараёнини ва унинг натижаларини белгиланган талабларга мувофиқлигини тавсифлайдиган хоссалар мажмуи тушинилади. Таъмирлаш-хизмат кўрсатиш корхоналари сифатли ишлшининг энг муҳим натижаси техниканинг берилган техник тайёргарлик даражасини унга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш учун жуда кам солиштирма харажат қилиб таъминлашдан иборат.

Миқдорий тавсиф учун тегишли мақсадга эришиш чоралари сифатида қуидаги кўрсаткичлардан фойдаланиш мумкин:

- 1) берилган муддатга (мавсумий ишлар бошланишига) паркнинг тайёргарлик даражаси. Бу даража тайёр машиналарни бутун машина паркига нисбати билан аниқланади ва фоизларда белгиланади;
- 2) техник тайёргарлик коэффициенти ёки машиналарда техник фойдаланиш коэффициенти;
- 3) техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашда иш бирлиги (мотосоат, шартли этalon гектар, километр, йиғиб-териб олинган экинлар килограмм ва шу кабилар) учун пул воситаларининг солиштирма харажати.

Таъмирлаш заводлари ва устахоналари учун қуидагилар сифат кўрсаткичлари бўлиб хизмат қилиши мумкин:

- 6) таъмирлашларо ўртача ресурс (бажарилган иш ҳажми) ва бажарилган иш ҳажми бирликларида машиналарнинг маркалари бўйича ёки таъмирлашга қадар даврда бажариладиган иш ҳажмлари;
- 7) техника таъмирланишини (машиналар тури ва таъмирлаш турлари бўйича) ўртача давом этиш муддати;
- 8) таъмирланган машиналарнинг фойдаланувчи хизмат танбеҳсиз қабул қилиб олган (ёки қабул қилиш натижалари бўйича сифатни баллар хисобидаги ўртача баҳоси; у йўл қўйилган нуқсонларнинг миқдори ва муҳимлигини ҳисобга олиб аниқланади);
- 9) кафолат муддати (бажариладиган иш ҳажми) катталиги ва кафолатдан ўтмаган машиналар.

Куйидагилар техник хизмат кўрсатиш станциялари ва пунктларида бажариладиган ишлар сифатини баҳолаш кўрсаткичи бўлиб хизмат қилиши мумкин:

- 4) техникани техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашда ўртача туриб қолиш муддати (машиналар типи ва техник хизмат кўрсатиштурлари бўйича);
- 5) фойдаланувчи техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмирлашдан танбеҳсиз қабул қилиб олган машиналар (фоиз ёки балларда);
- 6) ишлатиш жараёнида техникани ўртача тўхтаб қолиш миқдори (битта машина ёки механизациялаштирилган ишлар ҳажми бирлиги хисобида), тўхтаб қолишлар оқибатини бартараф қилиш учун ўртача меҳнат сарфи (нархи) ёки техник хизмат кўрсатиш, ёки жорий таъмирлашни сифатсиз ўтказилиши натижасида тўхтаб қолишларни бартараф қилиниши туфайли бекор туриш муддати.

Таъмирлаш сифатини ошириш муаммосига комплекс ёндошишда таъмирланган машиналарнинг сифат кўрсаткичларига таъсир қилинадиган асосий омиллар қаторига қуйидагиларни киритиши лозим: таъмирлаш фонди, технологик ускуналар, жихозлар, асбоблар, ўлчаш ва назорат қилиш воситалари, синаш ускуналарининг ҳолати; эҳтиёт қисмлар, жамловчи буюм ва материаллар сифати; кадрлар малакаси; тозалаш, қисмларга ажратиш, саралаш (дефектовка), деталларни қайта тиклаш, жамлаш, йиғиш, чиниқтириш, синаш ва бўяш технологик жараёнларини ташкил қилиш.

Машиналарнинг таъмирлаш сифатини оширувчи омилларни кўрсатишга ёрдам берувчи шартлар қаторига қуйидагилар киради: иш сифати учун иш бажарувчиларни моддий ва руҳий рағбатлантириш, таъмирлаш нархи ва таъмирланган буюмлар сифати орасидаги ўзаро боғланиш, хўжалик хисобини ташкил этиш, меҳнатни илмий ташкил этиш, коллективни ижтимоий ривожланиш даражаси, тураржой-маиший шароитлар, овхатланиш, дам олишни уюштириш ва бошқалар.

Таъмирлаш сифатини бошқаришнинг энг муҳим ва мураккаб масалаларидан бири шундан иборатки, сифатни яхшилашга оид чора-тадбирлар ишлаб чиқишида ишлаб чиқариш фаолияти омиллари ва шароитларини ўзаро мослаштириб бирга қўшиб олиб бориш зарур.

Таъмирлаш сифатини оширвчи чора тадбирлар деганда омил ёки шароитни ўзгартирадиган таъсирлар ёки таъсирлар ўйғиндиси тушинилади. Уларни амлга оширилиши натижасида маҳсулот сифатининг кўрсаткичлари ўзгаради. Ўз

характерига кўра чора-тадбирларни уч типга бўлиш мумкин. Биринчи типга маҳсулот сифатини ошириш омилларигина таъсир қилувчи, иккинчисига – шароитларгагина таъсир қилувчи, учинчисига бир йўла омиллар ва шароитларга таъсир қилувчи чора-тадбирлар киради.

Корхонани лойихалаш учун қуйидаги дастлабки материаллар тайёрланади.

Лойихалаш учун топшириқни техник-иктисодий жиҳатдан асослаш; ишлаб чиқариш дастури; объектнинг типи, маркаси, ўлчамлари ва массаси, объектнинг янги ва таъмирлашдан кейинги ҳамда янги ёки қайта қурилган корхона нархи.

Лойихалаш учун бериладиган топшириқ мавжуд талабалар ва йўриқномаларга, дастлабки маълумотлар эса мавжуд талабалар ва йўриқномаларга мувофиқ бўлиши керак. Турли даражадаги корхоналарни лойихалаш учун дастлабки маълумотлар турлича бўлади. Масалан, хўжалик ичи даражасидаги корхоналар учун: хизмат кўрсатиш ва таъмирланиши керак бўлган техниканинг маркаси ва миқдорий таркибини, машиналарнинг режаланган йиллик иш ҳажми ва автомобилларни бир йилда ўртacha босиб ўтадиган йўлини хўжаликда бажариладиган таъмирлаш-хизмат кўрсатиш ишларини мавсумийлиги ва чет корхоналарга бериладиган ишлар ҳажмини; хўжаликда ишлаб турган ишлаб чиқариш ва таъмирлаш-хизмат кўрсатиш ишларига мўлжалланган ёрдамчи объектларининг таркиби ва тавсифини; ишлаб турган ва лойихаланадиган объектларда ишлаб чиқариш участкаларини бир типли технологик жараёнлар билан бирлаштиришҳ мумкинлиги хисобга олиш керак. Юқорида кўрсатилганларни марказий таъмирлаш устахоналарини, техник хизмат кўрсатиш пунктларини лойихалаш топшириқларида акс эттириш лозим. Бундай майда объектларни лойихалашга қарам ташкилотнинг қарори талаб қилинмайди.

Йирик корхоналарда лойихалаш топшириғида, аксинча юқори ташкилотлар қарорининг номери ва санаси, қурилиш нохияси ёки жойи, маҳсулот тависфи ва корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати, таъмирлаш фонди тушадиган манбалари, сув, ёнилғи, газ ва электр энергия билан таъминланиш манбалари, қириш ёки қайта қуриш муддатлари ҳамда корхона цехларини ишга тушириш навбатлари, уни кенгайтириш истиқболлари, капитал маблағларнинг таҳминий миқдори, маҳсулот бирлигининг таннарҳи ва меҳнат унумдорлигининг лойихалашда эришилиши керак бўлган кўрсатқичлари кўрсатилади.

Лойиҳа мазмуни ва уни ишлаб чиқиши тартиби. Лойиҳи янги қурилиш ёки корхонани қайта қуриш билан боғлиқ бўлган бутун масалалар комплексини қамрайди ва қуйидаги қисмлардан иборат бўлади: технологик, сантехника, энергетика, қурилиш ва иқтисодий. Барча қисмлар ўзаро боғланган бўлиб, технологик қисм етакчи қисм ҳисобланади.

Лойиҳа технологик қисмининг иш чизмалари таркибига ишлаб чиқариш биноларининг ускуналар жойлаштирилган режалари ҳам киради. Уларда қурилиш конструкциялари ускуна ва алоқа йўлларининг барча турлари, санитария-техник, энергетика ва бошқа қурилмалар билан боғланган бўлиши керак.

Технологик иш лойиҳаси шундай ҳолларда ишлаб чиқиладики, бунда қурилиш майдончаси ёки линия иншоотлари учун трасса танлаш, манбалар ва таъминлаш усулларини танлаш, шунингдек асосий техник ечимларни танлаш ҳақидаги масалани ҳал қилиш учун лойиҳалаш ва қидирув ишларини олдиндан бажарилиши талаб қилинмайди. Бу масалаларни ҳал этилиши маҳаллий қурилиш шароитлари, шунга ўхшаш объектларни лойиҳалаш тажрибаси ва мос бўлган

намунали ёки такрор қўллаш тавсия қилинган якка тартибда лойиҳаларнинг мавжудлиги билан олдиндан белгилаб қўйилади.

Бундай такомиллаштириш лойиҳасини бажаришда қуйидагиларга эга бўлиш керак:

таъмирлаш корхонаси раҳбарининг такомиллаштириш лойиҳаси бўйича таклифи (такомиллаштиришдан мақсад)

технологик ва кўтариш-ташиш ускуналарининг ейилиш даражаси (физик ва маънавий), ундан фойдаланиш мумкинлиги, электр қурилмалар қуввати ва баланси нархи қўрсатилган ахборотнамалар.

Куйидагиларни ҳам ҳисобга олиш лозим:

- 10) участканинг ускуналар жойлаштирилган режасини тузиш. Бунда қайта қуриладиган участка кенгайтирилиши мумкин бўлган майдонча белгиланган бўлиши керак (агар лойиҳалашда зарур бўладиган бўлса);
- 11) иш турлари бўйича маҳсулот бирлиги учун корхонада кучга эга бўлган вақт нормалари (агрегатлар, автомобилларни қисмларга ажратиш-йиғиши, кабиналарни таъмирлаш, металларни суюқлантириб деталларни қоплаш ва ш.к.) ва бажариладиган иш хажми нормаларини ортифи билан бажариш;
- 12) участканинг ишлаш тартиби;
- 13) материаллар сарфи;
- 14) саноат биносининг таърифи (устунлар тури, ёпма кўриниши; полноми, парда деворлар лойиҳаси ва ш.к.);
- 15) сув, буғ ва сиқилган ҳаво сарфи;
- 16) шамоллатиш лойиҳасининг таснифи ва ҳолати;
- 17) ишчиларнинг руйҳатда қўрсатилган сони;
- 18) маҳсулот таннархининг режа ва ҳисбот калькуляцияси.

Бу маълумотлар барчаси қайта қуриладиган объектни текшириш натижасида олинади ва ундан лойиҳа ҳисбларида фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Йўлдошев Ш.У., Машиналар ишончлилиги ва уларни таъмирлаш асослари.-Тошкент, Ўзбекистон, 1994.
2. Ермолов Л.С. ва бошқалар. Основы надежности сельскохозяйственной техники.-М.: Колос, 1992.
3. Мельников.Г.Н., Технология машиностроения (1,2-том).-М.: Издательства МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998.
4. Прейсман В.И. Основы сельскохозяйственной техники.-Киев.: Высшая школа, 1988.
5. Решетов Д.Н. Работоспособность и надежность деталей машин.-М.: Высшая школа, 1990.
6. Решетов Д.Н. ва бошқалар. Надежность машин.-М.: Высшая школа, 1988.