


AZIMJON AKBAROV

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI



НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

554988. 22, 8261 5
Azimjon Akbarov

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

(*Grafik topshiriqlarni bajarishga doir metodik ko'rsatmalar*)

(*Методические указания к выполнению графических заданий*)

*O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi texnika
oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya
etilgan*

*Министерство высшего и среднего образования Республики
Узбекистан рекомендовано в качестве учебника для технических
ВУЗов*

Тошкент 2005

Mazkur o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy professional bilim darajasini belgilovchi davlat standarti asosida tuzilgan «Chizma geometriya va injenerlik grafikasi o'quv fanidan namunaviy dastur» (1997)ga amal qilgan holda yozilgan bo'lib, oliy texnika o'quv yurtlarining barcha bakalavrlar va muhandislik ixtisosliklari uchun tavsiya etiladi. Undan sirtdan o'qiyotgan talabalar ham foydalanishlari mumkin.

Qo'llanmada pozitsion va metrik masalalar geometrik jihatdan yechib ko'rsatilishi bilan birga muhandislik amaliyotidan ko'plab misollar keltirilgan.

Muallif – professor Akbarov A.A.

Taqrizchilar:

1. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti professori,
t.f.d. Jo'rayev A.J.
2. TTYMI «Grafika» kafedrasining dotsenti, t.f.n. Asqarov Y.A.

Muharrir H.Qayumova, G.P.Bublik

So‘z boshi

Bizga ma’lumki, kunduzgi va sirdan o‘qiyotgan talabalar uchun ko‘pchilik institatlarda bir paytlari Rossiyada nashr qilingan uslubiy ko‘rsatmalar qo‘llanilib kelindi va ular hozirgi kunda ham qisman o‘zgartirilib qo‘llanilayapti.

O‘zbekiston Respublikasida bo‘layotgan islohotlar ta’lim-tarbiya tizimini ham ‘tubdan shakllantirishlikni taqozo etayotganligi ikki hujjatda: «Ta’lim to‘g‘risida» Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da Oliy o‘quv yurtlarining raqobatbardosh bo‘lishligi, mutaxassislarga qo‘yilgan talablar dunyo andozalariga mos kelishligi o‘qtiriladi.

Mazkur o‘quv qo‘llanma muallifning kunduzgi va sirdan o‘qiydigan talabalar bilan ko‘p yillar davomida olib borgan ishlari tajribasidan kelib chiqqan holda, talabalarning nazorat ishlarini bajarishlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengillashtirish uchun tuzildi. Bu qo‘llanmadan foydalanish natijasida fanni yaxshi o‘zlashtirib, nazorat ishini o‘z muddatida topshirish mumkin.

Nazorat ishidagi har bir masala va chizmachilikka oid vazifalarni bajarishdan oldin shu mavzuni yorituvchi adabiyot bo‘limlarini o‘qib, o‘zlashtirib olish tavsiya etiladi.

O‘quv qo‘llanmada bajarilishi lozim bo‘lgan chizmalarning namunalari va variantlari keltirilgan.

Bajarilgan nazorat ishni konsultatsiya soatlarida o‘qituvchiga ko‘rsatib, qanday bajarilganligini so‘zlab berilsa, himoya qilish osonlashadi.

Ushbu qo‘llanmani ba’zi kamchiliklardan holi deb bo‘lmaydi, shuning uchun qo‘llanma to‘g‘risidagi o‘z fikr va mulohazalaringizni Toshkent temir yo‘l muhandislari institutining «Chizma geometriya va muhandislik grafikasi» kafedrasiga yuborishingizni so‘raymiz. Toshkent, Odilxo‘jayev ko‘chasi, 1.

Muallif

№ 1 NAZORAT ISHI

“Chizma geometriya va muhandislik grafikasi” fanidan bajariladigan №1 nazorat ishining mazmuni va hajmi

1. ГОСТ 2.304–81 ga rioya qilgan holda muqova varag‘i bajarilsin.
2. Katta o‘qi (ixtiyoriy) va kichik o‘qi (ixtiyoriy) bo‘lgan ellips yasaladi; Tutashmaga oid shakl variant bo‘yicha chiziladi.
3. ABC va DEF uchburchaklarning o‘zaro kesishuv chizig‘i proyeksiyalari yasalsin va ularning ko‘rinar-ko‘rinmasligi konkurent nuqtalar usuli bilan aniqlansin.
4. D nuqtadan ABC uchburchakkacha bo‘lgan masofani proyeksiyalari yasalsin va haqiqiy uzuunligi aniqlansin.
5. AC tomoni umumiyl bo‘lgan ikki uchburchak ABC va ACS orasidagi ikki yoqli burchakning haqiqiy qiymati almashtirish usuli bilan topilsin.
6. Uchburchak ABC ning haqiqiy ko‘rinishi jipslashtirish usuli bilan yasalsin.
7. Sirtning (piramida, prizma, konus yoki silindr) umumiyl vaziyatdagi tekislik bilan kesilishidan hosil bo‘lgan shaklning proyeksiyalari va haqiqiy ko‘rinishi yasalsin.
8. Berilgan ikkita sirtning kesishgan chizig‘i proyeksiyalari yasalsin.

Yuqorida talab qilingan muqova varag‘i, geometrik chizmachilik vazifasi va oltita masala sakkizta A3 (420×297) formatlarda 1:1 masshtabda bajariladi.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

Содержание и объём контрольной работы №1 по дисциплине
«Начертательная геометрия и инженерная графика»

1. Выполнить титульный лист, соблюдая требования ГОСТ 2.304-81.
2. Выполнение построения эллипса (по двум произвольным осям) и примера на сопряжения по варианту.
3. Построить проекции линии пересечения двух непрозрачных треугольников ABC и EDF и определить их видимость способами конкурирующих точек.
4. Построить проекции и определить истинную величину расстояния от точки D до плоскости треугольника ABC.
5. Способом перемены плоскостей проекций построить истинную величину двугранного угла при ребре AC между треугольниками ACS и ABC.
6. Способом совмещения построить истинный вид грани ABC;
7. Построить проекции и истинную величину сечения геометрического тела (пирамиды, призмы, конуса или цилиндра) плоскостью общего положения.
8. Построить проекции линии взаимного пересечения поверхностей двух тел.

Вышеуказанный титульный лист, задание на геометрическое черчение и шесть задач должны быть выполнены на восьми листах формата А3 (420×297) в масштабе 1:1.

1 – varaq

Birinchi nazorat ishining birinchi varag'i quyidagi mazmunda to'ldiriladi va yozuvlari 2.304-81 raqamli Davlat standarti (ГОСТ) talablariga javob beradigan bo'lishi kerak:

ToshTYMI

«Grafika» kafedrasи

MUHANDISLIK GRAFIKASIDAN

CHIZMALAR ALBOMI

1-NAZORAT ISHI

Bajardi:

Tekshirdi:

Shakl 1

Toshkent 2005

Лист 1

Все надписи первого листа первой контрольной работы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта (ГОСТ) 2.304-81 и заполняются следующим образом:

ТашИИТ

Кафедра «Графика»

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Выполнил:

Проверил:

1-рис.

Ташкент 2005

Geometrik chizmachilik

Birinchi nazorat ishining ikkinchi varag'i (2 shakl) geometrik chizmachilikka bag'ishlangan. Unda chizmalarni bajarish-ning umumiyligini qoidalarini, lekalo va sirkul bilan egri chiziqlarni chizish, o'lcham qo'yish usullari o'rganiladi.

Geometrik chizmachiligi masolalarni mustaqil bajarish, o'z navbatida, tala-balarni chizma chizish tajribasini oshirish bilan birgalikda, turli xil chizma qurollaridan to'g'ri foydalansh hamda geometrik shakkarni to'g'ri bajarish va jihoz berishni o'rgatadi.

Vazifani bajarish format chetlari-dagi hoshiya (ramka) chiziqlarini o'tkazishdan boshlanadi. Ichki hoshiya chiziqlari uch tarafдан 5 mm, chap tarafдан esa 20 mm qoldirib, asosiy chiziq bilan chizilishi kerak.

Format qog'ozining pastki qismini, o'ng tarafida asosiy yozuv uchun joy (185×55 mm) qoldirilib, unda chizmaning mazmuni, kim tomonidan bajarilganligi va boshqa ma'lumotlar beriladi (bu ma'lumotlar [7] adabiyotning beshinchi betida keltirilgan).

Namuna varag'ida keltirilgan ellips lekalo egri chiziqlar qatoriga kiradi.

Uni qurish uchun katta o'qi AB (ixtiyoriy) va kichik o'qi CD (ixtiyoriy) olinadi.

Aylananing proyeksiyasi sifatida yasaladigan ushbu ellipsni chizish yo'li [6] adabiyotning 65-betida keltirilgan.

Namuna varag'idagi tutashmaga oid shakl 1-jadvalda keltirilgan variant bo'yicha chiziladi. Bir to'g'ri chiziq

Геометрическое черчение

Второй лист первой контрольной работы (рис.2) посвящён геометрическому черчению. В нём изучаются общие правила выполнения чертежей, построение лекальных и циркульных кривых, способы нанесения размеров.

Геометрическое черчение обучает студентов самостоятельному выполнению примеров, в свою очередь, повышая навыки вычерчивания чертежей, научит правильно использовать различные виды чертежных инструментов, также правильно выполнять чертежи геометрических фигур и их обводку.

Выполнение задания начинается с проведения линии рамки формата. Внутренняя рамка проводится сплошной основной линией на расстоянии 20 мм с левой стороны и по 5 мм с трех других сторон.

С правой стороны на нижней части формата оставляется место (185×55 mm), где даются данные о содержании данного чертежа, кем выполнен и другие данные, эти данные приводятся в литературе [6], стр. 21

На листе, приведённом как образец, изображен эллипс, который относится к числу лекальных кривых. Для построения эллипса величины её большой и малой оси берутся произвольно. Ход построения эллипса, как проекции окружности, приводится в литературе [6], стр. 65

Пример на сопряжения берется с таблицы 1 по своему варианту и вы-

yoki egri chiziqning ikkinchi egri yoki to'g'ri chiziqqa tekis o'tib birikishi **tutashma** deb ataladi.

Ikki tutashuvchi chiziqlarning urinish nuqtasi **tutashish nuqtasi** deb ataladi.

Tutashuvchi chiziqlardan barobar o'zoqlikda turgan nuqta tutashtirish **markazi** deb ataladi.

Tutashtirish markazini aniqlash uchun, berilgan chiziqlardan barobar uzoqlikda yotgan nuqtalarning geometrik o'rni aniqlanadi va bularning kesishgan nuqtasi topiladi.

To'g'ri chiziqdan barobar uzoqlikda yotgan nuqtalarning geometrik o'rni shu chiziqqa berilgan masofada parallel qilib chizilgan to'g'ri chiziq hisoblanadi.

Aylanadan barobar uzoqlikda yotgan nuqtalarning geometrik o'rni, shu aylanaga konsentrik bo'lgan aylana hisoblanadi. Bu aylananing radiusi tutashmaning turiga qarab aniqlanadi.

Tutashmalarni yasashga doir bo'lgan misollar [6] adabiyotning 78-83 betlarida keltirilgan.

полняется, как показано на образце.

Сопряжением называется плавный переход от одной прямой или кривой линии к другой кривой линии.

Точку касания двух сопрягаемых линий называют точкой сопряжения.

Центром сопряжения называют точку, равноудаленную от сопрягаемых линий. Для определения центра сопряжения необходимо построить геометрическое место точек, равноудаленных от заданных линий, и найти их точку пересечения.

Геометрическим местом точек, равноудаленных от прямой линии, является параллельная ей прямая, отстоящая от неё на заданном расстоянии.

Геометрическим местом точек, равноудаленных от окружности, является концентрическая окружность. Радиус этой окружности определяется в зависимости от вида сопряжения.


Примеры на построения сопряжения приводятся в литературе [6], стр. 78-83.

ADABIYOT

- [16] – §§1,2,3.
- [6] – 48-83 betlar.
- [7] – 3-18 betlar.


ЛИТЕРАТУРА

- [3] - §§8,22,23,24,25;
- [6] - стр. 48-83




Katta o'qi (ixtiyoriy) va kichik o'qi (ixtiyoriy)
bo'yicha ellipsni yasash

Выполнение примера на построение эллипса (по двум произвольным осям)



Shakl 2 Рис. 2




Tutashma variantlari


1 – Jadval Таблица 1

Варианты сопряжения


1




2



3




4




1 – jadvalning davomi

Продолжение таблицы 1


5




6



7




8




1 – jadvalning davomi

Продолжение таблицы 1


9,10




11,12




13,14




15,16



17,18




19,20




1 – jadvalning davomi

Продолжение таблицы 1


21,22




23,24



25,26



27



Chizma geometriyadan nazorat ishi vazifalari va ularni bajarishga talab-lar

Chizma geometriya kursini o'rganish davrida har bir talaba bir necha uy vazifalari majmuuni bajarishi shart. Bu uy vazifalari-epyurlar Davlat standartlariga rioya qilgan holda bajarilishi va qo'yilgan masalalarni grafik usul bilan yechish yo'llari tushunarli bo'lishi bilan farq qilishi kerak.

Hamma epyuralar A3 (420x297) format-dagi chizma qog'ozida bajariladi.

Epyuralarda masalalarning shartlari, nughtalarining koordinatalari, kim bajarganligi, barcha yordamchi yasashlar va izlangan elementlar chizmachilik asboblari qora qalamda dastlab ingichka-qalinligi 0,20 mm dan ortiq bo'limgan chiziqlar bilan bajariladi.

Epyuradagi masalalarni o'qituvchiga tek-shirtilib, ularning to'g'ri ekanligi tasdiqlanganidan so'ng kontur chiziqlar yo'g'onligi 0,8 mm bo'lgan uzuksiz chiziqlar bilan qalinlashtiriladi.

Epyura qora va rangli qalamlar bilan chiziladi. Masalada berilgan chiziqlar qora, javobi esa qizil rangda chiziladi. Epyuradagi yozuvlar, shuningdek belgilari (harflar yoki sonlar) 3,5, 5 va 7 o'ldcharndagi standart shriftlarda bajariladi.

Hamma yozuvlar va belgilari faqat «M» markali qora qalamda bajariladi.

Barcha epyuraning variantlari talaba «shifr»ining yig'indisiga teng, masalan: AiU-047 shifrli talabaning varianti 11.

Bajarilgan epyuralarni talaba o'z o'qituvchisiga «konsultatsiya» soatlarida ko'rsatishi mumkin.

Epyurani yoqlashda, talaba masalalarni yasash yo'llarini punkta bilishi va aytib berishi shart.

Epyuralarni bajarмаган ва yoqlay olmagan talabalar yakuniy nazorat - «yozma ish»ga qo'yilmaydilar.

Контрольные работы по начертательной геометрии и требования к их выполнению

В процессе изучения курса каждый студент обязан выполнить ряд комплексных домашних заданий. Домашние задания – эпюры должны быть выполнены в соответствии с ГОСТами и отличаться выразительностью и опрятностью графического решения поставленных задач.

Все эпюры выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (420x297).

Условия задач, координаты точек по варианту, кем выполнены, все построения и искомые элементы на эпюре выполняются с помощью чертежных инструментов карандашом, в начале тонкими линиями, толщиной не более 0,20 мм.

Обводка контурной линии эпюра производится черным карандашом толщиной 0,8 мм после проверки ее преподавателем.

Эпюра выполняется черным и цветными карандашами.

Заданные линии выполняются черным карандашом, а ответ – красным.

Все надписи и обозначения (буквы, цифры) выполняются черным карандашом марки «М» и стандартными шрифтами размера 3,5; 5 и 7.

Варианты всех эпюров соответствуют сумме цифр учебного шифра студента. Например, студент имеющий шифр AiU-047, выполняет 11 вариант.

Студенты могут проконсультироваться у своего преподавателя в часы консультации.

Прием контрольных работ – эпюров производится с их защитой исполнителем.

Итоги усвоения предмета подводятся на экзамене (письменной работе), к которому допускаются только студенты, выполнившие и защитившие домашние задания.

EPYURA 1

I – epyuraning mazmuni

A, B, C, D, E, P nuqtalarning koordinatalar berilgan. Ortogonal proyek-siyalarda quyidagi masalalarni yechish kerak:

1-masala. ABC va DEP uchburchaklarning o'zaro kesishuv chizig'i proyeksiyalari yasalsin va ularning ko'rinaro'rinmasligi konkurent nuqtalar usuli bilan aniqlansin.

2-masala. D nuqtadan ABC uchburchakkacha bo'lgan masofani proyeksiyalari yasalsin va haqiqiy uzunligi aniqlansin.

1–epyuraning variantlari

2–jadval

Var №	A x, y, z	B x, y, z	C x, y, z	D x, y, z	E x, y, z	F x, y, z
1.	105,6,63	0,35,95	75,21,14	49,77,7	115,25,95	10,0,50
2.	63,28,7	0,77,90	120,77,42	84,0,70	110,105,15	10,100,5
3.	125,30,15	45,100,70	10,70,0	0,0,70	63,100,15	110,15,45
4.	110,80,80	15,45,65	0,105,14	56,5,21	85,92,90	5,105,50
5.	14,84,112	56,15,30	112,56,56	42,84,35	120,10,75	10,42,90
6.	140,0,49	75,65,100	30,5,0	105,84,35	10,45,90	60,5,5
7.	140,0,56	115,50,15	30,10,15	76,56,70	120,0,15	40,0,5
8.	125,70,20	45,10,5	10,70,105	113,14,48	0,45,20	60,85,100
9.	140,70,77	115,6,15	10,35,120	46,67,52	135,15,35	95,10,118
10.	60,5,90	140,60,50	15,30,5	105,0,0	130,87,90	20,20,55
11.	440,13,73	0,80,25	120,30,10	88,82,70	10,15,50	125,0,25
12.	32,20,14	0,40,80	110,65,30	14,60,27	100,50,50	55,5,100
13.	42,6,80	120,75,0	0,35,15	8,70,68	110,55,45	55,10,5
14.	0,6,85	115,90,40	50,15,10	39,75,82	105,35,10	5,32,30
15.	0,44,70	123,0,60	90,85,5	72,88,75	130,20,20	10,10,20
16.	42,6,95	0,70,45	120,25,25	52,77,30	130,40,75	25,0,85
17.	118,90,65	65,5,100	15,80,15	10,63,83	113,10,33	75,100,10
18.	105,95,35	65,10,100	15,10,0	28,76,69	90,10,5	90,85,90
19.	50,21,0	120,20,75	10,110,95	105,103,20	55,10,100	5,85,40
20.	126,40,20	40,10,95	5,95,40	91,77,70	125,10,35	5,85,25
21.	132,25,20	25,10,75	0,105,20	91,56,49	5,25,50	115,5,5
22.	130,20,40	40,5,65	15,95,10	77,70,53	0,85,105	23,60,0
23.	138,50,5	90,100,55	5,110,20	70,42,56	138,95,25	15,60,10
24.	140,95,78	115,0,15	0,17,113	7,67,28	145,110,50	105,15,100
25.	135,35,10	65,5,85	10,110,40	98,92,84	140,40,20	0,50,20
26.	154,95,60	85,5,105	40,40,10	154,28,17	0,100,25	0,10,30
27.	135,10,60	55,105,100	10,65,10	28,49,84	105,35,35	70,100,0

ЭПЮРА 1

Содержание эпюра I

Даны координаты шести точек A, B, C, D, E, P. Надо решить в ортогональных проекциях следующие задачи:

Задача 1. Построить проекции линии пересечения двух непрозрачных треугольников ABC и DEP и определить их видимость способами конкурирующих точек.

Задача 2. Построить проекции и определить истинную величину расстояния от точки D до плоскости треугольника ABC.

Варианты эпюра I

Таблица 2

**Birinchi epyuraning
birinchi masalasini yechish**

Masalani yechish uchun, uchburchaklardan birining xohlagan ikkita tomoni bilan ikinchi uchburchak tekisligining kesishgan nuqtalari topilsa kifoya. Bu topilgan nuqtalardan o'tgan $lo'g'ri$ chiziq uchburchaklar tekisliklarining kesishuv chizig'i bo'ladi.

DEF uchburchakning DE tomonidan frontal proyeksiyalovchi Q tekislik o'tkazamiz (uning Q_V izi $d'e'$ da bo'ladi; 3-shaklda Q_V belgilanmagan). Bu Q tekislik bilan ABC uchburchak tekisligining kesishgan chizig'ini ($1'-2'$, $1-2$) yasab, DE chiziq bilan uchburchak ABC tekisligining uchrashgan nuqtasini (m , m') topamiz. Xuddi shu usulda DF bilan uchburchak ABC tekisligining uchrashgan nuqtasini (k , k') aniqlaymiz. Bizning misolda bu nuqta ABC uchburchak konturidan tash-qarida kelib chiqadi. Bu hol shuni ko'rsatadiki, ikinchi uchburchakning DF tomoni birinchi uchburchak ABC bilan $to'g'ridan-to'g'ri$ kesishmasdan, balki uning tekisligi bilan kesishadi. Topilgan nuqtalarning bir nomli proyeksiyalarini ulab, uchburchaklar tekisliklarining kesishuv chizig'i proyeksiyalarini (mk , $m'k'$) olamiz. mk , $m'k'$ proyeksiyalar – b_c , b'_c' lar bilan tegishli n , n' nuqtalarda kesishadi. n , n' nuqtalar birinchi uchburchakning BC tomoni bilan ikinchi DEF uchburchakning kesishgan nuqtasining proyeksiyalaridir. Shunday qilib, bizning misolimizda uchburchaklar o'zaro qisman

**Решение первой задачи
первого эпюра**

Решение сводится к определению точек встречи двух любых сторон одного треугольника с плоскостью другого треугольника. Найденные точки встречи и определяют искомую линию пересечения плоскостей треугольников.

Сторону DE треугольника DEF заключаем во фронтально-проектирующую плоскость Q (её след Q_V совпадает с $d'e'$, он на рисунке-3 не обозначен). Построив линию пересечения ($1'-2'$, $1-2$) этой плоскости с плоскостью треугольника ABC, получим точку (m , m') встречи прямой DF с плоскостью треугольника ABC. Аналогичным образом находим точку (k , k') встречи DF с плоскостью треугольника ABC. В нашем примере эта точка получилась за пределами контура треугольника ABC. Это значит, что сторона DF второго треугольника с первым треугольником ABC непосредственно не пересекается, а пересекается только с его плоскостью. Соединив одноименные проекции найденных точек, получим проекции (mk , $m'k'$) линии пересечения плоскостей треугольников. $m'k'$, mk пересекают b'_c' , вследствие в точках n' и n . Точки n' , n являются проекциями точки пересечения стороны BC первого треугольника со вторым треугольником DEF. Таким образом, у нас получилось частичное пересечение треугольников, в отличии от полного

kesishgan. Agar uchburchaklardan biri ikkinchisini kesib o'tib ketgan bo'lsa, unday uchburchaklar to'liq kesishgan bo'ladi.

Uchburchaklarning bir-biriga nisbatan ko'rinishi yoki ko'rinmasligi har qaysi proyeksiyada alohida aniqlanadi. Buning uchun uchburchaklardan birining birorta tomonini ikkinchi uchburchakka nisbatan ko'rinishi yoki ko'rinmasligi aniqlansa kifoya.

Frontal proyeksiyada (oldindan qaralganda) BC ni DEF uchburchakka nisbatan ko'rinish-ko'rinmasligini aniqlaymiz. Buning uchun BC va EF tomonlarining frontal proyeksiyalarini kesishgan nuqtasi orqali tekislikka perpendikulyar qilib ko'rish nurini o'tkazamiz. Gorizontal proyeksiyaga qarab bilamizki, ko'rish nuri oldin BC tomon bilan (5-nuqtada) keyin EF tomon bilan (6-nuqtada) uchraydi (5- va 6-nuqtalar frontal proyeksiyalar tekisligiga nisbatan konkurent nuqtalar deyiladi).

Demak, frontal proyeksiyada BC chiziqning NC qismi n'c' ko'ringan bo'ladi. Gorizontal proyeksiyada (yuqorida qaralganda) geometrik elementlarning ko'rinar-ko'rinmasligi ham xuddi shunday yo'l bilan aniqlanadi. Bu safar ko'rish nurini H tekislikka perpendikulyar qilib olish kerak.

проницания, т.е. когда один треугольник проходит сквозь другой. Случай, приведенный на рисунке, называется врезкой.

Для определения относительной видимости треугольников достаточно разграничить видимость одной стороны одного треугольника относительно другого. При этом надо помнить, что видимость геометрических элементов определяется самостоятельно на каждой проекции.

Определим видимость стороны BC относительно треугольника DEF на фронтальной проекции (на виде спереди). Для этого проведем луч зрения перпендикулярно плоскости V через точку пересечения фронтальных проекций сторон BC и EF. По горизонтальной проекции устанавливаем, что луч зрения сначала встретит сторону BC (в точке 5), затем в точке 6 сторону EF (точки 5 и 6 называются конкурирующими относительно фронтальной плоскости проекций). Поэтому часть NC прямой линии BC на фронтальной проекции будет видима. Аналогичным построением определяется видимость на горизонтальной проекции (на виде сверху). Луч зрения при этом построении следует провести перпендикулярно плоскости H.

ADABIYOT

- [1] – §26, §28.
[11] – 1.35 masala.

ЛИТЕРАТУРА

- [2] – §§22, 23 24; [3] – §26;
[4] – §44; [13] – задача 1.35

$$\int \sin x \ln(\operatorname{tg} x) dx \quad (1)$$

$$\int \frac{x \cos x dx}{\sin^3 x} \quad (2)$$

3-VARAQ


Namuna

ЛИСТ 3

Образец

'ABC va DEF uchburchaklarning o'zaro kesishuv chizig'i proyeksiyalari yasalsin va ularning ko'rinar-ko'rinasmasligi konkurent nuqtalar usuli bilan aniqlansin.

Построить проекции линии пересечения двух непрозрачных треугольников ABC и EDF и определить их видимость способами конкурирующих точек.



Shakl 3

Рис. 3

Bajardi:

Выполнил:

4- VARAQ
Birinchi epyuraning
ikkinchi masalasini yechish

Berilgan koordinatalar bo'yicha ABC uchburchakning va D nuqtaning proyeksiyalari yasaladi. D nuqtadan uchburchak ABC tekisligigacha bo'lgan masofa-perpendikulyar bilan o'lchanadi (shakl 4).

Ma'lumki, perpendikulyarning frontal proyeksiyasi berilgan tekislikning istalgan frontalining frontal proyeksiyasiga perpendikulyar bo'ladi, perpendikulyarning gorizontallining frontal proyeksiyasi esa berilgan tekislikni istalgan gorizontallining gorizontal proyeksiyasiga perpendikulyar bo'ladi. Shuning uchun uchburchakning tekisligida frontal A1(a1, a'1') va gorizontal C2(c'2', c2) larni chizaniz, d' orqali a'1' ga perpendikulyar, d orqali c2 ga perpendikulyar o'tkazamiz. Bu o'tkazilgan chiziqlar perpendikulyarning proyeksiyalari bo'ladi. Perpendikulyarning asosini topish uchun uning uchburchak ABC tekisligi bilan kesishgan nuqtasi topiladi. Shu maqsadda perpendikulyar orqali yordamchi frontal proyeksiyalovchi Q (uning izlari Q_V, Q_H) tekislikni o'tkazamiz va bu Q tekislik bilan uchburchak tekisligining kesishuv chizig'i proyeksiyalarini (m'n, mn) topamiz. mn bilan perpendikulyarning gorizontal proyeksiyasi kesishib perpendikulyar asosining gorizontal proyeksiyasi k nuqtani beradi; k dan proyeksiyalarning bog'lanish chizig'i ini o'tkazib k' topiladi. d'k', dk kesmalar D nuqtadan uchburchak ABC tekisligigacha bo'lgan masofaning proyeksiyalaridir.

Masofaning haqiqiy uzunligini topish uchun, to'g'ri burchakli uchburchak k₀d₀d' yasaladi. Bu uchburchakning bitta kateti k₀d₀=dk, ikkinchi d₀d' kateti D va K nuqtalarin balandliklarining ayirmasi ($Z_D - Z_K = \Delta Z$) ga teng. Gipotenuza k₀d' so'ralgan masofaga teng.

-
- ADABIYOT**
- [1] – §§22, 28, 29.
 - [11] – 1.40 masala.
-

ЛИСТ 4
Решение второй задачи
первого эпюра

Построим проекции треугольника ABC и точки D по заданным координатам. Расстояние от точки D до плоскости треугольника ABC изменяется перпендикуляром (рис. 4).

Известно, что фронтальная проекция перпендикуляра будет перпендикульна фронтальной проекции любой фронтали данной плоскости. Поэтому в плоскости треугольника проведем фронталь A1 (a1, a'1') и горизонталь C2 (c'2', c2). Через d' проведем перпендикуляр к a'1', а через d-k c2. Эти проведенные линии являются проекциями перпендикуляра. Основание перпендикуляра определяется как точка пересечения этого перпендикуляра с плоскостью треугольника ABC. Заключаем перпендикуляр во фронтально-проектирующую плоскость Q (задаем её следы Q_V, Q_H) и находим проекции линии пересечения этой плоскости с плоскостью треугольника-линии m', n', mn. Получаем точку k -- горизонтальную проекцию основания перпендикуляра -- и по k находим k'. Отрезки d'k', dk являются проекциями расстояния от точки D до плоскости треугольника ABC.

Для построения истинной величины расстояния построим прямоугольный треугольник k₀d₀d', где один катет k₀d₀=dk, другой катет d₀d' равен разности азимутов для точек D и K. Гипотенуза k₀d' равна искомому расстоянию.

ЛИТЕРАТУРА

- [2] – §§18, 20 25.
- [12] – задача 1.40.
- [3] – §18.

4-VARAQ


Namuna

ЛИСТ 4

Образец

D nuqtadan ABC uchburchakkacha bo'lgan masofani proyeksiyalari yasalsin va haqiqiy uzunligi aniqlansin.

Построить проекции и определить истинную величину расстояния от точки D до плоскости треугольника ABC.



Shakl 4

Рис. 4

Bajardi:

Выполнил:

EPYURA – 2

2 Epyuraning mazmuni

ABCС tetraedr uchlarining koordinatalari berilgan. Ortogonal proyeksiyalarda quyidagi masalalar yechilsin:

1-masala. AC tomoni umumiy bo'lgan ikki uchburchak ABC va ACS orasidagi ikki yoqli burchakning haqiqiy qiyumiati almashtirish usuli bilan topilsin.

2-масала. Uchburchak ABC ning haqiqiy ko'rinishi jipslashtirish usuli bilan yasalsin.

2-epyuraning variantlari

Jadval 3

Var. №	A x, y, z	B x, y, z	C x, y, z	S x, y, z
1.	0,15,23	15,65,10	40,75,70	70,30,30
2.	45,70,10	70,40,75	0,15,25	0,60,55
3.	15,15,10	85,25,70	60,75,20	15,50,65
4.	95,10,60	25,20,15	25,70,75	75,55,25
5.	40,50,75	10,70,25	30,15,10	80,60,35
6.	10,10,10	80,35,70	50,40,15	25,75,15
7.	35,75,10	15,15,70	85,30,60	55,40,15
8.	40,40,10	20,70,20	20,15,65	90,45,75
9.	0,15,60	0,75,10	30,45,15	70,50,70
10.	5,10,25	30,40,10	75,46,60	5,75,70
11.	20,25,15	50,75,35	90,10,25	60,35,70
12.	10,10,50	60,70,15	30,65,75	80,20,65
13.	95,25,50	55,75,75	25,15,310	85,65,20
14.	5,10,65	75,20,15	5,70,0	55,60,75
15.	20,50,10	90,30,20	20,15,75	55,70,65
16.	35,50,15	20,0,70	70,60,60	0,75,40
17.	75,60,30	60,15,15	5,75,35	25,10,70
18.	55,15,70	25,75,10	85,25,20	95,65,50
19.	75,60,70	55,20,75	5,10,30	5,70,65
20.	0,10,40	15,40,15	85,65,10	60,15,60
21.	15,75,70	20,75,70	35,35,15	70,25,55
22.	40,70,10	15,30,40	70,60,75	85,15,20
23.	45,55,25	95,70,75	95,20,15	25,10,60
24.	10,35,70	40,40,15	65,75,20	80,10,60
25.	85,15,70	65,75,10	45,40,15	15,30,60
26.	90,70,20	70,45,10	20,45,75	90,15,65
27.	45,70,40	35,35,75	80,10,25	10,25,15

ЭПЮРА 2

Содержание эпюра 2

Даны координаты вершин тетраэдра ABCS. Надо решить в ортогональных проекциях следующие задачи:

Задача 1. Способом перемены плоскостей проекций построить истинную величину двугранного угла при ребре AC между треугольниками ACS и ACB.

Задача 2. Способом совмещения построить истинный вид грани ABC.

Варианты эпюра 2

Таблица 3

**Ikkinci epyuraning birinchi masalasini
yechimi**

Ikkioqli burchak shu yoqlarga, ya'ni ularning umumiy qirrasiga, perpendikulyar qilib o'tkazilgan tekislik bilan kesishishidan hosil bo'lgan chiziqlar orasidagi burchak bilan o'lchanadi, Agar bu AC qirra yangi proyeksiya tekistiklardan biriga, masalan H tekislikka, perpendikulyar bo'lib qolsa, ikkiyoqli burchakning H₁ tekisligidagi yangi proyeksiyasi uning chiziqli burchagiga teng bo'ladi. Shabl-5.

Yuqorida aytildiganlarga binoan bu masalani yechish uchun oldin V tekislikni yangi vertikal V₁||AC tekislikka almashtiramiz va V₁ ⊥ H proyeksiya tekisliklari sistemasidan yangi oraliq V₁ ⊥ N sistemaga o'tkazib, keyin N tekislikni yangi H₁ ⊥ AC tekislikka almashtirib butunlay yangi V₁ ⊥ H₁ proyeksiya tekisliklari sistemasiga ko'chsak, H₁ tekislikda ikkiyoqli burchakning izlanayotgan chiziqli burchagi o'lchami kelib chiqadi.

Tekislik V₁||AC bo'lgani uchun, uning gorizontali izi as qirraga parallel bo'ladi, shunga ko'ra yangi O₁X₁ proyeksiyalar o'qini (O₁X₁ chiziq V₁ tekislikning gorizontal izi hamdir) AC ga parallel qilib o'tkazamiz (O₁X₁ bilan AC orasidagi masofa ixtiyoriy) va ikkiyoqli burchakning yangi a'₁ b'₁ c'₁ s'₁ frontal proyeksiyasini yasaymiz.

Tekislik H₁ ⊥ AC bo'lgani uchun H₁ V₁ tekisliklarning o'zaro kesishgan chizig'ini, ya'ni ikkinchi yangi proyeksiyalar o'qi O₂X₂ ni a'₁ c'₁ ga perpendikulyar qilib chizamiz (O₂X₂ ni istalgan joydan o'tkazish mumkin, faqat u a'₁ c'₁ ga perpendikulyar bo'lsa kifoya) va ikki yoqli burchakning yangi gorizontal proyeksiyasini yasab (s₁ a₁ c₁ b₁), izlanayotgan burchakning haqiqiy miqdorini olamiz.

Agar bu masalada ikkiyoqli burchakning AC qirrasi proyeksiya tekisliklaridan biriga parallel bo'lsa, masalani yechish uchun bitta proyeksiyalar tekisligini bir marta almashtirish yetarli. Masalan, agar AC qirra H ga parallel bo'lsa, V tekislikni yangi V₁ ⊥ AC tekislikka almashtirish lozim.

Решение первой задачи второго эпюра

Двугранный угол измеряется линейным углом, полученным в пересечении граней двугранного угла плоскостью, перпендикулярной к обеим граням, а следовательно, к ребру двугранного угла. Если это ребро AC окажется перпендикулярным к какой-либо новой плоскости проекций, например к плоскости H₁, то полученная на плоскости H₁ новая проекция двугранного угла выражает его линейный угол (рис. 5).

На основании вышесказанного для решения этой задачи заменим сначала плоскость V на новую вертикальную плоскость V₁||AC и перейдем из системы плоскостей проекции V₁ ⊥ H на новую промежуточную систему плоскостей проекций V₁ ⊥ H, потом заменив плоскость H на новую плоскость H₁ ⊥ AC, перейдем на окончательную новую систему плоскостей проекций V₁ ⊥ H₁, где на плоскости H₁ получим линейный размер искомого угла.

Так как плоскость V₁||AC, то ее горизонтальный след будет параллелен ас, поэтому новую ось проекций O₁X₁ (она же есть горизонтальный след плоскости V₁) проведем параллельно ас (расстояние между O₁X₁ и ас произвольное) и построим новую фронтальную проекцию a'₁ b'₁ c'₁ s'₁ двугранного угла.

Так как плоскость H₁ ⊥ AC, то линию пересечения плоскостей H₁, V₁, т.е. вторую новую ось проекций O₂X₂ проведем перпендикулярно к a'₁ c'₁ (новую ось O₂X₂ можно провести где угодно, лишь бы она была перпендикулярна к a'₁ c'₁), и построим новую горизонтальную проекцию двугранного угла (s₁ a₁ c₁ b₁), получаем истинную величину искомого угла.

Если в этой задаче ребро AC двугранного угла параллельно к одной из плоскостей проекций, то для решения задачи достаточно замены одной плоскости проекций. Например, если AC параллельно H, то следует заменить плоскость V на новую плоскость V₁ ⊥ AC.

ADABIYOT

- [1] – §§ 34, 35, 36, 37, 38, 39.
- [11] – 1.70 masala.

LITERATURA

- [2] - §§32,33.
- [3] - §38.
- [13] – задача 1.61

5-VARAQ

Namuna

ЛИСТ 5

Образец

AC tomoni umumiy bo'lgan ikki uchburchak ABC va ACS orasidagi ikki yoqli burchakning haqiqiy qiy-mati almashtirish usuli bilan topilsin.

Способом перемены плоскостей проекций построить истинную величину двугранного угла при ребре AC между треугольниками ACS и ACB.




Рис. 5

Bajardi:

Выполнил:

6-VARAQ

kkinchi epyuraning ikkinchi masalasini yechimi

Jipslashirish usulida aylantirish o'qitida berilgan tekislikning izlaridan biri sul qilinadi va berilgan tekislikning barcha elementlari shu iz atrofida o'sha iz o'tayotgan yeksiyalar tekisligi bilen jipslashguncha antiriladi.

Masalani yechish uchun ABC burchakni H tekislik bilan jipslashirishni maqsadda avvalo uchburchaklarning gorizontallarini izini (P_H) topamiz. Yin a,b,c proyeksiyalar orqali aylantirishni P_H ga perpendikulyarlar o'tkazamiz. Bu

T_H , N_H perpendikulyarlar A,B,C natralarning aylanishidan hosil bo'lgan slisklarning gorizontallarini izlari. Bu slisklarning (perpendikulyarning) aylantirish o'qi P_H bilan kesishgan nuqtalari A,C nuqtalarning aylantirish markazlaridir. Shuklada aylantirish markazi faqat B nuqta un belgilangan (-o, o'). ob, o'b' kesmalar B ta uchun aylantirish radiusining yeksiyalaridir. O nuqtadan $00_0 = b_x b' = Z$ ma qo'yilsa, hosil bo'lgan to'g'ri burchakli burxhak (00_0b)ning hipotenuzasi B nuqta un aylantirish radiusining haqiqiy noligiga teng bo'ladi ($R=O_0b$). O nuqtadan bo'yicha aylantirish radiusining haqiqiy noligini qo'yamiz ($OB_0=O_0b$); hosil bo'lgan nuqta B nuqtaning jipslashgan holatidir kl 6 ga qaraq.

B nuqtani qo'zg'almas 1,2 nuqtalar bilan sa, bu 1B₀ va 2B₀ chiziqlar aylanish slisklarning izlari Q_H, N_H bilan kesishib ashgan vaziyatdagi A₀ va C₀ nuqtalarni di. A₀, C₀ nuqtalarni B₀ nuqtani topgani ari, ya'ni ularning aylantirish slisklarning haqiqiy uzunliklarini yasab, asa ham bo'ladi.

A₀ C₀ B₀ uchburchak ABC urchakning jipslashgan vaziyati va uning jiy ko'rinishidir.

ЛИСТ 6

Решение второй задачи второго эпюра

При способе совмещения в качестве оси вращения принимается один из следов плоскости, и все элементы заданной плоскости вращаются вокруг этого следа до совмещения с той плоскостью проекций, в которой лежит данный след.

Решим задачу совмещением треугольника ABC с плоскостью H. С этой целью сначала построим горизонтальный след P_H плоскости треугольника. Через проекции a,b,c проведем перпендикуляры к оси вращения P_H . Эти перпендикуляры Q_H , T_H , N_H являются горизонтальными следами плоскостей, в которых вращаются точки A,B,C. Точки пересечения этих плоскостей (перпендикуляров) с осью вращения P_H являются центрами вращения точек A,B,C (на рисунке обозначен центр вращения только для точки B-oo'). Полученные отрезки ob, o'b' являются проекциями радиуса вращения для точки B. Отложив от точки o отрезок oc_0 , равный $b_x b'$, т.е. высоте Z от точки B, получим истинную величину радиуса вращения для точки B ($R=O_0b$). От точки O по следу плоскости вращения точки B отложим истинную величину радиуса вращения ($OB_0=O_0b$); полученная точка B₀ является совмещенным положением точки B. См. рис. 6.

Соединив точку B₀ с неподвижными точками 1, 2, получим в пересечении этих линий 1B₀ и 2B₀ со следами Q_H, N_H плоскостей вращения совмещенные положения точек A₀ и C₀. Треугольник A₀ B₀ C₀ является совмещенным положением треугольника ABC и выражает его истинный вид.

ADABIYOT

[1] - § 43.

[11] - 1.88 masala.

ЛИТЕРАТУРА

[2] - §§ 37,38. [3] - § 37.

[13] - задача 1,79.


6-VARAQ

Namuna

ЛИСТ 6

Образец

Uchburchak ABC ning haqiqiy | Способом совмещения пост-
ко'риниши jipslashtirish usuli bilan | роить истинный вид грани
yasalsin.



Shakl 6

Рис. 6

Bajardi:
Выполнил:

Uchinchi epyura masalasining yechimi

Namuna chizmada H tekislikda turgan iraviy konusni umumiy vaziyatdagi P tekislik bilan kesishishi va konus sirtining yilmasini, hamda undagi kesim chizig'ini sash ko'satilgan.

Masalani yechish uchun frontal proyeksiyalar tekisligi V, yangi $V \perp P$ tekislik ni almashtirilgan. Buning uchun yangi proyeksiyalar o'qi O₁X₁ berilgan kesuvchi islik uchburchak ko'rinishida berilgan lsa, O₁X₁ o'q uchburchak tekisligida zilgan birorta gorizontalning gorizontal proyeksiyasiga perpendikulyar qilib kaziladi. Konus uchining gorizontal proyeksiysi S nuqtadan O₁X₁ o'qqa perpendikulyar o'tkaziladi va S_{x1} nuqtadan nuqting balandligiga teng kesma qo'yilsa, kelib chiqadi ($S_1S_1'=h$); keyin S_{x1} nuqta O₁X₁ o'qi bo'yicha ikkala tomonga nuqting asosi aylananing radiusini qo'yib, a', nuqtalarni topamiz; hosil bo'lgan a', d', uchburchak konusning yangi frontal yeksiyasiidir.

esuvchi tekislikning yangi frontal P_{V1} iz-chizish uchun berilgan P_V izda ixtiyorita N(n', n) olingan va uning yangi frontal yeksiyasi n', topilgan O₁X₁ bilan P_H izning ishgan P_{x1} nuqtasi n', bilan ulansa, P_{V1} iz b chiqadi. unday almashtirishdan keyin yangi H sistemada berilgan kesishuvchi tekislik frontal proyeksiyalovchi bo'lib qoladi. uchun kesim shaklining yangi frontal proyeksiysi P_{x1} izda bo'ladi (1', 6'), ke-shaklining P_{V1} frontal proyeksiysi).

sim shaklining gorizontal proyektiyi yasash uchun konus asosining ayini 12 ta teng qismalarga bo'laniiz, hosil an a,b,c, ... nuqtalarni S nuqta bilan va c', ... nuqtalarni S', nuqta bilan ulab, yasovchilarining H \perp V₁ tizimdagidan yeksiyalarini olamiz.

bu 2', 3', 4', ... nuqtalar konus

Решение задачи третьего эпюра

На образце приведен пример пересечения кругового конуса, стоящего на плоскости H, с плоскостью общего положения P и выполнена развертка боковой поверхности конуса с нанесением на нее линии пересечения.

Для решения задачи фронтальная плоскость проекций V заменена новой плоскостью $V \perp P$. Для чего новая ось проекций O₁X₁ проведена перпендикулярно к горизонтальному следу P_H, заданной секущей плоскости P. Проведя через горизонтальную проекцию с вершинами конуса перпендикуляр к новой оси O₁X₁ и отложив от точки S_{x1} отрезок S_{x1}S_{1'}, равный высоте конуса h, получим точку S_{1'}; далее, отложив по оси O₁X₁ от точки S_{x1} в обе стороны радиус окружности основания конуса, находим точки a', g'; полученный треугольник a'g's_{1'} является новой фронтальной проекцией конуса.

Для построения нового фронтального следа P_{V1} плоскости P на ее заданном следе P_V взята произвольная точка N(n', n) и найдена её проекция n'₁ на плоскость V₁. Соединив точку n'₁ с точкой P_{x1} (точка P_{x1} - пересечение P_H с O₁X₁), получим след P_{V1}.

После такой замены в системе плоскостей проекций $V \perp H$ заданная секущая плоскость P стала фронтально-проектирующей. Поэтому новая фронтальная проекция фигуры сечения совпадает со следом P_{V1} (отрезок прямой 1_{1'}-6_{1'} является фронтальной проекцией сечения).

Чтобы построить горизонтальную проекцию фигуры сечения, разделим окружность основания конуса на 12 равных частей, соединив точки a, b, c... с точкой s и точки a', b', c'... с точкой S_{1'}, получим проекции образующих конуса в системе плоскостей проекций H \perp V₁.

Точки 2_{1'}, 3_{1'}, 4_{1'}... являются фронтальными проекциями точек пересече-

yasovchilar bilan P tekislik kesishgan nuqtalarining frontal proyeksiyalaridir.

Bu nuqtalar orqali proyeksiyalarining bog'lanish chiziqlarini (O_1X_1 ga perpendikulyar yo'nalishda) o'tkazib, ularning gorizontal proyeksiyalarini topamiz (2,3,4,...); 3 va 9-nuqtalarining gorizontal proyeksiyalarini bog'lanish chiziqlari yordamida topib bo'lmaydi, ularni shu nuqtalardan o'tgan gorizontal T tekislikdan (izi T_{V_1}) foydalanib topamiz. T tekislik konus sirtini, radiusi $3' \text{ m}'$ kesmaga teng bo'lgan aylana bo'yicha kesadi. S nuqtadan radiusi $3' \text{ m}'$ kesmaga teng bo'lgan aylana chizilsa, u tegishli yasovchilarining proyeksiyalarini kesib 3 va 9-nuqtalarni beradi. Yuqorida keltirilgan 2,3,4,... nuqtalarni ham shunday gorizontal tekisliklardan foydalanib topish mumkin.

Topilgan nuqtalar o'zaro silliq egri chiziq bilan ulansa, kesim shaklining gorizontal proyeksiyasi hosil bo'ladi.

Kesim shaklining berilgan $V \perp H$ tizimdagagi frontal proyeksiyasini (1'-2'-6'-9'-11') yasash uchun yasovchilarining proyeksiyalaridan yoki teskari tomonga (ya'ni V_1 ni V ga) almashtirish usulidan foydalanish mumkin. Masalan, 6' nuqtani topish uchun, 6' dan O_1X_1 gacha bo'lgan masofani (nuqtaning balandligini) OX o'qdan bog'lanish chizig'i bo'yicha qo'yish kerak.

Pirovardida quydagilarni eslatib o'tamiz:

1. Agar kesuvchi tekislik konusning uchidan o'tgan bo'lsa, u konusning yon sirtini ikkitasi yasovchisi (to'g'ri chiziqlar) bo'yicha kesadi;

2. Agar kesuvchi tekislik doiraviy konusning o'qiga perpendikulyar bo'lsa, kesim chizig'i aylana bo'ladi;

3. Agar kesuvchi tekislik konusning o'qiga og'ish bo'lib uning hamma yasovchilarini kesib o'tsa, kesim chizig'i ellips bo'ladi ($\angle \alpha > \angle \beta$);

4. Agar kesuvchi tekislik konusning bitta yasovchisiga parallel bo'lib qolganlarini kesgaq bo'lsa, kesim chizig'i parabola bo'ladi ($\angle \alpha = \angle \beta$);

ния образующих конуса с плоскостью

Проведя через эти точки линии проекционной связи (перпендикульяр к O_1X_1), находим их горизонталь проекции (2, 3, 4,...). Точки 3 и 9 могут быть найдены при помощи линии связи, их находим посредством горизонтальной плоскости T (её из T_{V_1}), проходящей через эти точки. Плоскость T пересекает поверхность конуса по окружности радиусом равным $3' \text{ m}'$. Проводим из точки T окружность радиусом, равным отрезку $3' \text{ m}'$; в пересечении окружностей проекциями соответствующих образующих находим точки 3 и 9. Соединив найденные точки плавной кривой линией, получим горизонтальную проекцию сечения конуса плоскостью P.

Истинный вид 1-2-3...11 фигуры сечения построен способом совмещения секущей плоскости P с горизонтальной плоскостью проекций H.

Для восстановления фронтальной проекции 1'-2'-6'-9'-11' фигуры сечения в первоначальной системе V можно использовать образующие конуса или же метод перемены плоскостей проекций в обратном направлении, V_1 заменив на V (например, чтобы найти проекцию б', надо взять высоту засечки - расстояние от б' до оси O_1X_1 , отложить ее от оси OX по линии связи

В заключении необходимо отметить следующее:

1. Если секущая плоскость проходит через вершину конуса, то она пересекает боковую поверхность его по образующим (прямым) линиям;

2. Если секущая плоскость перпендикулярна к оси конуса вращения, сечение получается окружностью.

3. Если секущая плоскость параллельна только одной из образующих конуса, то в сечении получается эллипс ($\angle \alpha > \angle \beta$);

4. Если секущая плоскость параллельна только одной из образующих конуса, то в сечении получается пара эллипсов ($\angle \alpha = \angle \beta$);

5. Agar kesuvchi tekislik konusning ikita yasovchisiga parallel bo'lsa, kesim chizig'i giperbola bo'ladi ($\angle \alpha < \angle \beta$).

Ikkinchi tartibli konus sirtini turli tekisliklar bilan kesishishidan hosil bo'lgan chiziqlar - aylana, ellips, parabola va giperbola konus kesimlari deyiladi.

5. Если секущая плоскость параллельна двум образующим конуса, то в сечении получается гипербола ($\angle \alpha < \angle \beta$).

Кривые линии, получаемые от пересечения поверхности конуса второго порядка различными плоскостями – эллипс, парабола, гипербола и окружность, называются коническими сечениями.

ADABIYOT

- [1] – §§54, 55, 56.
[11] – §§2.2, 2.9.

ЛИТЕРАТУРА

- [2] – §§42, 55, 56, 57. [4]–§45.
[14] – §2.2; [15]–§ 2.11.

7-VARAQ


Namuna

ЛИСТ 7

Образец

Sirtning (piramida, prizma, konus yoki silindr) umumiy vaziyat-dagi tekislik bilan kesishishidan hosil bo'lgan shaklning proyeksiyalari va haqiqiy ko'rinishi yasalsin.

Построить проекции и истинную величину сечения геометрического тела (пирами-ды, призмы, конуса или ци-линдра) плоскостью общего положения.



Shakl 7

Рис. 7

Bajardi:

Выполнил:

EPYURA 3

3-epyurating mazmuni

Masala: Sirtning (piramida, prizma, konus yoki silindr) umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesilishidan hosil bo'lgan shaklning proyeksiyalari va haqiqiy ko'rinishi yasalsin.

ЭПЮРА-3

Содержание эпюра 3


Задача: Построить проекции истинную величину сечения геометрического тела (пирамиды, конуса или цилиндра) плоскостью общего положения.

3-epyurating variantlari

Jadval 4


Варнанты эпюра 3

Таблица 4




3-5


7




8




9




10




11




12




13












14



15





8-VARAQ

Umumiyo ko'rsatmalar

Ikkita kesishuvchi sirtlar uchun umumiyo bo'lgan chiziq kesishuv chizig'i deyiladi. Agar ikkita ko'p qirrali sirtlar kesishsa, ularning kesishuv chizig'i siniq to'g'ri chiziq ko'rinishida bo'лади.

Ko'p qirrali sirt egri sirt bilan kesishganda, kesishuv chizig'i ko'p qirrali sirtning qirralarida siniq egri chiziq bo'лади. Ikkita egri sirt kesishganda, kesishuv chizig'i egri chiziq ko'rinishda bo'лади. Shabl 8 ga qarang.

Berilgan sirtlarning kesishuv chizig'i proyeksiyalarini yasash uchun, kesishuvchi sirtlarga oid bir necha umumiyo nuqtalar topilishi kerak. Oldin tayanch (xarakterli) nuqtalar, keyin tasodisiy (oraliqdagi) nuqtalar topiladi. Tayanch nuqtalarga quydigilar kiradi:

1) sirtlardan birining kontur chiziqlarining proyeksiyalarida, masalan, silindr yoki konusning chetki yasovchilarida, sharning ekvatorida va bosh meridianida yotgan nuqtalar, shuningdek, kesishuv chizig'ini ko'ringan va ko'rinnagan qismлага bo'luchchi nuqtalar;

2) proyeksiya tekişliklaridan eng uzoq va eng yaqin, eng baland va eng past, o'ngdagi va chapdagagi chetki nuqtalar kiradi.

Umumiyo holda kesishuv chizig'iga oid topilgan (xarakterli va oraliq) nuqtalarning soni shuncha bo'lishi kerakki, har qaysi proyeksiyada ularni aniq va xatosiz silliq egri chiziq yoki siniq chiziq ko'rinishida ulash mumkin bo'lsin.

Kesishuv chizig'ining nuqtalarini topishlikni umumiyo tartibi quydigichadir:

1) ikkala kesuvchi sirt yordamchi sirt (visitachi) bilan kesishadi;

2) yordamchi sirt bilan berilgan har qaysi sirtning kesishgan chizig'i yasaladi;

3) yasalgan kesim chiziqlarning o'zaro kesishgan nuqtalari berilgan

ЛИСТ 8

Общие указания

Линия, общая для двух пересекающихся поверхностей, называется линией пересечения. Если пересекаются две многогранные поверхности, линия пересечения имеет вид прямой ломаной линии. При пересечении многогранной поверхности с кривой поверхностью линия пересечения имеет форму кривой с точками излома на ребрах многогранника. При пересечении двух кривых поверхностей линия пересечения имеет форму кривой линии. См. рис. 8.

Для нахождения проекций линии пересечения заданных поверхностей необходимо найти ряд точек, общих для пересекающихся поверхностей. Вначале определяются характерные точки проекций линии пересечения, затем промежуточные. К характерным («опорным») точкам относятся:

1) точки, проекции которых лежат на проекциях контурных линий одной из поверхностей, например, на крайних образующих цилиндра или конуса, на главном меридиане и экваторе шара, а также точки, отделяющие видимую часть линии пересечения от невидимой;

2) крайние точки – правые и левые, наивысшие и наименее, ближайшие и наиболее удаленные от плоскостей проекций.

В общем случае следует найти столько точек (характерных и промежуточных) линии пересечения, сколько необходимо для четкого уяснения начертания каждой ее проекции в такой степени, чтобы безошибочно можно было соединить их плавной кривой или ломаной линией.

Общий порядок нахождения точек линии пересечения состоит в следующем:

1) обе пересекающиеся поверхности рассекаются вспомогательной поверхностью – посредником;

2) строятся сечения каждой заданной поверхности со вспомогательной;

sirlarning kesishuv (o'tish) chizig'iga oid umumiy nuqtalar bo'ladi.

Yordamchi vositachi sirtlar sifatida tekisliklar, sharlar, silindrlar yoki konuslar dan foydalanish mumkin.

Yordamchi sirlarning turlarini va vaziyatlarini shunday tanlab olish kerakki, ular bilan berilgan sirlarning kesishgan chiziqlari sodda chiziqlar, ya'ni to'g'ri chiziqlar yoki aylanalar bo'lsin.

Ikkita ko'pyoqlikning o'zaro kesishuv chizig'ini quyidagicha topsa ham bo'ladi:

1) bitta ko'pyoqlik qirralarini bosh-qasining yoqlari bilan kesishgan nuqtalari topiladi;

2) ikkinchi ko'pyoqlik qirralarini birinchiko'pyoqlik yoqlari bilan kesishgan nuqtalari topiladi;

3) topilgan nuqtalarni ketma-ket to'g'ri chiziqlar bilan ulanadi. Har qaysi ko'pyoqlik yoqlarining har bir yog'ida yotgan nuqtalarnigina o'zaro ulash mumkin.

Nuqtalarni ulashda shu narsani esda saqlash kerakki, kesishuvchi sirlarning bir-birlariga nisbatan joylashuvlariga qarab, kesishuv chizig'i bitta yoki ikkita yopiq chiziq bo'lishi mumkin. Ikkita chiziq bo'lganda ular alohida, shuningdek bitta yoki ikkita umumiy nuqtali bo'lish mumkin.

To'rtinchи epyura masalasining yechimi

Namuna chizmada to'g'ri prizma bilan piramida kesishuv chizig'inining proyeksiyalarini yasash ko'rsatilgan.

Oldin piramida qirralari bilan prizma yoqlarining kesishgan nuqtalarini topamiz. Bu nuqtalarning gorizontal proyeksiyaları ($1,2,3,4,5,6$) o'z-o'zidan ma'lum, ular bo'yicha nuqtalarning frontal proyeksiyalarini ($1',2',3',4',5',6'$) aniqlaymiz.

3) точки взаимного пересечения полученных сечений являются искусственными точками линии перехода.

В качестве вспомогательных поверхностей-посредников могут быть использованы шаровые, цилиндрические или конические поверхности.

Тип и положение вспомогательных поверхностей следует выбирать такими, чтобы сечение ими заданных пересекающихся поверхностей было простейшим, т.е. прямая линия или окружность.

Линию пересечения двух многогранников можно найти и так:

1) определяют точки пересечения ребер одного многогранника с гранями другого;

2) определяют точки пересечения ребер второго многогранника с гранями первого;

3) найденные точки последовательно соединяют между собой прямыми линиями. Соединяют между собой только те точки, которые лежат на одних и тех же гранях каждого многогранника.

Если хотя бы одна из поверхностей имеет прямолинейные образующие, то линию пересечения можно построить и таким образом: наносят на эту поверхность ряд образующих и находят точки их пересечения с другой поверхностью, а затем соединяют эти точки кривой линией.

Наконец, для соединения точек следует помнить, что в зависимости от расположения пересекающихся поверхностей относительно друг друга линия пересечения может представлять собой одну или две замкнутые линии. В последнем случае линии могут быть отдельные, а также с одной или двумя общими точками.

Решение задачи четвертого эпюра

На образце показано построение проекции линий пересечения прямой призмы с пирамидой.

Построим сначала точки пересечения ребер пирамиды с гранями

Prizmaning E_1 , F_1 qirralari piramidaning yoqlarini kesmaydi; bu hol ularning gorizontal e va f proyeksiyalardan ko'riniib turibdi, chunki e va f nuqtalar piramida gorizontal proyeksiyasining konturidan tash-qarida joylashgan. Prizmaning faqat DD_1 qirrasini bilan piramida kesishadi. Shu maqsada DD_1 qirra va piramidaning uchi S nuqta orqali gorizontal preksiyalovchi P tekistikni o'tkazamiz, P_H -uning izi: bu tekistiklik SAB yoqni MS chiziq bo'yicha, SAC yoqni esa NS chiziq bo'yicha kesadi. Bu chiziqlar bilan DD_1 qirraning kesishgan nuqtalari ($7', 7$ va $8', 8$) shu qirra bilan piramida sirtining kesishgan nuqtalari bo'ladi. Endi kesishuv chiziqlarini yasashga o'tamiz. Bu chiziqlarning gorizontal proyeksiyalari prizma yoqlarining gorizontal proyeksiyalariga to'g'ri keladi. Piramida bilan prizma kesishuv chiziqlarining frontal proyeksiyalarini yasash uchun topilgan nuqtalarni quyidagi tartibda birlashtiramiz: $3'-5'$, $5'-8'$, $8'-1'$, $1'-7'$, $7'-3'$: siniq chiziq bekildi. Keyin $2'-4'$, $4'-6'$, $6'-2'$ lar ulansa, ikkinchi siniq chiziq hosil bo'ladi.

• Ko'rangan b's'c' va d'd'_1 e'e', yoqlarga qarashli $3'-5'$ to'g'ri chiziqlarni ko'rangan qilib chizamiz, Xuddi shunday asosda $5'-8'$, $4'-6'$ va $6'-2'$ kesmalarni ko'rangan qilib chizamiz. Qolgan $8'-1'$, $1'-7'$, $7'-3'$, $2'-4'$ kesmalarni ular ko'rinnagan yoqlarda yotganliklari uchun, ko'rinnaydigan qilib chizamiz.

Shunday qilib, hosil bo'lgan $1-7-3-5-8-1$ siniq chiziqlaridan prizmaga «kirish» chizig'i va $2-4-6$ ga piramidaning prizmadan «chiqish» chizig'i deyiladi.

призмы. По горизонтальным проекциям этих точек (1 , 2 , 3 , 4 , 5 и 6), не имеющим специальных построений, определим фронтальные их проекции $1'$, $2'$, $3'$, $4'$, $5'$ и $6'$.

Что касается ребер призмы, то два из них EE_1 и FF_1 не пересекают граней пирамиды; это ясно видно из горизонтальных их проекций e и f, которые расположены вне контура горизонтальной проекции пирамиды. Остается определить пересечение с пирамидой ребра DD_1 . С этой целью проведем через это ребро и вершину пирамиды S горизонтально-проектирующую плоскость P (ее след P_H), которая пересечет грань SAB по прямой MS, а грань SAC — по прямой NS. Точки ($7'$, 7 и $8'$, 8) пересечения ребра DD_1 с этими прямыми будут точками его пересечения с поверхностью пирамиды.

Построив точки пересечения ребер каждого многогранника с гранями другого, перейдем к проведению линий пересечения. Горизонтальные проекции этих линий совпадают с горизонтальными проекциями граней призмы. Чтобы получить фронтальные проекции линий пересечения призмы с пирамидой, соединим найденные точки прямыми в следующем порядке: $3'-5'$; $5'-8'$; $8'-1'$; $1'-7'$; $7'-3'$. Ломанная линия замкнулась; переходим ко второй ломанной: $2'-4'$; $4'-6'$; $6'-2'$.

Прямую $3'-5'$, принадлежащую видимым граням $b'c's'$ и $d'd'_1e'e'$, проведем сплошной линией. На этом же основании проведем сплошные линии: $5'-8'$, $4'-6'$ и $6'-2'$. Остальные прямые: $8'-1'$, $1'-7'$, $7'-3'$, $2'-4'$, как расположенные на невидимых гранях, проведем штриховыми линиями. Таким образом, мы получим ломанную линию $1-7-3-5-8-1$ «входа» пирамиды в призму и линию $2-4-6$ «выхода» из нее пирамиды.

ADABIYOT

- [1] – §§63, 64, 65, 66, 67.
- [11] – §§2.4, 2.12.

ЛИТЕРАТУРА


- [2] – §§43, 44, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. [15] – §2.11.
- [4] – §47, 48, 51. [14] – §§2.4, 2.11.

Namuna

Образец

Berilgan ikkita sirtning kesishgan chizig'i proyeksiyalari yasalsin.

Построить проекции линии взаимного пересечения поверхностей двух тел.



Shakl - 8 - рис

Bajardi:
Выполнил:

EPYURA 4

4-epyuraning mazmuni

Masala: berilgan ikkita sirtning kesishgan chizig'i proyeksiyalari yasalsin.

ЭПЮРА 4

Содержание 4-эпюра


Задача: Построить проекции линии взаимного пересечения поверхностей двух тел.

4-epyuraning variantlari


Jadval 5

Варианты эпюра 4



Таблица 5





3-5





16





17





18





19,20




21,22





23,24




25



26



27



№ 2 NAZORAT ISHI

“Chizma geometriya va muhandislik grafikasi” fanidan bajariladigan №2 nazorat ishning mazmuni va hajmi

1. ГОСТ 2.304 – 81 ga rioya qilgan holda muqova varag'i bajariladi.
2. Detalning aksonometrik proyeksiyası bo'yicha uning ortogonal proyeksiyalari chiziladi, kerakli qirqim va kesimlar bajariladi, o'lchamlari qo'yiladi.
3. Detalning berilgan ikkita proyeksiyasi bo'yicha uchinchisi chiziladi, kerakli qirqim va kesimlar bajariladi, o'lchamlari qo'yiladi.
4. Yozma ravishda berilgan detalning uchta ortogonal proyeksiyalari chiziladi, kerakli qirqim va kesimlar bajariladi, o'lchamlari qo'yiladi.
5. Ikki varaqli katak qog'ozda mashinasozlik detalning eskizi ortogonal proyeksiyada chiziladi, kerakli qirqim va kesimlar bajariladi, o'lchamlari qo'yiladi. Eskizni katakli yozuv daftarida bajarishlikni tavsiya etiladi.
- 6,7. Mashinasozlik chizmachiligiga oid yig'ish chizmasi o'qiladi va detal-larga bo'linadi. Asosiy detallardan ikkitasining ish chizmasi chiziladi va bittasini aksonometriyasi yasaladi.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

Содержание и объём контрольной работы №2 по дисциплине
«Начертательная геометрия и инженерная графика»

1. Выполнить титульный лист, соблюдая требования ГОСТ 2.304-81.
2. По данной аксонометрической проекции детали выполнить три ортогональные проекции, дать “полезные” разрезы, сечения и необходимые размеры.
3. Построить три вида заданной детали по двум данным, дать “полезные” разрезы, сечения и необходимые размеры.
4. По описанию геометрического тела с одним отверстием выполнить три проекции этого тела с построением разрезов, сечений и нанесением размеров.
5. Выполнить в ортогональных проекциях эскиз машиностроительной детали с построением необходимых разрезов, сечений и нанесением размеров. Эскиз рекомендуется выполнить на писчей бумаге в клетку.
- 6,7. Чтение и детализирование чертежа общего вида машиностроительного узла. Выполнить рабочие чертежи двух основных деталей и аксонометрию одной детали.

Ikkinci nazorat ishi oltita A3 (420×297) formatda va **bitta** ikki varaqli katak daftarda qalamda bajariladi.



Вторая контрольная работа выполняется на **шести** листах формата А3 (420 × 297) и на **одной** писчей бумаге в клетку, в карандаше.

VARAQ – 9

Ikkinchi nazorat ishining birinchi varag'i quyidagi mazmunda to'ldirib yozuvlari 2.304-81 raqamli Davlat standartining (ГОСТ) talablariga javob bo'lishi kerak:

ToshTYMI

«Grafika» kafedrasи

MUHANDISLIK GRAFIKASIDAN

CHIZMALAR ALBOMI

2-NAZORAT ISHI

Bajardi:

Tekshirdi:

Shakl – 9

Toshkent 2005

Лист 9

Все надписи первого листа второй контрольной работы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта (ГОСТ) 2.304-81 и заполняется в следующем образом:

ТашИИТ

Кафедра «Графика»

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

Выполнил:

Проверил:

9-рис.

Ташкент 2005

10-VARAQ

Ikkinchı nazorat ishi ilkinchi varaqining mazmuni:

Detalning aksonometrik proyeksiyası bo'yicha uning ortogonal proyeksları chizildi, kerakli qırqım va kesimlar bajarıldı, o'chamları qo'yıldı.

10-varaqni bajarish namunasi 10-shaklda keltirilgan.

Vazifaning variantlari 6-jadvaldan aniqlanadi.

Bajarish tartibi

Har qanday detal ham turli geometrik sirtlar bilan chegaralangan bo'ladi, bu sirtlar birga qo'shilib detalning biror konstruksiyasini ifodalaydi. Detal konstruksiysi o'zining tuzilishi bo'yicha oddiy, o'rtacha murakkab yoki murakkab bo'lishi mumkin.

Detallarning chizmalarini chizishda ko'p hollarda asosiy tasvirlaridan tashqari yana qo'shimcha va qisman ko'rinishlarni yasashga, qırqım va kesinlарini bajarishga, kesishish chiziqlarini qurishga, sirtlarning o'zaro kesishish chiziqlarini yasashga to'g'ri keladi va hokazo. O'quv jarayonida bu masalalar odatda, avval geometrik shakllarning, so'ngra texnika detallarining kompleks chizmasini tuzish yo'li bilan o'rganiladi.

Tasvirlash usullari chizma geometriya kursida bayon etiladi, buyum yoki uning tarkibiy qismalarining chizmalarini chizishda qo'llanadigan qoida va shartliklar esa «Mashinasozlikdagi chizmalar» COST larida bayon etiladi. 11-shakl, a da burchaklikning uchta o'zaro perpendikulyar (horizontal H, frontal V va profil W) tekisliklardagi proyeksiyalarini yasash ko'rsatilgan. Burchaklik proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan shunday joylashtirilganki, bunda uning uzunligi, balandligi va kengligini tasvirlovchi proyeksiyalar tekisliklariga parallel kesmalari H,V,W tekisliklarga o'z kataligida proyeksiyalanadi. Masalan, kesmaning uzunligi CD||OX||H va V, kesmaning balandligi BC||OZ||V va W, kesmaning kengligi AB||OY||H va W dir. Birinchi

ЛИСТ 10

Содержание второго листа второй контрольной работы:

По данной аксонометрической проекции детали выполнить три ортогональные проекции, дать «полезные» разрезы, сечения и необходимые размеры.

Образец выполнения листа 10 приведен на рис. 10.

Варианты задания определяются по табл. 6.




Порядок выполнения

Всякая деталь ограничена различными геометрическими поверхностями, определяющими в своей совокупности ту или иную её конструкцию. Конструкция детали по своему устройству может быть простой, средней сложности или сложной.

При выполнении чертежей деталей во многих случаях приходится, помимо основных изображений, строить дополнительные и местные виды, выполнять разрезы и сечения, строить линии среза, линии пересечения поверхностей и т.п. В учебном процессе эти вопросы обычно сначала изучаются при составлении комплексных чертежей геометрических фигур, а затем технических деталей. Способы получения изображений излагаются в курсах начертательной геометрии, а правила и условности, применяемые при выполнении чертежей изделий или их составных частей, - в ГОСТах «Чертежи в машиностроении».

На рис. 11а приведено построение проекций угольника на трёх взаимно перпендикулярных плоскостях: горизонтальной H, фронтальной V и профильной W. Угольник помещен относительно плоскостей проекций так, что отрезки, параллельные плоскостям проекций H, V и W, отображающие длину, высоту и ширину его, проектируются на эти плоскости в натуральную величину. Так, длина выражена отрезком CD||OX||пл. H и V, высота BC||OZ||пл. V и W; ширина - AB||OY||пл. H и W. Первые два из -

Namuna



Образец

Shakl 100

Рис. 10

ikki o'lchov vertikal tokchaning, ikkinchi va uchinchi o'lchovlar esa gorizontal tokchaning haqiqiy qiyamatini aniqlaydi. Tokchalarning qalilniklari mos ravishda H va W tekisliklarga || CK kesma bilan, hamda V va W tekisliklarga || AP kesma bilan aniqlanadi. Bukirlik qovurg'asi W tekistikda uchburchak(e''n''m'') ko'tinishda haqiqiy kattaligidá tasvirlanadi. H va W tekisliklarni V tekislik bilan jipslashguncha aylantirib tekis chizma hosil qilarniz (11-shakl,b). Tekisliklarni jipslashtirish natijasida gorizontal proyeksiya frontal proyeksiyaning ostida, profil proyeksiya esa frontal proyeksiyadan o'ng tomonida joylashib qoladi. Bunda barcha nuqtalar o'zaro proyektion bog'lanishda bo'ladi, ya'ni frontal va gorizontal proyeksiyalardagi nuqtalar OX o'qqa tik bo'lgan, frontal va profil proyeksiyalar-dagi nuqtalar esa OZ o'qqa tik to'g'ri chiziqlarda yotadi.

Nuqtaning gorizontal va profil proyeksiyalarini o'tasidagi proyektion bog'lanishni aylana yoyi bilan hosil qilish mumkin. a'', v'', s'', ... nuqtalarning profil proyeksiyalarini yasash tartibi strelkalar bilan ko'rsatilgan.

To'g'ri burchakli proyeksiyalar usullini tushuntirish maqsadida 11-shakl, b da proyeksiya o'qlaridan foydalanimlib nuqtalarning proyeksiyalarini yasalgan.

Chizma geometriya kursida proyeksiyalarini bunday yasash usuli «o'q» yoki «o'q sistemasi» deb ataladi. Amaliyotda ishlab chiqarish chizmalari «o'qsiz sistema» da (proyeksiya o'qlarini ko'rsatmasdan) bajariladi. O'qsiz sistemada buyurn proyeksiyalarini yasashda simmetriya o'qlaridan, markaz chizqlaridan yoki uning xarakterli tekisliliklaridan foydalaniлади. Ular tasvirlarni yasashda asosiy baza bo'lib hisoblanadi.

мерения определяют истинную величину вертикальной полки, второе и третье-горизонтальной полки. Толщина полок определяется соответственно отрезками СК||пл. Н и W и АР||пл. V и W. Ребро жесткости изобразилось на плоскости W в натуральную величину в виде треугольника e''p''m''. Повернув плоскости H и W до совмещения с плоскостью V, получим плоский чертеж (рис. 11, б). В результате совмещения плоскостей горизонтальная проекция расположится под фронтальной, а профильная-справа от неё. При этом все точки находятся в проекционной связи: точки фронтальной и горизонтальной проекций лежат на прямых, перпендикулярных к оси OX, а точки фронтальной и профильной проекций – на прямых, перпендикулярных к оси OZ.

Проекционную связь между горизонтальной и профильной проекциями точки можно установить дугой окружности.

Порядок построения профильной проекции точек a'', v'', c'', ... указаны стрелками.

Для пояснения способа прямоугольных проекций на рис. 11, б применялись оси проекций, при помощи которых строились проекции точек.


В начертательной геометрии такой способ построения проекций называют «основным» или «основной системой». В практике производственные чертежи выполняются в «безосной системе» (без указания осей проекций). В безосной системе при построении проекций предмета пользуются осями симметрии, центральными линиями или характерными его плоскостями. Они являются как бы основными базами при построении изображений.

ADABIYOT

- 2.305-81 va 2.307-81 GOSTlar.
[1] - § 7; [16] - 4- 19 b.; [20] - § 13

ЛИТЕРАТУРА









- ГОСТы: 2.305-81 и 2.307-81.
[3] - §26; [6] - стр.110-127; [19] - §13.



Shakl 11 Рис. 11

Jadval 6


Таблица 6




6 jadvalning davomi

Продолжение таблицы 6


9




10




11




12




13




14




15




16




17, 18




19




20 , 21




22




23 , 24




25



26



27



Ikkinchchi nazorat ishi uchinchi va-rag'ining mazmuni:

Detalning berilgan ikkita proyeksiyasi bo'yicha uchinchisi chiziladi, kerakli qirqim va kesimlar bajariladi, o'lchamlar qo'yiladi.

11-varaqni bajarish namunasi 12-shaklda keltirilgan.

Vazifaning variantlari 7-jadvaldan aniqlanadi.

Bajarish tartibi

13-shaklda burchaklikning gorizontal va frontal proyeksiyalari berilgan. Uning profil proyeksiyasini yasash talab qilinadi. Asosiy baza sifatida vertikal devorining orqa tomonidagi tekisligini olish mumkin, bu tekislikning balandligi H va eni B dir, profil proyeksiyasi esa H ga teng bo'lgan vertikal chiziqdandan iboratdir. Bu chiziqdandan boshlab proyeksiyon bog'lanish chizig'iga gorizontal proyeksiyadagi kesmalarga mos keladigan L,S va b kesmalarni o'lchab qo'yamiz. Bularning uchlardidan S₁, S₂ va H-(S₁ + S₂) ga teng vertikal chiziqlar o'tkazamiz. Bu to'g'ri chiziqlarning uchlarni gorizontal chiziqlar bilan, S₁ va S₂ kesmalarning uchlarni esa qiya chiziq bilan birlashtirib, burchaklikning profil proyeksiyasini qurib bo'lamiz.

14-shaklda burchaklikning frontal va profil proyeksiyalari berilgan, gorizontal proyeksiyasi qurilsin. Bu holda ham balandligi H va kengligi B bo'lgan vertikal devorining orqa tomonidagi tekislikni olamiz. Bu tekislik gorizontal proyeksiyalar tekisligiga B ga teng to'g'ri chiziq ko'rinishda proyeksiyalanadi. Bu chiziqdandan boshlab proyeksiyon bog'lanish chizig'iga L, B va S ga teng kesmalarni o'lchab qo'yamiz va bularning uchlari orqali B kenglik chegarasida gorizontal chiziqlar chizib, burchaklikning asosiy elementlariga ega bo'lamiz. Qalinligi S₃ ga teng bikrilik qovurg'asini qurish bilan burchaklik proyeksiyalari ham chizib tugallanadi.

15-shaklda qopqoqning profil proyeksiya-

Содержание третьего листа второй контрольной работы:

Построить три вида заданной детали по двум данным, дать "полезные" разрезы, сечения и необходимые размеры.

Образец выполнения листа 11 приведен на рис. 12.

Варианты задания определяются по табл. 7.

Порядок выполнения

На рис. 13 даны фронтальная и горизонтальная проекции угольника. Нужно построить профильную проекцию. Удобно принять в качестве основной базы заднюю плоскость вертикальной стенки высотой H и шириной B, профильная проекция которой вертикальная прямая, равная H. Отложим от неё на линиях проекционной связи отрезки L, S и b, равные соответствующим отрезкам на горизонтальной проекции. Проведем из концов их вертикальные линии, равные S₁, S₂ и H-(S₁+S₂). Соединив концы этих прямых горизонтальными линиями, а концы отрезков S₁ и S₂ также и наклонной прямой, завершим построение профильной проекции угольника.

На рис. 14 даны фронтальная и профильная проекции угольника, нужно построить горизонтальную проекцию. И в этом случае удобно выбрать заднюю плоскость вертикальной стенки высотой H и шириной B. Эта плоскость изобразится на горизонтальной плоскости проекций прямой, равной B. Отложив от неё на линиях проекционной связи отрезки, равные L, b и S, и проведя через их концы горизонтальные прямые в пределах ширины B, получим проекции основных элементов угольника. Проекция угольника завершается построением ребра, имеющего толщину S₃.

На рис. 15 дан пример построения

sini yasash misoli ko'rsatilgan, bunda baza sifatida d diametrli teshikning o'qi olingan.

Profil proyeksiyasini quramiz. Gorizontall proyeksiyon bog'lanish chiziqlarini o'tkazamiz. Gorizontal proyeksiyalarida o'lehangan I va B kesmalarni olib qo'yamiz. Bu kesmalarning uchlari orqali ustki va ostki proyeksiyon bog'lanish chiziqlari orasida vertikal chiziqlar o'tkazamiz. A va A₁ kesmalarni o'lchab, d₁ diametrli teshik o'qlarini chizamiz va hokazo.

Chizmadagi tasvirlar, ularning mazmu-niga qarab, ko'rinish, qirqim va kesimlarga bo'linadi.

Tasvirlarning soni buyum shaklining murakkabligiga bog'liqidir.

Jism chizmasi chizilayotganda ko'rinishlar sonining eng kam bo'lishiga, lekin chizma-ning to'la yaqqolligini ta'minlaydigan bo'lishiga harakat qilish kerak.

Ko'rinish-jismning kuzatuvchi tomonidan ko'riniib turgan qismining tasviri.

Ko'rinishlar chizmada quyidagi nom-larga ega: Oldidan ko'rinish yoki Bosh ko'rinish; Ustdan ko'rinish; Chapdan ko'rinish; O'ngdan ko'rinish; Ostdan ko'rinish va Orqadan ko'rinish.

Jism sirtidagi ayrim tor chegaralangan qismlarini tasvirlash mahalliy ko'rinish deyiladi.

Jismning ichki tuzilishini to'la tasavvur qilish maqsadida qirqim va kesimlardan foydalaniadi.

Qirqim - jismning bir yoki bir necha tekislik bilan fikran kesib ko'rsatilgan tasviri. Qirqimda kesuvchi tekislik kesib o'tgan joydag'i va uning orqasidagi qismlar ko'rsatiladi.

Jismning biror tekislik (yoki bir necha tekislik) bilan fikran kesilishidan hosil bo'ladigan shaklining tasviri **kesim** deb ataladi. Kesuvchi tekislikda bevosita nima hosil bo'lgan bo'lsa, kesimda ham shu narsa ko'rsatiladi.

профильной проекции крышки, когда базой служит осевая линия отверстия d.

Строим профильную проекцию. Проводим горизонтальные линии проекционной связи. Откладываем измеренные на горизонтальной проекции отрезки I и B. Через концы этих отрезков проводим вертикальные прямые в пределах верхней и нижней линий проекционной связи. Отложив отрезки A и A₁, строим оси отверстий диаметра d₁ и т.д.

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды, разрезы и сечения.

Количество изображений зависит от сложности форм предмета.

При выполнении чертежей предмета нужно стремиться к тому, чтобы количество видов было наименьшим, но обеспечивающим полную ясность чертежа.

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Виды на чертежах имеют следующие названия: Вид спереди или Главный вид; Вид сверху; Вид слева; Вид справа; Вид снизу и Вид сзади.

Изображение отдельного узко ограниченного места на поверхности предмета называется местным видом. Для получения ясного представления о внутреннем устройстве предмета применяют разрезы и сечения.

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или несколькими плоскостями). На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета плоскостью (или несколькими плоскостями). На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

ADABIYOT



- 2.305-81 va 2.307-81 COST lar.
[1] - § 7; [16] - 4-19 betlar; [20] §-13.

ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТы: 2.305-81 и 2.307-81.
[3] - §26; [6] - стр.110-127; [19] - § 13.

NAMUNA

Образец













Shakl 12

Рис. 12


Jadval 7

Таблица 7







19




20




21




22




23




24




25




26




27






Shakl 13 Рис. 13



Shakl 14 Рис. 14



Shakl 15 Рис. 15

Ikkinchı nazorat işbi toʻrtinchi va-rag‘ining mazinuni:

Teshigi bor geometrik jism yozma ravishda berilgan. Ushbu detalning uchta proyeksiyasi chizilsin, kerakli qirqimlar bajarilsin va oʻlchamlari qoʻyilsin.

12 – varaqni bajarish namunasi 16-shaklda keltirilgan. Vazifaning variantlari matndan aniqlanadi.

Bajarish tartibi

1. Har bir masala avvalo «fazoda» yechiladi: yozma ravishda berilgan detalni geometrik elementlari shaklini talaba koʻz oldiga keltirishi va chizmani bajarish ketma-ketligini aniqlashi zarur. Shundan keyingina masalani grafik yechilishiga oʻtiladi.

2. Masala A3 formatida, 1:1 masshtabda bajariladi.

3. Vazifa chizma asboblari yordamida qalamda bajariladi.

4. Chizmani jihozlashda COST 2.303-68 da keltirilgan chiziq turlariga rioya qilish lozim.

Masalani yechishga misollar

Toʻliq teshikli geometrik jismlarni yasashga oid masalalar ikki sirt kesishuv chizig‘ini yasashga asoslangan.

Berilgan geometrik jismni ortogonal proyeksiyalari yasalgandan soʻng ikki sirt kesishuv chizig‘ini yasashga kirishiladi.

Ikki sirt kesishuv chizig‘ini yasash uchun, ularning bir necha umumiy nuqtalarini topish va ularni maʼlum bir ketma-ketlikda tutashtirish kerak.

Ortogonal proyeksiyalarda jismning ichki qismini aniqlash uchun qirqimlar beriladi. Ularga nisbatan davlat standartlarida bir necha qoida va shartlar belgilangan.

ЛИСТ 12

Содержание четвертого листа второй контрольной работы:

Дано в описании геометрическое тело с отверстием.

Требуется выполнить три проекции данного тела, необходимые разрезы и прописать размеры.

Образец выполнения листа 12 приведен на рис.16. Варианты задания определяются по тексту.

Порядок выполнения

1. Каждая задача решается сначала в «пространстве»: по описанию студент должен представить себе форму и расположение заданных геометрических элементов и установить последовательный порядок построения чертежа.

Только после этого можно переходить к графическому решению задачи.

2. Задачи выполняются в масштабе 1:1, на формате А3.

3. Работа выполняется с помощью инструмента, в карандаше.

4. При оформлении чертежей должны быть использованы типы линий по ГОСТ 2.303-68.

Примеры решения задач

Решение задач на построение геометрических тел со сквозными отверстиями сводится к нахождению линии пересечения двух поверхностей.

Построив чертеж заданного геометрического тела в ортогональных проекциях, приступаем к построению линии пересечения поверхностей.

Для того, чтобы построить линию пересечения двух поверхностей, нужно найти ряд общих точек, принадлежащих им, и затем эти точки соединить в определенной последовательности.

Для выявления внутреннего устройства фигуры в ортогональных проекциях применяются разрезы, относительно которых государственным стандартом установлен ряд правил и условностей.

Misol keltiramiz:

Gorizontal proyeksiyalar tekisligida turgan uch yoqli to'g'i prizmaning balandligi 88 mm va orqa yog'i frontal proyeksiyalar tekisligiga parallel. Asosi 102 mm aylana ichiga chizilgan teng tomonli uchburchakdan iborat.

Prizma diametri 52 mm doira shakli-dagi to'liq teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va prizma o'qini kesib uning teng yuqtidan o'tgan (16-shakl).

Yechimi. Ortogonal proyeksiyada prizma shaklini chizib, prizma sirtirilg va undagi silindrik teshikning kesishuv chizig'ini yasashga kirishamiz.

Ikkala sirt proyeksiyalovchi bo'lgani uchun, ikkita proyeksiyasi berilgan va masala kesishuv chizig'ining profil proyeksiyasini yasash bilan cheklanadi.

Xarakterli A,C,B,D va M,E,N,F nuqtalarni yasash chizmaning o'zidan ko'rinish turibdi. Oraliq nuqtalarni topish uchun gorizontal vaziyatdagi kesuvchi tekisliklar o'tkazamiz. Bu tekisliklar prizmani uchburchak bo'yicha silindrni esa yasovchilari bo'yicha kesadi. Shunday qilib, P tekislikning Pv izi frontal proyeksiyada v' va h' nuqtalarni belgilaydi, ular dan foydalanib qolgan ikki V va H tekisliklardagi o'xhash (v, v'') va (h, h'') nuqtalarni aniqlaymiz. Shu usulda boshqa ixtiyoriy nuqtalarni belgilaymiz.

Prizmanın ichki ko'rinishini aniqlash uchun to'liq frontal va yarim gorizontal qirqim bajarilgan.

Приведем пример:

Прямая правильная трехгранная призма высотой 88 мм стоит на горизонтальной плоскости так, что задняя грань её параллельна фронтальной плоскости. Треугольник основания вписан в окружность диаметром 102 мм.

Призма имеет сквозное круглое отверстие диаметром 52 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости проекций и пересекает ось призмы на половине высоты (рис.16).

Решение. Выполнив чертеж призмы в ортогональных проекциях, приступаем к построению линии пересечения поверхностей призмы и цилиндрического отверстия.

Так как обе поверхности являются проецирующими, то две проекции заданы и задача сводится к построению профильной проекции.

Построение характерных точек A, C, B, D и M, E, N, F видно из чертежа. Для нахождения промежуточных точек проводим горизонтальные секущие плоскости. Эти плоскости рассекают призму по треугольнику, а поверхность цилиндра – по образующим. Так, след Pv плоскости P отмечает на фронтальной проекции точки v' и h', пользуясь которыми определяем две другие проекции (v, v'') и (h, h'') точек V и H соответственно. Аналогично находим ещё ряд произвольных точек.

Для выявления внутреннего устройства призмы выполнен полный профильный разрез и половина горизонтального.

ADABIYOT

[5]; [6]; [24].


ЛИТЕРАТУРА

[5]; [6]; [24].

12 - VARAQ ЛИСТ 12

Namuna

Образец



Shakl 16 Рис. 16

Yozma ravishda berilgan geometrik jismning ortogonal proyeksiyalarini yasashga oid masalalarning variantlari (12-varaq uchun)

1,14. Balandligi 94 mm bo'lgan to'g'yoqli to'g'ri piramida gorizontal tekislikka nisbatan tik joylashgan. Piramidaning asosi tomonlari 74 mm li kvadrat bo'lib ulardan ikkitasi frontal tekislikka parallel.

Piramida diametri 40 mm bo'lgan doiraviy to'liq teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va piramida o'qini 26 mm balandlikda kesib o'tadi.

2,15. Balandligi 90 mm va asosi kvadrat bo'lgan to'g'ri prizma gorizontal tekislikka tik joylashgan, uning yon tomonlari frontal tekislikka nisbatan 45° li burchakni tashkil qiladi. Kvadratning tomoni 56 mm teng.

Prizma to'liq teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va prizma o'qini uning yarim balandligida kesib o'tadi. Teshikning normal kesimi kvadrat bo'lib uning tomonlari 46 mm ga teng va ikki tomoni gorizontal tekislikka parallel.

3,16. Balandligi 94 mm va asosining diametri 74 mm bo'lgan to'g'ri doiraviy konus gorizontal tekislikka nisbatan tik joylashgan.

Konus diametri 40 mm bo'lgan doiraviy teshikka ega. Uning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va konusni 26 mm balandlikda kesib o'tadi.

4,17. Balandligi 90 mm va asosining diametri 60 mm bo'lgan to'g'ri silindr gorizontal tekislikda joylashgan.

Silindr diametri 50 mm bo'lgan doiraviy teshikka ega. Uning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va silindrnii yarim balandligida kesadi.

5,18. Diametri 80 mm bo'lgan shar markazidan 30 mm yuqorida o'tgan gorizontal tekislik bilan kesilgan.

Варианты задач (к листу 12) на построение ортогональных проекций геометрических тел по описанию

1,14. Правильная четырёхгранная пирамида высотой 94 мм стоит на горизонтальной плоскости. Сторона квадрата основания равна 74 мм. Две стороны квадрата параллельны фронтальной плоскости.

Пирамида имеет сквозное круглое отверстие диаметром 40 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось пирамиды на высоте 26 мм.

2,15. Прямая призма высотой 90 мм с квадратным основанием стоит на горизонтальной плоскости так, что боковые грани её расположены под углом 45° к фронтальной плоскости. Сторона квадрата равна 56 мм.

Призма имеет сквозное отверстие. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось призмы на половине высоты. Нормальным сечением отверстия является квадрат со стороной 46 мм. Две стороны квадрата параллельны горизонтальной плоскости.

3,16. Прямой круговой конус высотой 94 мм с диаметром основания 74 мм стоит на горизонтальной плоскости.

Конус имеет сквозное круглое отверстие диаметром 40 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось конуса на высоте 26 мм.

4,17. Прямой цилиндр высотой 90 мм с диаметром основания 60 мм стоит на горизонтальной плоскости.

Цилиндр имеет сквозное круглое отверстие диаметром 50 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось цилиндра на половине высоты.

5,18. Шар диаметром 80 мм срезан горизонтальной плоскостью, расположенной сверху от центра шара на 30 мм.

Shar diametri 46 mm bo'lgan to'liq doiraviy teshikka ega. Uning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va shartning markazidan o'tgan.

6,19. Balandligi 94 mm va tomonlari 37 mm bo'lgan olti yoqli to'g'ri piramida gorizontal tekislikda joylashgan. Uning ikki tomoni frontal tekislikka parallel.

Piramida diametri 30 mm to'liq doiraviy teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va piramida o'qini 26 mm balandlikda kesib o'tadi.

7,20. Balandligi 90 mm va asosining tomonlari 32 mm bo'lgan olti yoqli to'g'ri prizma gorizontal tekislikka nisbatan tik joylashgan. Prizmaning ikki yog'i frontal tekislikka parallel.

Prizma diametri 50 mm bo'lgan to'liq doiraviy teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va prizma o'qini uning yarim balandligida kesib o'tadi.

8,21. Balandligi 94 mm va asosining diametri 74 mm li to'g'ri doiraviy konus **H** tekislikda joylashgan.

Konus to'liq teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va konusning o'qini 26 mm balandlikda kesib o'tadi. Teshikning normal kesimi kvadrat bo'lib, uning tomonlari 30 mm ga teng va ikki tomoni gorizontal tekislikka parallel.

9,22. Balandligi 90 mm va asosining diametri 60 mm li to'g'ri silindr gorizontal tekislikda joylashgan.

Silindr to'liq teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va silindr o'qini uning yarim balandligida kesib o'tadi. Teshikning normal kesimi kvadrat bo'lib, uning tomonlari 36 mm ga teng va gorizontal tekislikka nisbatan 45° li burchakni tashkil qiladi.

10,23. Balandligi 94 mm bo'lgan uch yoqli to'g'ri piramida gorizontal tekis-

Шар имеет сквозное круглое отверстие диаметром 46 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и проходит через центр шара.

6,19. Правильная шестигранная пирамида со стороной 37 мм, высотой 94 мм стоит на горизонтальной плоскости. Две стороны шестиугольника основания параллельны фронтальной плоскости.

Пирамида имеет сквозное круглое отверстие диаметром 30 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось пирамиды на высоте 26 мм.

7,20. Прямая правильная шестигранная призма высотой 90 мм стоит на горизонтальной плоскости. Сторона основания шестиугольника равна 32 мм. Две грани призмы параллельны фронтальной плоскости.

Призма имеет сквозное круглое отверстие диаметром 50 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось призмы на половине высоты.

8,21. Прямой круговой конус высотой 94 мм с диаметром основания 74 мм стоит на плоскости **H**.

Конус имеет сквозное отверстие. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось конуса на высоте 26 мм. Нормальным сечением отверстия является квадрат со стороной 30 мм. Две стороны квадрата параллельны горизонтальной плоскости.

9,22. Прямой цилиндр высотой 90 мм с диаметром основания 60 мм стоит на горизонтальной плоскости.

Цилиндр имеет сквозное отверстие, ось которого перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось цилиндра на половине высоты. Нормальным сечением отверстия является квадрат со стороной 36 мм. Стороны квадрата расположены под углом 45° к горизонтальной плоскости.

10,23. Правильная трехгранная пирамида высотой 94 мм стоит на гори-

likda joylashgan. Uning uchburghakli asosi diametri 94 mm bo'lgan aylana ichiga chizilgan va orqa tomoni frontal tekislikka parallel.

Piramida diametri 30 mm bo'lgan to'liq doiraviy teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va piramida o'qini 26 mm balandlikda kesib o'tadi.

11,24. Balandligi 90 mm va asosi kvadrat bo'lgan to'g'ri prizma gorizontal tekislikka tik joylashgan, uning yon tomonlari frontal tekislikka nisbatan 45° li burchakni tashkil qiladi. Kvadratning tomoni 56 mm ga teng.

Prizma to'liq teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va prizma o'qini uning yarim balandligida kesib o'tadi.

Teshikning normal kesimi kvadrat bo'lib, uning tomonlari 40 mm teng va gorizontal tekislikka nisbatan 45° li burchakni tashkil qiladi.

12,25. Balandligi 94 mm va asosining diametri 74 mm li to'g'ri doiraviy konus **H** tekislikda joylashgan

Konus to'liq teshikka ega. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va konusning o'qini 26 mm balandlikda kesib o'tadi. Teshikning normal kesimi tomonlari 20 mm bo'lgan teng yoqli oltiburchak va uning ikki tomoni gorizontal tekislikka parallel.

13,26,27. Balandligi 90 mm, asosining diametri 60 mm bo'lgan to'g'ri silindr **H** tekislikda joylashgan.

Silindr to'liq teshikka ega va uning normal kesimi tomonlari 25 mm bo'lgan to'g'ri oltiburchak. Teshikning o'qi frontal tekislikka perpendikulyar va silindr o'qini uning yarim balandligida kesib o'tadi. Oltiburchakning ikki tomoni profil tekislikka parallel.

зонтальной плоскости. Треугольник основания вписан в окружность диаметром 94 мм. Задняя сторона треугольника параллельна фронтальной плоскости.

Пирамида имеет сквозное круглое отверстие диаметром 40 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось пирамиды на высоте 26 мм.

11,24. Прямая призма высотой 90 мм с квадратным основанием стоит на горизонтальной плоскости так, что боковые грани её расположены под углом 45° к фронтальной плоскости. Сторона квадрата равна 56 мм.

Призма имеет сквозное отверстие. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось призмы на половине высоты. Нормальным сечением отверстия является квадрат со стороной 40 мм. Стороны квадрата расположены под углом 45° к горизонтальной плоскости.

12,25. Прямой круговой конус высотой 94 мм с диаметром основания 74 мм стоит на плоскости **H**.

Конус имеет сквозное отверстие. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось конуса на высоте 26 мм. Нормальным сечением отверстия является правильный шестиугольник со стороной 20 мм. Две стороны шестиугольника параллельны горизонтальной плоскости.

13,26,27. Прямой цилиндр высотой 90 мм с диаметром основания 60 мм стоит на плоскости **H**.

Цилиндр имеет сквозное отверстие, нормальным сечением которого является правильный шестиугольник со стороной 25 мм. Ось отверстия перпендикулярна фронтальной плоскости и пересекает ось цилиндра на половине высоты. Две стороны шестиугольника параллельны профильной плоскости.

13 – VARAQ

Ikkinchи nazorat ishi beshinchи varag‘ining mazmuni:

Ikki varaqli katak qog‘ozda mashinasozlik detalining eskizi ortogonal proyeksiyada chiziladi, kerakli qirqin va kesimlar bajariladi, o‘lchamlari qo‘yiladi.

13 – varaqni bajarish namunasi 17 – shaklda keltirilgan.

Eskizi olinadigan mashinasozlik detalni tabalablarining o‘zлari topishlarini tavsija etiladi.

Detallarning ish chizmalari odatda buyumning yig‘ma chizmasi bo‘yicha chizma asboblari yordamida tayyorlanadi. Ayrim hollarda ish chizmalari detalning o‘ziga qarab qo‘lda chiziladi. Bunday usulda olingan chizmalar **eskiz** deb ataladi. Eskizlar chizma asboblarisiz va aniq mashtabga rioya qilmasdan bajariladi.

Eskizdagi tasvirlar to‘g‘ri burchakli proyeksiyalash qoidalari bo‘yicha, ular orasidagi proyeksiyon bog‘lanishga rioya qilgan holda va tasvirlanayotgan detal elementlarining proporsionalligini hamda shaklini saqlagan holda chiziladi.

Agar detal o‘lchamlari jihatidan yirik gabaritli yoki, aksincha, kichik gabaritli bo‘lsa, u holda bu detalni birinchi hol uchun kichraytirib, ikkinchi hol uchun esa kattalashtirib chizish kerak.

ESKIZLARNI TUZISH TARTIBI

Eskizlarni tuzishda ma’lum bir izchilikka rioya qilish kerak.

Eskiz chizishga kirishishdan oldin, detalni diqqat bilan har tomonlama ko‘rib chiqish kerak va quyidagilarni aniqlab olish zarur:

a) detalning nomi va uning buyumdagи vazifasi;

b) detal va detal elementlarining umumiyyat shakli;

v) detalning bosh proyeksiyasi (frontal proyeksiyalar tekisligidagi tasviri)ni yasash uchun qabul qilingan vaziyat;

ЛИСТ 13

Содержание пятого листа второй контрольной работы:

Выполнить в ортогональных проекциях эскиз машиностроительной детали с построением необходимых разрезов, сечений и нанесением размеров.

Образец выполнения листа 13 приведен на рис. 17.

Машиностроительную деталь, на которую составляется эскиз, рекомендуется найти самим студентам.

Рабочие чертежи деталей обычно изготавливаются по сборочному чертежу изделия при помощи чертежных инструментов. В некоторых случаях рабочие чертежи выполняют от руки с натуры по изготовленным деталям. Полученные таким образом чертежи называют **эскизами**. Эскизы выполняются, как правило, без применения чертежных инструментов и без точного соблюдения масштаба.

Изображения на эскизах выполняются по правилам прямоугольного проектирования с соблюдением проекционной связи между ними и сохранением пропорциональности и форм изображаемых элементов детали.

Если деталь по своим размерам является крупногабаритной или, наоборот, малогабаритной, то ее следует изображать в первом случае в уменьшенном виде, а во втором – в увеличенном.

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЭСКИЗОВ

При составлении эскизов деталей следует придерживаться определенной последовательности.

Прежде чем приступить к снятию эскиза с детали, нужно всесторонне ознакомиться с ней и необходимо выяснить:

а) наименование детали и назначение ее в изделии;

б) общую форму детали и ее элементов;

в) положение детали для построения ее главного вида (изображения на фронтальной плоскости проекций);

g) zarur bo'lgan tasvirlar (ko'rinishlar, qirqimlar va kesimlar) soni;

d) detalning qanday materialdan tayyorlanganligi;

e) yuzalarning g'adir – budurligi.

Eskizlar M markali qalam bilan oddiy yozuv qog'oziga chiziladi.

Eskizlar quyidagi tartibda bajariladi:

1. Listning formati va asosiy yozuv ramkasining vaziyati tanlab olinadi.

2. Tasvirlarning simmetriya o'qlari o'tkaziladi.

3. Detalning tashqi konturi ing'ichka chiziqlar bilan chizib chiqiladi.

4. Detal elementlarining o'q va markaz chiziqlari o'tkaziladi.

5. Detal elementlarining qiyofasi chizib chiqiladi.

6. Qirqim va kesimlar bajariladi.

7. Chizma chiziqlarining ustidan qalinlashtirib chiqiladi.

8. Yuzalarning g'adir – budurlik belgilari qo'yiladi.

9. Chiqarish va o'lcham chiziqlari chiziladi hamda shartli belgililar qo'yiladi.

10. Detal o'lchab chiqiladi va o'lcham sonlari qo'yiladi.

11. Ramka (burchak shtampi) yozuvlar bilan to'lg'aziladi.

18-shaklda podshipnik korpusining eskizini tuzish tartibi ko'rsatilgan. Bu detalning eskizini tuzish tartibini beshta bosqichdan oson aniqlab olish mumkin.

19-shaklda eskiz olinadigan detalning taxminiy namunalari keltirilgan. Oldin ta'kidlanganidek, talabalar shunga o'xshash detalni o'zлari topib uning eskizini chizadilar.

г) необходимое число изображений (видов, разрезов и сечений);

д) материал, из которого она изготовлена;

е) шероховатость поверхностей.

Эскизы выполняются карандашом марки М на обычной писчей бумаге.

Порядок выполнения эскизов следующий:

1. Выбирается формат листа и положение рамки для основной надписи.

2. Проводятся оси симметрии изображений.

3. Наносится тонкими линиями внешний контур детали.

4. Проводятся осевые и центровые линии элементов детали.

5. Наносится очертание элементов детали.

6. Выполняются разрезы и сечения.

7. Производится обводка линий чертежа.

8. Наносятся обозначения и шероховатости поверхностей.

9. Наносятся выносные и размерные линии и условные знаки

10. Производится обмер детали и наносятся размерные числа.

11. Заполняется надписями рамка (угловой штамп).

На рис. 18 показано составление эскиза корпуса подшипника. Последовательность составления эскиза данной детали легко видеть на приведенных пяти этапах.

Примерные образцы деталей для снятия эскиза приведены на рис. 19. Как отмечено выше, студенты сами находят подобную деталь и снимают эскиз с нее.

ADABIYOT


- [3] - § 69; [6] – 310- 349 б.;
[20] - §§ 55-59.

ЛИТЕРАТУРА

- [3] - § 69; [6] – 310- 349 б.;
[19] - §§ 55-59.

Namuna


Образец




Shakl 17 Рис 17

Detalning eskizini chizish ketma - ketligi
Последовательность выполнения эскиза детали


I bosqich
I этап




II bosqich
II этап



III bosqich
III этап




Shakl 18 Рис. 18



Shakl 18 davomi Продолжение рис.18

Eskiz olinadigan detalning taxminiý namunalari
Примерные образцы деталей для эскиза



Shakl 19

Рис. 19

Ikkinchи nazorat ishi oltinchi va yettinchi varaqlarining mazmuni:

Mashinasozlik chizmachiligiga oid yig'ish chizmasi o'qiladi. Asosiy detallar dan ikkitasining ish chizmasi chiziladi va bittasini aksonometriyasi yasaladi.

14-varaqni bajarish namunasi 21-shakilda keltirilgan.

15-varaqni bajarish namunasi 22-shakilda keltirilgan.

Ushbu vazifa variantlari 8-jadvaldan olinadi.

Bajarish tartibi

Buyum detallarining chizmalari yig'ish chizmalariga asosan tayyorlanadi (20- shakl). Chizmalarни bunday tayyorgash jarayoni **detallarga ajratib chizish deyiladi**.

Yig'ish chizmasini detallarga ajratib chizishga kirishishdan oldin, unda tasvirlangan buyumning tuzilishini o'rganib chiqish, detallarning o'zaro biriktirilish xarakterini va harakatlanuvchi qismalarining o'zaro munosabatlarni belgilash, har bir detalning shaklini aniqlab chiqish zarur.

Shundan keyin quyidagi larning bajarishi zarur:

a) har bir detalning asosiy, mahalliy va yordamchi ko'rinishlari, shuningdek, qirqim va kesimlari soni aniqlanadi;

b) chizmalarining masshtabi va varaqlarning formati belgilanadi;

v) umumiyo varaq formatlarga bo'lib chiqiladi va har bir formatda chizmaning asosiy yozuvni uchun joy ajratiladi (185x55).

Keyin ish quyidagi tartibda olib boriladi:

1) qabul qilingan masshtabga muvofiq, belgilangan asosiy tasvirlar yasaladi, bunda detal elementlarining o'lchamlari yig'ish chizmasini o'lhash yo'li bilan aniqlanadi;

2) mahalliy va yordamchi ko'rinishlar, shuningdek, mahalliy qirqim va kesimlar yasaladi, bunda ГОСТ 2.305-68** (СТ СЭВ 363-88)ning qoidalariaga amal qilish zarur;

Содержание шестого и седьмого листов второй контрольной работы:

Чтение и детализирование чертежа общего вида машиностроительного узла. Выполнить рабочие чертежи двух основных деталей и аксонометрию одной детали.

Образец выполнения листа 14 приведен на рис.21.

Образец выполнения листа 15 приведен на рис.22.

Варианты этого задания определяются по табл. 8.

Порядок выполнения

Изготовление чертежей деталей изделия производится по сборочному чертежу (см.рис.20). Такой процесс изготовления чертежей называют **детализированием**.

Прежде чем приступить к детализированию сборочного чертежа, нужно изучить устройство изображенного на нем изделия:

установить характер соединения деталей между собой и взаимодействие подвижных частей, уяснить форму каждой детали.

После этого необходимо:

a) определить число основных, местных и дополнительных видов, а также разрезов и сечений для каждой детали;

б) установить масштабы чертежей и форматы листов;

в) разметить лист на форматы с выделением в них места (185x55) для нанесения основной надписи чертежа.

Дальше придерживаются следующего порядка:

1) строят в соответствии с принятым масштабом намеченные основные изображения, при этом размеры элементов деталей определяют путем обмера сборочного чертежа;

2) строят местные и дополнительные виды, а также местные разрезы и сечения, руководствуясь правилами ГОСТ 2.305-68 ** (СТ СЭВ 363-88);

3) ГОСТ 2.307-68**га мувоғиқ материаллар қирғим үшін кесімларда штрихлашылады;

4) деталниң гада-бұдурлыгын ifoda-lovchi belgilari qo'yiladi;

5) ГОСТ 2.307-68**нинг qoidalariغا амал қылған holda kerakli o'lchamlar qo'yiladi;

6) ГОСТ 2.109-73 га мувоғиқ асоси yozuv yoziladi.

21-shaklda tiqinli kran korpusining ish chizmasi, 22-shaklda tiqinli kran qopqog'ining ish chizmasi 20-shakldagi yig'ish chizmasi bo'yicha tayyorlangan

21 va 22 – shakkarda ko'rsatilgan tiqinli kran dettallarining ish chizmalari, uzel va buyumlarni dettallarga ajratib chizish bo'yicha bajariladigan o'quv chizmalarining misoli bo'lib hisoblanadi. Bu yerda асоси етіборни dettallarning minimal miqdordagi tasvirlari bilan shu dettallarning shaklini yaqqol ko'z oldiga keltirish mumkin bo'lishiga, o'lchamlarning to'g'ri qo'yilishiga, shuningdek, chizmani toza taxt qilishga qaratilgan.

Aksonometrik proyeksiyalarni yasash

Texnika chizmalarini chizishda, buyumlarni to'g'ri burchakli proyeksiyalarda tasvirlash bilan bir qatorda ko'pincha ularning aksonometrik tasvirlari quriladi.

Aksonometrik tasvirlar yasash назаријасы үшін qoidalari chizma geometriya kursida bayon qilinadi [25].

22 – shaklda tiqinli kran qopqog'ining chizmasi ortogonal proyeksiyalarda berilgen, shuningdek, uning aksonometriyasi izometrik proyeksiyada tasvirlangan.

3) наносят на разрезах и сечениях штриховку материалов по ГОСТу 2.307-68**;

4) наносят обозначения шероховатости детали;

5) проставляют необходимые размеры, руководствуясь правилами ГОСТ 2.307-68**;

6) наносят основную надпись по ГОСТу 2.109-73.

Рабочий чертеж корпуса пробкового крана, рис.21 и рабочий чертеж крышки пробкового крана рис.22, изготовлены по сборочному чертежу, рис.20.

Показанные на рис.21 и 22 рабочие чертежи деталей пробкового крана являются примерами выполнения учебных чертежей при деталировании узлов изделия.

Основное внимание здесь обращено на то, чтобы при минимальном количестве изображений можно было ясно представить формы деталей, на правильную простановку размеров, а также опрятное оформление чертежей.

Построение аксонометрических проекций

При выполнении технических чертежей наряду с изображением предметов в прямоугольных проекциях зачастую строят и их аксонометрические изображения.

Теория и правила построения аксонометрических изображений излагаются в курсах начертательной геометрии [2].



На рис.22 дан в ортогональных проекциях чертеж крышки пробкового крана, а также её аксонометрическое изображение в изометрической проекции.

ADABIYOT

- [1] - §§ 68-76;
- [6] – 317- 340 betlar;
- [20] - §§ 23-29, 69;
- [23].

ЛИТЕРАТУРА

- [3] - §§ 71-75;
- [6] – стр.317- 340;
- [19] - §§ 23-29, 69;
- [23].




Shakl 20

Рис. 20

No	Manjet	Kanal	
7	Gayka M12	2	Sm2
6	Shayba	2	Sm2
5	Bolt M12x54	2	Sm4
4	Dasta	2	Sm3
3	Qorqod	1	Sch 12-28
2	Tiqin	1	Sch 12-28
1	Korpus	1	Sch 12-28
Detallar nomi		Soni Mater.	Izoh
Tiqinli kran			M1:2


Namuna

Образец





Namuna

Образец



Variant № 1

Jadval 8 Таблица 8



Nasos Насос

Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 10948-64, ГОСТ 11708-82,

ГОСТ 17398-72, ГОСТ 17752-81, ГОСТ 23360-78.




Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.

Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 2

Jadval 8 Таблица 8




Klapani pnevmoapparat Пневмоаппарат клапанный
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература

ГОСТ 2.701-76, ГОСТ 10948-64,
ГОСТ 11708-82, ГОСТ 17752-81.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.



Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.



Variant № 4

Jadval 8 Таблица 8



Тормозли исхчи гидросилиндр Гидроцилиндр рабочий
тормозной

Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.701-76, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 10549-80, ГОСТ 10948-64.



Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.

Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и
автоматизация

Variant № 5

Jadval 8 Таблица 8



Kranli vodoprovod jumragi Гидроаппарат крановый
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература


ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 17752-81, ГОСТ 10948-64.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Ushlubiy qo'llanna. TTYMI nashriyoti.

Toshkent 1999.


Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 6



Jadval 8

Таблица 8



Sharsimon zoldir Шарнир шаровой
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература

ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 10549-80, ГОСТ 10948-64.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.



Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и
автоматизация выполнения чертежей. М.:
Высшая школа, 1998.


Variant № 7

Jadval 8 Таблица 8

8L



б
дет. поз. 8



Starter uzatmasи Привод стартера

Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.403-75, ГОСТ 2.401-68, ГОСТ 2.312-72.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.



Р.

ии
но
ые
не
ий
юм
лел
ки.
сть
ом,
и с
зку
и с
ую-
нив
вой
про-


той
т.е.
тн-
нуму-
гей
т.е.
тн-
той
той
к₁ и
к₁ и
ить
дит
есе-
вым
ГОСТ
Наво
А - А
2. Теш. Ø6
Дет. поз. 1 4
ГОСТ 15878-79 КМ 3/30
и
то в
ре-
то
ипс
од-
ко-
ла

Variant № 8

Jadval 8 Таблица 8




Havo tozalagich Фильтр воздушный
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.306-68, ГОСТ 2.312-72.
Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.
Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.




Variant № 10

Jadval 8

Таблица 8





S'jomnik Съемник


Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 10549-80.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detaflarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 12



Jadval 8 Таблица 8



Kranli pnevmoapparat Пневмоаппарат крановый
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68, ГОСТ 10549-80.
Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.
Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
исполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 13

Jadval 8 Таблица 8



Siqilgan havoni taqsimlovchi Пневмораспределитель
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 10549-80, ГОСТ 17752-81.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslugiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.




Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 14

Jadval 8 Таблица 8

58




Siqilgan havoni taqsimlovchi Пневмопределитель
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 10549-80, ГОСТ 17752-81.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.


Variant № 15

Jadval 8

Таблица 8



98



Tırgak moslama Устройство запорное
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература


ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 10549-80, ГОСТ 21474-75.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.


Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 16






Jađval 8 Таблица 8



Reduksiyonli pnevmoklapan
Пневмоклапан редукционный
Tavsiya etilajak adabiyot
Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 10549-80, ГОСТ 17752-81, ГОСТ 21474-75.
Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llantma. TTYMI nashriyoti. Toshkent 1999.
Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 17

Jadval 8 Таблица 8



Klapanli pnevmoapparat
Пневмоаппарат клапанный
Tavsiya etilajak adabiyot
Рекомендуемая литература




ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 10549-80,
ГОСТ 17752-81, ГОСТ 10948-64.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish. Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti. Toshkent 1999.




Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей.
М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 18

Jadval 8 Таблица 8



О'тказгичли клапан Клапан переливной
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 10549-80, ГОСТ 17752-81.
Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.
Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и
автоматизация выполнения чертежей. М.:
Высшая школа, 1998.



Sozlanuvchi pnevmoapparat Пневмоаппарат
настраиваемый

Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
ГОСТ 10948-64, ГОСТ 10549-80, ГОСТ 17752-81.




Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автома-
тизация выполнения чертежей. М.: Высшая
школа, 1998.

Variant № 20

Jadval 8

Таблица 8





O'tkazgichli klapan Клапан переливной
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,

ГОСТ 10948-64, ГОСТ 10549-80, ГОСТ 17752-81.
Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslugib yq'llanna. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 21




Jadval 8 Таблица 8



Siqilgan havoni taqsimlovchi Пневмораспределитель
 Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
 ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68,
 ГОСТ 10549-80, ГОСТ 17752-81.
 Akbarov A. Yig'ish chizmalarini dettallarga ajratib chizish.
 Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti. Toshkent 1999.
 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
 выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 22

Jadval 8 Таблица 8



Klapanli pnevmoapparat Пневмоаппарат клапанный
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература

ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 10948-64,

ГОСТ 10549-80, ГОСТ 17752-81.



Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.

Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti. Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 23

Jadval 8 Таблица 8




Klapanli pnevmoapparat Пневмоаппарат клапанный
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.305-68, ГОСТ 2.307-68,
ГОСТ 11708-66.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа. 1998.

Variant № 24

Jadval 8 Таблица 8




Slesar iskanjasi Тиски слесарные
 Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
 ГОСТ 2.305-68, ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 2.311-68.

Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
 Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.
 Toshkent 1999.


Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 25

Jadval 8 Таблица 8



Б-Б
дем. 3 и 5



Klapanli pnevmoapparat Пневмоаппарат клапанный
Tavsiya etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.401-68, ГОСТ 2.418-77,
ГОСТ 10549-80, ГОСТ 10948-64, ГОСТ 17398-72


Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti.

Toshkent 1999.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 1998.

Variant № 26



Jadval 8 Таблица 8



Variant № 27

A - A

Jadval 8 Таблица 8



86

Silindirli ulovchi mehanizm Цилиндр сцепления
Tavsija etilajak adabiyot Рекомендуемая литература
ГОСТ 2.305-68, ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 2.311-68.
Фролов С.А. Машиностроительное черчение. М.: машиностроение, 1985.
Akbarov A. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratib chizish.
Uslubiy qo'llanma. TTYMI nashriyoti. Toshkent 1999.

ATAMALAR VA TUSHINCHALAR BO‘YICHA IZOHLI LUG‘AT

A

- Algoritm - masalalarni yechish rejasি.
Aksonometriya - qadimgi grek so‘zi, akson - o‘q va metriya - o‘lchayman demakdir, ya’ni «aksonometriya» so‘zi o‘qlar bo‘yicha o‘lhash ma’nosini bildiradi.

B

- Bissektor tekisligi - H va V tekisliklar orasidagi bissektor tekislik. Bissektor tekisligi I,III choraklar va II,IV choraklarni teng ikkiga bo‘ladi.

G

- Gorizontal proyeksiyalar tekisligi - shaklning gorizontal proyeksiyalari yotgan gorizontal tekislik (H).
Gorizontal to‘g‘ri chiziq - gorizontal (H) proyeksiyalar tekisligiga parallel bo‘lgan to‘g‘ri chiziq.
Gorizontal proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziq - gorizontal (H) proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan to‘g‘ri chiziq.
Gorizontal tekislik - gorizontal(H) proyeksiyalar tekisligiga parallel bo‘lgan tekislik.
Gorizontal proyeksiyalovchi tekislik - gorizontal(H) proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan tekislik.

D

- Dimetriya - ikkita o‘q bo‘yicha o‘zgarish koefitsiyenti o‘zaro teng bo‘lib, uchinchisi boshqacha bo‘lgan aksonometrik proyeksiya.

K

- Koordinata o‘qlari - proyeksiyalar tekisliklarining kesishgan chiziqlari.
Kongurent nuqtalar - bir proyeksiyalovchi nurda yotuvchi nuqtalar.

M

- Mashina grafikasi - geometrik va grafik informatsiyani kiritish, qayta tuzish hamda chiqarish bilan bog‘langan va EHМ dan foydalanan bilan bog‘liq savollar majmuasi.

O

- Oktant - fazoning sakkizdan bir qismi.

P

Proyeksiyalash - bu jarayon bo'lib, unda proyeksiyalanuvchi ob'yekt nuqtalari orqali nurlar o'tkazib ularning proyeksiyalar tekisligi bilan kesishuv nuqtalari aniqlanadi.

Proyeksiyalash markazi - proyeksiyalovchi nurlar chiqadigan hos nuqta

Proyeksiya - narsani proyeksiyalovchi nurlarning proyeksiyalar tekisligi bilan kesishuvidan hosil bo'lgan tasvir.

Proyeksiyalar tekisligi - proyeksiyalar yotgan tekslik.

Proyeksiyalash nuri - proyeksiyalanuvchi nuqta bilan proyeksiyalash markazini bog'lovchi to'g'ri chiziq.

Profil to'g'ri chiziq - profil (W) proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq.

Profil proyeksiyalovchi to'g'ri chiziq - profil (W) proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq.

Profil tekislik - profil (W) proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lgan tekislik.

Profil proyeksiyalovchi tekislik - profil (W) proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo'lgan tekislik.

T

To'g'ri chiziqning izlari - to'g'ri chiziqning proyeksiyalar tekisligi bilan kesishgan nuqtalari.

Tekislikning izlari - tekislikning proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishgan chiziqlari.

Tekislikning gorizontali - tekislikda yotgan va H ga parallel to'g'ri chiziq.

Tkislikning frontali - tekislikda yotgan va V ga parallel to'g'ri chiziq.

Tekislikning profili - tekislikda yotgan va W ga parallel to'g'ri chiziq.

Tekislikning eng katta og'ish chizig'i - tekislikka tegishli bo'lib, uning gorizontallariga yoki frontallariga, yoki profillariga perpendikulyar to'g'ri chiziq.

Trimetriya - X, Y, Z o'qlar bo'yicha o'zgarish koeffitsiyentlari har xil bo'lgan aksonometrik proyeksiya.

U

Umumiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq - proyeksiyalar tekisliklarining birortasiga ham parallel yoki perpendikulyar bo‘lмаган to‘g‘ri chiziq.

Umumiy vaziyatdagi tekislik - proyeksiyalar tekisliklarining birortasiga ham parallel yoki perpedikulyar bo‘lмаган tekislik.

F

Frontal to‘g‘ri chiziq - frontal (V) proyeksiyalar tekisligiga parallel bo‘lgan to‘g‘ri chiziq.

Frontal proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziq - frontal (V) proyeksiyalar tekisligiga perpedikulyar bo‘lgan to‘g‘ri chiziq.

Frontal tekislik - frontal (V) proyeksiyalar tekisligiga parallel bo‘lgan tekislik.

Frontal proyeksiyalovchi tekislik - frontal (V) proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan tekislik.

X

Xususiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq - proyeksiyalar tekisliklarining eng kamida biriga parallel yoki perpendikulyar bo‘lgan to‘g‘ri chiziq.

Xususiy vaziyatdagi tekislik - proyeksiyalar tekisliklarining biriga parallel yoki perpendikulyar bo‘lgan tekislik.

CH

Chorak - fazoning to‘rdan bir qismi.

E

Epyur - fransuz so‘zi bo‘lib, tekis chizma degan ma’noni bildiradi.

O‘

O‘zaro parallel tekisliklar - bir tekislikda yotgan va o‘zaro kesishgan ikki chiziq, ikkinchi tekislikda yotgan va o‘zaro kesishuvchi ikki to‘g‘ri chiziqqa mos ravishda parallel bo‘lgan tekisliklar.

- kesma proyeksiyasi uzunligini o‘zining haqiqiy uzunligiga nisbati.

- bir tekislikda yotgan to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar bo‘lgan tekislik yoki tekislikka perpendikulyar bo‘lgan to‘g‘ri chiziqdan o‘tuvchi tekisliklar.

Adabiyot Литература

1. Karimov I.K. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent, 1998.
2. Гордон В.О., Семенцов – Огиеvский М.А. Курс начертательной геометрии. М., «Наука», 1988.
3. Михайленко В.Е., Понамарев А.М. Инженерная графика. Киев, «Віща школа», 1984.
4. Фролов С.А. Начертательная геометрия. М., Машиностроение, 1983.
5. Государственные стандарты (ГОСТ). Стандарты ЕСКД, ЕСТПП и другие по состоянию на 01.03.1997.
6. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. Москва, «Высшая школа», 1998.
7. Sodiqov N. Geometriya chizmachiligi. Uslubiy qo'llanma. ToshTYMI 1998.
8. Akbarov A.A., Asqarov Yu.A., Madumarov K.K. Yoyilmalar va ularni kompyuter yordamida yasash bo'yicha uslubiy qo'llanma. TTYMI. Toshkent, 2000.
9. Akbarov A.A. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi. Chizma geometriyadan ma'ruzalar tuzumi. TTYMI, 2001.
10. Акбаров А.А. Начертательная геометрия и инженерная графика. Конспект лекций по начертательной геометрии. ТашИИТ, 2002.
11. Xorunov R., Akbarov A. Chizma geometriyadan masalalar va ularni yechish usullari. Toshkent, «O'qituvchi», 1995.
12. Хорунов Р., Акбаров А. Задачи по начертательной геометрии и методы их решения . Часть 1.1, ТашИИТ, 1988.
13. Хорунов Р., Акбаров А. Задачи по начертательной геометрии и методы их решения . Часть 1.2, ТашИИТ, 1988.
14. Хорунов Р., Акбаров А. Задачи по начертательной геометрии и методы их решения . Часть 2.1, ТашИИТ, 1989.

15. Хорунов Р., Акбаров А. Задачи по начертательной геометрии и методы их решения . Часть 2.2, ТашИИТ, 1989.
16. Raxmanov I. Chizmaalarni chizish va o'qitish. Toshkent, «O'qituvchi», 1992.
17. Хорунов Р. Начертательная геометрия. Методическое пособие к выполнению эпюров. ТашИИТ, Ташкент, 1974.
18. Xorunov R., Mamurov N. Chizma geometriya kursi bo'yicha mustaqil ish va epyurlarni bajarish uchun metodik ko'rsatmalar. TTYMI, Toshkent, 1980.
19. Могильный И.М. Техническое черчение. М. 1966.
20. Mogilniy I.M. Texnika chizmachiligi. Toshkent, «O'qituvchi», 1965.
21. Бученкова Г.К., Борщевская М.В. Черчение. М., «Высшая школа», 1985.
22. Кузнецов Н.С., и др. Начертательная геометрия, черчение и рисование. М., «Высшая школа», 1977.
23. Akbarov A. Yig'ish chizmalasini detallarga ajratib chizish. Uslubiy qo'llanma. TTYMI, 1999.
24. Бобруйко Е.К. Сборник задач на построение ортогональных и аксонометрических проекций геометрических тел по описанию и методические указания по выполнению чертежей. ТашИИТ, 1969.
25. Xorunov R. Chizma geometriya kursi. Toshkent, «O'qituvchi», 1988.
26. Ismatullayev R. Chizma geometriya. Oq'uv qo'llanma. Toshkent, 2003.

Mundarija	-	Оглавление	
So'z boshi		Введение.....	3
№ 1 nazorat ishining		Содержание контрольной	
mazmuni		работы №1	4
1-varaq namunasi		Образец 1 го листа.....	5
2-varaq mazmuni		Содержание 2 го листа.....	6
2-varaq namunasi		Образец 2 го листа.....	8
Tutashma variantlari		Варианты сопряжения.....	9
1 epyuraning mazmuni		Содержание эпюра 1.....	14
3-varaq mazmuni		Содержание 3 го листа.....	15
3-varaq namunasi		Образец 3 го листа.....	17
4-varaq mazmuni		Содержание 4 го листа.....	18
4-varaq namunasi		Образец 4 го листа.....	19
2 epyuraning mazmuni		Содержание эпюра 2.....	20
5-varaq mazmuni		Содержание 5 го листа.....	21
5-varaq namunasi		Образец 5 го листа.....	22
6-varaq mazmuni		Содержание 6 го листа.....	23
6-varaq namunasi		Образец 6 го листа.....	24
7-varaq mazmuni		Содержание 7 го листа.....	25
7-varaq namunasi		Образец 7 го листа.....	28
3 epyuraning mazmuni		Содержание и варианты	
va variantlari		3 го эпюра.....	29
8-varaq mazmuni		Содержание 8 го листа.....	32
8-varaq namunasi		Образец 8 го листа.....	35
4 epyuraning mazmuni		Содержание и варианты	
va variantlari		4-эпюра.....	36
№ 2 nazorat ishining		Содержание контрольной	
mazmuni		работы №2	39
9-varaq namunasi		Образец 9 го листа.....	40
10-varaq mazmuni		Содержание 10 го листа.....	41
10-varaq namunasi		Образец 10 го листа.....	42
10-varaq uchun variantlar		Варианты к 10 му листу.....	45
11-varaq mazmuni		Содержание 11 го листа.....	48
11-varaq namunasi		Образец 11 го листа.....	50
11-varaq uchun variantlar		Варианты к 11му листу.....	51
12-varaq mazmuni		Содержание 12 го листа.....	55
12-varaq namunasi		Образец 12 го листа.....	57
12-varaq uchun variantlar		Варианты к 12 му листу.....	58
13-varaq mazmuni		Содержание 13 го листа.....	61
13-varaq namunasi		Образец 13 го листа.....	63
14,15-varaqlar mazmuni		Содержание 14,15 листов.....	67
14-varaq namunasi		Образец 14 го листа.....	70
15-varaq namunasi		Образец 15 го листа.....	71
14 va 15-varaqlar variantlari		Варианты листов 14 и 15.....	72
Atamalar va tushunchalar bo'yicha izohli lug'at.....		99	
Adabiyot		Литература.....	102
Mundarija		Оглавление.....	104

1400c