

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА  
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ЖИЗЗАХ ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ**

**“БИНО ВА МУХАНДИСЛИК ИНШООТЛАРИ  
ИНЖЕНЕРИНГИ” ФАКУЛЬТЕТИ**

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Факультет декани

“          ” доц. А.Бердикулов  
“          ” 2016йил

**“МУХАНДИСЛИК КОММУНИКАЦИЯЛАРИ” КАФЕДРАСИ  
“Нефть ,газ қувурлари ва газ, нефть омборлари”  
фанидан**

**Лаборатория машғулотларини бажариш учун**

**Услубий кўрсатма**

**ЖИЗЗАХ-2016 й**

Услубий кўрсатма муаллифлари:

доц. **У.Холбоев.**  
Т.Ф.н. **Б.Мелиев.**  
Кат. Ўқит. Н.Тошматов.

Тақризчи:

Жиззах туман газлаштириш корхонаси бош  
Мухандиси **Т.Хайриддинов.**

“Мехнат ва атроф мухит муҳофазаси”  
Кафедраси доц. **А.Усманқулов.**

Услубий кўрсатма “**Мухандислик коммуникациялари**” кафедрасининг \_\_\_\_\_  
сонли \_\_\_\_\_ 2016 йилдаги йигилишида мухокама этилиб,  
факультет ўқув-услубий кенгашига тавсия этилган.

Услубий кўрсатма «ҚБ ва МИИ» факультети ўқув – услубий кенгаши томонидан  
тасдиқланган.

Баённома: \_\_\_\_\_ 2016йил.

**Лаборатория машғулотларини ўтқазишдан мақсад , талабалар дарс давомида олган назарий билимлари асосида, тажрибалар ўтказиб , мавжуд бўлган қурулмаларни ишлатиш, хамда ўлчаш асбобларидан фойдаланишини ўрганишдир.**

**Лаборатория машғулотларини бажариш буйича айрим қўрсатмалар:**

- 1. Лаборатория ишларини бажаришга, лабораториядаги мавжуд техника хавфсизлиги қоидалари ва ушбу услугбий қулланма билан олдиндан танишган талабалр қўйилади.**
- 2. Барча лаборатория ишларини бажаришда электр токини улаш ва қурилмаларни ишга тушириш лаборант ёки ўқитувчи томонидан бажарилади.**
- 3. Ҳар бир лаборатория иши ва тажриба бўйича олинган ҳисоб қўйидагилардан иборат бўлиши керак.**  
А) Ишнинг тартиби ва мақсади ҳақида қисқача маълумот  
Б) қурилманинг принципиал чизмалари:  
В) Ўлчаш асбоблари қўрсатмалари ҳақида ёзув:  
Г) Керакли графикларни чизиб ва ишнинг умумий хуносаларига асосланиб тажриба натижаларини ҳисоблаш.

## **1- Тажриба иши.**

### **НЕФТ-ГАЗ ҚУВУРЛАРИ ВА НЕФТЬ МАХСУЛОТИ ОМБОРИ МАТЕРИАЛИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ТУПРОГНИНГ КОРРОЗИЯ АКТИВЛИГИНИ АНИҚЛАШ.**

#### **Ишни бажаришдан асосий мақсад:**

- Ер тупроғининг солиштирма электр утказувчанлигини (С.Э.У)аниқлаш усули билан танишиш;
- Тупроқларнинг СЭУ қийматларига кура уларнинг пулат қурулмаларига (қувур, резервуар) нисбатан бўлган коррозия активлигини аниқлаш.

#### **Назарий қисм:**

Нефть-газ қувурлари ва нефть махсулотларни сақловчи резервуарлар, ишлаш давомида тупроқ таъсирида бўлиб, уларда тупроқнинг каррозиялаш жараёни содир бўлади. Уларнинг каррозияланиш даражаси, тупроқнинг физик кимёвий кўрсатгичларига (намлигига, доначаларининг тузилишига, тузларнинг микдорига Рн, СЭУга ва башқалар) боғлиқ бўлади.

Тупроқ кўрсатгичларидан- СЭУ асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, унинг қийматига кура, шу шароит таъсирида бўлган пўлат қурулмаларнинг коррозия активлиги холатини олдиндан таъсирлаш ва бошқариш мумкин. 1 – жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, тупроқнинг СЭУ кўрсаткичи қанчалик кичик бўлса, унинг коррозия активлиги шунчалик катта бўлади.

#### **Тупроқнинг СЭУ кўра, уларнинг углеродли пулатларга нисбатан коррозия активлиги.**

1-жадвал

Коррозия активлиги	Р...См.,м.
Паст	100 дан катта
Ўртacha	20 дан 100гача
Катта (ошган)	10 дан 20 гача
юқори	5 дан 10 гача
Жуда юқори	5 дан кичик

Юқорида келтирилган далилларга кура, нефть-газ бош қувурларини лойихалаш давомида қувур ўтказиладиган трасса узунлиги буйича, тупроқларнинг СЭУ аниқланади ва олинган натижаларга кура, қувурни тупроқ коррозиясидан химоя қилиш тадбирлари, яъни қопламаларнинг конструкциялари ва электрокимёвий химоя усуллари белгиланади. Умуман тупроқнинг СЭУ ни аниқлашда 4 электродли улчаш жихозидан фойдаланилади.

Бу жихоз МС-08 (ёки) маркали улчов асбобидан ва 4 та пулат электродидан (таёқча) дан ташкил топган. Улчаш давомида электродлар тенг оралиғида қувур ўқига параллел ерга нисбатан тик қилиб урнатилади. Уларнинг ерга ўрнатилиш чуқурлиги, электродлар орасидаги масофани (а) 1/20 қисмини ташкил этади. Тупроқларнинг СЭУ ни аниқлаш трасса узунлиги буйича ҳар 100-150м даги тупроқ қаршилигини аниқлаш орқали амалга оширилади. Улчанилаётган ердаги тупроқнинг СЭУ қуидаги ифода орқали хисобланади.

$$P_1 = 2 \text{ Raf}$$

Бу ерда R - Ўлчаш асбобининг кўрсаткичи ( тупроқ қайрилиши) , ом.  
а - электродлар орасидаги масофа, м.

Лаборатория шароитида тупроқ СЭУ ни аниқлаш жихозининг умумий тузилиши расмда берилган. Бу жихоз ёғоч қутида (1), унга ўрнатилган қувур (2) ва солинган тупроқдан (3) иборат. Ўлчов асбобининг электродлари (4) ўқга паралел, ерга нисбатан эса тик ўрнатилган. Улар орасидаги масофа 250 ммни ташкил этади. 2та ташқи электродлар (Аваб) ўлчаш асбоби М-416 (5) ни ток клеммасига (1ва4) , 2та ўрта электродлар (N ва M) эса унинг потенциали клеммаларига (2ва3) уланган. Ўлчаш давомида тупроқ қаршилиги (R) аниқланади. Олинган натижа 2 жадвалга ёзилади.

Ўлчаш 3 марта такрорланиб, уларнинг ўртача қаршилик ( R<sub>yp</sub>) қиймати хисобланади. Кейин 1-ифода ёрдамида, тупроқнинг СЭУ натижасига кўра 2-жадвалга ёзилади.

Хисобланган СЭУ натижасига кўра 2- жадвал ёрдамида, тупроқнинг коррозия активлиги аниқланади. Агар тупроқнинг намлиги ва бошқа кўрсаткичлари ўзгартирилса, хар бир холатда хам СЭУ ўзгариши юқорида кўрсатилган тартибда аниқланади.

Лаборатория жихозининг умумий кўриниши.

A.Б- ташқи электродлар.  
N,M- ички электродлар.

### **ХИСОБОТ МАЗМУНИ ВА ХУЛОСАЛАР.**

1. Ишнинг мақсади ва уни бажариш шароитлари, бажарилиши бўйича умумий хулосалар.
2. Ўлчаш асблори ва жихозларнинг умумий схемаси чизилади.
3. Натижаларни 2-жадвалга киритиб, СЭУ миқдорига қараб тупроқнинг пўлат қувурлар ва хажмларга нисбатан коррозия активлигига холоса берилсин.
4. Лаборатория ишини химоя қилиш ва топшириш.

## **ҮЛЧАШ НАТИЖАЛАРИ.**

Хар бир үлчашда, Үлчаш асбобининг (R) ,см			Ўртача қаршилик миқдори (R ўрт)	Тупроқнинг СЭУ (ом.м)
1	2	3	4	5

### **Назорат саволлари**

- 1.Материалларнинг тупроқ таъсиридаги коррозияси қандай механизм асосида содир бўлади.
- 2.Тупроқ СЭУ ,унинг қандай кўрсаткичларига боғлиқ.
- 3.Тупроқ намлиги билан унинг СЭУ ўртасида қандай боғлиқлик мавжуд.
- 4.Нима учун лойихалаш давомида трасса узунлиги бўйича тупроқнинг СЭУ аниқланади.
- 5.Қандай ўлчов асбоблари ёрдамида тупроқнинг қаршилиги ўлчанади.
- 6.Электродлар қандай ўрнатилади.
- 7.СЭУ қандай ўлчов бирлигига ифодаланади.
8. СЭУ бўйича тупроқ қандай кўрсаткичларга эга.

## 2-ТАЖРИБА ИШИ

### МАГИСТРАЛ ҚУВУРЛАР ОРҚАЛИ ЖЎНАТИЛАДИГАН ГАЗНИНГ “ШУДРИНГ” НУҚТАСИНИ ВА УНДАГИ НАМЛИК МИҚДОРИНИ АНИҚЛАШ.

#### Ишни бажаришдан асосий мақсад:

1. Номограмма ёрдамида газнинг “шудринг” нуқтаси(Гр) ва иш босими (Р) бўйича газ таркибидаги мутлоқ намлик (A) ни аниқлаш.
2. Номограмма ёрдамида берилган абсолют намлик миқдори ва иш босимининг мутлоқ қийматлари бўйича газнинг “шудринг” харорати нуқтасини аниқлаш.

#### Назарий қисм:

Табийи газни магистрал қувурлар орқали жўнатишда (Ишчи ёки берилган босимда) маълум тезликка эришилади. Бунда жўнатиладиган газ хароратининг пасайиши ва маълум миқдорда (назоратга олинмаса) сув гидрантлари хосил бўлиши мумкин. Қувур ичидағи газнинг босими, миқдори ва тезлиги билан бир қаторда унинг “шудринг” хосил бўлиш харорати ( $t$ )ни билиш катта ахамиятга эга.

Ер остидан қазиб олинадиган табийи газ ер қатламида (пластда) сув буғи билан тўйинган холатда бўлади. Газ таркибидаги сув буғининг миқдори унинг босими, харорати ва таркибий қисмига боғлиқ бўлади. Ўзгармас босимда газ хароратининг ошиши унинг таркибидаги сув буғининг кўпайишига олиб келади. Газ таркибидаги намлик ва табийи нам газни тасвирлайдиган кўрсатгичларга газнинг мутлоқ ва нисбий намлиги хамда газ хароратининг “шудринг” нуқтаси каби тушунчалар киради. Нормал шароитда,  $1\text{ m}^3$  қуруқ газ таркибидаги сув буғининг миқдори, унинг мутлоқ қийматини белгилайди ва қуйидаги ифода орқали аниқланади:

$$A = \frac{M_c}{V_{r,k}}$$

Бу ерда:  $M_c$  - сув буғинг массаси  
 $V_{kg}$  - қуруқ газнинг хажми

Берилган (аниқланган) хароратдаги газнинг хақиқий мутлоқ намлик миқдори ( $A$ ) нинг унинг энг юқори намлик миқдори ( $A_{юк}$ ) бўлган нисбатига газнинг нисбий намлиги дейилади.

$$F_k = \frac{A}{A_{юк}} * 100\%$$

Бу ерда  $A_{юк}$  - юқори намлик миқдори.

Қувурдаги газ харорати, “шудринг” харорат нуқтасига тенглашганда, қувур ва бошқа жисмларнинг деворларида, газ таркибидаги намлик конденсациялана бошлайди. Табийи газ мутлоқ намлик миқдори, унинг “шудринг” нуқтасига ва иш босимининг мутлоқ қийматига боғлиқ бўлади.

Агар газнинг “шудринг” нуқтаси ва босимининг мутлоқ қиймати маълум бўлса, унинг мутлоқ намлик миқдорини ( $A$ ), номограмма ёрдамида аниқлаш мумкин.

Бунинг учун абцисса ўқига “шудринг” нуқта ( $t_p$ ) миқдори қўйилади. (Номограммага қаранг). Топилган нуқта орқали, токи иш босимининг мутлоқ қийматини кўрсатувчи эгри чизиги ўтказилади. Кесишган нуқтадан, ордината ўқи газнинг мутлоқ намлиқ миқдорини кўрсатади.

Агар газнинг мутлоқ намлиги ва босим кўрсаткичи аниқ бўлса, унинг “шудринг” нуқтаси ( $t_p$ ) аниқлаш мумкин. Бунинг учун ордината ўқида, мутлоқ намлиқ кўрсаткичига тўғри келган нуқта аниқланади ва шу нуқта орқали, токи ишчи(берилган) босимининг абсолют қийматини ифодаловчи эгри чизик билан кесишгунча, ётиқ чизик ўтказилади. Кесишган нуқтадан абцисса ўқига тик тўғри чизик туширилади. Абцисса ўқи билан кесишган нуқта газнинг “шудринг” нуқтаси хароратини кўрсатади. Булардан ташқари номограмма ёрдамида хам хароратнинг пайсайшига қараб, сув биалн тўйинган газнинг хар  $1 \text{ m}^3$  дан ажralиб чиқаётган сув миқдорини аниқлаш мумкин.

**Мисол :** Бир хил босимда ( $P_k = 0,1 \text{ МПА}$ ), қувур деворининг харорати+10 С дан – 10 С гача камайганда, мутлоқ, намлиқ миқдори 10 дан  $2\text{г}/\text{м}^3$  гача ўзгаради, яъни хар  $1 \text{ m}^3$  газдан 8 г сув ажralиб чиқсан бўлар эди.

Шундай қилиб қувур орқали жўнатилаётган газнинг таркибидаги намлиқ миқдорига қараб босим ва хароратни бошқариш ва хисобга олиш йўли билан газнинг “шудринг” нуқтаси хароратини аниқлаб газ таркибидаги намлиқ ажralmasлиги ва гидрант хосил бўлmasлигига эришилади.

. Бу ўз навбатида қувурлар орқали табийи газни узоқ масофаларга узатиш имконини яратади. Магистрал қувурлардан фойдаланиш самарадорлигини оширади ва сифатли, арzon газ етказиб берилади.

### АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР УЧУН ВАРИАНТЛАР.

Берилган маълумотларга кўра, номограммадан тегишли натижаларни аниқлаб 3-жадвални тўлдиринг. Бунда қуйидаги қийматларни топиш керак бўлади:

1. Р ва  $t_p$  берилган, А ни топинг.
2. А ва Р берилган,  $t_p$  ни топинг.
3. Р берилган хароратнинг пасайишига кўра чиқаётган сув миқдорини топинг.
4.  $10 \text{ m}^3$  газдан ажralиб чиқадиган сув миқдорини аниқланг.

Вар иан №	Р мп а	Шудринг Нуқтаси Т, С	A г\m³	A Г\m³	Р мп а	Шудринг нуқтаси Т, С	Р мпа	дан	гача	1м газдан ажralган сув миқдори
1	0.1	50		60	0.2		0.1	50	40	
2	0.2	45		50	0.2		0.2	45	40	
3	0.3	40		45	0.3		0.3	35	30	
4	0.5	35		35	0.7		0.5	25	20	
5	1.5	6		8	2.0		0.7	28	19	
6	2.0	20		4	1.5		0.6	15	10	
7	0.5	15		5	3		0.4	10	10	
8	0.6	12		10	0.2		5	30	20	
9	10	22		0.4	1.2		0.2	40	35	
10	5	30		1	1.5		0.5	20	10	

11	4	40		2	1.0		0.7	15	0	
12	2	35		4	0.1		0.3	30	15	
13	10	25		8	0.7		0.7	28	18	
14	12	30		10	1.5		1.5	55	20	
15	1	15		20	0.2		2	45	30	

**Топилган маълумотларга кўра “шудринг” хосил бўлмаслиги учун:**

- газ таркибидаги сув миқдори аниқ бўлса, қувур орқали жўнатилаётган газ босими ва хароратда қандай бўлишлиги:
- жўнатилаётган газ босими ва харорати аниқ бўлса газ таркибидаги намлик қандай бўлишлиги тўғрисида хуласаларингизни ёзинг.

**СИНОВ ТЕКШИРИШ САВОЛЛАРИ.**

1. Газнинг мутлоқ ва нисбий намлиги тўғрисида тушунча беринг.
2. Нима учун жўнатилаётган газ таркибидаги намлик назорат қилиниши зарур?
3. Жўнатилаётган газ таркибидаги намлиknинг салбий оқибатлари нималардан иборат?
4. Нима учун газ таркибидаги намлик юқори босимда ва хароратда сув кўринишда бўлмайди?
5. Жўнатилаётган газ босимида Шудрингланиш содир бўлса, шудринг содир бўлмаслиги учун нима килиш керак?

### **3- ТАЖРИБА ИШИ**

## **НЕФТЬ ВА НЕФТЬ МАХСУЛОТЛАРИНИНГ ЗИЧЛИГИНИ АНИҚЛАШ (Солиштирма оғирлиқ).**

### **Ишнинг мақсади:**

Талабаларни нефть ва нефть махсулотларининг турлари билан танишириш, уларнинг зичлигини аниқлаш, сақлаш, тарқатиш шароитлари ва ўлчаш билан танишириш.

### **Ишнинг назарий қисми.**

Нефть ва унинг махсулотларини кимёвий ва таркибий қисмларини тахминий баҳолашда унинг зичлиги асосий кўрсаткичлардан бири хисобланади. Хажм бирлигидаги модданинг оғирлиги унинг зичлиги деб аталади ва ўлчов бирлиги бўлиб  $\text{гр.см}^3$ ,  $\text{кг.м}^3$  ларда хисобланади.

Нефть ва унинг махсулотлари билан таъминлаш тизимида (нефть махсулотлари омборларида) ўлчов турлари, ўлчов бирлигига эга бўлмаган нисбий зичлик кўрсаткичи қабул қилинган. Унинг киймати  $20^0 \text{ С}$  даги нефть ва унинг махсулотларининг зичлигини  $4^0 \text{ С}$  даги сув зичлигига бўлган нисбатига teng ва қуидагича белгиланади:

Маълум бир айрим чет мамлакатларда нефть махсулотлари ва сувнинг харорат кўрсаткичлари  $15.5^0 \text{ С}$  деб қабул қилинган. Бундай холда нефть махсулотларининг зичлиги қуидагича ифодаланади:  $p15^{15}$ ,  $p4^{20}$  ва  $p15^{15}$  нисбий зичликларининг ўзаро боғлиқлигини (бир нисбий зичлик кўрсаткичидан иккинчи нисбий зичлик кўрсаткичига ўтиши) аниқлаш қуидаги ифода ёрдамида хисоблаш орқали амалга оширилади:

$$p 15^{15} = p4^{20} + 5a$$

Бу ерда  $a$  - зичликнинг ўртача хисобга олувчи коэффициент.

Хароратнинг кўтарилиши билан нефть ва унинг махсулотларининг зичлигининг камайиши хақиқатда кичик қийматга эга ва у Менделеев формуласида яхши ифодаланган:

$$p4^t = p4^{20} - a(I-20)$$

Бу ерда  $p4^t$  - текширилаётган хароратдаги нефть ва унинг махсулотларининг нисбий зичлиги,  
 $t$  - текшириш пайтидаги мухит харорати.

Нефть ва унинг махсулотларининг асосий кўрсаткичларидан: зичлиги бариометр ( $0.001$  аниқликкача), Вессфал гидростатик тарозиси ( $0.0005$  аниқликкача), ва Пикнометр ( $0.00005$  аниқликкача) асбоблари ёрдамида аниқланади. Амалиётда асосан ариометрлар ёрдамида аниқланади.

Ариометрлар тузилишига кўра икки хил бўладилар: оғирлиги ўзгармас ва хажми ўзгармас ариометрлар.

Нефть ва унинг махсулотларининг зичлигини аниқлашда оғирлиги ўзгармас ариометрлар ишлатилади. Бу цилиндр кўринишидаги шиша идишдан иборат бўлиб, унинг пастки қисми металл кўринишдаги парчалар билан оғирлаштирилган. Унинг устки қисми эса сувнинг  $4^0 \text{ С}$  даги зичлигига кўра тегишли кенглиқдаги шкалаларга бўлинган. Шундай қилиб, ариометр кўрсаткичи нефть махсулотининг  $p4^{20}$  даги нисбий зичлигини кўрсатади.

Текширилаётган суюқлик (нефть ва унинг махсулоти) тоза ва диаметри давлат стандарти талабига жавоб берадиган шиша цилиндрга солинади. Унинг харорати ўраб турган мухит хароратидан ( $+5^{\circ}\text{C}$ ) ошмаслиги шарт. Тоза ва қуруқ ариометрни устки қисмидан ушлаган холда секинлик билан нефть ва унинг махсулоти солинган шиша идиш ичига туширилади. Ариометр турғун холатга келгандан кейин, суюқликнинг юқори юзасига тўғри келган ариометрнинг кўрсаткичи ёзиб олинади. Шу билан бир қаторда, термометр билан текширилаётган суюқликнинг харорати аниқланади.

### **Нефть махсулоти зичлигин ариометр ёрдамида аниқлаш қурилмаси .**

- 1- Металл парчалари
- 2- Ариометр шкаласи
- 3- Зичлиги аниқланадиган суюқлик
- 4- Шиша цилиндр
- 5- Ариометр

Агар текширилаётган суюқликнинг харорати  $20^{\circ}\text{C}$  дан фарқ (ортиқ ёки кам бўлса) қиласа нисбий зичлик қиймати  $p_2^0$  ўзgartиришлар хисобига қайта хисобланади. Куюқ ва аралаш нефть махсулотлари зичлигини, зичлиги аниқ бўлган керосин билан teng хажмда, суюқ паптирин ёрдамида аниқланади ва махсулот зичлиги қўйидаги ифода орқали хисобланади:

$$z = p_1/p_2$$

Бу ерда:  $p_1$  - аралашманинг зичлиги,

$P_2$  - керосиннинг зичлиги.

Лаборатория иши давомида олинган қийматлар 1- Жадвалга киритлади. Махсулотларнинг зичлиги Давлат стандартлари талабига мос келиши шарт. Акс холда махсулотлар сифат кўрсаткичлари бўйича қайта ишловга жўнатилади. Нефть ва унинг махсулотлари учун тўлик, рўйхат бўйича стандарт талаблари ишлаб чиқилган.

1- Жадвал.

Т\r	Махсулот номи	Ариометрнинг кўрсаткичи	Суюқлик харорати	Махсулотнинг нисбий зичлиги
1.				
2.				
3.				
4.				

Жадвалдаги кўрсаткичлар, давлат стандарти талаблари асосида текширилаётган махсулот хақида хулоса қабул қилинади.

## Назорат саволлари

1. Моддаларнинг зичлиги, унинг асосий кўрсаткичлари.
2. Ишлаб чиқаришда қандай зичликдаги нефть махсулотларидан фойдаланилади.
3. Нисбий зичлик ва  $r^4$ - маъноси қандай.
4. Махсулот зичлиги қандай асбоблар ёрдамида аниqlанади.
5. Ариометрнинг тузилиши хақида гапиринг.
6. Хароратнинг махсулот зичлигига таъсири қандай.